


호남고속선 죽산교-22(73.262~73.269km, S5-1)

73K262

73K269
5 SPAN - 1



연번	순서	목	연장	비고	연번	순서	목	연장	비고
1	관계부 군열	0.2	mm	0.5	m	55			
2	군열	0.1	mm	0.7	m	56			
3	군열	0.4	mm	7.0	m	57			
4	군열	0.3	mm	2.5	m	58			
5	군열	0.2	mm	0.4	m	59			
6	관계부 군열	0.2	mm	0.3	m	60			
7	관계부 군열	0.2	mm	0.3	m	61			
8	군열	0.1	mm	0.7	m	62			
9	군열	0.1	mm	0.4	m	63			
10	관계부 군열	0.2	mm	0.3	m	64			
11	군열	0.1	mm	0.7	m	65			
12	군열	0.1	mm	0.7	m	66			
13	군열	0.1	mm	0.7	m	67			
14	군열	0.1	mm	0.4	m	68			
15	군열	0.1	mm	0.4	m	69			
16	군열	0.1	mm	0.4	m	70			
17	군열	0.1	mm	0.7	m	71			
18	군열	0.1	mm	0.4	m	72			
19	군열	0.1	mm	0.7	m	73			
20	군열	0.1	mm	0.4	m	74			
21	군열	0.1	mm	0.7	m	75			
22	군열	0.1	mm	0.7	m	76			
23	군열	0.1	mm	0.7	m	77			
24	군열	0.1	mm	0.3	m	78			
25	군열	0.1	mm	0.7	m	79			
26	관계부 군열	0.2	mm	0.3	m	80			
27	군열	0.1	mm	0.7	m	81			
28	방식군열	1.0	m	7	m	82			
29	군열	0.1	mm	0.3	m	83			
30	군열	0.1	mm	0.4	m	84			
31	점록분리			1.0	EA	신규	신규	85	
32	점록분리			1.0	EA	신규	신규	86	
33								87	
34								88	
35								89	
36								90	
37								91	
38								92	
39								93	
40								94	
41								95	
42								96	
43								97	
44								98	
45								99	
46								100	
47								101	
48								102	
49								103	
50								104	
51								105	
52								106	
53								107	
54								108	

$$\begin{pmatrix} \text{아} \\ \text{0아} \end{pmatrix}$$
(아
아
아)

T2

(유형)

시	행	사	영	역	영	영	역	사	과		영	아	지	단	지	지	지
									계	입							
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점경영역						(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국도로안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이 부영	간원강 김경기 문은석				0220 (0.3m이하 : 흑석) 0420 (0.3m초과 0.5m이하 : 황석) 0620 (0.5m초과 1.0m이하 : 적석) 1020 (1.0m이상 : 분홍석)	정목 도상본리 망상 박리, 박리, 파손 백태		재료본리 철근노출 누수, 슬럼프 시공이음본리, 총본리