


호남고속선 죽산교_44(73.416~73.423km, S9-3)

73K416

73K423
8 SPAN - 8



면별	순상	폭	연장	비고	면별	순상	폭	연장	비고
1	경계부 균열 0.2 mm	0.3 m			55				
2	균열 0.1 mm	0.4 m			56				
3	균열 0.1 mm	0.7 m			57				
4	경계부 균열 0.2 mm	0.3 m			58				
5	경계부 균열 0.2 mm	0.5 m			59				
6	균열 0.1 mm	0.4 m			60				
7	경계부 균열 0.2 mm	0.5 m			61				
8	경계부 균열 0.2 mm	0.3 m			62				
9	경계부 균열 0.2 mm	0.5 m			63				
10	경계부 균열 0.2 mm	0.5 m			64				
11	균열 0.1 mm	0.4 m			65				
12	경계부 균열 0.2 mm	0.3 m			66				
13	균열 0.1 mm	0.4 m			67				
14	경계부 균열 0.2 mm	0.3 m			68				
15	경계부 균열 0.2 mm	0.3 m			69				
16	경계부 균열 0.2 mm	0.5 m			70				
17	균열 0.1 mm	0.4 m			71				
18	경계부 균열 0.2 mm	0.5 m			72				
19	균열 0.1 mm	0.4 m			73				
20	민상균열 0.5 mm	0.7 m			74				
21	균열 0.1 mm	0.7 m			75				
22	균열 0.1 mm	0.4 m			76				
23	경계부 균열 0.2 mm	0.3 m			77				
24	경계부 균열 0.2 mm	0.3 m			78				
25	경계부 균열 0.2 mm	0.5 m			79				
26	경계부 균열 0.2 mm	0.3 m			80				
27	경계부 균열 0.2 mm	0.3 m			81				
28	경계부 균열 0.2 mm	0.5 m			82				
29	균열 0.1 mm	0.4 m			83				
30	경계부 균열 0.2 mm	0.5 m			84				
31	균열 0.1 mm	0.4 m			85				
32	균열 0.1 mm	0.4 m			86				
33	경계부 균열 0.2 mm	0.3 m			87				
34	경계부 균열 0.2 mm	0.5 m			88				
35	경계부 균열 0.2 mm	0.3 m			89				
36	경계부 균열 0.2 mm	0.3 m			90				
37	균열 0.1 mm	0.4 m			91				
38	균열 0.1 mm	0.4 m			92				
39	경계부 균열 0.2 mm	0.5 m			93				
40	균열 0.1 mm	0.4 m			94				
41	균열 0.1 mm	0.3 m			95				
42	균열 0.1 mm	0.4 m			96				
43	균열 0.1 mm	0.4 m			97				
44	균열 0.3 mm	3.0 m			98				
45	균열 0.2 mm	3.0 m			99				
46	균열 0.2 mm	0.4 m			100				
47	침목 분리	1.0 EA	신 구		101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

시	행	사	물	역	면	물	역	사	과		간	열	침목-도상 분리	재료 분리
									과	면				
KORAIL 한국철도공사 KOREA RAILROAD			2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 콘크리트케도 점검용역			(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국토목안전연구원 (재) 한국건설품질연구원			이복영		김경강 김영석 김은석	0.220 (0.3m이하 : 녹색) 0.420 (0.3m초과 0.5m이하 : 황색) 0.620 (0.5m초과 1.0m이하 : 적색) 1.020 (1.0m이상 : 분홍색)	침목-도상 분리 양식 바리, 바릭, 피스 백테	철근노출 누수, 침윤부 시공이음 분리, 층 분리