

화남고속선 죽산교-139(74.066~74.073km, S28-3)

74K066


74K073
28 SPAN - 3

PCL상

TCL	축재
TCL	상재

TM.259.1

TM.110.2


$$\left(\begin{array}{c} \text{아} \\ \text{0아} \end{array} \right)$$

(아
오)


TCL측면	TCL상면
-------	-------

PCL상면

TCL	TCL
상	상
사	사

TM.243.2

TM.255.4



12 (주요)

(이)

TCL상	TCL
추진	

PCL상면

연번	산상	북	연장	비고	연번	산상	북	연장	비고
1	군열	0.2 mm	0.4 m	m	55				
2	군열	0.2 mm	0.3 m		56				
3	군열	0.2 mm	0.4 m	m	57				
4	군열	0.2 mm	0.2 m		58				
5	군열	0.2 mm	0.4 m	m	59				
6	장계부 군열	0.3 mm	0.5 m	m	60				
7	군열	0.2 mm	0.4 m	m	61				
8	장계부 군열	0.3 mm	0.5 m		62				
9	장계부 군열	0.2 mm	0.4 m	m	63				
10	군열	0.3 mm	0.4 m	m	64				
11	장계부 군열	0.3 mm	0.5 m	m	65				
12	군열	0.1 mm	0.4 m	m	66				
13	군열	0.1 mm	0.4 m	m	67				
14	군열	0.1 mm	0.4 m	m	68				
15	군열	0.2 mm	0.7 m	m	69				
16	군열	0.2 mm	0.7 m	m	70				
17	군열	0.1 mm	0.4 m	m	71				
18	군열	0.1 mm	0.4 m	m	72				
19	군열	0.1 mm	0.4 m	m	73				
20	군열	0.1 mm	0.4 m	m	74				
21	군열	0.1 mm	0.4 m	m	75				
22	군열	0.1 mm	0.4 m	m	76				
23	군열	0.1 mm	0.4 m	m	77				
24					78				
25					79				
26					80				
27					81				
28					82				
29					83				
30					84				
31					85				
32					86				
33					87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

시	행 사	영 역	영 역	영 역	사	인 지		단			
						개 설 전 인 지	분 야 별 평 인 지				
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검공역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국도로안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이 박 영	간 원 강 김 경 기 윤 석 기		0220 (0.3m이하 : 흑색)	점목도상문리		재료문리	
							0420 (0.3m초과 0.5m이하 : 황색)	양상		철크노출	
							0620 (0.5m초과 1.0m이하 : 적색)	바닥, 벽면, 파손		누수, 슬럼부	
							1020 (1.0m이상 : 분홍색)	백태		지붕아염문리, 종문리	