

화남고속선 죽산교-144(74.099~74.105km, S29-3)

74K099


74K105
29 SPAN - 3

PCL상표

TCL 集团	TCL 集团
TCL 集团	TCL 集团

TM.232.2

TM.100.4


$$\left(\begin{array}{c} \text{아} \\ \text{호} \end{array} \right)$$

(아
오)

TCL	TCL
TCL	TCL

CL상면


19 17_III (0.1x0.1)



TCL 集团	TCL 集团
TCL 集团	TCL 集团

TM.237.1

TM.215.2



T2
(0709)

(유형)

TCL	TCL
品牌	品牌

PCL상

연번	순차	목	연장	비고	연번	순차	목	연장	비고
1	강제부 군열	0.3	mm	2.4 m	55				
2	군열	0.2	mm	0.4 m	56				
3	강제부 군열	0.3	mm	2.4 m	57				
4	강제부 군열	0.3	mm	2.4 m	58				
5	강제부 군열	0.3	mm	2.4 m	59				
6	강제부 군열	0.3	mm	2.4 m	60				
7	강제부 군열	0.3	mm	2.4 m	61				
8	강제부 군열	0.3	mm	2.4 m	62				
9	강제부 군열	0.3	mm	2.4 m	63				
10	강제부 군열	0.3	mm	2.4 m	64				
11	강제부 군열	0.3	mm	2.4 m	65				
12	강제부 군열	0.3	mm	2.4 m	66				
13	강제부 군열	0.3	mm	0.5 m	67				
14	강제부 군열	0.3	mm	0.5 m	68				
15	강제부 군열	0.3	mm	0.5 m	69				
16	강제부 군열	0.3	mm	0.3 m	70				
17	군열	0.1	mm	0.4 m	71				
18	군열	0.1	mm	0.4 m	72				
19	파손	0.1	m	0.1 m	신규	73			
20					74				
21					75				
22					76				
23					77				
24					78				
25					79				
26					80				
27					81				
28					82				
29					83				
30					84				
31					85				
32					86				
33					87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

시	행 사	영 역	영 역	영 역	사	과		장	아	지	단			
						제	인							
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검공역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국국토안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이 부영	김 완 강 김 경 기 문 준 석 기	0220	0.3mm이하 : 흑색)	한목도상판리	채료분리					
						0420	0.3mm초과 0.5mm이하 : 황색)	양상	철판노출					
						0620	0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	박리, 박락, 파손	누수, 음압부					
						1020	1.1mm이상 : 분홍색)	백태	시공이음분리, 총분리					