


한남고속선 죽산교-146(74.111~74.117km, S29-5)

74K111

74K117

29 SPAN - 5



연번	순차	목	연장	비고	연번	순차	목	연장	비고
1	강제부 군열	0.3 mm	0.3 m		55				
2	강제부 군열	0.3 mm	0.3 m		56				
3	강제부 군열	0.3 mm	0.3 m		57				
4	강제부 군열	0.3 mm	0.3 m		58				
5	강제부 군열	0.3 mm	0.3 m		59				
6	강제부 군열	0.3 mm	0.3 m		60				
7	군열	0.2 mm	0.4 m		61				
8	강제부 군열	0.3 mm	0.3 m		62				
9	강제부 군열	0.3 mm	0.3 m		63				
10	강제부 군열	0.3 mm	0.3 m		64				
11	강제부 군열	0.3 mm	0.3 m		65				
12	강제부 군열	0.3 mm	0.3 m		66				
13	강제부 군열	0.3 mm	0.5 m		67				
14	강제부 군열	0.3 mm	0.5 m		68				
15	군열	0.2 mm	0.4 m		69				
16	군열	0.2 mm	0.4 m		70				
17	군열	0.2 mm	0.4 m		71				
18	군열	0.2 mm	0.4 m		72				
19	강제부 군열	0.3 mm	0.5 m		73				
20	군열	0.2 mm	0.65 m		74				
21	강제부 군열	0.3 mm	0.5 m		75				
22	강제부 군열	0.3 mm	0.3 m		76				
23	강제부 군열	0.2 mm	0.5 m		77				
24	군열	0.2 mm	0.4 m		78				
25	강제부 군열	0.3 mm	0.5 m		79				
26	군열	0.1 mm	0.4 m		80				
27	군열	0.1 mm	0.3 m		81				
28					82				
29					83				
30					84				
31					85				
32					86				
33					87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

아
아

(아
아
아)

T2
(0_T 0_H)

(유아)

시	행	사	영	역	영	영	역	사	과		영	아	지	단	지	지	지			
									계	입										
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트캐도 점검공역						(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국국도안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이 부영	간 윤강 김 경 기 문 윤 석 기	영									
																		0220 (0.3m이하 : 흑색)	한목도상판리	재료판리
																		0420 (0.3m초과 0.5m이하 : 황색)	양상	철근노출
																		0620 (0.5m초과 1.0m이하 : 적색)	박리, 박락, 파손	누수, 음압부
																		1020 (1.0m이상 : 분홍색)	백태	시공이음판리, 종판리