

화남고속선 죽산교-171(74.265~74.272km, S34-5)

74K265

74K272


34 SPAN - 5

PCL상표

TCL	TCL
상	상
매	매

TM.223.4

TM.280.2



(아
0호)

(아
아
아)


TCL측면	TCL상면
-------	-------

PCL상면

TCL상머

TM.252.1

TM.091.3



T2
(0주 ~ 0호)

(양행)

TCL 상	TCL 중
-------	-------

15-03

PCL상표

연번	순차	목	연장	비고	연번	순차	목	연장	비고
1	균열	0.1 mm	0.4 m		55				
2	균열	0.2 mm	0.4 m		56				
3	균열	0.1 mm	0.4 m		57				
4	균열	0.1 mm	0.4 m		58				
5	균열	0.1 mm	0.4 m		59				
6	균열	0.1 mm	0.4 m		60				
7	균열	0.1 mm	0.4 m		61				
8	균열	0.2 mm	0.6 m		62				
9	균열	0.2 mm	0.6 m		63				
10	균열	0.2 mm	0.7 m		64				
11	균열	0.2 mm	0.7 m		65				
12	균열	0.2 mm	0.7 m		66				
13	균열부 균열	0.2 mm	0.3 m		67				
14	균열부 균열	0.2 mm	0.5 m		68				
15	균열부 균열	0.2 mm	0.5 m		69				
16	균열부 균열	0.3 mm	1.0 m	신규	70				
17					71				
18					72				
19					73				
20					74				
21					75				
22					76				
23					77				
24					78				
25					79				
26					80				
27					81				
28					82				
29					83				
30					84				
31					85				
32					86				
33					87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

[illegible]