

화남고속선 죽산교-174(74.286~74.293km, S35-3)

74K286

74K293

35 SPAN - 3

[illegible]

연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	균열	0.2	mm	0.7 m	55				
2	균열	0.2	mm	0.7 m	56				
3	균열	0.2	mm	0.7 m	57				
4	강재부 균열	0.2	mm	0.3 m	58				
5	균열	0.2	mm	0.7 m	59				
6	균열	0.2	mm	0.7 m	60				
7	균열	0.2	mm	0.5 m	61				
8	강재부 균열	0.2	mm	0.5 m	62				
9	균열	0.2	mm	0.7 m	63				
10	강재부 균열	0.2	mm	0.3 m	64				
11	강재부 균열	0.2	mm	0.5 m	65				
12	강재부 균열	0.2	mm	0.3 m	66				
13	균열	0.1	mm	0.4 m	67				
14	강재부 균열	0.3	mm	1.0 m	68				
15	강재부 균열	0.3	mm	1.0 m	69				
16					70				
17					71				
18					72				
19					73				
20					74				
21					75				
22					76				
23					77				
24					78				
25					79				
26					80				
27					81				
28					82				
29					83				
30					84				
31					85				
32					86				
33					87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

아
아

(아
아)

12월 09일

(악향)

시행사	영역	영역명	용역사	인원		단	기타
				개입책임자	평가책임자		
KORAIL KOREA RAILROAD 한국철도공사	영남	영남	(주)한국조물안전연구원 (주)한국도안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이복영	간운강 김경기 문석기	0220 (0.3m이하 : 흑석)	점목도상분리
						0420 (0.3m초과 0.5m이하 : 청석)	망상
						0620 (0.5m초과 1.0m이하 : 적석)	바리,바릭,표손
						1020 (1.0m이상 : 분홍석)	백태
						0820 (0.5m초과 1.0m이하 : 적석)	누수,슬래브
						0820 (0.5m초과 1.0m이하 : 적석)	시공이음분리,층분리