


한남고속선 죽산교-177(74.307~74.314km, S36-1)

74K307

74K314

36 SPAN - 1



연번	순번	특	연장	비고	연번	순번	특	연장	비고
1	군열	0.1 mm	0.4 m		55				
2	군열	0.1 mm	0.4 m		56				
3	강계부 군열	0.7 mm	2.4 m	2017년도 보수	57				
4	강계부 군열	0.1 mm	2.4 m		58				
5	군열	0.2 mm	0.4 m		59				
6	강계부 군열	0.7 mm	2.4 m	2017년도 보수	60				
7	군열	0.1 mm	0.4 m		61				
8	강계부 군열	0.1 mm	2.4 m		62				
9	강계부 군열	0.1 mm	2.4 m		63				
10	강계부 군열	0.2 mm	0.5 m		64				
11	강계부 군열	0.2 mm	0.5 m		65				
12	강계부 군열	0.2 mm	0.5 m		66				
13	강계부 군열	0.2 mm	0.5 m		67				
14	강계부 군열	0.2 mm	0.5 m		68				
15	강계부 군열	0.2 mm	0.5 m		69				
16	강계부 군열	0.2 mm	0.5 m		70				
17	강계부 군열	0.2 mm	0.5 m		71				
18	군열	0.2 mm	0.7 m		72				
19	강계부 군열	0.2 mm	0.5 m		73				
20	군열	0.2 mm	0.7 m		74				
21	강계부 군열	0.2 mm	0.5 m		75				
22	군열	0.2 mm	0.4 m		76				
23	강계부 군열	0.3 mm	1.0 m	신규	77				
24					78				
25					79				
26					80				
27					81				
28					82				
29					83				
30					84				
31					85				
32					86				
33					87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

아
0

(후보)

12월 09일

(가)

시	행 사	영 역	영 역	영 역	사	과		장	아	지	단			
						계	업							
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검공역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국국토안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이 부영	김 완 강 김 경 기 문 윤 석 기	영원	〰〰〰 0220 (0.3mm이하 : 흑색)	〰〰〰 0420 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 황색) 〰〰〰 0620 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색) 〰〰〰 1020 (1.0mm이상 : 분홍색)	한목도상판리 망성 박리, 박력, 파손 백태	재료분리 철판노출 누수, 슬럼프 시공이음분리, 총분리				