

화남고속선 죽산교-109(73.869~73.875km, S22-3)

73K875

22 SPAN - 3

73K869

PCL상면

TM 099.4		TM 107.1	
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

아
0

(후보)

TCL 集团	TCL 集团
--------	--------

PCL상면

TCL	TCL
상	상
매	매

2009

(가) 0원

TCL상면	TCL추면
-------	-------

PCL상면

연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	균열	0.1 mm	0.4 m		55				
2	균열	0.1 mm	0.4 m		56				
3	균열	0.2 mm	0.5 m		57				
4	균열	0.2 mm	0.7 m		58				
5	균열	0.2 mm	0.5 m		59				
6					60				
7					61				
8					62				
9					63				
10					64				
11					65				
12					66				
13					67				
14					68				
15					69				
16					70				
17					71				
18					72				
19					73				
20					74				
21					75				
22					76				
23					77				
24					78				
25					79				
26					80				
27					81				
28					82				
29					83				
30					84				
31					85				
32					86				
33					87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

시	행 사	영 역	영 역	영 역	사	인 지		구 간	
						개 설 전 인 지	분 야 별 평 인 지		
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검공역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국도로안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이 박 영	간 원 강 김 경 기 윤 석 기		〰〰〰 (0.3m이하 : 흑색)	점목도상문리	
							〰〰〰 (0.3m초과 0.5m이하 : 황색)	양성	
							〰〰〰 (0.5m초과 1.0m이하 : 적색)	바리, 바리, 파손	
							- - - - (1.0m이상 : 분홍색)	백태	