

화남고속선 죽산교-197(74.447~74.454km, S40-1)

74K447

74K454

40 SPAN - 1

PCL상면		TCL측면		TCL상면		PCL상면		TCL측면		TCL상면		PCL상면		TCL측면		TCL상면	
				TM.104.3						TM.237.1						TM.098.2	
				① 15.0.3/0.3						① 15.0.1/0.6							
				② 15.0.2/0.5						② 15.0.1/0.6							
				③ 15.0.3/0.3						③ 15.0.1/0.6							
				④ 15.0.2/0.5						④ 15.0.1/0.6							
				⑤ 15.0.3/0.3						⑤ 15.0.1/0.6							
				⑥ 15.0.2/0.5						⑥ 15.0.1/0.6							
				⑦ 15.0.3/0.3						⑦ 15.0.1/0.6							
				⑧ 15.0.2/0.5						⑧ 15.0.1/0.6							
				⑨ 15.0.3/0.3						⑨ 15.0.1/0.6							
				⑩ 15.0.2/0.5						⑩ 15.0.1/0.6							
				⑪ 15.0.3/0.3						⑪ 15.0.1/0.6							
				⑫ 15.0.2/0.5						⑫ 15.0.1/0.6							
				⑬ 15.0.3/0.3						⑬ 15.0.1/0.6							
				⑭ 15.0.2/0.5						⑭ 15.0.1/0.6							
				⑮ 15.0.3/0.3						⑮ 15.0.1/0.6							
				⑯ 15.0.2/0.5						⑯ 15.0.1/0.6							
				⑰ 15.0.3/0.3						⑰ 15.0.1/0.6							
				⑱ 15.0.2/0.5						⑱ 15.0.1/0.6							
				⑲ 15.0.3/0.3						⑲ 15.0.1/0.6							
				⑳ 15.0.2/0.5						㉑ 15.0.1/0.6							
				㉒ 15.0.3/0.3						㉒ 15.0.1/0.6							
				㉓ 15.0.2/0.5						㉓ 15.0.1/0.6							
				㉔ 15.0.3/0.3						㉔ 15.0.1/0.6							
				㉕ 15.0.2/0.5						㉕ 15.0.1/0.6							
				㉖ 15.0.3/0.3						㉖ 15.0.1/0.6							
				㉗ 15.0.2/0.5						㉗ 15.0.1/0.6							
				㉘ 15.0.3/0.3						㉘ 15.0.1/0.6							
				㉙ 15.0.2/0.5						㉙ 15.0.1/0.6							
				㉚ 15.0.3/0.3						㉚ 15.0.1/0.6							
				㉛ 15.0.2/0.5						㉛ 15.0.1/0.6							
				㉜ 15.0.3/0.3						㉜ 15.0.1/0.6							
				㉝ 15.0.2/0.5						㉝ 15.0.1/0.6							
				㉞ 15.0.3/0.3						㉞ 15.0.1/0.6							
				㉟ 15.0.2/0.5						㉟ 15.0.1/0.6							
				㊱ 15.0.3/0.3						㊱ 15.0.1/0.6							
				㊲ 15.0.2/0.5						㊲ 15.0.1/0.6							

연번	내선	폭	연장	비고	연번	내선	폭	연장	비고
1	균열	0.1 mm	0.6 m		55				
2	균열	0.1 mm	0.6 m		56				
3	경계부 균열	0.3 mm	0.3 m		57				
4	경계부 균열	0.3 mm	0.3 m		58				
5	경계부 균열	0.3 mm	0.3 m		59				
6	경계부 균열	0.3 mm	0.3 m		60				
7	경계부 균열	0.3 mm	0.3 m		61				
8	균열	0.2 mm	0.5 m		62				
9	균열	0.2 mm	0.5 m		63				
10					64				
11					65				
12					66				
13					67				
14					68				
15					69				
16					70				
17					71				
18					72				
19					73				
20					74				
21					75				
22					76				
23					77				
24					78				
25					79				
26					80				
27					81				
28					82				
29					83				
30					84				
31					85				
32					86				
33					87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

시	행	사	영	역	영	영	역	사	과		영	아	지	단	지	지	지			
									계	입										
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트캐도 점검공역					(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국국토안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이 부영	간 윤강 김 경 기 문 윤 석 기	영										
																		0220 (0.3m이하 : 흑색)	한목도상판리	재료판리
																		0420 (0.3m초과 0.5m이하 : 황색)	양상	철근노출
																		0620 (0.5m초과 1.0m이하 : 적색)	박리, 박락, 파손	누수, 음압부
																		1020 (1.0m이상 : 분홍색)	백태	시공이음판리, 종판리