


호남고속전주산업코-234(74.688~74.695km, S47-3)

74K695


74K688



(아
09)

(아
오)

PCL상면



12월 09일

(상행)

연번	순차	목	연장	비고	연번	순차	목	연장	비고
1	강제부 군열	0.3	mm	0.8	m	55			
2	강제부 군열	0.3	mm	0.8	m	56			
3	강제부 군열	0.3	mm	0.53	m	57			
4	강제부 군열	0.3	mm	0.5	m	58			
5	강제부 군열	0.3	mm	0.5	m	59			
6	강제부 군열	0.3	mm	0.5	m	60			
7	강제부 군열	0.3	mm	0.5	m	61			
8	강제부 군열	0.3	mm	0.3	m	62			
9	강제부 군열	0.3	mm	0.3	m	63			
10	강제부 군열	0.3	mm	0.3	m	64			
11	군열	0.2	mm	0.7	m	65			
12	강제부 군열	0.3	mm	0.3	m	66			
13	강제부 군열	0.3	mm	0.3	m	67			
14	군열	0.1	mm	0.4	m	68			
15	군열	0.2	mm	7.0	m	69			
16	군열	0.2	mm	1.2	m	70			
17	군열	0.1	mm	0.4	m	71			
18	군열	0.1	mm	0.3	m	72			
19	피사	0.1	m	0.1	m	신규			
20						74			
21						75			
22						76			
23						77			
24						78			
25						79			
26						80			
27						81			
28						82			
29						83			
30						84			
31						85			
32						86			
33						87			
34						88			
35						89			
36						90			
37						91			
38						92			
39						93			
40						94			
41						95			
42						96			
43						97			
44						98			
45						99			
46						100			
47						101			
48						102			
49						103			
50						104			
51						105			
52						106			
53						107			
54						108			

시	행 사	영 역	영 역	영 역	사	구 간		
						과 업 내 지	장 아 지	
KORAIL KOREA RAILROAD 한국철도공사		2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트개도 점검공역	(주) 한국국조물안전연구원 (주) 한국국도안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이 박영 김 경 기 윤 석 기	간 원 강 김 경 기 윤 석 기	0220 (0.3m이하 : 흑색)	참목도상문리	
						0420 (0.3m초과 0.5m이하 : 황색)	양성	
						0820 (0.5m초과 1.0m이하 : 적색)	박리, 박락, 파손	
						1020 (1.0m이상 : 분홍색)	백태	