


호남고속전국산교-259(74.860~74.866km, S52-3)


74K866

74K860


$$\left(\frac{a}{a+b} \right)$$

(아
오)

상면



12 (04, 05)

(۱۰۸)

연번	산선	폭	연장	비고	연번	산선	폭	연장	비고
1	강계부 군열	0.3	mm	0.5 m	55				
2	강계부 군열	0.3	mm	0.5 m	56				
3	강계부 군열	0.3	mm	0.5 m	57				
4	강계부 군열	0.3	mm	0.5 m	58				
5	강계부 군열	0.3	mm	0.5 m	59				
6	강계부 군열	0.3	mm	0.6 m	60				
7	강계부 군열	0.3	mm	0.6 m	61				
8	강계부 군열	0.3	mm	0.5 m	62				
9	강계부 군열	0.3	mm	0.3 m	63				
10	군열	0.1	mm	0.7 m	64				
11	강계부 군열	0.3	mm	0.3 m	65				
12	강계부 군열	0.3	mm	0.3 m	66				
13	강계부 군열	0.3	mm	0.3 m	67				
14	강계부 군열	0.3	mm	0.3 m	68				
15	군열	0.2	mm	0.7 m	69				
16	군열	0.2	mm	0.7 m	70				
17	강계부 군열	0.3	mm	0.8 m	71				
18	군열	0.2	mm	0.7 m	72				
19	강계부 군열	0.3	mm	0.5 m	73				
20	군열	0.2	mm	0.7 m	74				
21	강계부 군열	0.3	mm	0.3 m	75				
22					76				
23					77				
24					78				
25					79				
26					80				
27					81				
28					82				
29					83				
30					84				
31					85				
32					86				
33					87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

시	행 사	영 역	영 역	영역	사	과목		단				
						개	인		장	아		
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검공역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국국토안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이 부영	김 원 강 김 경 기 문 윤 석	영역	〰〰〰	0.220 (0.3mm이하 : 흑색)	점목도상판리	〰〰〰	재료판리	〰〰〰
							〰〰〰	0.420 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 황색)	양상	〰〰〰	철판노출	〰〰〰
							〰〰〰	0.620 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	박리, 박락, 파손	〰〰〰	누수, 슬럼프	〰〰〰
							〰〰〰	1.020 (1.0mm이상 : 분홍색)	백태	〰〰〰	시공이음판리, 종판리	〰〰〰
							〰〰〰	1.020 (1.0mm이상 : 분홍색)	백태	〰〰〰	시공이음판리, 종판리	〰〰〰