


호남고속선 죽산교_265(74.896~74.902km, S53-4)

74K896

74K902



연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	강제부 균열	0.3 mm	0.5 m		55				
2	강제부 균열	0.3 mm	0.3 m		56				
3	균열	0.2 mm	0.7 m		57				
4	강제부 균열	0.3 mm	0.8 m		58				
5	균열	0.2 mm	0.7 m		59				
6	균열	0.2 mm	0.7 m		60				
7	강제부 균열	0.3 mm	0.3 m		61				
8	강제부 균열	0.3 mm	0.3 m		62				
9	강제부 균열	0.3 mm	0.3 m		63				
10	강제부 균열	0.3 mm	0.3 m		64				
11	강제부 균열	0.3 mm	1.1 m		65				
12	강제부 균열	0.3 mm	0.8 m		66				
13	강제부 균열	0.3 mm	1.3 m		67				
14	강제부 균열	0.2 mm	0.4 m		68				
15	침목도상분리	1.0 EA	신규		69				
16	침목도상분리	1.0 EA	신규		70				
17					71				
18					72				
19					73				
20					74				
21					75				
22					76				
23					77				
24					78				
25					79				
26					80				
27					81				
28					82				
29					83				
30					84				
31					85				
32					86				
33					87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

시	행	사	물	역	명	물	역	사	과		장	어	지	구
									관	연				
한국철도공사 KOREA RAILROAD			2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 콘크리트케도 점검용역			(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국토안안전연구원 (재) 한국건설품질연구원			이		복	영	원	