


하남고속선 죽산교_270(74.926~74.932km, S54-4)

74K932


74K926



아
0

(아
아)

「CL상」



12월 09일

(유형)

연번	순차	목	연장	비고	연번	순차	목	연장	비고
1	강제부 균열	0.3 mm	0.5 m		55				
2	강제부 균열	0.3 mm	1.1 m		56				
3	강제부 균열	0.3 mm	0.5 m		57				
4	균열	0.2 mm			58				
5	강제부 균열	0.3 mm	1.1 m		59				
6	균열	0.1 mm	0.7 m		60				
7	강제부 균열	0.3 mm	0.6 m		61				
8	균열	0.2 mm	0.4 m		62				
9	강제부 균열	0.3 mm	0.6 m		63				
10	강제부 균열	0.3 mm	0.6 m		64				
11	균열	0.2 mm	0.4 m		65				
12	강제부 균열	0.3 mm	0.3 m		66				
13	강제부 균열	0.3 mm	0.8 m		67				
14	균열	0.2 mm	0.4 m		68				
15	강제부 균열	0.3 mm	0.3 m		69				
16	강제부 균열	0.3 mm	0.3 m		70				
17	강제부 균열	0.3 mm	0.3 m		71				
18	강제부 균열	0.3 mm	0.3 m		72				
19	균열	0.1 mm	0.7 m		73				
20	강제부 균열	0.3 mm	0.3 m		74				
21	균열	0.2 mm	0.7 m		75				
22	강제부 균열	0.3 mm	0.3 m		76				
23	강제부 균열	0.3 mm	0.3 m		77				
24	균열	0.2 mm	0.4 m		78				
25	균열	0.2 mm	0.4 m		79				
26	균열	0.2 mm	0.4 m		80				
27					81				
28					82				
29					83				
30					84				
31					85				
32					86				
33					87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

시	행 사	영 역	영 역	영역	사	과목		단				
						개	인		장	아		
						제	원	지	본	아	원	지
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검공역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국국토안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이 부영 김 원 강 김 경 기 문 준 석	관 동 장 김 경 기 문 준 석	0220	0.3mm이하 : 흑석) 0.3mm초과 0.5mm이하 : 황색) 0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색) 1.0mm이상 : 분홍색)	참모대소방관리 망상 박리,박력,표손 백태	재료관리 철판노출 누수,슬럼프 시공이음관리,총관리			