



호남고속전국산교-274(74.953~74.960km, S55-3)

74K950

74K956


$$\left(\frac{a}{a_0} \right)$$

(후보)



12월 0주

(가)

연번	내선	폭	연장	비고	연번	내선	폭	연장	비고
1	강제부 근열	0.3 mm	0.6 m	m	55				
2	강제부 근열	0.3 mm	0.3 m		56				
3	강제부 근열	0.3 mm	0.8 m	m	57				
4	강제부 근열	0.3 mm	0.3 m		58				
5	강제부 근열	0.3 mm	0.9 m	m	59				
6	강제부 근열	0.3 mm	0.8 m	m	60				
7	강제부 근열	0.3 mm	0.6 m	m	61				
8	강제부 근열	0.2 mm	0.4 m	m	62				
9	강제부 근열	0.3 mm	0.6 m	m	63				
10	강제부 근열	0.3 mm	0.5 m	m	64				
11	강제부 근열	0.3 mm	0.3 m		65				
12	강제부 근열	0.3 mm	0.3 m	m	66				
13	강제부 근열	0.1 mm	0.4 m	m	67				
14	강제부 근열	0.3 mm	1.6 m	m	68				
15	강제부 근열	0.2 mm	0.7 m	m	69				
16	강제부 근열	0.1 mm	0.4 m	m	70				
17	강제부 근열	0.3 mm	0.3 m	m	71				
18	강제부 근열	0.1 mm	0.7 m	m	72				
19	강제부 근열	0.1 mm	0.4 m	m	73				
20	강제부 근열	0.3 mm	0.3 m		74				
21	강제부 근열	0.3 mm	0.25 m		75				
22	강제부 근열	0.1 mm	0.4 m	m	76				
23	강제부 근열	0.3 mm	0.3 m		77				
24	강제부 근열	0.3 mm	0.3 m		78				
25	강제부 근열	0.2 mm	0.4 m	m	79				
26	강제부 근열	0.1 mm	0.7 m	m	80				
27	강제부 근열	0.1 mm	0.7 m	m	81				
28					82				
29					83				
30					84				
31					85				
32					86				
33					87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

시	행 사	영 역	영 역	영역	사	과목		단				
						개	인		장	아		
						제	원	지	본	아	원	지
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검공역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국국토안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이 부영 김 경 기 문 원 석 기	관 문 강 김 경 기 문 원 석 기	0220	0.3mm이하 : 흑석) 0.3mm초과 0.5mm이하 : 황색) 0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색) 1.0mm이상 : 분홍색)	참목도상분리 망상 박리, 박락, 파손 백태	재료분리 철판노출 누수, 슬럼프 시공이음 분리, 종분리			