


호남고속전주산업_285(75.031~75.038km, S57-4)


75K038

75K031

(아
0호)

(아
오)

PCL상면



12월 09일

(유형)

연번	순차	폭	연장	비고	연번	순차	폭	연장	비고
1	경계부 군열	0.3 mm	1.3 m		55				
2	경계부 군열	0.3 mm	0.5 m		56				
3	군열	0.1 mm	0.65 m		57				
4	군열	0.1 mm	0.65 m		58				
5	군열	0.2 mm	0.7 m		59				
6	군열	0.1 mm	0.65 m		60				
7	군열	0.1 mm	0.4 m		61				
8	경계부 군열	0.3 mm	0.8 m		62				
9	군열	0.1 mm	0.7 m		63				
10	군열	0.2 mm	0.7 m		64				
11	군열	0.1 mm	0.7 m		65				
12	군열	0.2 mm	0.4 m		66				
13	군열	0.2 mm	0.4 m		67				
14	군열	0.2 mm	0.4 m		68				
15	경계부 군열	0.2 mm	0.5 m	신규	69				
16					70				
17					71				
18					72				
19					73				
20					74				
21					75				
22					76				
23					77				
24					78				
25					79				
26					80				
27					81				
28					82				
29					83				
30					84				
31					85				
32					86				
33					87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

시	행 사	영 역	영 역	영역	사	구 간	
						과 일 전 지	장 아 지
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트캐드 점검공역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국국토안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이 부 영 김 원 강 김 경 기 문 은 작	구 간	0220 (0.3m이하 : 철석)	한목대소방관리
						0420 (0.3m초과 0.5m이하 : 형석)	양상
						0620 (0.5m초과 1.0m미만 : 적석)	바리,바릭,파손
						1020 (1.0m이상 : 분출석)	백태
						0520	누수,음운부
						시공이음관리,총관리	