


호남고속선 죽산교_295(75.101~75.108km, S59-4)

75K108

75K101


$$\left(\begin{array}{c} \text{아} \\ \text{하} \end{array} \right) \left(\begin{array}{c} \text{아} \\ \text{포} \end{array} \right)$$

(아
아)

TCL측면	TCL상면
-------	-------

② 15.0.2/0.7

④ 15.0.1/0.7

PCL상면

⑨ 16_0.2/7.0

2.2

⑦ 15_0.1/0.7

⑧ 15_0.1/0.7

TCL	TCL
상	상
매	매

TM.089.3

TM.248.4

12월 20일

(아
아)

TCL상면	TCL측면
-------	-------

PCL상면

연번	산상	폭	연장	비고	연번	산상	폭	연장	비고
1	균열	0.1 mm	0.85 m		55				
2	균열	0.2 mm	0.7 m		56				
3	경계부 균열	0.3 mm	0.3 m	철이동거	57				
4	균열	0.1 mm	0.7 m		58				
5	경계부 균열	0.3 mm	0.3 m	철이동거	59				
6	균열	0.1 mm	0.7 m		60				
7	균열	0.1 mm	0.7 m		61				
8	균열	0.1 mm	0.7 m		62				
9	균열	0.2 mm	7.0 m		63				
10	균열	0.2 mm	1.2 m		64				
11	경계부 균열	0.3 mm	1.0 m	신규	65				
12	경계부 균열	0.3 mm	0.5 m	신규	66				
13	경계부 균열	0.3 mm	1.0 m	신규	67				
14	경계부 균열	0.3 mm	1.0 m	신규	68				
15	경계부 균열	0.3 mm	1.0 m	신규	69				
16	경계부 균열	0.3 mm	1.0 m	신규	70				
17	경계부 균열	0.3 mm	2.0 m	신규	71				
18	경계부 균열	0.3 mm	1.0 m	신규	72				
19					73				
20					74				
21					75				
22					76				
23					77				
24					78				
25					79				
26					80				
27					81				
28					82				
29					83				
30					84				
31					85				
32					86				
33					87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

시	행 사	영역	영역	영역	사	과목		단				
						개	인		장	아		
						제	원	지	본	아	원	지
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검공역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국국토안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이 부영	김 원 강 김 경 기 문 윤 석	영역		0220 (0.3mm이하 : 흑색)		점목도상판리		채료판리
								0420 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 황색)		망상		누수, 슬럼프
								0620 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)		박리, 박락, 파손		누수, 슬럼프
								1020 (1.0mm이상 : 분홍색)		백태		누수, 슬럼프
								1220 (1.5mm이상 : 분홍색)		백태		누수, 슬럼프