



호남고속선 죽산교-303(75.157~75.164km, S61-2)

75K164


75K157



아
아

(하
0호)

PCL상면



연번	순차	폭	연장	비고	연번	순차	폭	연장	비고
1	균열	0.1 mm	0.65 m		55				
2	경계부 균열	0.3 mm	0.3 m		56				
3	경계부 균열	0.3 mm	1.2 m	철근돌기	57				
4	균열	0.1 mm	0.65 m		58				
5	경계부 균열	0.3 mm	0.3 m		59				
6	균열	0.1 mm	0.7 m		60				
7	균열	0.2 mm	0.4 m		61				
8	균열	0.2 mm	0.4 m		62				
9	균열	0.2 mm	0.4 m		63				
10					64				
11					65				
12					66				
13					67				
14					68				
15					69				
16					70				
17					71				
18					72				
19					73				
20					74				
21					75				
22					76				
23					77				
24					78				
25					79				
26					80				
27					81				
28					82				
29					83				
30					84				
31					85				
32					86				
33					87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

시	행사	영역	영역명	용역사	인원		구분
					계약직원	분야별임직	
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검공여	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국국토안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이복영 김경기 윤석기	간원강 김경기 윤석기	〰〰〰 (0.3mm이하 : 흑색)	참목도상문리
						〰〰〰 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 황색)	양성
						〰〰〰 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	바리,바릭,파손
						〰〰〰 (1.0mm이상 : 분홍색)	백태
						〰〰〰	양성
						〰〰〰	시용이음판리,종단리