


호남고속선 죽산교_306(75.178~75.185km, S61-5)

75K185

75K178



가
(아
0앞
)

(아
아)

12월 09일

(악향)

연번	순번	목	연장	비고	연번	순번	목	연장	비고
1	군열	0.1 mm	0.7 m		55				
2	군열	0.1 mm	0.7 m		56				
3	군열	0.2 mm	0.65 m		57				
4	군열	0.1 mm	0.7 m		58				
5	군열	0.2 mm	0.65 m		59				
6	군열	0.2 mm	0.4 m		60				
7	군열	0.2 mm	7.0 m		61				
8	군열	0.2 mm	1.2 m		62				
9	군열	0.1 mm	0.4 m		63				
10	강계부 군열	0.3 mm	0.5 m	신규	64				
11	강계부 군열	0.3 mm	1.0 m	신규	65				
12	강계부 군열	0.3 mm	1.0 m	신규	66				
13	강계부 군열	0.3 mm	1.0 m	신규	67				
14					68				
15					69				
16					70				
17					71				
18					72				
19					73				
20					74				
21					75				
22					76				
23					77				
24					78				
25					79				
26					80				
27					81				
28					82				
29					83				
30					84				
31					85				
32					86				
33					87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

시	행	사	영	역	영	영	역	사	과		장	아	지	단					
									계	업									
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검용역						(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국토인안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이복영	간원강 김경기 문은석					0220 (0.3mm이하 : 흑색) 0420 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 황색) 0620 (0.5mm초과 1.0mm이하 : 적색) 1020 (1.0mm이상 : 분홍색)	점목도상판리 망상 박리,박락,표손 백태	0220 점목도상판리, 총판리 0420 철근노출 0620 누수, 슬럼프 1020 시공이음판리, 총판리		