


호남고속선 죽산교-308(75.192~75.199km, S62-2)

75K199


75K192



가
(아
0앞)

(후안)

PCL상면



T2
(0_T 0_H)

(가) 0원

연번	순번	목	연장	비고	연번	순번	목	연장	비고
1	군열	0.1 mm	0.65 m		55				
2	군열	0.2 mm	0.7 m		56				
3	관계부 군열	0.3 mm	0.5 m		57				
4	군열	0.1 mm	0.7 m		58				
5	군열	0.2 mm	1.2 m		59				
6	군열	0.1 mm	0.4 m		60				
7	군열	0.1 mm	0.4 m		61				
8	군열	0.1 mm	0.4 m		62				
9	군열	0.1 mm	0.4 m		63				
10	군열	0.1 mm	0.4 m		64				
11	군열	0.1 mm	0.3 m		65				
12	군열	0.1 mm	0.3 m		66				
13	군열	0.1 mm	0.3 m		67				
14	군열	0.1 mm	0.3 m		68				
15	군열	0.1 mm	0.3 m		69				
16	관계부 군열	0.3 mm	1.2 m	신규	70				
17	관계부 군열	0.3 mm	1.0 m	신규	71				
18	관계부 군열	0.3 mm	1.0 m	신규	72				
19					73				
20					74				
21					75				
22					76				
23					77				
24					78				
25					79				
26					80				
27					81				
28					82				
29					83				
30					84				
31					85				
32					86				
33					87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

시	행 사	영 역	영 역	영 역	사	구 간			
						과 목 명	단 위		
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검용역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국국토안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이 박영 김 경 기 윤 석 기	간 원 강 김 경 기 윤 석 기		0.3m이하 : 폭식	참목도상본리	
							0.3m초과 0.5m이하 : 형식	양상	
							0.5m초과 1.0m이하 : 적석	바닥, 바릭, 파손	
							1.0m이상 : 분포식	백태	
							0.3m이하 : 폭식	재료본리	
							0.3m초과 0.5m이하 : 형식	철근도출	
							부수, 슬래브		
							시공이음본리, 종본리		