



한남고수전투장-1(75.435~75.440 (L=10m))




아
0호

(아호)



21

(주)원



연번	순차	목	연장	비고	연번	순차	목	연장	비고
1	균열	0.2 mm	0.4 m	m	55				
2	균열	0.2 mm	0.2 m		56				
3	균열	0.2 mm	0.4 m		57				
4	강재부 균열	0.3 mm	1.2 m	m	58				
5	균열	0.5 mm	0.4 m	m	59				
6	강재부 균열	0.3 mm	0.9 m	m	60				
7	균열	0.2 mm	0.8 m	m	61				
8	균열	0.5 mm	0.4 m	m	62				
9	균열	0.2 mm	0.4 m	m	63				
10	균열	0.2 mm	0.4 m	m	64				
11	균열	0.1 mm	0.4 m	m	65				
12	균열	0.2 mm	0.4 m	m	66				
13	균열	0.2 mm	0.4 m	m	67				
14	균열	0.2 mm	0.8 m	m	68				
15	강재부 균열	0.3 mm	0.3 m	m	69				
16	강재부 균열	0.3 mm	0.9 m	m	70				
17	강재부 균열	0.3 mm	0.9 m	m	71				
18	균열	0.2 mm	0.4 m	m	72				
19	균열	0.2 mm	0.4 m	m	73				
20	강재부 균열	0.3 mm	0.9 m	m	74				
21	강재부 균열	0.3 mm	0.3 m	m	75				
22	균열	0.2 mm	0.4 m	m	76				
23	강재부 균열	0.3 mm	0.9 m	m	77				
24	균열	0.1 mm	0.8 m	m	78				
25	균열	0.2 mm	0.8 m	m	79				
26	균열	0.1 mm	0.4 m	m	80				
27	균열	0.1 mm	0.4 m	m	81				
28	균열	0.2 mm	0.4 m	m	82				
29	균열	0.2 mm	0.8 m	m	83				
30	균열	0.4 mm	0.8 m	m	84				
31	균열	0.6 mm	0.6 m	2017년도 보수	85				
32	균열	0.7 mm	0.6 m	2017년도 보수	86				
33	균열	0.1 mm	0.5 m	m	87				
34	균열	0.1 mm	0.4 m	m	88				
35	균열	0.1 mm	0.4 m	m	89				
36	균열	0.1 mm	0.4 m	m	90				
37	균열	0.1 mm	0.6 m	m	91				
38	균열	1.0 mm	0.6 m	신규	92				
39	균열	0.3 mm	0.8 m	신규	93				
40	강재부 균열	0.2 mm	1.0 m	신규	94				
41	강재부 균열	0.2 mm	1.0 m	신규	95				
42	강재부 균열	0.2 mm	1.0 m	신규	96				
43	강재부 균열	0.2 mm	1.0 m	신규	97				
44	강재부 균열	0.2 mm	1.0 m	신규	98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

시	행 사	용 역 명	용 역 사	이 복 영		구 간	
				개 설 전 지	분 야 별 평 양 지		
KORAIL KOREA RAILROAD 한국철도공사		2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트계도 점검공역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국국토안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이 복 영 김 원 강 김 경 기 문 준 석	원	0220 (0.3m이하 : 철석)	참목도상분리
						0420 (0.3m초과 0.5m이하 : 형석)	양상
						0620 (0.5m초과 1.0m미만 : 적석)	박리, 박락, 파손
						1020 (1.0m이상 : 분출석)	백태
							누수, 음운부
							시공이음분리, 총분리