

호남고속선 동리코_46 (76.014~76.021km, S9-5)

76K014

76K021

9 SPAN - 5

PCL상면

TCL	TCL
TCL	TCL

TM.107.4

TM.045.2

(아
0와
)

(아
안)

	1		(+)	0.1/0.6
(-)	2			0.3/0.9
	3		(+)	0.1/0.6
	4			
	5			
	6		(+)	0.1/0.6
	7			
	8			
	9			
	10		(+)	0.1/0.6
(-)	11		(-)	0.1/0.6

TCL상	TCL상
TCL	TCL

PCL상면

② 16.0.2/1.2

③ 16.0.2/1.2

④ 16.0.2/1.2

⑤ 16.0.2/1.2

TCL 20

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$
$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		

TM.231.4

TM.262.2

TCL 05	TCL 05
--------	--------

PCL상면

P9

연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	균열	0.1	mm	0.4	m	55			
2	강재부 균열	0.3	mm	0.4	m	56			
3	균열	0.1	mm	0.4	m	57			
4	균열	0.1	mm	0.4	m	58			
5	균열	0.1	mm	0.4	m	59			
6	강재부 균열	0.3	mm	0.5	m	60			
7	균열	0.1	mm	0.4	m	61			
8	균열	0.1	mm	0.4	m	62			
9	균열	0.1	mm	0.7	m	63			
10	균열	0.1	mm	0.3	m	64			
11	균열	0.1	mm	0.3	m	65			
12	균열	0.1	mm	0.3	m	66			
13	균열	0.1	mm	0.7	m	67			
14	균열	0.1	mm	0.3	m	68			
15	균열	0.1	mm	0.7	m	69			
16	균열	0.1	mm	0.7	m	70			
17	균열	0.1	mm	0.7	m	71			
18	균열	0.2	mm	1.2	m	72			
19	균열	0.2	mm	0.4	m	73			
20	균열	0.1	mm	0.4	m	74			
21	균열	0.2	mm	1.2	m	75			
22	균열	0.2	mm	1.2	m	76			
23	균열	0.2	mm	1.2	m	77			
24					78				
25					79				
26					80				
27					81				
28					82				
29					83				
30					84				
31					85				
32					86				
33					87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

[illegible]