

호남고속선 중리교_133 (76.609~76.616km, S27-2)

[illegible]

연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	균열	0.1	mm	0.4	m	55			
2	균열	0.1	mm	0.4	m	56			
3	균열부 균열	0.3	mm	0.3	m	57			
4	균열	0.2	mm	0.8	m	58			
5	평상균열	0.3	m	7	m	59			
6	평상균열	0.3	m	7	m	60			
7	균열	0.1	mm	0.4	m	61			
8	균열	0.1	mm	0.4	m	62			
9	균열	0.1	mm	0.4	m	63			
10	균열	0.1	mm	0.3	m	64			
11	균열	0.1	mm	0.4	m	65			
12	균열	0.1	mm	0.4	m	66			
13	균열	0.1	mm	0.4	m	67			
14	균열	0.1	mm	0.4	m	68			
15	균열	0.1	mm	0.4	m	69			
16	균열	0.1	mm	0.4	m	70			
17	균열	0.1	mm	0.4	m	71			
18	균열부 균열	0.2	mm	0.5	m	72			
19					신규	73			
20						74			
21						75			
22						76			
23						77			
24						78			
25						79			
26						80			
27						81			
28						82			
29						83			
30						84			
31						85			
32						86			
33						87			
34						88			
35						89			
36						90			
37						91			
38						92			
39						93			
40						94			
41						95			
42						96			
43						97			
44						98			
45						99			
46						100			
47						101			
48						102			
49						103			
50						104			
51						105			
52						106			
53						107			
54						108			

시행	사명	종업원명	종업원사	종업원		종업원
				종업원명	종업원사	
한국철도공사 KOREA RAILROAD	홍남고속선 오송-광주승강간 콘크리트케도 점검용역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국콘크리트안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이복영	강문기 윤성기	0220 (0.3mm이하 : 황색) 0420 (0.3mm초과 ~ 0.5mm이하 : 녹색) 0620 (0.5mm초과 ~ 1.0mm이하 : 적색) 1020 (1.0mm초과 : 분홍색)	점검대상관리 양정 불수출물 배리(배락) 파손 배타 오염 시공이음관리(측면관리)