

호남고속선 중리교_157 (76.777~76.784km, S32-1)

76K784

32 SPAN - 1

76K777

PCL상

TCI 光田

TCL상표

TM.096.2

TM.280.1

(아) 0원

(아
0호)

TCL상면	TCL추면
-------	-------

TCL集团

PCL상표

PCL상표

TCL측면	TCL상면
-------	-------

TCL상표

2주
(앞)

(주)한화

TM.250.3

TM.250.

TCL상	면
TCL추	면

TCL集团

PCL상표

PCL상표

P31

P31

연번	순상	목	연장	비고	연번	순상	목	연장	비고
1	균열	0.1 mm	0.4 m		55				
2	균열	0.1 mm	0.7 m		56				
3	강재부 균열	0.3 mm	0.5 m		57				
4	균열	0.1 mm	0.4 m		58				
5	강재부 균열	0.3 mm	0.5 m		59				
6	균열	0.1 mm	0.4 m		60				
7	균열	0.1 mm	0.3 m		61				
8	강재부 균열	0.3 mm	0.3 m		62				
9	균열	0.1 mm	0.7 m		63				
10	강재부 균열	0.3 mm	0.3 m		64				
11	균열	0.1 mm	0.4 m		65				
12	균열	0.1 mm	0.7 m		66				
13	균열	0.1 mm	0.4 m		67				
14	강재부 균열	0.3 mm	0.3 m		68				
15	균열	0.1 mm	0.7 m		69				
16	강재부 균열	0.3 mm	0.3 m		70				
17	균열	0.1 mm	0.4 m		71				
18	강재부 균열	0.3 mm	0.3 m		72				
19	균열	0.1 mm	0.3 m		73				
20	균열	0.1 mm	0.3 m		74				
21	강재부 균열	0.3 mm	0.3 m		75				
22	균열	0.1 mm	0.7 m		76				
23	강재부 균열	0.3 mm	0.3 m		77				
24	균열	0.3 mm	0.8 m		78				
25	균열	0.2 mm	0.8 m		79				
26	균열	0.1 mm	0.4 m		80				
27	균열	0.1 mm	0.4 m		81				
28	균열	0.1 mm	0.4 m		82				
29	균열	0.1 mm	0.4 m		83				
30	균열	0.1 mm	0.4 m		84				
31					85				
32					86				
33					87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

[illegible]