

호남고속선 유형제1교-41(77.335~77.342km, S9-1)

77K335

77K342
9 SPAN - 1

TCL측면
TCL상면

TM.190.4

TM.163.2

TCL측면
TCL상면

TM.080.3

TM.148.3

시	행	사	공	역	명	공	역	사	구간	
									좌 역 앞 좌 역 뒤	우 역 앞 우 역 뒤
한국철도공사 KOREA RAILROAD										
2017년도 호남고속선 오송-광주승강간 콘크리트케도 점검용역										
(주)한국구조물안전연구원 (주)한국토인안전연구원 (제)한국건설품질연구원										
이 복 영										
각 역 앞 지점 좌 역 앞 지점 우 역 앞 지점										
구간										
0.220 (0.30m)차 : 황색									원목도상판리	
0.420 (0.30m초과 0.50m)차 : 청색									양상	
0.620 (0.50m초과 1.00m)차 : 적색									바리, 바리 파손	
1.020 (1.00m)차 : 분홍색									변대	
0.220 (0.30m)차 : 황색									재로판리	
0.420 (0.30m초과 0.50m)차 : 청색									철판노출	
0.620 (0.50m초과 1.00m)차 : 적색									누수습윤부	
1.020 (1.00m)차 : 분홍색									시공미흡판리, 총판리	