

한남고속선 원형제2코 - 토양노반 - 11(80.257~80.267km, L=10.4m)

80K257

80K267.4

HSB 측면
HSB 상면

TCL 측면
TCL 상면

TCL 상면

제출권리크

TCL 상면

TCL 측면
TCL 상면

HSB 측면
HSB 상면

TM.142.3 TM.142.2

TM.159.2

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯
⑰	⑱	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖	㉗	㉘	㉙	㉚	㉛	㉜	㉝	㉞

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯
⑰	⑱	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖	㉗	㉘	㉙	㉚	㉛	㉜	㉝	㉞

연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	군열 0.2	mm	0.45 m		51	군열 0.1	mm	0.45 m	
2	군열 0.1	mm	0.45 m		52	군열 0.1	mm	0.45 m	
3	군열 0.1	mm	0.45 m		53	군열 0.1	mm	0.45 m	
4	군열 0.2	mm	0.45 m		54	군열 0.1	mm	0.45 m	
5	군열 0.2	mm	0.45 m		55	군열 0.1	mm	0.45 m	
6	군열 0.2	mm	0.45 m		56	군열 0.1	mm	0.45 m	
7	군열 0.2	mm	0.45 m		57	군열 0.1	mm	0.45 m	
8	군열 0.2	mm	0.45 m		58	군열 0.1	mm	0.45 m	
9	군열 0.2	0	0.45 m		59	군열 0.1	mm	0.45 m	
10	군열 0.2	mm	0.45 m		60	군열 0.1	mm	0.45 m	
11	군열 0.2	mm	0.45 m		61	군열 0.1	mm	0.45 m	
12	군열 0.2	mm	0.8 m		62	군열 0.1	mm	0.5 m	
13	군열 0.2	mm	0.45 m		63	군열 0.1	mm	0.5 m	
14	군열 0.2	mm	0.45 m		64	군열 0.1	mm	0.4 m	
15	군열 0.2	mm	0.45 m						
16	군열 0.2	mm	0.45 m						
17	군열 0.2	mm	0.45 m						
18	군열 0.2	mm	0.45 m						
19	군열 0.2	mm	0.45 m						
20	군열 0.2	mm	0.45 m						
21	군열 0.2	mm	0.45 m						
22	군열 0.2	mm	0.45 m						
23	군열 0.2	mm	0.45 m						
24	군열 0.2	mm	0.45 m						
25	군열 0.2	mm	0.45 m						
26	군열 0.2	mm	0.45 m						
27	군열 0.2	mm	0.45 m						
28	군열 0.2	mm	0.45 m						
29	군열 0.2	mm	0.45 m						
30	군열 0.2	mm	0.45 m						
31	군열 0.2	mm	0.45 m						
32	군열 0.2	mm	0.45 m						
33	군열 0.1	mm	0.5 m						
34	군열 0.1	mm	0.45 m						
35	군열 0.1	mm	0.45 m						
36	군열 0.1	mm	0.45 m						
37	군열 0.1	mm	0.45 m						
38	군열 0.1	mm	0.45 m						
39	군열 0.1	mm	0.45 m						
40	군열 0.1	mm	0.45 m						
41	군열 0.1	mm	0.45 m						
42	군열 0.1	mm	0.45 m						
43	군열 0.1	mm	0.45 m						
44	군열 0.1	mm	0.45 m						
45	군열 0.1	mm	0.45 m						
46	군열 0.1	mm	0.45 m						
47	군열 0.1	mm	0.45 m						
48	군열 0.1	mm	0.45 m						
49	군열 0.1	mm	0.45 m						
50	군열 0.1	mm	0.45 m						

시행사	용역명	용역처	이 박영		견인
			계약책임자	분업책임자	
KORAIL KOREA RAILROAD 한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송~광주승정간 콘크리트케도 점검용역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국국토인원구원 (재) 한국건설품질연구원	간영강 김경기 윤석기	0220 (0.3mm이하 : 흑색) 0420 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 황색) 0820 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색) 1020 (1.0mm이상 : 분홍색)	 천목도상본리
					 양산
					 월근노출
					 누수, 슬럼부
					 지층이음본리, 종본리