

2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 콘크리트 궤도 점검용역

- 외관조사망도 -


2017. 11.

B54_모현천교(150k745~150k920, L=175m)
G74_모현천교_토공노반(150k920~151k023, L=103m)


15. B54_모현천교

점검 일자	2017. 07.12~2017. 10.25
평균 기온	15.5 ~ 24.5℃


외관조사망도 번호
B54_호남고속선 모현천교_1(1 SPAN -1)




B54_호남고속선 모현천교_2(1 SPAN -2)




외관조사망도 번호
B54_호남고속선 모현천교_3(1 SPAN -3)



외관조사망도 번호
B54_호남고속선 모현천교_4(1 SPAN -4)




외관조사망도 번호
B54_호남고속선 모현천교_5(1 SPAN -5)




외관조사망도 번호
B54_호남고속선 모현천교_6(2 SPAN -1)

[illegible]


외관조사망도 번호
B54_호남고속선 모현천교_7(2 SPAN -2)



외관조사망도 번호
B54_호남고속선 모현천교_8(2 SPAN -3)



외관조사망도 번호
B54_호남고속선 모현천교_9(2 SPAN -4)




외관조사망도 번호
B54_호남고속선 모현천교_10(2 SPAN -5)



외관조사망도 번호
B54_호남고속선 모현천교_11(3 SPAN -1)



외관조사망도 번호
B54_호남고속선 모현천교_12(3 SPAN -2)



외관조사망도 번호
B54_호남고속선 모현천교_13(3 SPAN -3)



시 행 사	용 역 명	용 역 사	과 업 장 려 자		단	종	과 업 책 임 자		재료분리	재료분리	
			과 업 책 임 자	분 리 책 임 자							
 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 콘크리트케도 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국국토안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이복영	라운강 김경기 윤석기	단	종	0.2/2.0 (0.3mm이하 : 흑색)	침목도상분리		재료분리	
							0.4/2.0 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	망상균열		철근노출	
							0.6/2.0 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	바리, 박락, 파손		누수, 습윤부	
							1.0/2.0 (1.0mm이상 : 분홍색)	백태		시공이음분리, 총분리	

외관조사망도 번호
B54_호남고속선 모현천교_14(3 SPAN -4)



시 행 사	용 역 명	용 역 사	과 업 장 려 자		단	종	과 업 책 임 자	분 리 책 임 자	재료분리	재료분리
			과 업 책 임 자	분 리 책 임 자						
 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 콘크리트케도 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국국토안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이복영	라운강 김경기 윤석기	단	종	과 업 책 임 자	분 리 책 임 자	재료분리	재료분리
		</								

외관조사망도 번호
B54_호남고속선 모현천교_15(3 SPAN -5)



외관조사망도 번호
B54_호남고속선 모현천교_16(4 SPAN -1)



외관조사망도 번호
B54_호남고속선 모현천교_17(4 SPAN -2)




외관조사망도 번호
B54_호남고속선 모현천교_18(4 SPAN -3)



외관조사망도 번호
B54_호남고속선 모현천교_19(4 SPAN -4)



외관조사망도 번호
B54_호남고속선 모현천교_20(4 SPAN -5)



시 행 사	용 역 명	용 역 사	과 업 장 려 자		단	종	과 업 책 임 자		재료분리	재료분리	
			과 업 책 임 자	분 리 책 임 자							
 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국국토안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이복영	라운강 김경기 윤석기	단	종	0.2/2.0 (0.3mm이하 : 흑색)	침목도상분리		재료분리	
							0.4/2.0 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	망상균열		철근노출	
							0.6/2.0 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	바리, 박락, 파손		누수, 습윤부	
							1.0/2.0 (1.0mm이상 : 분홍색)	백태		시공이음분리, 총분리	

외관조사망도 번호
B54_호남고속선 모현천교_21(5 SPAN -1)



외관조사망도 번호
B54_호남고속선 모현천교_22(5 SPAN -2)



외관조사망도 번호
B54_호남고속선 모현천교_23(5 SPAN -3)



시행사	용역명	용역사	과업참여자		단	종	재료	
			과업책임자	분야별책임자			재료명	재료비
 KORAIL 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 콘크리트케도 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국국토안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이복영	라운강 김경기 윤석기	단	종	침목도상분리	재료분리
							망상균열	철근노출
							바리, 박락, 파손	누수, 습윤부
							백태	시공이음분리, 총분리

외관조사망도 번호
B54_호남고속선 모현천교_24(5 SPAN -4)



외관조사망도 번호
B54_호남고속선 모현천교_25(5 SPAN -5)

