

2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 콘크리트 궤도 점검용역

- 외관조사망도 -


2017. 11.

B61_와룡천교(166k866~166k906, L=40m)
G91_와룡천교_토공노반(166k906~167k124, L=218m)


49. B61_와룡천교

점검 일자	2017. 07.12~2017. 10.25
평균 기온	15.5 ~ 24.5℃


외관조사망도 번호
B61_호남고속선 와룡천교_1(1 SPAN -1)




외관조사망도 번호
B61_호남고속선 와룡천교_2(1 SPAN -2)




B61_호남고속선 와룡천교_3(1 SPAN -3)



외관조사망도 번호
B61_호남고속선 와룡천교_4(1 SPAN -4)



외관조사망도 번호
B61_호남고속선 와룡천교_5(1 SPAN -5)



시행사	용역명	용역사	과업참여자		단제					
			과업책임자	분야별책임자						
 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주승강장 본크리트케도 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국토목건축연구원 (재)한국건설기술연구원	이복영	라윤강 김영기 윤석기	단제	 0.2/2.0 (0.3mm이하 : 흑색)	침목도상분리		재료분리	
						 0.4/2.0 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	망상균열		철근노출	
						 0.6/2.0 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	박리, 박락, 파손		누수, 습윤부	
						 1.0/2.0 (1.0mm이상 : 분홍색)	백태		시공이음분리, 총분리	