

[논산천교(천안방향)] [PSC I형교] 결과표

개별교량명 : 논산천교(천안방향)																
부재의 분류		상부구조		2차부재	기타부재					받침	하부구조		내구성 요소			
경간번호	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	지점번호	신축이음	교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)	염화물(상)	염화물(하)
PSCI[1]	PSC I형	b	b	b	a	b	b	A1	a	b	b	q	a	a	a	a
PSCI[2]	PSC I형	b	b	b	a	a	b	P1	x	b	b	q	x	x	x	x
PSCI[3]	PSC I형	b	c	b	a	a	c	P2	x	b	b	q	x	x	x	x
PSCI[4]	PSC I형	b	b	b	a	a	b	P3	x	b	b	q	x	x	x	x
PSCI[5]	PSC I형	b	b	b	a	a	a	P4	x	b	b	q	x	x	x	x
PSCI[6]	PSC I형	c	b	c	b	a	c	P5	x	b	b	q	x	x	a	a
PSCI[7]	PSC I형	c	b	b	a	a	c	P6	x	b	b	q	x	x	x	x
PSCI[8]	PSC I형	b	b	b	a	a	c	P7	x	b	b	q	x	x	x	x
PSCI[9]	PSC I형	b	b	b	a	a	b	P8	x	b	b	q	x	x	x	x
PSCI[10]	PSC I형	b	b	b	a	a	b	P9	x	b	b	q	x	a	x	x
PSCI[11]	PSC I형	b	b	b	b	a	c	P10	x	b	b	q	a	x	x	x
	0							A2	a	b	b	q	a	a	a	a
평균		0.236	0.218	0.218	0.118	0.109	0.282		0.100	0.200	0.200	0.000	0.100	0.100	0.100	0.100
가중치		18	20	5	7	3	2		9	9	20	0	2	2	2	1
(평균X가중치)/가중치합		0.043	0.044	0.011	0.008	0.003	0.006		0.009	0.018	0.040	0.000	0.002	0.002	0.002	0.001
1. 환산결함도 점수 =															0.188	
2. 상태평가 결과 =															B	

[논산천교(천안방향)] 결과표

개별교량명 : 논산천교(천안방향)						
구분	구조형식	환산 결함도점수	상태평가 결과	연장(m)	연장비	환산결함도점수 X 연장비
논산천교(천안방향)	PSC I형교	0.188	B	550.0	1.000	0.188
합계(Σ)				550.0	1.000	0.188
<평가자 의견>						
1. 환산결함도 점수 =						0.188
2. 상태평가 결과 =						B

[논산천교(천안방향)] 상태평가 결과표

교 량 명 : 논산천교(천안방향)							
구성교량명	환산 결함도점수	상태평가 등급	연장 (M)	차선	길이 X 차선	연장비	환산결함도점수 X 연장비
논산천교(천안방향)	0.188	B	550.0	2	1,100	1.000	0.188
합계(Σ)			550.0		1,100	1	0.188
<평가자 의견>							
1. 평가지수 =							0.188
2. 상태평가 결과 =							B