

[논산천교(논산방향)] [PSC I형교] 결과표

개별교량명 : 논산천교(논산방향)																
부재의 분류		상부구조		2차부재	기타부재					받침	하부구조		내구성 요소			
경간번호	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	지점번호	신축이음	교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)	염화물(상)	염화물(하)
PSCI[1]	PSC I형	b	a	b	b	b	b	A1	b	a	c	q	a	a	a	a
PSCI[2]	PSC I형	a	a	b	a	a	b	P1	x	b	b	q	a	a	x	a
PSCI[3]	PSC I형	b	a	a	a	a	b	P2	x	c	c	q	x	x	x	x
PSCI[4]	PSC I형	b	b	a	a	a	b	P3	x	b	b	q	x	x	x	x
PSCI[5]	PSC I형	b	a	b	a	a	b	P4	x	b	b	q	a	x	x	x
PSCI[6]	PSC I형	b	b	b	a	a	c	P5	x	b	b	q	a	x	x	x
PSCI[7]	PSC I형	c	b	b	a	a	c	P6	x	b	b	q	x	x	x	x
PSCI[8]	PSC I형	b	b	b	a	a	b	P7	x	b	b	q	x	x	x	x
PSCI[9]	PSC I형	b	b	b	a	a	b	P8	x	b	b	q	x	x	x	x
PSCI[10]	PSC I형	b	a	a	a	a	c	P9	x	b	b	q	x	x	x	x
PSCI[11]	PSC I형	b	b	b	a	a	b	P10	x	b	b	q	x	a	x	x
	0							A2	a	b	c	q	x	x	x	x
평균		0.209	0.155	0.173	0.109	0.109	0.255		0.150	0.208	0.250	0.000	0.100	0.100	0.100	0.100
가중치		18	20	5	7	3	2		9	9	20	0	2	2	2	1
(평균X가중치)/가중치합		0.038	0.031	0.009	0.008	0.003	0.005		0.014	0.019	0.050	0.000	0.002	0.002	0.002	0.001
1. 환산결함도 점수 =															0.182	
2. 상태평가 결과 =															B	

[논산천교(논산방향)] 결과표

개별교량명 : 논산천교(논산방향)						
구분	구조형식	환산 결함도점수	상태평가 결과	연장(m)	연장비	환산결함도점수 X 연장비
논산천교(논산방향)	PSC I형교	0.182	B	550.0	1.000	0.182
합계(Σ)				550.0	1.000	0.182
<평가자 의견>						
1. 환산결함도 점수 =						0.182
2. 상태평가 결과 =						B

[논산천교(논산방향)] 상태평가 결과표

교 량 명 : 논산천교(논산방향)							
구성교량명	환산 결함도점수	상태평가 등급	연장 (M)	차선	길이 X 차선	연장비	환산결함도점수 X 연장비
논산천교(논산방향)	0.182	B	550.0	2	1,100	1.000	0.182
합계(Σ)			550.0		1,100	1	0.182
<평가자 의견>							
1. 평가지수 =							0.182
2. 상태평가 결과 =							B