

차령터널(천안방향)								
균열 심도					균열 심도			
측정번호	건전부			평균	측정번호	건전부		
1	29.4	29.4	29.5	29.4	2	33.8	33.6	33.5
측정위치	균열부(수직균열 cw=0.3mm)			평균	측정위치	균열부(수직균열 cw=0.3mm)		
SPAN 80	103.1	103.3	103.1	103.2	SPAN 82	131.1	131.4	131.1
	균열 깊이			품질		균열 깊이		
	50.4			5.10		56.6		
균열 심도								
측정번호	건전부			평균				
1	35.2	35.3	34.9	35.1				
측정위치	균열부(수직균열 cw=0.3mm)			평균				
SPAN 115	125.6	125.3	126.1	125.7				
	균열 깊이			품질				
	51.5			4.27				

균열 심도				
측정번호	건전부			평균
1	29.4	29.4	29.5	29.4
측정위치	균열부(수직균열 cw=0.3mm)			평균
SPAN 80	103.1	103.3	103.1	103.2
	균열 깊이			품질
	50.4			5.10

	균열 심도			
측정번호	건전부			
2	33.8	33.6	33.5	33.6
측정위치	균열부(수직균열 cw=0.3mm)			
SPAN 82	131.1	131.4	131.1	131.2
	균열 깊이			품질
	56.6			4.46

균열 심도				
측정번호	건전부			평균
1	35.2	35.3	34.9	35.1
측정위치	균열부(수직균열 cw=0.3mm)			평균
SPAN 115	125.6	125.3	126.1	125.7
	균열 깊이			품질
	51.5			4.27

