

[야목2교(목포1)] [PSCI] 결과표

개별교량명 야목2교(목포1)															
부재의 분류		상부구조		2차부재	기타부재				받침	하부구조		내구성 요소			
번호	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)	염화물(상)	염화물(하)
PSCI[1]	PSCI	a	c	b	b	q	b	b	b	c	q	x	a	x	x
PSCI[2]	PSCI	a	c	b	b	q	b	x	b	b	q	x	a	x	x
PSCI[3]	PSCI	b	c	b	b	q	b	x	c	b	q	a	x	x	x
PSCI[4]	PSCI	b	b	b	b	q	c	b	c	b	q	x	x	x	x
PSCI[5]	PSCI	b	c	b	b	q	c	x	b	b	q	a	a	x	x
PSCI[6]	PSCI	c	b	b	a	q	c	x	b	b	q	a	x	x	x
PSCI[7]	PSCI	b	b	b	a	q	c	b	b	b	q	x	x	x	x
PSCI[8]	PSCI	b	b	b	b	q	c	x	b	b	q	x	x	x	x
PSCI[9]	PSCI	b	b	b	b	q	b	x	b	b	q	x	x	x	x
PSCI[10]	PSCI							b	b	b	q	x	x	x	x
평균	PSCI	0.200	0.289	0.200	0.178	—	0.311	0.200	0.244	0.222	—	0.100	0.100	—	—
가중치		21	20	5	7	—	2	9	9	20	—	4	3	—	—
(평균X가중치)/가중치합		0.042	0.058	0.010	0.012	—	0.006	0.018	0.022	0.044	—	0.004	0.003	—	—
1. 환산결함도 점수 =															0.220
2. 상태평가 결과 =															B