

손 상 집 계 표

공구	사업소	구조물 명	구 조 물 명	도 면 번 호	연 번	경간	부재	선별	세부 위치	손상 내용	세부 손상유형	목		연장	개소	총량		하자 여부	비고	
												물량	단위			물량	단위			물량
2-2	익산	호암교	호암교	호암교-1	호암교-1-1	S1-T2	교량상부	T1	신축이음	볼트탈락	덜개판볼트탈락		-	-	1EA	1.00	EA	하자	16상	
2-2	익산	호암교	호암교	호암교-1	호암교-1-2	S1-T1	교량상부	T1	방호스크린	콘크리트파손		0.1	m	0.2	m	1EA	0.02	m'	하자	18상
2-2	익산	호암교	호암교	호암교-1	호암교-1-3	S1-T1	교량상부	T1	방호스크린	콘크리트파손		0.1	m	0.2	m	1EA	0.02	m'	하자	18상
2-2	익산	호암교	호암교	호암교-1	호암교-1-4	S1-T1	교량상부	T1	신축이음	볼트탈락	덜개판볼트탈락		-	-	1EA	1.00	EA	하자	18상	
2-2	익산	호암교	호암교	호암교-2	호암교-2-1	S2-T1	교량상부	T1	방호스크린	콘크리트파손		0.1	m	0.2	m	1EA	0.02	m'	하자	15하
2-2	익산	호암교	호암교	호암교-2	호암교-2-2	S2-중앙	교량상부	T1	배수시설	이물침투적		-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	17하	
2-2	익산	호암교	호암교	호암교-2	호암교-2-3	S2-T1	교량상부	T1	방호스크린	콘크리트파손		0.1	m	0.2	m	1EA	1.00	EA	하자	18상
2-2	익산	호암교	호암교	호암교-3	호암교-3-1	S3-T1	교량상부	T1	공동구	덜개파손		-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	18상	
2-2	익산	호암교	호암교	호암교-3	호암교-3-2	S3-T1	교량상부	T1	공동구	덜개파손		-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	17상	
2-2	익산	호암교	호암교	호암교-5	호암교-5-1	S5-T1	교량상부	T1	방호스크린	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m'	하자	17상
2-2	익산	호암교	호암교	호암교-5	호암교-5-2	S5-T2	교량상부	T2	공동구	덜개파손		-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	17상	
2-2	익산	호암교	호암교	호암교-6	호암교-6-1	S6-T2	교량상부	T2	신축이음	볼트탈락	덜개판볼트탈락		-	-	1EA	1.00	EA	하자	15하	
2-2	익산	호암교	호암교	호암교-6	호암교-6-2	S6-T2	교량상부	T2	방호스크린	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m'	하자	16상
2-2	익산	호암교	호암교	호암교-7	호암교-7-1	S7-중앙	교량상부	T1	궤도부	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	16상
2-2	익산	호암교	호암교	호암교-7	호암교-7-2	S7-T2	교량상부	T2	방호스크린	자물쇠망실		-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	17하	
2-2	익산	호암교	호암교	호암교-9	호암교-9-1	S9-T2	교량상부	T2	방호스크린	콘크리트파손		0.1	m	0.2	m	1EA	0.02	m'	하자	17상
2-2	익산	호암교	호암교	호암교-9	호암교-9-2	S9-T1	교량상부	T2	방호스크린	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m'	하자	18상
2-2	익산	호암교	호암교	호암교-10	호암교-10-1	S10-T2	교량상부	T2	공동구	덜개파손		-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	17상	
2-2	익산	호암교	호암교	호암교-10	호암교-10-2	S10-T1	교량상부	T1	공동구	덜개파손		-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	17상	
2-2	익산	호암교	호암교	호암교-10	호암교-10-3	S10-T1	교량상부	T1	공동구	덜개파손		-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	18상	
2-2	익산	호암교	호암교	호암교-11	호암교-11-1	S11-T2	교량상부	T2	공동구	덜개불량		-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	17상	
2-2	익산	호암교	호암교	호암교-11	호암교-11-2	S11-T2	교량상부	T2	공동구	덜개파손		-	-	-	2EA	2.00	EA	하자	18상	
2-2	익산	호암교	호암교	호암교-11	호암교-11-3	S11-T1	교량상부	T2	공동구	덜개파손		-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	18상	
2-2	익산	호암교	호암교	호암교-12	호암교-12-1	S12-T2	교량상부	T2	공동구	덜개파손		-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	17상	
2-2	익산	호암교	호암교	호암교-12	호암교-12-2	S12-T2	교량상부	T2	신축이음	볼트탈락	덜개판볼트탈락		-	-	1EA	1.00	EA	하자	17상	
2-2	익산	호암교	호암교	호암교-12	호암교-12-3	S12-T1	교량상부	T2	공동구	덜개파손		-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	18상	
2-2	익산	호암교	호암교	호암교-12	호암교-12-4	S12-T2	교량상부	T2	공동구	덜개파손		-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	18상	
2-2	익산	호암교	호암교	호암교-13	호암교-13-1	S13-T2	교량상부	T2	신축이음	볼트탈락	덜개판볼트탈락		-	-	1EA	1.00	EA	하자	17상	
2-2	익산	호암교	호암교	호암교-14	호암교-14-1	S14-T2	교량상부	T2	방호스크린	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m'	하자	17하
2-2	익산	호암교	호암교	호암교-14	호암교-14-2	S14-T1	교량상부	T1	공동구	덜개파손		-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	17하	
2-2	익산	호암교	호암교	호암교-15	호암교-15-1	S15-T1	교량상부	T2	공동구	덜개파손		-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	18상	
2-2	익산	호암교	호암교	호암교-16	호암교-16-1	S16-T1	교량상부	T2	방호스크린	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m'	하자	18상
2-2	익산	호암교	호암교	호암교-18	호암교-18-1	S18-T1	교량상부	T1	방호스크린	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m'	하자	16상
2-2	익산	호암교	호암교	호암교-18	호암교-18-2	S18-T2	교량상부	T2	공동구	덜개파손		-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	16상	
2-2	익산	호암교	호암교	호암교-18	호암교-18-3	S18-T2	교량상부	T2	방호스크린	콘크리트파손		0.2	m	0.2	m	1EA	0.04	m'	하자	17하
2-2	익산	호암교	호암교	호암교-19	호암교-19-1	S19-T2	교량상부	T2	방호스크린	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	0.3	m	1EA	0.30	m	하자	17하
2-2	익산	호암교	호암교	호암교-19	호암교-19-2	S19-T1	교량상부	T2	공동구	덜개파손		-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	18상	
2-2	익산	호암교	호암교	호암교-20	호암교-20-1	S20-T1	교량상부	T1	방호스크린	콘크리트파손		0.1	m	0.2	m	1EA	0.02	m'	하자	16상
2-2	익산	호암교	호암교	호암교-20	호암교-20-2	S20-T1	교량상부	T1	방호스크린	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m'	하자	17상
2-2	익산	호암교	호암교	호암교-20	호암교-20-3	S20-T1	교량상부	T1	방호스크린	콘크리트파손		0.1	m	0.2	m	1EA	0.02	m'	하자	18상
2-2	익산	호암교	호암교	호암교-20	호암교-20-4	S20-T1	교량상부	T1	방호스크린	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	4EA	0.04	m'	하자	18상
2-2	익산	호암교	호암교	호암교-21	호암교-21-1	S21-T1	교량상부	T1	방호스크린	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	3EA	0.03	m'	하자	18상
2-2	익산	호암교	호암교	호암교-22	호암교-22-1	S22-T1	교량상부	T1	방호스크린	콘크리트파손		0.1	m	0.2	m	1EA	0.02	m'	하자	16상
2-2	익산	호암교	호암교	호암교-23	호암교-23-1	S23-T1	교량상부	T1	방호스크린	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m'	하자	17하
2-2	익산	호암교	호암교	호암교-24	호암교-24-1	S24-중앙	교량상부	T1	신축이음	이물침투적		-	2.0	m	1EA	2.00	m	하자	15하	
2-2	익산	호암교	호암교	호암교-24	호암교-24-2	S24-T2	교량상부	T2	공동구	덜개파손		-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	16상	
2-2	익산	호암교	호암교	호암교-24	호암교-24-3	S24-T1	교량상부	T1	신축이음	덜개판설치불량		-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	17상	
2-2	익산	호암교	호암교	호암교-25	호암교-25-1	S25-T2	교량상부	T2	신축이음	볼트탈락	덜개판볼트탈락		-	-	1EA	1.00	EA	하자	15하	
2-2	익산	호암교	호암교	호암교-25	호암교-25-2	S25-T1	교량상부	T1	공동구	덜개파손		-	-	-	2EA	2.00	EA	하자	18하	
2-2	익산	호암교	호암교	호암교-25	호암교-25-3	S25-T2	교량상부	T1	방호스크린	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m'	하자	18상
2-2	익산	호암교	호암교	호암교-26	호암교-26-1	S26-T1	교량상부	T1	방호스크린	콘크리트파손		0.1	m	0.5	m	1EA	0.05	m'	하자	16상
2-2	익산	호암교	호암교	호암교-26	호암교-26-2	S26-T2	교량상부	T2	방호스크린	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m'	하자	16상
2-2	익산	호암교	호암교	호암교-26	호암교-26-3	S26-T2	교량상부	T2	공동구	덜개파손		-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	17상	
2-2	익산	호암교	호암교	호암교-26	호암교-26-4	S26-T2	교량상부	T2	방호스크린	콘크리트파손		0.1	m	0.2	m	1EA	0.02	m'	하자	18상
2-2	익산	호암교	호암교	호암교-26	호암교-26-5	S26-T2	교량상부	T2	방호스크린	콘크리트파손		0.1	m	0.2	m	1EA	0.02	m'	하자	18상
2-2	익산	호암교	호암교	호암교-27	호암교-27-1	S27-T2	교량상부	T2	공동구	덜개누락		-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15하	
2-2	익산	호암교	호암교	호암교-27	호암교-27-2	S27-T1	교량상부	T1	공동구	덜개파손		-	-	-	2EA	2.00	EA	하자	18하	
2-2	익산	호암교	호암교	호암교-27	호암교-27-3	S27-T2	교량상부	T2	공동구	덜개파손		-	-	-	2EA	2.00	EA	하자	18하	
2-2	익산	호암교	호암교	호암교-28	호암교-28-1	S28-T2	교량상부	T2	공동구	덜개파손		-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	16상	
2-2	익산	호암교	호암교	호암교-28	호암교-28-2	S28-T2	교량상부	T2	방호스크린	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m'	하자	18상
2																				

손 상 집 계 표

공구	사업소	구조물 명	도 면 번 호	연 번	경간	부재	선별	세부 위치	손상 내용	세부 손상유형	폭		연장		개소	총량		하자 여부	비고
											물량	단위	물량	단위		물량	단위		
2-2	익산	호암교	호암교-39	호암교-39-1	S6	거더내부		신축이음	물받이누수	접합면		-	0.2	m	1EA	0.20	m	하자	15하
2-2	익산	호암교	호암교-40	호암교-40-1	S7	거더내부		신축이음	물받이누수	접합면		-	0.2	m	1EA	0.20	m	하자	15하
2-2	익산	호암교	호암교-40	호암교-40-2	S7	거더내부		상면	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	18상
2-2	익산	호암교	호암교-41	호암교-41-1	S8	거더내부		상면	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	3.5	m	1EA	3.50	m	하자	17하
2-2	익산	호암교	호암교-41	호암교-41-2	S8	거더내부		격벽	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.6	m	1EA	0.60	m	하자	18상
2-2	익산	호암교	호암교-42	호암교-42-1	S9	거더내부		상면	균열(0.3mm미만)		0.1	m	1.0	m	2EA	2.00	m	하자	17하
2-2	익산	호암교	호암교-42	호암교-42-2	S9	거더내부		상면	균열(0.3mm미만)		0.1	m	1.5	m	1EA	1.50	m	하자	17하
2-2	익산	호암교	호암교-42	호암교-42-3	S9	거더내부		상면	방향균열	CW=0.1	1.5	m	1.5	m	1EA	2.25	m'	하자	17하
2-2	익산	호암교	호암교-43	호암교-43-1	S10	거더내부		상면	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	3.0	m	1EA	3.00	m	하자	17하
2-2	익산	호암교	호암교-43	호암교-43-2	S10	거더내부		상면	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	17하
2-2	익산	호암교	호암교-43	호암교-43-3	S10	거더내부		배수시설	배수관누수	접합부		-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	17하
2-2	익산	호암교	호암교-44	호암교-44-1	S11	거더내부		신축이음	물받이누수	접합면		-	0.2	m	1EA	0.20	m	하자	15하
2-2	익산	호암교	호암교-45	호암교-45-1	S12	거더내부		신축이음	물받이누수	접합면		-	0.2	m	1EA	0.20	m	하자	15하
2-2	익산	호암교	호암교-45	호암교-45-2	S12	거더내부		격벽	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	0.5	m	1EA	0.50	m	하자	17하
2-2	익산	호암교	호암교-45	호암교-45-3	S12	거더내부		격벽	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	0.5	m	1EA	0.50	m	하자	17하
2-2	익산	호암교	호암교-45	호암교-45-4	S12	거더내부		격벽	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	17하
2-2	익산	호암교	호암교-45	호암교-45-5	S12	거더내부		상면	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.5	m	1EA	1.50	m	하자	17하
2-2	익산	호암교	호암교-45	호암교-45-6	S12	거더내부		격벽	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	1.6	m	1EA	1.60	m	하자	18상
2-2	익산	호암교	호암교-46	호암교-46-1	S13	거더내부		배수시설	배수관누수			-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15하
2-2	익산	호암교	호암교-47	호암교-47-1	S14	거더내부		신축이음	물받이누수	접합면		-	0.2	m	1EA	0.20	m	하자	16하
2-2	익산	호암교	호암교-47	호암교-47-2	S14	거더내부		상면	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	2.5	m	1EA	2.50	m	하자	17하
2-2	익산	호암교	호암교-47	호암교-47-3	S14	거더내부		거더내부	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	0.5	m	1EA	0.50	m	하자	17하
2-2	익산	호암교	호암교-47	호암교-47-4	S14	거더내부		거더내부	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.5	m	1EA	1.50	m	하자	17하
2-2	익산	호암교	호암교-48	호암교-48-1	S15	거더내부		신축이음	물받이누수	접합면		-	0.2	m	1EA	0.20	m	하자	15하
2-2	익산	호암교	호암교-48	호암교-48-2	S15	거더내부		배수시설	배수관누수	접합부		-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	17하
2-2	익산	호암교	호암교-48	호암교-48-3	S15	거더내부		격벽	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.8	m	1EA	1.80	m	하자	18상
2-2	익산	호암교	호암교-49	호암교-49-1	S16	거더내부		신축이음	물받이누수	접합면		-	0.2	m	1EA	0.20	m	하자	15하
2-2	익산	호암교	호암교-49	호암교-49-2	S16	거더내부		격벽	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.5	m	1EA	0.50	m	하자	17하
2-2	익산	호암교	호암교-50	호암교-50-1	S17	거더내부		신축이음	물받이누수	접합면		-	0.2	m	1EA	0.20	m	하자	15하
2-2	익산	호암교	호암교-50	호암교-50-2	S17	거더내부		상면	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	2.5	m	1EA	2.50	m	하자	17하
2-2	익산	호암교	호암교-50	호암교-50-3	S17	거더내부		상면	재료분리		0.6	m	0.6	m	1EA	0.36	m'	하자	18상
2-2	익산	호암교	호암교-50	호암교-50-4	S17	거더내부		격벽	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	0.8	m	1EA	0.80	m	하자	18상
2-2	익산	호암교	호암교-51	호암교-51-1	S18	거더내부		신축이음	물받이누수	접합면		-	0.2	m	1EA	0.20	m	하자	15하
2-2	익산	호암교	호암교-51	호암교-51-2	S18	거더내부		거더내부	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	17하
2-2	익산	호암교	호암교-52	호암교-52-1	S19	거더내부		거더내부	백태		0.1	m	0.5	m	1EA	0.05	m'	하자	18상
2-2	익산	호암교	호암교-52	호암교-52-2	S19	거더내부		거더내부	백태		0.1	m	0.5	m	1EA	0.05	m'	하자	18상
2-2	익산	호암교	호암교-53	호암교-53-1	S20	거더내부		신축이음	물받이누수	접합면		-	0.2	m	1EA	0.20	m	하자	15하
2-2	익산	호암교	호암교-53	호암교-53-2	S20	거더내부		격벽	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	17하
2-2	익산	호암교	호암교-53	호암교-53-3	S20	거더내부		거더내부	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.6	m	1EA	1.60	m	하자	17하
2-2	익산	호암교	호암교-53	호암교-53-4	S20	거더내부		격벽	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	1.2	m	1EA	1.20	m	하자	18상
2-2	익산	호암교	호암교-54	호암교-54-1	S21	거더내부		신축이음	물받이누수	접합면		-	0.2	m	1EA	0.20	m	하자	15하
2-2	익산	호암교	호암교-55	호암교-55-1	S22	거더내부		격벽	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	0.7	m	1EA	0.70	m	하자	17하
2-2	익산	호암교	호암교-55	호암교-55-2	S22	거더내부		격벽	바리		0.1	m	1.0	m	1EA	0.10	m'	하자	18상
2-2	익산	호암교	호암교-56	호암교-56-1	S23	거더내부		배수시설	배수관누수			-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	17하
2-2	익산	호암교	호암교-56	호암교-56-2	S23	거더내부		거더내부	백태		0.1	m	0.5	m	1EA	0.05	m'	하자	18상
2-2	익산	호암교	호암교-56	호암교-56-3	S23	거더내부		거더내부	백태		0.1	m	0.5	m	1EA	0.05	m'	하자	18상
2-2	익산	호암교	호암교-57	호암교-57-1	S24	거더내부		상면	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	8.0	m	1EA	8.00	m	하자	18상
2-2	익산	호암교	호암교-57	호암교-57-2	S24	거더내부		상면	균열(0.3mm미만)		2.0	mm	4.0	m	1EA	4.00	m	하자	18상
2-2	익산	호암교	호암교-57	호암교-57-3	S24	거더내부		배수시설	배수관손상	설치불량		-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15하
2-2	익산	호암교	호암교-58	호암교-58-1	S25	거더내부		거더내부	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.5	m	1EA	1.50	m	하자	17하
2-2	익산	호암교	호암교-58	호암교-58-2	S25	거더내부		격벽	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.8	m	1EA	0.80	m	하자	17하
2-2	익산	호암교	호암교-59	호암교-59-1	S26	거더내부		격벽	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	0.2	m	1EA	0.20	m	하자	16상
2-2	익산	호암교	호암교-62	호암교-62-1	S29	거더내부		거더내부	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	5.0	m	1EA	5.00	m	하자	17상
2-2	익산	호암교	호암교-63	호암교-63-1	S30	거더내부		거더내부	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.8	m	1EA	0.80	m	하자	17하
2-2	익산	호암교	호암교-63	호암교-63-2	S30	거더내부		격벽	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	17하
2-2	익산	호암교	호암교-64	호암교-64-1	S31	거더내부		신축이음	물받이누수	접합면		-	0.2	m	1EA	0.20	m	하자	15하
2-2	익산	호암교	호암교-64	호암교-64-2	S31	거더내부		거더내부	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	2.5	m	1EA	2.50	m	하자	17하
2-2	익산	호암교	호암교-65	호암교-65-1	S32	거더내부		격벽	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.6	m	1EA	0.60	m	하자	17하
2-2	익산	호암교	호암교-67	호암교-67-1	S1	거더외부		거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	17상
2-2	익산	호암교	호암교-67	호암교-67-2	S1	거더외부		캔틸레버	누수				0.1	m	1EA	0.10	m	하자	18상
2-2	익산	호암교	호암교-68	호암교-68-1	S2	거더외부		거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	1.5	m	2EA	3.00	m	하자	17하
2-2	익산	호암교	호암교-69	호암교-69-1	S3	거더외부		거더외부	방향균열	CW=0.1	4.5	m	2.5	m	1EA	11.25	m'	하자	18상
2-2</																			

손 상 집 계 표

공구	사업소	구조물 명	도 면 번 호	연 번	경간	부재	선별	세부 위치	손상 내용	세부 손상유형	폭		연장		개소	총량		하자 여부	비고
											물량	단위	물량	단위		물량	단위		
2-2	익산	호암교	호암교-83	호암교-83-1	S17	거더외부		거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	17상
2-2	익산	호암교	호암교-83	호암교-83-2	S17	거더외부		거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	1.5	m	1EA	1.50	m	하자	17상
2-2	익산	호암교	호암교-83	호암교-83-3	S17	거더외부		거더외부	망상균열	CW=0.2	2.0	m	1.5	m	1EA	3.00	m'	하자	17하
2-2	익산	호암교	호암교-83	호암교-83-4	S17	거더외부		거더외부	망상균열		1.5	m	1.5	m	1EA	2.25	m'	하자	17하
2-2	익산	호암교	호암교-83	호암교-83-5	S17	거더외부		거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	18상
2-2	익산	호암교	호암교-83	호암교-83-5	S17	거더외부		거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	0.6	m	1EA	0.60	m	하자	18상
2-2	익산	호암교	호암교-83	호암교-83-5	S17	거더외부		거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	2.0	m	2EA	4.00	m	하자	18상
2-2	익산	호암교	호암교-84	호암교-84-1	S18	거더외부		거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	1.5	m	3EA	4.50	m	하자	16상
2-2	익산	호암교	호암교-84	호암교-84-2	S18	거더외부		거더외부	망상균열		2.5	m	1.5	m	1EA	3.75	m'	하자	17하
2-2	익산	호암교	호암교-85	호암교-85-1	S19	거더외부		거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	1.8	m	1EA	1.80	m	하자	17상
2-2	익산	호암교	호암교-85	호암교-85-2	S19	거더외부		거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	1.2	m	1EA	1.20	m	하자	17상
2-2	익산	호암교	호암교-85	호암교-85-3	S19	거더외부		캔틸레버	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	18하
2-2	익산	호암교	호암교-87	호암교-87-1	S21	거더외부		거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	1.5	m	1EA	1.50	m	하자	15하
2-2	익산	호암교	호암교-88	호암교-88-1	S22	거더외부		거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	3.5	m	1EA	3.50	m	하자	18상
2-2	익산	호암교	호암교-88	호암교-88-2	S22	거더외부		거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	1.8	m	1EA	1.80	m	하자	18상
2-2	익산	호암교	호암교-89	호암교-89-1	S23	거더외부		캔틸레버	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.6	m	2EA	1.20	m	하자	17하
2-2	익산	호암교	호암교-89	호암교-89-1	S23	거더외부		거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	3.0	m	1EA	3.00	m	하자	18상
2-2	익산	호암교	호암교-92	호암교-92-1	S26	거더외부		거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	1.2	m	1EA	1.20	m	하자	18상
2-2	익산	호암교	호암교-93	호암교-93-1	S27	거더외부		거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	2.0	m	2EA	4.00	m	하자	18하
2-2	익산	호암교	호암교-94	호암교-94-1	S28	거더외부		거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	1.5	m	1EA	1.50	m	하자	15상
2-2	익산	호암교	호암교-94	호암교-94-2	S28	거더외부		거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	2.5	m	1EA	2.50	m	하자	17하
2-2	익산	호암교	호암교-94	호암교-94-3	S28	거더외부		거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	1.5	m	1EA	1.50	m	하자	17하
2-2	익산	호암교	호암교-94	호암교-94-4	S28	거더외부		거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	2.0	m	1EA	2.00	m	하자	17하
2-2	익산	호암교	호암교-95	호암교-95-1	S29	거더외부		거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	1.0	m	3EA	3.00	m	하자	15상
2-2	익산	호암교	호암교-95	호암교-95-2	S29	거더외부		거더외부	망상균열	cw=0.1	3.5	m	2.5	m	1EA	8.75	m'	하자	18상
2-2	익산	호암교	호암교-95	호암교-95-3	S29	거더외부		거더외부	박락		0.2	m	0.2	m	1EA	0.04	m'	하자	18상
2-2	익산	호암교	호암교-97	호암교-97-1	S31	거더외부		거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	1.6	m	1EA	1.60	m	하자	18상
2-2	익산	호암교	호암교-97	호암교-97-2	S31	거더외부		거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	1.4	m	1EA	1.40	m	하자	18상
2-2	익산	호암교	호암교-97	호암교-97-3	S31	거더외부		거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	0.8	m	3EA	2.40	m	하자	18상
2-2	익산	호암교	호암교-97	호암교-97-4	S31	거더외부		거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	1.2	m	1EA	1.20	m	하자	18상
2-2	익산	호암교	호암교-97	호암교-97-5	S31	거더외부		거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	1.4	m	1EA	1.40	m	하자	18상
2-2	익산	호암교	호암교-98	호암교-98-1	S32	거더외부		캔틸레버	누수	누수(물방울)	-	-	0.2	m	1EA	0.20	m	하자	17상
2-2	익산	호암교	호암교-98	호암교-98-2	S32	거더외부		거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	1.6	m	1EA	1.60	m	하자	18상
2-2	익산	호암교	호암교-98	호암교-98-3	S32	거더외부		거더외부	박락		0.2	m	0.2	m	1EA	0.20	m	하자	18상
2-2	익산	호암교	호암교-100	호암교-100-1	A1	교대		교대	이격	이격(45mm)	45.0	mm	8.0	m	1EA	8.00	m	하자	17상
2-2	익산	호암교	호암교-100	호암교-100-2	A1	교대		교대	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.5	m	1EA	0.50	m	하자	17상
2-2	익산	호암교	호암교-100	호암교-100-3	A1	교대		교대	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.4	m	1EA	0.40	m	하자	17상
2-2	익산	호암교	호암교-100	호암교-100-4	A1	교대		교대	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.4	m	4EA	1.60	m	하자	17상
2-2	익산	호암교	호암교-100	호암교-100-5	A1	교대		교대	백태		0.5	m	0.5	m	1EA	0.25	m'	하자	18상
2-2	익산	호암교	호암교-100	호암교-100-6	A1	교대		교대	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	0.5	m	1EA	0.50	m	하자	18상
2-2	익산	호암교	호암교-100	호암교-100-7	A1	교대		교대	망상균열	cw=0.1	1.5	m	1.0	m	1EA	1.50	m'	하자	18상
2-2	익산	호암교	호암교-101	호암교-101-1	A2	교대		교대	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	17상
2-2	익산	호암교	호암교-101	호암교-101-2	A2	교대		교대	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.9	m	1EA	0.90	m	하자	18상
2-2	익산	호암교	호암교-101	호암교-101-3	A2	교대		교대	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.3	m	1EA	0.30	m	하자	18하
2-2	익산	호암교	호암교-101	호암교-101-4	A2	교대		교량받침	무수축물탈균열		0.1	mm	0.1	m	2EA	0.20	m	하자	18하
2-2	익산	호암교	호암교-101	호암교-101-5	A2	교대		교량받침	반침콘크리트균열		0.1	mm	0.2	m	1EA	0.20	m	하자	18하
2-2	익산	호암교	호암교-101	호암교-101-6	A2	교대		교량받침	무수축물탈균열		0.1	mm	0.1	m	2EA	0.20	m	하자	18하
2-2	익산	호암교	호암교-101	호암교-101-7	A2	교대		교량받침	반침콘크리트균열		0.1	mm	0.2	m	2EA	0.40	m	하자	18하
2-2	익산	호암교	호암교-104	호암교-104-1	P3	교각		코팅	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	1.5	m	1EA	1.50	m	하자	16상
2-2	익산	호암교	호암교-104	호암교-104-2	P3	교각		코팅	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.2	m	1EA	1.20	m	하자	16하
2-2	익산	호암교	호암교-104	호암교-104-3	P3	교각		교량받침	시공불량		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	16하
2-2	익산	호암교	호암교-104	호암교-104-4	P3	교각		기둥	변호관부착불량	변호관부착불량	-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	17상
2-2	익산	호암교	호암교-104	호암교-104-5	P3	교각		코팅	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	0.6	m	1EA	0.60	m	하자	18상
2-2	익산	호암교	호암교-104	호암교-104-6	P3	교각		코팅	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	1.8	m	1EA	1.80	m	하자	18상
2-2	익산	호암교	호암교-104	호암교-104-7	P3	교각		코팅	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	0.8	m	1EA	0.80	m	하자	18상
2-2	익산	호암교	호암교-104	호암교-104-8	P3	교각		코팅	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	18상
2-2	익산	호암교	호암교-104	호암교-104-9	P3	교각		코팅	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	3.6	m	1EA	3.60	m	하자	18상
2-2	익산	호암교	호암교-104	호암교-104-10	P3	교각		코팅	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	1.5	m	1EA	1.50	m	하자	18상
2-2	익산	호암교	호암교-104	호암교-104-11	P3	교각		코팅	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	18상
2-2	익산	호암교	호암교-104	호암교-104-12	P3	교각		코팅	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	1.8	m	1EA	1.80	m	하자	18상
2-2	익산	호암교	호암교-105	호암교-105-1	P4	교각		코팅	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	1.8	m	1EA	1.80	m	하자	17하
2-2	익산	호암교	호암교-105	호암교-105-2	P4														

손 상 집 계 표

공구	사업소	구조물 명	도 면 번 호	연 번	경간	부재	선별	세부 위치	손상 내용	세부 손상유형	폭		연장		개소	총량		하자 여부	비고
											물량	단위	물량	단위		물량	단위		
2-2	익산	호암교	호암교-125	호암교-125-1	P24	교각		교랑받침	무수축물탈균열		0.1	mm	0.1	m	1EA	0.10	m	하자	17하
2-2	익산	호암교	호암교-125	호암교-125-2	P24	교각		교랑받침	무수축물탈균열		0.1	mm	0.1	m	1EA	0.10	m	하자	17하
2-2	익산	호암교	호암교-125	호암교-125-3	P24	교각		교평	누수흔적		0.3	m	2.0	m	1EA	0.60	m'	하자	18상
2-2	익산	호암교	호암교-126	호암교-126-1	P25	교각		교랑받침	무수축물탈균열		0.1	mm	0.1	m	1EA	0.10	m	하자	17하
2-2	익산	호암교	호암교-126	호암교-126-2	P25	교각		교랑받침	받침콘크리트균열		0.1	mm	0.2	m	1EA	0.20	m	하자	17하
2-2	익산	호암교	호암교-126	호암교-126-3	P25	교각		교랑받침	무수축물탈균열		0.1	mm	0.1	m	1EA	0.10	m	하자	17하
2-2	익산	호암교	호암교-128	호암교-131-1	P30	교각		교평	망상균열	CW=0.1	1.5	mm	1.0	m	1EA	1.50	m'	하자	18상
2-2	익산	호암교	호암교-133	호암교-133-1	P32	교각		교랑받침	받침콘크리트균열		0.1	mm	0.2	m	1EA	0.02	m'	하자	17상
2-2	익산	호암교	호암교-133	호암교-133-2	P32	교각		교랑받침	받침콘크리트균열		0.1	mm	0.2	m	1EA	0.02	m'	하자	17상
2-2	익산	호암교	호암교-133	호암교-133-3	P32	교각		교랑받침	무수축물탈균열		0.1	mm	0.2	m	1EA	0.02	m'	하자	17하
2-2	익산	호암교	호암교-133	호암교-133-4	P32	교각		교랑받침	무수축물탈균열		0.1	mm	0.2	m	1EA	0.02	m'	하자	17하



위치	S1-T2	교량상부	도면번호	호암교-1
내용	볼트탈락	-, -, 1EA	연번	호암교-1-1

위치	S1-T1	교량상부	도면번호	호암교-1
내용	콘크리트파손	-, -, 1EA	연번	호암교-1-2



위치	S1-T1	교량상부	도면번호	호암교-1
내용	콘크리트파손	-, -, 1EA	연번	호암교-1-3

위치	S1-T1	교량상부	도면번호	호암교-1
내용	볼트탈락	-, -, 1EA	연번	호암교-1-4




위치	S2-T1	교량상부	도면번호	호암교-2
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.2m, 1EA	연번	호암교-2-1

위치	S2-중앙	교량상부	도면번호	호암교-2
내용	이물질퇴적	m, m, 1EA	연번	호암교-2-2



위치	S2-T1	교량상부	도면번호	호암교-2
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.2m, 1EA	연번	호암교-2-3

위치	S3-T1	교량상부	도면번호	호암교-3
내용	뿔개파손	-, -, 1EA	연번	호암교-3-1



위치	S3-T1	교량상부	도면번호	호암교-3
내용	뿔개파손	-, -, 1EA	연번	호암교-3-2

위치	S5-T1	교량상부	도면번호	호암교-5
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	호암교-5-1



위치	S5-T2	교량상부	도면번호	호암교-5
내용	뿔개파손	-, -, 1EA	연번	호암교-5-2

위치	S6-T2	교량상부	도면번호	호암교-6
내용	볼트탈락	-, -, 1EA	연번	호암교-6-1



위치	S6-T2	교량상부	도면번호	호암교-6
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	호암교-6-2

위치	S7-중앙	교량상부	도면번호	호암교-7
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1m, 1EA	연번	호암교-7-1



위치	S7-T2	교량상부	도면번호	호암교-7
내용	자물쇠망실	mm, m, 1EA	연번	호암교-7-2

위치	S9-T2	교량상부	도면번호	호암교-9
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.2m, 1EA	연번	호암교-9-1



위치	S9-T1	교량상부	도면번호	호암교-9
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	호암교-9-2

위치	S10-T2	교량상부	도면번호	호암교-10
내용	뒹개파손	- , -, 1EA	연번	호암교-10-1



위치	S10-T1	교량상부	도면번호	호암교-10	위치	S10-T1	교량상부	도면번호	호암교-10
내용	뒷개파손	-, -, 1EA	연번	호암교-10-2	내용	뒷개파손	-, -, 1EA	연번	호암교-10-3



위치	S11-T2	교량상부	도면번호	호암교-11	위치	S11-T2	교량상부	도면번호	호암교-11
내용	뒷개불량	-, -, 1EA	연번	호암교-11-1	내용	뒷개파손	-, -, 1EA	연번	호암교-11-2



위치	S11-T1	교량상부	도면번호	호암교-11	위치	S12-T2	교량상부	도면번호	호암교-12
내용	콘크리트파손	-, -, 1EA	연번	호암교-11-3	내용	뒷개파손	-, -, 1EA	연번	호암교-12-1



위치	S12-T2	교량상부	도면번호	호암교-12
내용	볼트탈락	-, -, 1EA	연번	호암교-12-2

위치	S12-T1	교량상부	도면번호	호암교-12
내용	뒷개파손	-, -, 1EA	연번	호암교-12-3



위치	S12-T2	교량상부	도면번호	호암교-12
내용	뒷개파손	-, -, 1EA	연번	호암교-12-4

위치	S13-T2	교량상부	도면번호	호암교-13
내용	볼트탈락	-, -, 1EA	연번	호암교-13-1



위치	S14-T2	교량상부	도면번호	호암교-14
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	호암교-14-1

위치	S14-T1	교량상부	도면번호	호암교-14
내용	뒷개파손	-, -, 1EA	연번	호암교-14-2



위치	S15-T1	교량상부	도면번호	호암교-15
내용	뿔개파손	m, m, 1EA	연번	호암교-15-1

위치	S16-T1	교량상부	도면번호	호암교-16
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	호암교-16-1



위치	S18-T1	교량상부	도면번호	호암교-18
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	호암교-18-1

위치	S18-T2	교량상부	도면번호	호암교-18
내용	뿔개파손	-, -, 1EA	연번	호암교-18-2



위치	S18-T2	교량상부	도면번호	호암교-18
내용	콘크리트파손	0.2m, 0.2m, 1EA	연번	호암교-18-3

위치	S19-T2	교량상부	도면번호	호암교-19
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.3m, 1EA	연번	호암교-19-1



위치	S19-T1	교량상부	도면번호	호암교-19
내용	뒷개파손	mm, m, 1EA	연번	호암교-19-2

위치	S20-T1	교량상부	도면번호	호암교-20
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.2m, 1EA	연번	호암교-20-1



위치	S20-T1	교량상부	도면번호	호암교-20
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	호암교-20-2

위치	S20-T1	교량상부	도면번호	호암교-20
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.2m, 1EA	연번	호암교-20-3



위치	S20-T1	교량상부	도면번호	호암교-20
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.1m, 4EA	연번	호암교-20-4

위치	S21-T1	교량상부	도면번호	호암교-21
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.1m, 3EA	연번	호암교-21-1



위치	S22-T1	교량상부	도면번호	호암교-22
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.2m, 1EA	연번	호암교-22-1

위치	S23-T1	교량상부	도면번호	호암교-23
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	호암교-23-1



위치	S24-중앙	교량상부	도면번호	호암교-24
내용	이물질퇴적	-, 2.0m, 1EA	연번	호암교-24-1

위치	S24-T2	교량상부	도면번호	호암교-24
내용	뒹개파손	-, -, 1EA	연번	호암교-24-2



위치	S24-T1	교량상부	도면번호	호암교-24
내용	뒹개판설치불량	-, -, 1EA	연번	호암교-24-3

위치	S25-T2	교량상부	도면번호	호암교-25
내용	볼트탈락	-, -, 1EA	연번	호암교-25-1



위치	S25-T1	교량상부	도면번호	호암교-25
내용	뒷개파손	-, -, 1EA	연번	호암교-25-2

위치	S25-T2	교량상부	도면번호	호암교-25
내용	콘크리트파손	-, -, 1EA	연번	호암교-25-3




위치	S26-T1	교량상부	도면번호	호암교-26
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.5m, 1EA	연번	호암교-26-1

위치	S26-T2	교량상부	도면번호	호암교-26
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	호암교-26-2



위치	S26-T2	교량상부	도면번호	호암교-26
내용	뒷개파손	-, -, 1EA	연번	호암교-26-3

위치	S26-T2	교량상부	도면번호	호암교-26
내용	콘크리트파손	-, -, 1EA	연번	호암교-26-4



위치	S26-T2	교량상부	도면번호	호암교-26
내용	콘크리트파손	-, -, 1EA	연번	호암교-26-5

위치	S27-T2	교량상부	도면번호	호암교-27
내용	뒹개누락	-, -, 1EA	연번	호암교-27-1



위치	S27-T1	교량상부	도면번호	호암교-27
내용	콘크리트파손	-, -, 1EA	연번	호암교-27-2

위치	S27-T2	교량상부	도면번호	호암교-27
내용	뒹개파손	-, -, 1EA	연번	호암교-27-3



위치	S28-T2	교량상부	도면번호	호암교-28
내용	뒹개파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	호암교-28-1

위치	S28-T2	교량상부	도면번호	호암교-28
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	호암교-28-2



위치	S29-T2	교량상부	도면번호	호암교-29
내용	뒷개파손	-, -, 1EA	연번	호암교-29-1

위치	S30-T2	교량상부	도면번호	호암교-30
내용	뒷개파손	-, -, 1EA	연번	호암교-30-1



위치	S30-T2	교량상부	도면번호	호암교-30
내용	뒷개파손	-, -, 1EA	연번	호암교-30-2




위치	S30-T2	교량상부	도면번호	호암교-30
내용	뒷개파손	-, -, 1EA	연번	호암교-30-3



위치	S31-중앙	교량상부	도면번호	호암교-31
내용	이물질퇴적	-, -, 1EA	연번	호암교-31-1



위치	S31-T2	교량상부	도면번호	호암교-31
내용	콘크리트파손	-, -, 1EA	연번	호암교-31-2



위치	S31-T2	교량상부	도면번호	호암교-31
내용	콘크리트파손	-, -, 1EA	연번	호암교-31-3

위치	S32-T1	교량상부	도면번호	호암교-32
내용	볼트체결불량	-, -, 1EA	연번	호암교-32-1



위치	S32-T2	교량상부	도면번호	호암교-32
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	호암교-32-2

위치	S33-T1	교량상부	도면번호	호암교-33
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.5m, 1EA	연번	호암교-33-1



위치	S33-T2	교량상부	도면번호	호암교-33
내용	볼트체결불량	-, -, 1EA	연번	호암교-33-2

위치	S1	거더내부	도면번호	호암교-34
내용	물받이누수	-, 0.2m, 1EA	연번	호암교-34-1



위치	S2	거더내부	도면번호	호암교-35	위치	S2	거더내부	도면번호	호암교-35
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.5m, 1EA	연번	호암교-35-1	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1.5m, 1EA	연번	호암교-35-2



위치	S3	거더내부	도면번호	호암교-36	위치	S3	거더내부	도면번호	호암교-36
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.3m, 1EA	연번	호암교-36-1	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1.5m, 1EA	연번	호암교-36-2



위치	S3	거더내부	도면번호	호암교-36	위치	S4	거더내부	도면번호	호암교-37
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 2m, 1EA	연번	호암교-36-3	내용	물받이누수	mm, 0.5m, 1EA	연번	호암교-37-1



위치	S5	거더내부	도면번호	호암교-38	위치	S5	거더내부	도면번호	호암교-38
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 9m, 1EA	연번	호암교-38-1	내용	물받이누수	-, 0.2m, 1EA	연번	호암교-38-2



위치	S5	거더내부	도면번호	호암교-38	위치	S6	거더내부	도면번호	호암교-39
내용	균열(0.3mm미만)	-, 0.2m, 1EA	연번	호암교-38-3	내용	물받이누수	-, 0.2m, 1EA	연번	호암교-39-1



위치	S7	거더내부	도면번호	호암교-40	위치	S7	거더내부	도면번호	호암교-40
내용	물받이누수	-, 0.2m, 1EA	연번	호암교-40-1	내용	균열(0.3mm미만)	-, 0.2m, 1EA	연번	호암교-40-2



위치	S8	거더내부	도면번호	호암교-41
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 3.5m, 1EA	연번	호암교-41-1

위치	S8	거더내부	도면번호	호암교-41
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.6m, 1EA	연번	호암교-41-2



위치	S9	거더내부	도면번호	호암교-42
내용	균열(0.3mm미만)	0.1m, 1.0m, 1EA	연번	호암교-42-1

위치	S9	거더내부	도면번호	호암교-42
내용	균열(0.3mm미만)	0.1m, 1.5m, 1EA	연번	호암교-42-2



위치	S9	거더내부	도면번호	호암교-42
내용	망상균열	1.5m, 1.5m, 1EA	연번	호암교-42-3

위치	S10	거더내부	도면번호	호암교-43
내용	균열(0.3mm미만)	0.1m, 3.0m, 1EA	연번	호암교-43-1



위치	S10	거더내부	도면번호	호암교-43	위치	S10	거더내부	도면번호	호암교-43
내용	균열(0.3mm미만)	0.1m, 1.0m, 1EA	연번	호암교-43-2	내용	배수관누수	-, -, 1EA	연번	호암교-43-3



위치	S11	거더내부	도면번호	호암교-44	위치	S12	거더내부	도면번호	호암교-45
내용	물받이누수	-, 0.2m, 1EA	연번	호암교-44-1	내용	물받이누수	-, 0.2m, 1EA	연번	호암교-45-1



위치	S12	거더내부	도면번호	호암교-45	위치	S12	거더내부	도면번호	호암교-45
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.2m, 1EA	연번	호암교-45-2	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.2m, 1EA	연번	호암교-45-3



위치	S12	거더내부	도면번호	호암교-45
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.2m, 1EA	연번	호암교-45-4

위치	S12	거더내부	도면번호	호암교-45
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.2m, 1EA	연번	호암교-45-5



위치	S12	거더내부	도면번호	호암교-45
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.2m, 1EA	연번	호암교-45-6

위치	S13	거더내부	도면번호	호암교-46
내용	배수관누수	-, -, 1EA	연번	호암교-46-1



위치	S14	거더내부	도면번호	호암교-47
내용	물받이누수	-, 0.2m, 1EA	연번	호암교-47-1

위치	S14	거더내부	도면번호	호암교-47
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 2.5m, 1EA	연번	호암교-47-2




위치	S14	거더내부	도면번호	호암교-47
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.5m, 1EA	연번	호암교-47-3

위치	S14	거더내부	도면번호	호암교-47
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1.5m, 1EA	연번	호암교-47-4



위치	S15	거더내부	도면번호	호암교-48
내용	물받이누수	-, 0.2m, 1EA	연번	호암교-48-1

위치	S15	거더내부	도면번호	호암교-48
내용	배수관누수	-, 0.2m, 1EA	연번	호암교-48-2



위치	S15	거더내부	도면번호	호암교-48
내용	균열(0.3mm미만)	-, 0.2m, 1EA	연번	호암교-48-3

위치	S16	거더내부	도면번호	호암교-49
내용	물받이누수	-, 0.2m, 1EA	연번	호암교-49-1



위치	S16	거더내부	도면번호	호암교-49
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.2m, 1EA	연번	호암교-49-2

위치	S17	거더내부	도면번호	호암교-50
내용	물받이누수	-, 0.2m, 1EA	연번	호암교-50-1



위치	S17	거더내부	도면번호	호암교-50
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.2m, 1EA	연번	호암교-50-2

위치	S17	거더내부	도면번호	호암교-50
내용	재료분리	0.1mm, 0.2m, 1EA	연번	호암교-50-3



위치	S17	거더내부	도면번호	호암교-50
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.2m, 1EA	연번	호암교-50-4

위치	S18	거더내부	도면번호	호암교-51
내용	물받이누수	-, 0.2m, 1EA	연번	호암교-51-1



위치	S18	거더내부	도면번호	호암교-51
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.2m, 1EA	연번	호암교-51-2

위치	S19	거더내부	도면번호	호암교-52
내용	백태	0.2mm, 0.2m, 1EA	연번	호암교-52-1



위치	S19	거더내부	도면번호	호암교-52
내용	백태	0.2mm, 0.2m, 1EA	연번	호암교-52-2

위치	S20	거더내부	도면번호	호암교-53
내용	물받이누수	-, 0.2m, 1EA	연번	호암교-53-1



위치	S20	거더내부	도면번호	호암교-53
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1m, 1EA	연번	호암교-53-2

위치	S20	거더내부	도면번호	호암교-53
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1.6m, 1EA	연번	호암교-53-3



위치	S20	거더내부	도면번호	호암교-53	위치	S21	거더내부	도면번호	호암교-54
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1.6m, 1EA	연번	호암교-53-4	내용	물받이누수	-, 0.2m, 1EA	연번	호암교-54-1



위치	S22	거더내부	도면번호	호암교-55	위치	S22	거더내부	도면번호	호암교-55
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.7m, 1EA	연번	호암교-55-1	내용	박리	0.1mm, 1m, 1EA	연번	호암교-55-2



위치	S23	거더내부	도면번호	호암교-56	위치	S23	거더내부	도면번호	호암교-56
내용	배수관누수	mm, m, 1EA	연번	호암교-56-1	내용	백태	0.1mm, 0.5m, 1EA	연번	호암교-56-2



위치	S23	거더내부	도면번호	호암교-56
내용	백태	0.1mm, 0.5m, 1EA	연번	호암교-56-3

위치	S24	거더내부	도면번호	호암교-57
내용	균열(0.3mm미만)	-, -, 1EA	연번	호암교-57-1



위치	S24	거더내부	도면번호	호암교-57
내용	균열(0.3mm미만)	-, -, 1EA	연번	호암교-57-2

위치	S24	거더내부	도면번호	호암교-57
내용	배수관손상	-, -, 1EA	연번	호암교-57-3



위치	S25	거더내부	도면번호	호암교-58
내용	물받이누수	0.1mm, 1.5m, 1EA	연번	호암교-58-1

위치	S25	거더내부	도면번호	호암교-58
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.8m, 1EA	연번	호암교-58-2



위치	S26	거더내부	도면번호	호암교-59	위치	S29	거더내부	도면번호	호암교-62
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.2m, 1EA	연번	호암교-59-1	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 5m, 1EA	연번	호암교-62-1



위치	S30	거더내부	도면번호	호암교-63	위치	S30	거더내부	도면번호	호암교-63
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.8m, 1EA	연번	호암교-63-1	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1m, 1EA	연번	호암교-63-2



위치	S31	거더내부	도면번호	호암교-64	위치	S31	거더내부	도면번호	호암교-64
내용	물받이누수	-, 0.2m, 1EA	연번	호암교-64-1	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 2.5m, 1EA	연번	호암교-64-2



위치	S32	거더내부	도면번호	호암교-65
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.6m, 1EA	연번	호암교-65-1

위치	S1	거더외부	도면번호	호암교-67
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1m, 1EA	연번	호암교-67-1



위치	S1	거더외부	도면번호	호암교-67
내용	누수	mm, 0.1m, 1EA	연번	호암교-67-2

위치	S2	거더외부	도면번호	호암교-68
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1.5m, 2EA	연번	호암교-68-1



위치	S3	거더외부	도면번호	호암교-69
내용	망상균열	4.5mm, 2.5m, 1EA	연번	호암교-69-1

위치	S3	거더외부	도면번호	호암교-69
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.8m, 2EA	연번	호암교-69-2



위치	S3	거더외부	도면번호	호암교-69	위치	S3	거더외부	도면번호	호암교-69
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.8m, 1EA	연번	호암교-69-3	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.8m, 1EA	연번	호암교-69-4



위치	S3	거더외부	도면번호	호암교-69	위치	S3	거더외부	도면번호	호암교-69
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1m, 1EA	연번	호암교-69-5	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1m, 1EA	연번	호암교-69-6



위치	S3	거더외부	도면번호	호암교-69	위치	S3	거더외부	도면번호	호암교-69
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 2m, 1EA	연번	호암교-69-7	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1m, 1EA	연번	호암교-69-8



위치	S3	거더외부	도면번호	호암교-69	위치	S3	거더외부	도면번호	호암교-69
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 2m, 1EA	연번	호암교-69-9	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 2.5m, 1EA	연번	호암교-69-10



위치	S5	거더외부	도면번호	호암교-71	위치	S5	거더외부	도면번호	호암교-71
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.8m, 1EA	연번	호암교-71-1	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1.5m, 1EA	연번	호암교-71-2



위치	S5	거더외부	도면번호	호암교-71	위치	S5	거더외부	도면번호	호암교-71
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1m, 1EA	연번	호암교-71-3	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.5m, 1EA	연번	호암교-71-4



위치	S6	거더외부	도면번호	호암교-71	위치	S6	거더외부	도면번호	호암교-71
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 2m, 2EA	연번	호암교-72-1	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1.5m, 1EA	연번	호암교-72-2



위치	S15	거더외부	도면번호	호암교-81	위치	S16	거더외부	도면번호	호암교-82
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 2m, 1EA	연번	호암교-81-1	내용	망상균열	2.5m, 1.5m, 1EA	연번	호암교-82-1



위치	S16	거더외부	도면번호	호암교-82	위치	S17	거더외부	도면번호	호암교-83
내용	균열(0.3mm미만)	0.2m, 2m, 2EA	연번	호암교-82-2	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1m, 1EA	연번	호암교-83-1



위치	S17	거더외부	도면번호	호암교-83
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1.5m, 1EA	연번	호암교-83-2

위치	S17	거더외부	도면번호	호암교-83
내용	망상균열	2m, 1.5m, 1EA	연번	호암교-83-3



위치	S17	거더외부	도면번호	호암교-83
내용	망상균열	1.5m, 1.5m, 1EA	연번	호암교-83-4

위치	S17	거더외부	도면번호	호암교-83
내용	균열(0.3mm미만)	0.2m, 1m, 1EA	연번	호암교-83-5



위치	S17	거더외부	도면번호	호암교-83
내용	균열(0.3mm미만)	0.2m, 0.6m, 1EA	연번	호암교-83-6

위치	S17	거더외부	도면번호	호암교-83
내용	균열(0.3mm미만)	0.2m, 2m, 2EA	연번	호암교-83-7



위치	S18	거더외부	도면번호	호암교-84	위치	S18	거더외부	도면번호	호암교-84
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1.5m, 3EA	연번	호암교-84-1	내용	망상균열	2.5m, 1.5m, 1EA	연번	호암교-84-2



위치	S19	거더외부	도면번호	호암교-85	위치	S19	거더외부	도면번호	호암교-85
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1.8m, 1EA	연번	호암교-85-1	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1.2m, 1EA	연번	호암교-85-2



위치	S19	거더외부	도면번호	호암교-85	위치	S21	거더외부	도면번호	호암교-87
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1m, 1EA	연번	호암교-85-3	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1.5m, 1EA	연번	호암교-87-1



위치	S22	거더외부	도면번호	호암교-88
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 3.5m, 1EA	연번	호암교-88-1

위치	S22	거더외부	도면번호	호암교-88
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1.8m, 1EA	연번	호암교-88-2



위치	S23	거더외부	도면번호	호암교-89
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.6m, 2EA	연번	호암교-89-1

위치	S23	거더외부	도면번호	호암교-89
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 3m, 1EA	연번	호암교-89-2



위치	S26	거더외부	도면번호	호암교-92
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1.2m, 1EA	연번	호암교-92-1

위치	S27	거더외부	도면번호	호암교-93
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 2m, 2EA	연번	호암교-93-1



위치	S28	거더외부	도면번호	호암교-94
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1.5m, 1EA	연번	호암교-94-1

위치	S28	거더외부	도면번호	호암교-94
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 2.5m, 1EA	연번	호암교-94-2



위치	S28	거더외부	도면번호	호암교-94
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1.5m, 1EA	연번	호암교-94-3

위치	S28	거더외부	도면번호	호암교-94
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 2m, 1EA	연번	호암교-94-4



위치	S29	거더외부	도면번호	호암교-95
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1m, 3EA	연번	호암교-95-1

위치	S29	거더외부	도면번호	호암교-95
내용	망상균열	3.5mm, 2.5m, 1EA	연번	호암교-95-2



위치	S29	거터외부	도면번호	호암교-95	위치	S31	거터외부	도면번호	호암교-97
내용	박락	0.2mm, 0.2m, 1EA	연번	호암교-95-3	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1.6m, 1EA	연번	호암교-97-1



위치	S31	거터외부	도면번호	호암교-97	위치	S31	거터외부	도면번호	호암교-97
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1.4m, 1EA	연번	호암교-97-2	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.8m, 3EA	연번	호암교-97-3



위치	S31	거터외부	도면번호	호암교-97	위치	S31	거터외부	도면번호	호암교-97
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1.2m, 1EA	연번	호암교-97-4	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1.4m, 1EA	연번	호암교-97-5



위치	S32	거더외부	도면번호	호암교-98	위치	S32	거더외부	도면번호	호암교-98
내용	누수	-, 0.2m, 1EA	연번	호암교-98-1	내용	균열(0.3mm미만)	-, 0.2m, 1EA	연번	호암교-98-2



위치	S32	거더외부	도면번호	호암교-98	위치	A1	교대	도면번호	호암교-100
내용	박락	-, 0.2m, 1EA	연번	호암교-98-3	내용	이격	-, 0.8m, 1EA	연번	호암교-100-1



위치	A1	교대	도면번호	호암교-100	위치	A1	교대	도면번호	호암교-100
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.5m, 1EA	연번	호암교-100-2	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.4m, 1EA	연번	호암교-100-3



위치	A1	교대	도면번호	호암교-100
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.4m, 4EA	연변	호암교-100-4

위치	A1	교대	도면번호	호암교-100
내용	백태	0.5mm, 0.5m, 1EA	연변	호암교-100-5



위치	A1	교대	도면번호	호암교-100
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.5m, 1EA	연변	호암교-100-6

위치	A1	교대	도면번호	호암교-100
내용	망상균열	1.5mm, 1m, 1EA	연변	호암교-100-7



위치	A2	교대	도면번호	호암교-101
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1m, 1EA	연변	호암교-101-1

위치	A2	교대	도면번호	호암교-101
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.9m, 1EA	연변	호암교-101-2



위치	A2	교대	도면번호	호암교-101
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.3m, 1EA	연번	호암교-101-3

위치	A2	교대	도면번호	호암교-101
내용	무수축물탈균열	0.1mm, 0.1m, 2EA	연번	호암교-101-4



위치	A2	교대	도면번호	호암교-101
내용	반침콘크리트균열	0.1mm, 0.2m, 1EA	연번	호암교-101-5

위치	A2	교대	도면번호	호암교-101
내용	무수축물탈균열	0.1mm, 0.1m, 2EA	연번	호암교-101-6



위치	A2	교대	도면번호	호암교-101
내용	반침콘크리트균열	0.1mm, 0.2m, 2EA	연번	호암교-101-7

위치	P3	교각	도면번호	호암교-104
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1.5m, 1EA	연번	호암교-104-1



위치	P3	교각	도면번호	호암교-104
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1.2m, 1EA	연번	호암교-104-2

위치	P3	교각	도면번호	호암교-104
내용	시공불량	m, m, 1EA	연번	호암교-104-3



위치	P3	교각	도면번호	호암교-104
내용	번호판부착불량	m, m, 1EA	연번	호암교-104-4

위치	P3	교각	도면번호	호암교-104
내용	균열(0.3mm미만)	0.2m, 0.6m, 1EA	연번	호암교-104-5



위치	P3	교각	도면번호	호암교-104
내용	균열(0.3mm미만)	0.2m, 1.8m, 1EA	연번	호암교-104-6

위치	P3	교각	도면번호	호암교-104
내용	균열(0.3mm미만)	0.2m, 0.8m, 1EA	연번	호암교-104-7



위치	P3	교각	도면번호	호암교-104	위치	P3	교각	도면번호	호암교-104
내용	균열(0.3mm미만)	0.2m, 1m, 1EA	연번	호암교-104-8	내용	균열(0.3mm미만)	0.2m, 3.6m, 1EA	연번	호암교-104-9



위치	P3	교각	도면번호	호암교-104	위치	P3	교각	도면번호	호암교-104
내용	균열(0.3mm미만)	0.2m, 1.5m, 1EA	연번	호암교-104-10	내용	균열(0.3mm미만)	0.2m, 1m, 1EA	연번	호암교-104-11




위치	P3	교각	도면번호	호암교-104	위치	P4	교각	도면번호	호암교-105
내용	균열(0.3mm미만)	0.2m, 1.8m, 1EA	연번	호암교-104-12	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1.8m, 1EA	연번	호암교-105-1



위치	P4	교각	도면번호	호암교-105
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.5m, 1EA	연번	호암교-105-2

위치	P5	교각	도면번호	호암교-106
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1.6m, 1EA	연번	호암교-106-1



위치	P5	교각	도면번호	호암교-106
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1.5m, 1EA	연번	호암교-106-2

위치	P5	교각	도면번호	호암교-106
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1.3m, 1EA	연번	호암교-106-3



위치	P5	교각	도면번호	호암교-106
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1m, 1EA	연번	호암교-106-4

위치	P5	교각	도면번호	호암교-106
내용	시공불량	- , -, 1EA	연번	호암교-106-5



위치	P5	교각	도면번호	호암교-106
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1.5m, 1EA	연번	호암교-106-6

위치	P5	교각	도면번호	호암교-106
내용	망상균열	2.5m, 3m, 1EA	연번	호암교-106-7



위치	P5	교각	도면번호	호암교-106
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.8m, 1EA	연번	호암교-106-8

위치	P8	교각	도면번호	호암교-109
내용	망상균열	2m, 1.5m, 1EA	연번	호암교-109-2



위치	P9	교각	도면번호	호암교-110
내용	균열(0.3mm미만)	0.2m, 0.8m, 1EA	연번	호암교-110-1

위치	P9	교각	도면번호	호암교-110
내용	균열(0.3mm미만)	0.2m, 1.2m, 1EA	연번	호암교-110-2



위치	P10	교각	도면번호	호암교-111
내용	균열(0.3mm이상)	0.3mm, 1.2m, 1EA	연번	호암교-111-1

위치	P10	교각	도면번호	호암교-111
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1.5m, 1EA	연번	호암교-111-2



위치	P11	교각	도면번호	호암교-112
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1.5m, 1EA	연번	호암교-112-1

위치	P15	교각	도면번호	호암교-116
내용	균열(0.3mm미만)	0.1m, 1.5m, 1EA	연번	호암교-116-1



위치	P19	교각	도면번호	호암교-120
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.6m, 1EA	연번	호암교-120-1

위치	P21	교각	도면번호	호암교-122
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.5m, 1EA	연번	호암교-122-1



위치	P21	교각	도면번호	호암교-122
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.7m, 1EA	연번	호암교-122-2

위치	P24	교각	도면번호	호암교-125
내용	무수축물탈균열	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	호암교-125-1



위치	P24	교각	도면번호	호암교-125
내용	무수축물탈균열	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	호암교-125-2

위치	P24	교각	도면번호	호암교-125
내용	누수흔적	0.3m, 2m, 1EA	연번	호암교-125-3



위치	P25	교각	도면번호	호암교-126
내용	무수축물탈균열	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	호암교-126-1

위치	P25	교각	도면번호	호암교-126
내용	받침콘크리트균열	0.1m, 0.2m, 1EA	연번	호암교-126-2



위치	P25	교각	도면번호	호암교-126
내용	무수축물탈균열	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	호암교-126-3

위치	P30	교각	도면번호	호암교-128
내용	망상균열	1.5mm, 1m, 1EA	연번	호암교-131-1



위치	P32	교각	도면번호	호암교-133
내용	받침콘크리트균열	0.1mm, 0.2m, 1EA	연번	호암교-133-1

위치	P32	교각	도면번호	호암교-133
내용	받침콘크리트균열	0.1mm, 0.2m, 1EA	연번	호암교-133-2



위치	P32	교각	도면번호	호암교-133
내용	무수축물탈균열	0.1mm, 0.2m, 1EA	연번	호암교-133-3

위치	P32	교각	도면번호	호암교-133
내용	무수축물탈균열	0.1mm, 0.2m, 1EA	연번	호암교-133-4