

손 상 집 계 표

| 공구  | 사업소 | 구조물 명 | 경간            | 도면번호 | NO. | 부재    | 선별 | 세부<br>위치 | 손상<br>내용    | 세부<br>손상유형 | 폭   |    | 연장  |    | 개소  | 총량   |    | 하자<br>여부 | 비고  |
|-----|-----|-------|---------------|------|-----|-------|----|----------|-------------|------------|-----|----|-----|----|-----|------|----|----------|-----|
|     |     |       |               |      |     |       |    |          |             |            | 물량  | 단위 | 물량  | 단위 |     | 물량   | 단위 |          |     |
| 2-2 | 익산  | 중리터널  | 54K215~54K235 | 001  | 1   | 벽체    | T1 | 좌벽체      | 균열(0.3mm미만) |            | 0.2 | mm | 3.0 | m  | 1EA | 3.00 | m  | 하자       | 15하 |
| 2-2 | 익산  | 중리터널  | 54K215~54K235 | 001  | 2   | 벽체    | T1 | 좌벽체      | 균열(0.3mm미만) |            | 0.1 | mm | 1.5 | m  | 1EA | 1.50 | m  | 하자       | 16하 |
| 2-2 | 익산  | 중리터널  | 54K215~54K235 | 001  | 3   | 벽체    | T1 | 좌벽체      | 균열(0.3mm미만) |            | 0.1 | mm | 1.2 | m  | 1EA | 1.20 | m  | 하자       | 16하 |
| 2-2 | 익산  | 중리터널  | 54K215~54K235 | 001  | 4   | 벽체    | T1 | 좌벽체      | 균열(0.3mm미만) |            | 0.2 | mm | 1.0 | m  | 1EA | 1.00 | m  | 하자       | 16하 |
| 2-2 | 익산  | 중리터널  | 54K215~54K235 | 001  | 5   | 벽체    | T2 | 우벽체      | 균열(0.3mm미만) |            | 0.2 | mm | 1.4 | m  | 1EA | 1.40 | m  | 하자       | 16하 |
| 2-2 | 익산  | 중리터널  | 54K215~54K235 | 001  | 6   | 벽체    | T2 | 우벽체      | 균열(0.3mm미만) |            | 0.1 | mm | 1.8 | m  | 2EA | 3.60 | m  | 하자       | 16하 |
| 2-2 | 익산  | 중리터널  | 54K215~54K235 | 001  | 7   | 벽체    | T2 | 우벽체      | 균열(0.3mm미만) |            | 0.1 | mm | 0.6 | m  | 1EA | 0.60 | m  | 하자       | 16하 |
| 2-2 | 익산  | 중리터널  | 54K215~54K235 | 001  | 8   | 벽체    | T2 | 우벽체      | 균열(0.3mm미만) |            | 0.1 | mm | 1.4 | m  | 1EA | 1.40 | m  | 하자       | 16하 |
| 2-2 | 익산  | 중리터널  | 54K215~54K235 | 001  | 9   | 벽체    | T2 | 우벽체      | 파손          |            | 0.2 | m  | 0.1 | m  | 1EA | 0.02 | m' | 하자       | 16하 |
| 2-2 | 익산  | 중리터널  | 54K215~54K235 | 001  | 10  | 하부슬래브 | -  | 하부슬래브    | 균열(0.3mm이상) |            | 1.0 | mm | 0.6 | m  | 1EA | 0.60 | m  | 하자       | 17상 |
| 2-2 | 익산  | 중리터널  | 54K215~54K235 | 001  | 11  | 하부슬래브 | -  | 하부슬래브    | 균열(0.3mm이상) |            | 1.0 | mm | 0.6 | m  | 1EA | 0.60 | m  | 하자       | 17상 |
| 2-2 | 익산  | 중리터널  | 54K215~54K235 | 001  | 12  | 벽체    | T2 | 우벽체      | 균열(0.3mm미만) |            | 0.2 | mm | 1.5 | m  | 1EA | 1.50 | m  | 하자       | 17하 |
| 2-2 | 익산  | 중리터널  | 54K215~54K235 | 001  | 13  | 하부슬래브 | -  | 하부슬래브    | 균열(0.3mm이상) |            | 0.3 | mm | 0.6 | m  | 1EA | 0.60 | m  | 하자       | 18상 |
| 2-2 | 익산  | 중리터널  | 54K215~54K235 | 001  | 14  | 하부슬래브 | -  | 하부슬래브    | 균열(0.3mm이상) |            | 1.0 | mm | 0.6 | m  | 1EA | 0.60 | m  | 하자       | 18하 |
| 2-2 | 익산  | 중리터널  | 54K215~54K235 | 001  | 15  | 하부슬래브 | -  | 하부슬래브    | 균열(0.3mm이상) |            | 1.0 | mm | 0.2 | m  | 2EA | 0.40 | m  | 하자       | 18하 |
| 2-2 | 익산  | 중리터널  | 54K235~54K255 | 002  | 1   | 벽체    | T1 | 좌벽체      | 균열(0.3mm미만) |            | 0.1 | mm | 1.8 | m  | 1EA | 1.80 | m  | 하자       | 16상 |
| 2-2 | 익산  | 중리터널  | 54K235~54K255 | 002  | 2   | 벽체    | T2 | 우벽체      | 균열(0.3mm미만) |            | 0.2 | mm | 2.0 | m  | 1EA | 2.00 | m  | 하자       | 16상 |
| 2-2 | 익산  | 중리터널  | 54K235~54K255 | 002  | 3   | 벽체    | T1 | 좌벽체      | 균열(0.3mm미만) |            | 0.2 | mm | 2.0 | m  | 1EA | 2.00 | m  | 하자       | 16하 |
| 2-2 | 익산  | 중리터널  | 54K235~54K255 | 002  | 4   | 벽체    | T2 | 우벽체      | 균열(0.3mm미만) |            | 0.2 | mm | 1.5 | m  | 1EA | 1.50 | m  | 하자       | 16하 |
| 2-2 | 익산  | 중리터널  | 54K235~54K255 | 002  | 5   | 벽체    | T2 | 우벽체      | 균열(0.3mm미만) |            | 0.1 | mm | 0.6 | m  | 1EA | 0.60 | m  | 하자       | 16하 |
| 2-2 | 익산  | 중리터널  | 54K235~54K255 | 002  | 6   | 상부슬래브 | -  | 하부슬래브    | 균열(0.3mm미만) |            | 0.2 | mm | 0.8 | m  | 1EA | 0.80 | m  | 하자       | 16하 |
| 2-2 | 익산  | 중리터널  | 54K235~54K255 | 002  | 7   | 하부슬래브 | -  | 하부슬래브    | 균열(0.3mm이상) |            | 1.0 | mm | 0.6 | m  | 1EA | 0.60 | m  | 하자       | 17상 |
| 2-2 | 익산  | 중리터널  | 54K235~54K255 | 002  | 8   | 벽체    | T2 | 우벽체      | 균열(0.3mm미만) |            | 0.2 | mm | 2.5 | m  | 1EA | 2.50 | m  | 하자       | 17상 |
| 2-2 | 익산  | 중리터널  | 54K235~54K255 | 002  | 9   | 하부슬래브 | -  | 하부슬래브    | 균열(0.3mm이상) |            | 1.0 | mm | 0.6 | m  | 1EA | 0.60 | m  | 하자       | 17상 |
| 2-2 | 익산  | 중리터널  | 54K235~54K255 | 002  | 10  | 하부슬래브 | -  | 하부슬래브    | 균열(0.3mm미만) |            | 1.0 | mm | 0.6 | m  | 1EA | 0.60 | m  | 하자       | 17상 |
| 2-2 | 익산  | 중리터널  | 54K235~54K255 | 002  | 11  | 상부슬래브 | -  | 하부슬래브    | 균열(0.3mm미만) |            | 0.2 | mm | 2.0 | m  | 1EA | 2.00 | m  | 하자       | 18상 |
| 2-2 | 익산  | 중리터널  | 54K235~54K255 | 002  | 12  | 하부슬래브 | -  | 하부슬래브    | 균열(0.3mm이상) |            | 1.0 | mm | 0.6 | m  | 1EA | 0.60 | m  | 하자       | 18하 |
| 2-2 | 익산  | 중리터널  | 54K235~54K255 | 002  | 13  | 하부슬래브 | -  | 하부슬래브    | 균열(0.3mm이상) |            | 1.0 | mm | 0.6 | m  | 1EA | 0.60 | m  | 하자       | 18하 |
| 2-2 | 익산  | 중리터널  | 54K255~54K247 | 003  | 1   | 하부슬래브 | -  | 하부슬래브    | 균열(0.3mm이상) |            | 1.0 | mm | 0.6 | m  | 1EA | 0.60 | m  | 하자       | 17상 |
| 2-2 | 익산  | 중리터널  | 54K255~54K247 | 003  | 2   | 하부슬래브 | -  | 하부슬래브    | 균열(0.3mm이상) |            | 1.0 | mm | 0.6 | m  | 1EA | 0.60 | m  | 하자       | 17상 |
| 2-2 | 익산  | 중리터널  | 54K255~54K247 | 003  | 3   | 하부슬래브 | -  | 하부슬래브    | 균열(0.3mm이상) |            | 1.0 | mm | 0.6 | m  | 1EA | 0.60 | m  | 하자       | 17상 |
| 2-2 | 익산  | 중리터널  | 54K255~54K247 | 003  | 4   | 하부슬래브 | -  | 하부슬래브    | 균열(0.3mm미만) |            | 1.0 | mm | 0.6 | m  | 1EA | 0.60 | m  | 하자       | 17상 |
| 2-2 | 익산  | 중리터널  | 54K255~54K247 | 003  | 5   | 하부슬래브 | -  | 하부슬래브    | 균열(0.3mm미만) |            | 1.0 | mm | 0.6 | m  | 1EA | 0.60 | m  | 하자       | 17상 |
| 2-2 | 익산  | 중리터널  | 54K255~54K247 | 003  | 6   | 하부슬래브 | -  | 하부슬래브    | 균열(0.3mm미만) |            | 1.0 | mm | 0.6 | m  | 1EA | 0.60 | m  | 하자       | 17상 |
| 2-2 | 익산  | 중리터널  |               | 003  | 7   | 날개벽   | T1 | 중점좌측날개벽  | 파손          |            | 0.5 | m  | 0.5 | m  | 1EA | 0.25 | m' | 하자       | 16하 |
| 2-2 | 익산  | 중리터널  |               | 003  | 8   | 날개벽   | T1 | 중점우측날개벽  | 파손          |            | 0.2 | m  | 0.3 | m  | 1EA | 0.06 | m' | 하자       | 17하 |