

교량명 : 이리교(RC)															
부재의 분류		상부구조		2차부재		기타부재				받침		하부구조		내구성요소	
번호	구조형식	바닥판	거더	격벽	포장	배수	난간/ 반호벽	신축이음	받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)		
1	RC	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1		
2	RC	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.0				
3	RC							0.1	0.2	0.2	0.0		0.1		
교량명 : 이리교(RC)															
부재의 분류		상부구조		2차부재		기타부재				하부구조		내구성요소			
번호	구조형식	바닥판	거더	격벽	포장	배수	난간/ 반호벽	신축이음	받침장치	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)		
1	RC	b	-	-	-	a	a	a	a	b	q	a	a		
2	RC	b	-	-	-	a	a	a	b	b	q		-		
3	RC	-	-	-	-			a	b	b	q	-	a		
평균		0.200	0.000	0.000	0.000	0.100	0.100	0.100	0.167	0.200	0.000	0.100	0.100		
가중치		41.0	0.0	0.0	0.0	3.0	2.0	10.0	10.0	27.0	0.0	4.0	3.0		
(평균*가중치)/가중치 합		0.082	0.000	0.000	0.000	0.003	0.002	0.010	0.017	0.054	0.000	0.004	0.003		
1.환산결함도 점수 =													0.175		
2.상태평가 결과 =													B		

이리교 결과표

개별 교량명 :		이리교				
구분	구조형식	환산 결함도점수	상태평가 결과	연장(m)	연장비	환산결함도 점수 X 연장비
이리교	RC	0.175	B	28.0	1.000	0.175
합계(Σ)				28.0	1.000	0.175
<평가자 의견>						
1. 환산결함도 점수 =						0.175
2. 상태평가 결과 =						B