

손 상 집 계 표

공구	사업소	구조물 명	도 면 번 호	연 번	경간	부재	세부 위치	손상 내용	세부 손상유형	폭		연장		개소	총량		하자 여부	비고
										물량	단위	물량	단위		물량	단위		
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-128	JM-용암교(거더내부)-128-1	S128	거더내부	격벽	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	0.3	m	1EA	0.30	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-129	JM-용암교(거더내부)-129-1	S129	거더내부	격벽	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	0.5	m	1EA	0.50	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-129	JM-용암교(거더내부)-129-2	S129	거더내부	배수시설	배수관 주변벽태	배수관 주변벽태	0.4	m	0.4	m	1EA	0.16	m'	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-129	JM-용암교(거더내부)-129-3	S129	거더내부	벽체	정착구부식		-	-	-	-	8EA	8.00	EA	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-130	JM-용암교(거더내부)-130-1	S130	거더내부	좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.2	m	1EA	0.20	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-130	JM-용암교(거더내부)-130-2	S130	거더내부	벽체	정착구부식		-	-	-	-	8EA	8.00	EA	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-132	JM-용암교(거더내부)-132-1	S132	거더내부	신축이음부	배수관 누수	신축이음부 누수	-	-	0.4	m	1EA	0.40	m	하자	누수없음
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-132	JM-용암교(거더내부)-132-2	S132	거더내부	격벽	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	3.0	m	1EA	3.00	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-132	JM-용암교(거더내부)-132-3	S132	거더내부	격벽	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	0.3	m	1EA	0.30	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-132	JM-용암교(거더내부)-132-4	S132	거더내부	우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.2	m	1EA	1.20	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-132	JM-용암교(거더내부)-132-5	S132	거더내부	우벽체	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	0.3	m	1EA	0.30	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-134	JM-용암교(거더내부)-134-1	S134	거더내부	배수시설	벽태		0.3	m	0.3	m	1EA	0.09	m'	하자	18상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-134	JM-용암교(거더내부)-134-2	S134	거더내부	격벽	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.3	m	2EA	0.60	m	하자	16하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-135	JM-용암교(거더내부)-135-1	S135	거더내부	신축이음부	배수관 누수	신축이음부 누수	-	-	0.4	m	1EA	0.40	m	하자	누수없음
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-136	JM-용암교(거더내부)-136-1	S136	거더내부	신축이음부	배수관 누수	신축이음부 누수	-	-	0.4	m	1EA	0.40	m	하자	누수없음
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-136	JM-용암교(거더내부)-136-2	S136	거더내부	배수시설	배수관 파손		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	18하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-137	JM-용암교(거더내부)-137-1	S137	거더내부	신축이음부	배수관 누수	신축이음부 누수	-	-	0.4	m	1EA	0.40	m	하자	누수없음
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-137	JM-용암교(거더내부)-137-2	S137	거더내부	벽체	정착구부식		-	-	-	-	8EA	8.00	EA	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-138	JM-용암교(거더내부)-138-1	S138	거더내부	신축이음부	배수관 누수	신축이음부 누수	-	-	0.2	m	1EA	0.20	m	하자	누수없음
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-138	JM-용암교(거더내부)-138-2	S138	거더내부	배수시설	벽태		0.4	m	0.4	m	1EA	0.16	m'	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-136	JM-용암교(거더내부)-138-3	S136	거더내부	배수시설	배수관 연결고리 탈락		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	18하