




(구)남한강교 균열심도 DATA

PROJECT TITLE :		(구)남한강교 정밀안전진단 용역				
Company	 (사)대한산업안전협회		Client	 경기도 여주시		
	 주명성엔지니어링					
시험 결과(상부구조)						
균열 심도				철근탐사		
결과값				위치	S3-G3(하부)	수직철근
측정번호	건전부			평균	피복두께 86mm	
1	38.9	41.3	40.1	40.1		
측정위치	균열부(cw=0.2mm)			평균		
S3-G3 (하부)	48.2	43.9	43.6	45.2		
	균열 깊이			품질		
	7.8			3.74		
시험 결과(하부구조)						
균열 심도				철근탐사		
결과값				위치	P2 코핑부 (전면)	수직철근
측정번호	건전부			평균	피복두께 72mm	
2	54.3	51.3	53.9	53.2		
측정위치	균열부(cw=0.2mm)			평균		
P2 (코핑)	68.2	66.9	62.8	66.0		
	균열 깊이			품질		
	11.0			2.82		
시험 결과(하부구조)						
균열 심도				철근탐사		
결과값				위치	P15 기둥부 (배면)	수직철근
측정번호	건전부			평균	피복두께 47mm	
3	55.4	57.3	55.1	55.9		
측정위치	균열부(cw=0.3mm)			평균		
P15 (기둥)	73.6	71.9	72.7	72.7		
	균열 깊이			품질		
	12.5			2.68		