

반발경도 시험보고서(창정교 영천방향)

시 험 항 목		반발경도시험					
시 험 일 시		시험일시	위 치	온도(℃)		테스트엔빌결과	
		2023년 9월 18일	창정교(영천방향)	25.5		양호	
구조물에서 시험 영역 위치		상부구조, 하부구조					
조 사 수 량		위 치	조사수량			비고	
		상부구조	4개소			바닥판하면 2개소, 거더 2개	
		하부구조	4개소			교대 1개소, 교각 3개소	
시험대상에 대한 설명		• 상부구조 : 철근콘크리트 구조 • 하부구조 : 철근콘크리트 구조					
부재별 설계기준강도		• 상부구조 : 철근콘크리트(40.0MPa ,27.0MPa) • 하부구조 : 철근콘크리트(27.0MPa, 24.0MPa)					
시험위치 표면상태	마무리 정도	• 콘크리트 표면은 그라인더로 연마하여 이물질 제거 후 실시					
	균열, 박리, 화재피해 유무	• 결함 및 손상 발생위치에서의 시험값은 표면상태를 비건전부로 명시					
콘크리트 재령		• 2000일 이상 3000일 미만의 재령으로 재령보정계수 $\alpha=0.64$ 적용					
콘크리트 내부 함수 상태		습윤상태		표면건조상태		기건상태	o
측정기구	종 류	• NR10					
	제품번호	• 5230866706					
	검 교 정	• 검교정시험결과 양호함(현장 TEST ANVIL 결과 : 표준값 80±1 만족함)					
반발경도 측정기 타격방향		• 상부슬래브 : 90° • 거더, 벽체, 기둥 : 0°					
시험부위별 반발경도의 평균값		• 본 보고서 "반발경도법에 의한 비파괴강도 측정 결과" 표 참조					
		• 부록 "반발경도법에 의한 콘크리트 압축강도" 참조					
바린 반발경도의 값 및 위치		• 부록 "반발경도법에 의한 콘크리트 압축강도" 참조					

탄산화 시험보고서(창정교 영천방향)

시 험 항 목		콘크리트 탄산화시험		
시 험 일 시		시험일시	위 치	온도(℃)
		2023년 9월 18일	창정교(영천방향)	25.5
구조물에서 시험 영역 위치		상부구조, 하부구조		
조 사 수 량		위 치	조사수량	비고
		상부구조	2개소	
		하부구조	2개소	
시험대상에 대한 설명		• 상부구조 : 철근콘크리트 구조물 • 하부구조 : 철근콘크리트 구조물		
구조물 경과년수		• 경과년수 : 6년		
측정 위치		• 바닥판하면, 교각		
측정면 종류		• 기건 상태의 건전한 콘크리트 면 (그라인딩을 통해 요철 제거, 평탄 작업 실시)		
사용 골재의 종류		• 보통골재		
측 정	시 약/측정기구	• 페놀프탈레인(1%)용액 / 버니어 캘리퍼스		
시약분무 후 측정까지 시간		• 천공 후 1분 이내		
부위별 평균 결과		• 본 보고서 "탄산화시험 결과" 표 참조		

창장교(영천방향)

측 점	반 발 치				평균 경도 (R)	Anvil기준 장비평균 = 보정	각 도 보정치 = 보정	압축 강도 (F _c)	측정데이터	
S2 바닥판하면	52	52	50	48	50.8	<u>80</u>	90 °	방법1	42.9	
	56	56	56	54		80	-3.0	방법2	44.0	
	52	52	46	48		Ⅱ		평균	43.4	
	52	50	52	52		1.00		Ⅱ	재령	
	46	48	48	46		50.8	47.8	강도	27.8	
S4 바닥판하면	50	50	46	52	50.5	<u>80</u>	90 °	방법1	42.5	
	58	52	52	46		80	-3.0	방법2	43.8	
	48	48	50	50		Ⅱ		평균	43.1	
	50	48	48	48		1.00		Ⅱ	재령	
	58	52	52	52		50.5	47.5	강도	27.6	
S2-G1 거더	52	48	48	50	51.1	<u>80</u>	0 °	방법3	66.4	
	48	48	50	52		80	0.0	방법4	78.9	
	54	54	54	54		Ⅱ		평균	72.7	
	50	50	50	54		1.00		Ⅱ	재령	
	52	50	52	52		51.1	51.1	강도	46.5	
S4-G1 거더	* 40	52	52	52	50.7	<u>80</u>	0 °	방법3	65.8	
	48	48	48	50		80	0.0	방법4	78.0	
	54	54	54	52		Ⅱ		평균	71.9	
	48	48	50	52		1.00		Ⅱ	재령	
	48	54	50	50		50.7	50.7	강도	46.0	
A2 교대	46	46	48	48	47.2	<u>80</u>	0 °	방법1	42.1	
	40	40	44	46		80	0	방법2	43.6	
	46	46	40	48		Ⅱ		평균	42.8	
	48	48	50	50		1.00		Ⅱ	재령	
	54	54	52	50		47.2	47.2	강도	27.4	

■ NOTE : 방법1 : $F = (-184 + 13 \times R_o) \times 0.098$ (일본재료학회식) 방법2 : $F = (7.3 \times R_o + 100) \times 0.098$ (일본건축학회식)
 방법3 : $F = (-112.8 + 15.2 \times R_o)/10$ (과학기술부) 방법4 : $F = (2.304 \times R_o - 38.80)$ (시설공단제안식)

■ 위 평균경도는 반발치 평균값의 상하 20%를 초과하는 데이터(*표시분)를 제외한 나머지 데이터의 재평균값을 나타낸다.

창장교(영천방향)

측 점	반 발 치				평균 경도 (R)	Anvil기준 장비평균 = 보정	각 도 보정치 = 보정	압축 강도 (F _C)		측정데이터
P2 교각	50	50	50	50	49.7	80	0 °	방법1	45.3	
	48	48	48	52		80	0.0	방법2	45.4	
	48	50	52	52		Ⅱ		평균	45.3	
	52	50	50	50		1.00	Ⅱ	재령	0.64	
	48	48	48	50		49.7		강도	29.0	
P3 교각	48	48	50	50	49.2	80	0 °	방법1	44.6	
	50	52	54	54		80	0.0	방법2	45.0	
	56	50	48	48		Ⅱ		평균	44.8	
	44	44	46	48		1.00	Ⅱ	재령	0.64	
	50	48	48	48		49.2		강도	28.7	
P4 교각	46	46	46	48	48.6	80	0 °	방법1	43.9	
	50	54	54	50		80	0.0	방법2	44.6	
	50	52	52	48		Ⅱ		평균	44.2	
	48	50	50	44		1.00	Ⅱ	재령	0.64	
	40	48	48	48		48.6		강도	28.3	
0	0	0	0	0	#####	80	0 °	방법1	#DIV/0!	
	0	0	0	0		80	#DIV/0!	방법2	#DIV/0!	
	0	0	0	0		Ⅱ		평균	#DIV/0!	
	0	0	0	0		1.00	Ⅱ	재령	0.64	
	0	0	0	0		#DIV/0!		강도	#DIV/0!	
0	0	0	0	0	#####	80	0 °	방법1	#DIV/0!	
	0	0	0	0		80	#DIV/0!	방법2	#DIV/0!	
	0	0	0	0		Ⅱ		평균	#DIV/0!	
	0	0	0	0		1.00	Ⅱ	재령	0.64	
	0	0	0	0		#DIV/0!		강도	#DIV/0!	

■ NOTE : 방법1 : $F = (-184 + 13 \times R_o) \times 0.098$ (일본재료학회식) 방법2 : $F = (7.3 \times R_o + 100) \times 0.098$ (일본건축학회식)
 방법3 : $F = (-112.8 + 15.2 \times R_o) / 10$ (과학기술부) 방법4 : $F = (2.304 \times R_o - 38.80)$ (시설공단제안식)

■ 위 평균경도는 반발치 평균값의 상하 20%를 초과하는 데이터(*표시분)를 제외한 나머지 데이터의 재평균값을 나타낸다.

위 치		기준 경도 (Ro)	방 법		재령 보정 계수	설계 기준 강도
			1식	2식		
1	S2 바닥판하면	47.8	27.4	28.2	0.64	27
2	S4 바닥판하면	47.5	27.2	28.0	0.64	27
3	S2-G1 거더	51.1	42.5	50.5	0.64	40
4	S4-G1 거더	50.7	42.1	49.9	0.64	40
5	A2 교대	47.2	26.9	27.9	0.64	24
6	P2 교각	49.7	29.0	29.0	0.64	27
7	P3 교각	49.2	28.6	28.8	0.64	27
8	P4 교각	48.6	28.1	28.5	0.64	27

창정교(영천방향)

NO	시험위치	탄산화 깊이 (mm)	최소철근 피복두께 (mm)	잔여피복 두께 (mm)	탄산화 속도	예측년수	경관년수
1	S2 바닥판하면	5.00	38.00	33.00	2.04	261	6
2	S4 바닥판하면	5.50	40.00	34.50	2.25	236	6
3	P3 교각	5.00	90.00	85.00	2.04	1734	6
4	P4 교각	6.00	75.00	69.00	2.45	794	6

RC-RADAR		창정교(영천방향) 철근탐사 자료						
PROJECT TITLE		상주영천고속도로 시설물 안전 · 하자점검 및 성능평가 용역(정밀안전점검)						
Company		(주)명성엔지니어링			Client		상주영천고속도로	
시험 결과								
No	위치	철근방향	실측 배근간격 (mm)	설계 추정 배근간격 (mm)	실측 피복두께 (mm)	설계 추정 피복두께 (mm)	비고	
1	S2 바닥판하면	주근	200	200	40	40	양호	
		배근	129	125	38	40	양호	
2	S4 바닥판하면	주근	200	200	45	40	양호	
		배근	125	125	40	40	양호	
3	P3 교각	수직철근	300	250	100	100	양호	
		수평철근	190	125	90	100	양호	
4	P4 교각	수직철근	153	150	75	100	양호	
		수평철근	190	300	120	100	양호	



