

[신계교] 결과표

개별교량명 :	신계교					
구분	구조형식	환산 결함도점수	상태평가 결과	연장(m)	연장비	환산결함도점수 X 연장비
신계교	PSC BEAM	0.173	B	400	1.000	0.173
합계(Σ)				400	1.000	0.173
<평가자 의견>						
1. 환산결함도 점수 =						0.173
2. 상태평가 결과 =						B

