

[반정교 상주방향] 결과표

개별교량명 : 반정교 상주방향

부재의 분류			상부구조		2차부재	기타부재				받침	하부구조		-	
상부	하부	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)
S1	A1	PUS	c	b	a	c	a	b	b	b	b	q	-	-
S2	P1	PUS	a	a	a	c	a	c	-	b	b	q	-	-
S3	P2	PUS	b	a	a	c	a	c	-	b	b	q	-	-
S4	P3	PUS	b	a	a	c	a	b	-	b	b	q	a	a
S5	P4	PUS	a	a	a	c	a	b	-	b	b	q	-	-
S6	P5	PUS	a	a	a	c	a	b	-	b	b	q	-	a
S7	P6	PUS	a	a	a	c	a	b	-	b	b	q	a	-
	P7								b	b	b	q	-	-
평균			0.171	0.114	0.100	0.400	0.100	0.257	0.200	0.200	0.200	-	0.100	0.100
가중치			18	20	5	7	3	2	9	9	20	-	4	3
(평균X가중치)/가중치합			0.031	0.023	0.005	0.028	0.003	0.005	0.018	0.018	0.040	-	0.004	0.003
1. 환산결함도 점수 =													0.178	
2. 상태평가 결과 =													B	

[반정교 영천방향] 결과표

개별교량명 : 반정교 영천방향

부재의 분류			상부구조		2차부재	기타부재				받침	하부구조		내구성 요소	
상부	하부	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)
S1	A1	PUS	b	b	a	c	c	b	b	b	b	q	-	-
S2	P1	PUS	a	a	a	c	a	b	-	b	b	q	-	-
S3	P2	PUS	b	a	a	c	a	b	-	b	b	q	a	a
S4	P3	PUS	a	b	a	c	a	b	-	b	b	q	-	-
S5	P4	PUS	a	a	a	c	c	b	-	b	b	q	-	-
S6	P5	PUS	a	a	a	c	a	a	-	b	b	q	a	a
S7	P6	PUS	a	a	a	c	a	b	-	b	b	q	-	-
	P7								b	a	b	q	-	-
평균			0.129	0.129	0.100	0.400	0.186	0.186	0.200	0.188	0.200	-	0.100	0.100
가중치			18	20	5	7	3	2	9	9	20	-	4	3
(평균X가중치)/가중치합			0.023	0.026	0.005	0.028	0.006	0.004	0.018	0.017	0.040	-	0.004	0.003
1. 환산결함도 점수 =													0.173	
2. 상태평가 결과 =													B	

[반정교] 상태평가 결과표

교 랑 명 :	반정교						
구성교량명	환산 결함도점수	상태평가 등급	연장 (M)	차선	길이 X 차선	연장비	환산결함도점수 X 연장비
상주방향	0.178	B	365	2	730	0.500	0.089
영천방향	0.173	B	365	2	730	0.500	0.087
합계(Σ)			730	4	1,460	1.000	0.175
<평가자 의견>							
1. 평가지수 =							0.175
2. 상태평가 결과 =							B