





## 콘크리트 탄산화 깊이 측정

| 교량명 |             | 금매교(상주방향)         |                     |                     |      |                    |                 |      | 비 고                                                                                  |
|-----|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|------|--------------------|-----------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| NO  | 시험위치        | 탄산화<br>깊이<br>(mm) | 실측 피<br>복두께<br>(mm) | 탄산화<br>잔여깊이<br>(mm) | 경과년수 | 탄산화<br>속도계수<br>(A) | 잔존<br>수명<br>(년) | 평가등급 |                                                                                      |
| 1   | S1-G4<br>거더 | 3.5               | 74.0                | 70.5                | 8    | 1.24               | 100년 이상         | a등급  |   |
| 2   | S7-G3<br>거더 | 4.0               | 72.0                | 68.0                | 8    | 1.41               | 100년 이상         | a등급  |   |
| 3   | P1<br>교각    | 5.0               | 89.0                | 84.0                | 8    | 1.77               | 100년 이상         | a등급  |   |
| 4   | P5<br>교각    | 6.0               | 86.0                | 80.0                | 8    | 2.12               | 100년 이상         | a등급  |  |