

문발SS 전력구

구분	균열	누수	파손 및 손상	재질열화					탄산화	결함점수 합계	결함지수
				박리	충분리 및 박락	백태	재료	철근			
							분리	노출			
0-20	3	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0.118
20-40	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0.088
평균	3.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.103

구분	균열	누수	파손 및 손상	재질열화					탄산화	상태평가결과
				박리	충분리 및 박락	백태	재료	철근		
							분리	노출		
0-20	b	b	b	a	a	b	a	a	a	a
20-40	b	a	a	a	a	b	a	a	a	a
평균	b	b	b	a	a	b	a	a	a	

항목	균열	누수	파손 및 손상	재질열화					탄산화	합계
				박리	충분리 및 박락	백태	재료	철근		
							분리	노출		
결함점수	3.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5
									결함지수	0.103
									상태평가 결과	a

구분	위치	결함지수	상태평가	연장	연장비	환산결함지수
			결과	(m)		x 연장비
구리인출	0-20	0.118	a	30	0.667	0.078
	20-40	0.088	a	15	0.333	0.029
결함지수						0.108
상태평가 결과						A