

[장암교] [STB거더교] 상태안전성능평가 결과표

개별교량명 : 장암교											
부재의 분류		상부구조		2차부재	기타부재				받침	하부구조	
번호	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초
S1/A1	STB 거더교	b	b	a	d	c	c	b	c	c	q
S2/P1	STB 거더교	b	b	b	d	c	c	N/A	b	b	q
S3/P2	STB 거더교	b	b	b	d	c	c	N/A	b	b	q
S4/P3	STB 거더교	b	b	b	d	c	c	N/A	b	b	q
S5/P4	STB 거더교	c	b	a	d	c	c	N/A	b	b	q
S6/P5	STB 거더교	b	b	b	d	c	c	N/A	m	y	[
A2	STB 거더교							b	c	c	q
평균		0.233	0.200	0.167	0.700	0.400	0.400	0.467	0.257	0.286	-
가중치		15	25	4	4	3	2	7	15	25	-
(평균X가중치)/가중치합		0.035	0.050	0.007	0.028	0.012	0.008	0.033	0.039	0.071	-
1. 환산결함도 점수 =											0.282
2. 상태평가 결과 =											C

[장암교] [STB거더교] 상태안전성능평가 결과표

개별교량명 :		장암교				
구분	구조형식	환산 결함도점수	상태평가 결과	연장(m)	연장비	환산결함도점수 X 연장비
장암교	STB 거더교	0.282	C	280	1.000	0.282
합계(Σ)				280	1.0	0.282
<평가자 의견>						
1. 상태안전성능 환산결함도 점수 =						0.282
2. 상태안전성능 결과 =						C

[장암교] [STB거더교] 상태안전성능평가 결과표

교 량 명 :	장암교						
구성교량명	환산 결함도점수	안전성능평가 등급	연장 (M)	차선	길이 X 차선	연장비	환산결함도점수 X 연장비
장암교	0.282	C	280	4	1,120	1.000	0.282
합계(Σ)			280		1,120	1.0	0.282
<평가자 의견>							
1. 상태 안전성능 평가지수 =							0.282
2. 상태 안전성능 결과 =							C