


1. 신축이음장치

위치	점 검 결 과				
A1	1	2	3	4	5
					
	전경	신축이음 유간 측정	바닥판 유간 측정	거더상부 유간 측정	거더하부 유간 측정
A2	1	2	3	4	5
					
	전경	신축이음 유간 측정	바닥판 유간 측정	거더상부 유간 측정	거더하부 유간 측정

2. 받침장치

위치	점 검 결 과		
A1	Sh1 전경	Sh2 전경	Sh3 전경
			
	Sh4 전경	Sh5 전경	Sh6 전경
P1			
	Sh1 전경	Sh2 전경	Sh3 전경
			
P2	Sh4 전경	Sh5 전경	Sh6 전경
			
	Sh1 전경	Sh2 전경	Sh3 전경
P2			
	Sh4 전경	Sh5 전경	Sh6 전경
			

위치	점 검 결 과		
P3	Sh1 전경	Sh2 전경	Sh3 전경
			
	Sh4 전경	Sh5 전경	Sh6 전경
P4			
	Sh1 전경	Sh2 전경	Sh3 전경
			
P5	Sh4 전경	Sh5 전경	Sh6 전경
			
	Sh1 전경	Sh2 전경	Sh3 전경
P5			
	Sh4 전경	Sh5 전경	Sh6 전경
			

위치	점 검 결 과		
A2	Sh1 전경	Sh2 전경	Sh3 전경
			
	Sh4 전경	Sh5 전경	Sh6 전경
			