


3. 김포아라대교

전경



교면포장 전경




신축이음장치 전경



바닥판하면 전경



거더 전경



교대 전경



교각 전경

손상현황

			
01 (25년 하반기)	S1(서울) 재포장 상태양호	01 (26년 상반기)	S1(서울) 재포장 상태양호
			
02 (25년 하반기)	S2(강화) 재포장 상태양호	02 (26년 상반기)	S2(강화) 재포장 상태양호
			
03 (25년 하반기)	S3(강화) 재포장 상태양호	03 (26년 상반기)	S3(강화) 재포장 상태양호



04
(25년 하반기)

S2(서울) 연석 부식



04
(26년 상반기)

S2(서울) 연석 부식



05
(25년 하반기)

S3(강화) 난간 변형



05
(26년 상반기)

S3(강화) 난간 변형




06
(25년 하반기)

S2(강화) 난간 변형




06
(26년 상반기)





S2(강화) 난간 변형


	
07 (25년 하반기)	07 (26년 상반기)
S3(강화) 난간하단 볼트탈락	S3(강화) 난간하단 볼트탈락
	
08 (25년 하반기)	08 (26년 상반기)
S3(강화) 난간하단 볼트탈락, 연석 부식	S3(강화) 난간하단 볼트탈락, 연석 부식
	
09 (25년 하반기)	09 (26년 상반기)
S1(G2~G3-CB2~CB3) 바닥판하면 도장박리	S1(G2~G3-CB2~CB3) 바닥판하면 도장박리


			
10 (25년 하반기)	S5(LC) 단부 바닥판하면 도장박락	10 (26년 상반기)	S5(LC) 단부 바닥판하면 도장박락
			
11 (25년 하반기)	A1 흠벽 보수상태 양호	11 (26년 상반기)	A1 흠벽 보수상태 양호
			
12 (25년 하반기)	A1 흠벽 보수상태 양호	12 (26년 상반기)	A1 흠벽 보수상태 양호



			
13 (25년 하반기)	A1 흉벽 균열부백태	13 (26년 상반기)	A1 흉벽 균열부백태
			
14 (25년 하반기)	A1 법면블록 침하	14 (26년 상반기)	A1 법면블록 침하
			
15 (25년 하반기)	P1-C2(후면) 기둥 보수부 망상균열	15 (26년 상반기)	P1-C2(후면) 기둥 보수부 망상균열

			
16 (25년 하반기)	P1-C2(전면) 기둥 보수상태 양호	16 (26년 상반기)	P1-C2(전면) 기둥 보수상태 양호
			
17 (25년 하반기)	A1-Sh2 받침 부식,도장박리	17 (26년 상반기)	A1-Sh2 받침 부식,도장박리
			
18 (25년 하반기)	A1-Sh4 받침 볼트부식	18 (26년 상반기)	A1-Sh4 받침 볼트부식


	
19 (25년 하반기)	19 (26년 상반기)
A2-Sh3 받침 부식	A2-Sh3 받침 부식
	
20 (25년 하반기)	20 (26년 상반기)
A2-Sh6 받침몰탈균열(0.3mm미만)	A2-Sh6 받침몰탈균열(0.3mm미만)
	
21 (25년 하반기)	21 (26년 상반기)
A1(서울) 신축이음 신축이음 고무재탈락	A1(서울) 신축이음 신축이음 고무재탈락

			
22 (25년 하반기)	A1(서울) 신축이음 유간 토사퇴적	22 (26년 상반기)	A1(서울) 신축이음 유간 토사퇴적
			
23 (25년 하반기)	A1(서울) 신축이음 본체 부식	23 (26년 상반기)	A1(서울) 신축이음 본체 부식
			
24 (25년 하반기)	A1(강화) 신축이음 유간 토사퇴적 및 본체 부식	24 (26년 상반기)	A1(강화) 신축이음 유간 토사퇴적 및 본체 부식

			
25 (25년 하반기)	A2(강화) 신축이음 후타재균열(0.3mm미만)	25 (26년 상반기)	A2(강화) 신축이음 후타재균열(0.3mm미만)
			
26 (25년 하반기)	A2(강화) 신축이음 3~4차로 신축이음 고무재탈락	26 (26년 상반기)	A2(강화) 신축이음 3~4차로 신축이음 고무재탈락
			
27 (25년 하반기)	S2(강화) 배수구 상태양호	27 (26년 상반기)	S2(강화) 배수구 상태양호

			
28 (25년 하반기)	아치행거 도장박리,부식	28 (26년 상반기)	아치행거 도장박리,부식
			
29 (25년 하반기)	거더 출입문 양호	29 (26년 상반기)	거더 출입문 양호
			
30 (25년 하반기)	교대 A1 토사퇴적	30 (26년 상반기)	교대 A1 토사퇴적

			
31 (25년 하반기)	교대 A2 보수부 재균열	31 (26년 상반기)	교대 A2 보수부 재균열
			
32 (26년 상반기)	S2(서울) 교면포장 망상균열	33 (26년 상반기)	S2(서울) 연석 부식
			
34 (26년 상반기)	S1 (G1~G2-CB3~CB4) 바닥판하면 도장박리	35 (26년 상반기)	S1 (G1~G2-CB4~CB5) 바닥판하면 도장박리

			
36 (26년 상반기)	S5-G1 거더 출입문 탈락	37 (26년 상반기)	교대 A2 홍벽 백태
			
38 (26년 상반기)	P1-C1(전면) 기둥 보수부 망상균열	39 (26년 상반기)	P3-C3(우측) 기둥 보수부 재균열
			
40 (26년 상반기)	A2-Sh3 받침물탈균열(0.3mm미만)	41 (26년 상반기)	A1(강화) 신축이음 신축이음 고무재탈락

