I D : 회야대교(부산) - 바닥판상면 - S1



손 상 물 량 표

교면포장

S1

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	포장	LMC포장균열		40.0		1	m	40.00	
2	신	신축이음	차수판 설치불량				1	EA	1.00	
3	신	신축이음	후타재 망상균열		1.0	3.5	1	㎡	3.50	
4	신	신축이음	후타재 망상균열		0.5	3.5	1	㎡	1.75	
5	신	방호벽	균열	0.2	5.0		1	m	5.00	
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP



범 례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	001

ＩＤ : 회야대교(부산) - 바닥판상면 - S2



손 상 물 량 표

교면포장

S2

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	포장	LMC포장균열		50.0		1	m	50.00	
2	신	방호벽	균열	0.2	1.2		1	m	1.20	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP



범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	002

ＩＤ : 회야대교(부산) - 바닥판상면 - S3



손 상 물 량 표

교면포장

S3

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	포장	LMC포장균열		50.0		1	m	50.00	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP



범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	003

I D : 회야대교(부산) - 바닥판상면 - S4



손 상 물 량 표

교면포장

S4

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	포장	LMC포장균열		50.0		1	m	50.00	
2	신	포장	LMC포장균열		10.0		1	m	10.00	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP



범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	004

I D : 회야대교(부산) - 바닥판상면 - S5



손 상 물 량 표

교면포장

S5

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	포장	LMC포장균열		50.0		1	m	50.00	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP



범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	005

I D : 회야대교(부산) - 바닥판상면 - S6



손 상 물 량 표

교면포장

S6

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	포장	LMC포장균열		5.0		1	m	5.00	
2	구	포장	LMC포장균열		18.0		1	m	18.00	
3	구	포장	LMC포장균열		18.0		1	m	18.00	
4	구	포장	LMC포장균열		25.0		2	m	50.00	
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP



범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	006

ＩＤ : 회야대교(부산) - 바닥판상면 - S7



손 상 물 량 표

교면포장

S7

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	포장	LMC포장균열		8.0		1	m	8.00	
2	신	포장	LMC포장균열		8.0		1	m	8.00	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP



범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	007

I D : 회야대교(부산) - 바닥판상면 - S8



손 상 물 량 표

교면포장

S8

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	신	포장	LMC포장균열		50.0		1	m	50.00	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP



범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	008

ＩＤ : 회야대교(부산) - 바닥판상면 - S9



손 상 물 량 표

교면포장

S9

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	방호벽	파손(긁힘)		5.0	2.0	1	㎡	10.00	
2	신	포장	LMC포장균열		10.0		1	m	10.00	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP



범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	009

ＩＤ : 회야대교(부산) - 바닥판상면 - S10



손 상 물 량 표

교면포장

S10

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP



범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	010

ＩＤ : 회야대교(부산) - 바닥판상면 - S11



손 상 물 량 표

교면포장

S11

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP



범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	011

ＩＤ : 회야대교(부산) - 바닥판상면 - S12



손 상 물 량 표

교면포장

S12

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	신	포장	LMC포장균열		20.0		1	m	20.00	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP



범 례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백 태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	012

I D : 회야대교(부산) - 바닥판상면 - S13



손 상 물 량 표

교면포장

S13

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	포장	LMC포장균열		15.0		1	m	15.00	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP



범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	013

ＩＤ : 회야대교(부산) - 바닥판상면 - S14



손 상 물 량 표

교면포장

S14

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	방호벽	파손(긁힘)		0.2	1.0	1	㎡	0.20	
2	구	방호벽	파손(긁힘)		0.3	3.0	1	㎡	0.90	
3	구	방호벽	파손(긁힘)		0.5	0.5	1	㎡	0.25	
4	구	포장	LMC포장균열		50.0		1	m	50.00	
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP



범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	014

ＩＤ : 회야대교(부산) - 바닥판상면 - S15



손 상 물 량 표

교면포장

S15

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	방호벽	공동		0.1	0.1	1	㎡	0.01	
2	신	포장	LMC포장균열		20.0		1	m	20.00	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP



범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	015

I D : 회야대교(부산) - 바닥판상면 - S16



손 상 물 량 표

교면포장

S16

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	신	포장	LMC포장균열		15.0		1	m	15.00	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP



범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	016

ＩＤ : 회야대교(부산) - 바닥판상면 - S17



손 상 물 량 표

교면포장

S17

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	포장	LMC포장균열		10.0		1	m	10.00	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP



범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	017

ＩＤ : 회야대교(부산) - 바닥판상면 - S18



손 상 물 량 표

교면포장

S18

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	포장	LMC포장균열		15.0		1	m	15.00	
2	구	포장	LMC포장균열		5.0		1	m	5.00	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP



범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	018

I D : 회야대교(부산) - 바닥판상면 - S19



손 상 물 량 표

교면포장

S19

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	포장	LMC포장균열		25.0		3	m	75.00	
2	구	신축이음	후타재 마모		0.6	3.5	1	㎡	2.10	
3	신	신축이음	후타재 마모		0.6	12.0	1	㎡	7.20	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP



범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	019

I D : 회야대교(부산) - 바닥판상면 - S20



손 상 물 량 표

교면포장

S20

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	포장	유간토사퇴적		2.0		1	m	2.00	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP



범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	020

I D : 회야대교(부산) - 바닥판상면 - S21

부 산 ⬅ ➡ 울 산



손 상 물 량 표

교면포장

S21

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP



범 례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백 태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	021

I D : 회야대교(부산) - 바닥판상면 - S22

← 부 산 　　울 산 →



손 상 물 량 표

교면포장

S22

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP



범 례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	022

ＩＤ : 회야대교(부산) - 바닥판하면 - S1



손 상 물 량 표

바닥판

S1

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	신	캔틸레버	균열	0.2	1.0		1	m	1.00	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP



범 례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	023

ＩＤ : 회야대교(부산) - 바닥판하면 - S2



손 상 물 량 표

바닥판

S2

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	신	복부	균열	0.1	12.0		1	m	12.00	
2	신	캔틸레버	백태		0.3	5.0	1	㎡	1.50	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP



범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	024

ＩＤ : 회야대교(부산) - 바닥판하면 - S3



손 상 물 량 표

바닥판

S3

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	신	캔틸레버	백태		0.3	0.3	1	㎡	0.09	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP



범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	025

ＩＤ : 회야대교(부산) - 바닥판하면 - S4



손 상 물 량 표

바닥판

S4

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	신	좌측	균열	0.2	2.0		1	m	2.00	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP



범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	026

ＩＤ : 회야대교(부산) - 바닥판하면 - S5



손 상 물 량 표

바닥판

S5

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	신	복부	균열	0.2	2.0		1	m	2.00	
2	신	복부	균열	0.1	10.0		1	m	10.00	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP



범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	027

ＩＤ : 회야대교(부산) - 바닥판하면 - S6



손 상 물 량 표

바닥판

S6

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	신	복부	균열	0.1	3.0		1	m	3.00	
2	신	복부	균열	0.1	5.0		1	m	5.00	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP



범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	028

ＩＤ : 회야대교(부산) - 바닥판하면 - S7



손 상 물 량 표

바닥판

S7

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP



범 례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	029

ＩＤ : 회야대교(부산) - 바닥판하면 - S8



손 상 물 량 표

바닥판

S8

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP



범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	030

ＩＤ : 회야대교(부산) - 바닥판하면 - S9



손 상 물 량 표

바닥판

S9

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP



범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	031

ＩＤ : 회야대교(부산) - 바닥판하면 - S10



손 상 물 량 표

바닥판

S10

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	신	복부	균열	0.1	5.0		1	m	5.00	
2	신	배수시설	배수관 탈락				1	EA	1.00	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP



범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	032

ＩＤ : 회야대교(부산) - 바닥판하면 - S11



손 상 물 량 표

바닥판

S11

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	신	복부	균열	0.1	20.0		1	m	20.00	
2	신	복부	균열	0.1	4.0		1	m	4.00	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP



범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	033

ＩＤ : 회야대교(부산) - 바닥판하면 - S12



손 상 물 량 표

바닥판

S12

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP



범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	034

ＩＤ : 회야대교(부산) - 바닥판하면 - S13



손 상 물 량 표

바닥판

S13

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP



범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	035

ＩＤ : 회야대교(부산) - 바닥판하면 - S14



손 상 물 량 표

바닥판

S14

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	신	복부	균열	0.1	3.0		1	m	3.00	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP



범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	036

ＩＤ : 회야대교(부산) - 바닥판하면 - S15



손 상 물 량 표

바닥판

S15

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP



범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	037

ＩＤ : 회야대교(부산) - 바닥판하면 - S16



손 상 물 량 표

바닥판

S16

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP



범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	038

ＩＤ : 회야대교(부산) - 바닥판하면 - S17



손 상 물 량 표

바닥판

S17

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP



범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	039

ＩＤ : 회야대교(부산) - 바닥판하면 - S18



손 상 물 량 표

바닥판

S18

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	신	복부	균열	0.2	3.5		1	m	3.50	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP



범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	040

ＩＤ : 회야대교(부산) - 바닥판하면 - S19



손 상 물 량 표

바닥판

S19

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	신	복부	균열	0.1	1.0		1	m	1.00	
2	신	캔틸레버	망상균열		3.0	5.0	1	㎡	15.00	
3	신	우측	망상균열		3.0	5.0	1	㎡	15.00	
4	신	캔틸레버	망상균열		1.0	3.0	1	㎡	3.00	
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP



범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	041

I D : 회야대교(부산) - 바닥판하면 - S20



손 상 물 량 표

바닥판

S20

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	신	바닥판	파손		0.2	2.0	1	㎡	0.40	
2	신	바닥판	균열부백태	0.1	2.5		1	m	2.50	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP



범 례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	042

I D : 회야대교(부산) - 바닥판하면 - S21



손 상 물 량 표

바닥판

S21

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP



범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	043

I D : 회야대교(부산) - 바닥판하면 - S22



손 상 물 량 표

바닥판

S22

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP



범 례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	044

I D : 회야대교(부산) - BOX내부 - S2



손 상 물 량 표

BOX내부

S2

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	슬래브	균열	0.2	3.0		3	m	9.00	
2	구	슬래브	균열	0.2	3.0		1	m	3.00	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP



범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	046

I D : 회야대교(부산) - BOX내부 - S3



손 상 물 량 표

BOX내부

S3

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	슬래브	균열	0.2	4.0		2	m	8.00	
2	신	좌측헌치	마감불량		0.1	0.1	6	㎡	0.06	
3	신	우측헌치	마감불량		0.1	0.1	6	㎡	0.06	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP



범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	047

I D : 회야대교(부산) - BOX내부 - S4



손 상 물 량 표

BOX내부

S4

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	신	좌측헌치	마감불량		0.1	0.1	6	㎡	0.06	
2	신	좌측헌치	마감불량		0.1	0.1	6	㎡	0.06	
3	신	우측헌치	마감불량		0.1	0.1	6	㎡	0.06	
4	신	우측헌치	마감불량		0.1	0.1	6	㎡	0.06	
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP



범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	048

ＩＤ : 회야대교(부산) - BOX내부 - S5



손 상 물 량 표

BOX내부

S5

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	슬래브	균열	0.2	1.0		1	m	1.00	
2	신	좌측벽	균열	0.1	2.0		1	m	2.00	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP



범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	049

I D : 회야대교(부산) - BOX내부 - S6



손 상 물 량 표

BOX내부

S6

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	슬래브	균열	0.2	3.0		1	m	3.00	
2	구	슬래브	균열	0.2	4.0		1	m	4.00	
3	신	우측벽	균열	0.2	1.2		1	m	1.20	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP



범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	050

ＩＤ : 회야대교(부산) - BOX내부 - S7



손 상 물 량 표

BOX내부

S7

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	신	좌측헌치	마감불량		0.1	0.1	6	㎡	0.06	
2	신	우측헌치	마감불량		0.1	0.1	6	㎡	0.06	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP



범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	051

I D : 회야대교(부산) - BOX내부 - S8



손 상 물 량 표

BOX내부

S8

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	슬래브	균열	0.2	3.0		1	m	3.00	
2	신	좌측벽	균열	0.2	1.3		1	m	1.30	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP



범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	052

ＩＤ : 회야대교(부산) - BOX내부 - S9



손 상 물 량 표

BOX내부

S9

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	신	우측벽	균열	0.1	4.0		1	m	4.00	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP



범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	053

ＩＤ : 회야대교(부산) - BOX내부 - S10



손 상 물 량 표

BOX내부

S10

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	신	우측벽	균열	0.1	2.5		1	m	2.50	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP



범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	054

I D : 회야대교(부산) - BOX내부 - S11



손 상 물 량 표

BOX내부

S11

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP



범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	055

ＩＤ : 회야대교(부산) - BOX내부 - S12



손 상 물 량 표

BOX내부

S12

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	신	바닥	균열	0.2	1.5		1	m	1.50	
2	신	슬래브	균열	0.2	2.0		1	m	2.00	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP



범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	056

I D : 회야대교(부산) - BOX내부 - S13



손 상 물 량 표

BOX내부

S13

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	슬래브	균열	0.2	3.0		5	m	15.00	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP



범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	057

I D : 회야대교(부산) - BOX내부 - S14



손 상 물 량 표

BOX내부

S14

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	슬래브	균열	0.2	2.0		3	m	6.00	
2	구	슬래브	균열	0.2	3.0		3	m	9.00	
3	신	좌측벽	균열	0.1	1.2		1	m	1.20	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP



범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	058

ＩＤ : 회야대교(부산) - BOX내부 - S15



손 상 물 량 표

BOX내부

S15

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	신	슬래브	균열	0.1	10.0		1	m	10.00	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP



범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	059

ＩＤ : 회야대교(부산) - BOX내부 - S16



손 상 물 량 표

BOX내부

S16

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	신	슬래브	균열	0.1	0.5		1	m	0.50	
2	신	좌측벽	균열	0.1	3.0		4	m	12.00	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP



범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	060

I D : 회야대교(부산) - BOX내부 - S17



손 상 물 량 표

BOX내부

S17

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	슬래브	균열	0.2	3.0		2	m	6.00	
2	구	슬래브	균열	0.1	3.0		2	m	6.00	
3	신	좌측벽	균열	0.2	1.5		1	m	1.50	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP



범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	061

ＩＤ : 회야대교(부산) - BOX내부 - S18



손 상 물 량 표

BOX내부

S18

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP



범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	062

I D : 회야대교(부산) - BOX내부 - S19



손 상 물 량 표

BOX내부

S19

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	슬래브	균열	0.1	2.0		1	m	2.00	
2	구	슬래브	균열	0.2	1.5		7	m	10.50	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP



범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	063

I D : 회야대교(부산) - BOX내부 - S1



손 상 물 량 표

BOX내부

S1

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	슬래브	균열	0.2	2.0		4	m	8.00	
2	신	좌측벽	균열	0.1	1.0		1	m	1.00	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP



범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	045

I D : 회야대교(부산) - 격벽 - A1



손 상 물 량 표

격벽

A1

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	배면	망상균열		1.5	1.5	1	㎡	2.25	
2	신	내부	균열	0.2	2.0		1	m	2.00	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP



범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	064

ＩＤ : 회야대교(부산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P1



손 상 물 량 표

격벽

P1

번호	신/구	부재명	손상 현황	손상 규모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	전면	균열	0.2	1.2		1	m	1.20	
2	구	전면	균열	0.2	0.6		1	m	0.60	
3	구	전면	균열	0.2	0.6		1	m	0.60	
4	구	내부	균열	0.2	0.5		2	m	1.00	
5	구	배면	균열	0.2	1.8		1	m	1.80	
6	구	배면	균열	0.2	1.5		1	m	1.50	
7	구	배면	균열	0.2	1.5		1	m	1.50	
8	구	배면	균열	0.2	0.5		1	m	0.50	
9	신	전면	균열	0.2	0.6		1	m	0.60	
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP



범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	065

ＩＤ : 회야대교(부산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P2



손 상 물 량 표

격벽

P2

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	배면	균열	0.2	0.6		1	m	0.60	
2	구	배면	균열	0.2	0.6		1	m	0.60	
3	구	배면	균열	0.2	0.6		2	m	1.20	
4	신	배면	균열	0.2	0.6		1	m	0.60	
5	신	배면	균열	0.2	0.6		1	m	0.60	
6	신	전면	균열	0.2	0.6		1	m	0.60	
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP



범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	066

ＩＤ : 회야대교(부산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P3



손 상 물 량 표

격벽

P3

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	전면	균열	0.2	1.5		1	m	1.50	
2	구	전면	균열	0.2	0.6		1	m	0.60	
3	구	전면	균열	0.2	0.6		1	m	0.60	
4	구	배면	균열	0.2	1.5		1	m	1.50	
5	구	배면	균열	0.2	1.5		1	m	1.50	
6	신	배면	균열	0.2	0.6		1	m	0.60	
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP



범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조사일시	2022
책임기술자	박 윤 국
도면번호	067

I D : 회야대교(부산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P4



손 상 물 량 표

격벽

P4

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	내부	균열	0.2	1.0		1	m	1.00	
2	구	내부	균열	0.2	0.5		1	m	0.50	
3	구	내부	균열	0.2	0.5		1	m	0.50	
4	구	전면	균열	0.0	0.6		3	m	1.80	
5	구	배면	균열	0.2	0.6		1	m	0.60	
6	구	배면	균열	0.2	1.2		1	m	1.20	
7	구	배면	균열	0.2	0.6		1	m	0.60	
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP



범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	068

ＩＤ : 회야대교(부산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P5



손 상 물 량 표

격벽

P5

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	전면	망상균열		1.0	1.0	1	㎡	1.00	
2	구	전면	균열	0.2	0.6		1	m	0.60	
3	구	배면	균열	0.2	0.6		1	m	0.60	
4	구	배면	균열	0.3	0.6		1	m	0.60	
5	구	배면	균열	0.2	1.0		1	m	1.00	
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP



범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	069

ＩＤ : 회야대교(부산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P6



손 상 물 량 표

격벽

P6

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	전면	균열	0.2	0.6		1	m	0.60	
2	구	배면	균열	0.2	0.6		1	m	0.60	
3	구	배면	균열	0.2	0.6		1	m	0.60	
4	신	내부	균열	0.2	0.6		1	m	0.60	
5	신	전면	망상균열		1.5	1.0	1	㎡	1.50	
6	신	전면	균열	0.0	0.6		1	m	0.60	
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP



범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	070

I D : 회야대교(부산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P7



손 상 물 량 표

격벽

P7

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	전면	균열	0.2	0.5		1	m	0.50	
2	구	전면	균열	0.2	1.0		1	m	1.00	
3	구	전면	균열	0.2	0.6		1	m	0.60	
4	구	전면	망상균열		0.5	1.8	1	㎡	0.90	
5	구	배면	망상균열		1.5	1.5	1	㎡	2.25	
6	구	배면	망상균열		1.5	1.8	1	㎡	2.70	
7	구	배면	망상균열		1.5	1.8	1	㎡	2.70	
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP



범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	071

I D : 회야대교(부산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P8



손 상 물 량 표

격벽

P8

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	전면	균열	0.2	2.5		1	m	2.50	
2	구	전면	망상균열		1.5	1.8	1	㎡	2.70	
3	구	내부	균열	0.2	1.5		1	m	1.50	
4	구	내부	균열	0.2	1.5		1	m	1.50	
5	구	내부	균열	0.2	1.5		1	m	1.50	
6	구	배면	망상균열		1.0	4.0	1	㎡	4.00	
7	구	배면	균열	0.2	1.2		1	m	1.20	
8	구	배면	균열	0.2	1.0		1	m	1.00	
9	구	배면	균열	0.2	1.2		1	m	1.20	
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP



범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	072

ＩＤ : 회야대교(부산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P9



손 상 물 량 표

격벽

P9

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	내부	균열	0.2	1.5		1	m	1.50	
2	구	내부	균열	0.2	1.5		1	m	1.50	
3	구	내부	균열	0.2	1.2		1	m	1.20	
4	구	내부	균열	0.2	1.2		1	m	1.20	
5	구	전면	균열	0.2	1.2		1	m	1.20	
6	구	전면	균열	0.2	4.0		1	m	4.00	
7	구	전면	균열	0.2	0.6		1	m	0.60	
8	구	배면	균열	0.2	0.6		1	m	0.60	
9	구	배면	균열	0.2	2.0		1	m	2.00	
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP



범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	073

ＩＤ : 회야대교(부산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P10



손 상 물 량 표

격벽

P10

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	내부	균열	0.2	1.5		1	m	1.50	
2	구	내부	균열	0.2	1.2		1	m	1.20	
3	구	내부	균열	0.2	1.2		1	m	1.20	
4	구	전면	균열	0.2	0.6		1	m	0.60	
5	구	배면	균열	0.2	1.0		1	m	1.00	
6	구	배면	균열	0.2	0.6		1	m	0.60	
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP



범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조사일시	2022
책임기술자	박 윤 국
도면번호	074

ＩＤ : 회야대교(부산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P11



손 상 물 량 표

격벽

P11

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	내부	균열	0.2	0.6		1	m	0.60	
2	구	전면	균열	0.3	0.7		1	m	0.70	
3	구	전면	망상균열		1.0	1.0	1	㎡	1.00	
4	구	배면	망상균열		1.0	1.0	1	㎡	1.00	
5	신	내부	균열	0.2	2.0		1	m	2.00	
6	신	전면	균열	0.1	1.5		1	m	1.50	
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP



범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	075

ＩＤ : 회야대교(부산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P12



손 상 물 량 표

격벽

P12

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	배면	망상균열		0.5	1.5	1	㎡	0.75	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP



범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	076

ＩＤ : 회야대교(부산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P13



손 상 물 량 표

격벽

P13

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	신	내부	망상균열		0.6	1.2	1	㎡	0.72	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP



범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	077

ＩＤ : 회야대교(부산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P14



손 상 물 량 표

격벽

P14

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	전면	균열	0.2	0.6		1	m	0.60	
2	구	전면	균열	0.2	0.6		1	m	0.60	
3	구	배면	균열	0.2	0.6		1	m	0.60	
4	신	전면	균열	0.3	0.6		1	m	0.60	
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP



범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	078

ＩＤ : 회야대교(부산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P15



손 상 물 량 표

격벽

P15

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	전면	균열	0.2	0.6		1	m	0.60	
2	구	배면	망상균열		1.2	1.2	1	㎡	1.44	
3	구	배면	망상균열		1.0	2.0	1	㎡	2.00	
4	구	배면	균열	0.2	0.6		1	m	0.60	
5	구	배면	균열	0.2	0.6		1	m	0.60	
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP



범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	079

I D : 회야대교(부산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P16



손 상 물 량 표

격벽

P16

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	전면	망상균열		1.8	2.5	1	㎡	4.50	
2	구	전면	망상균열		1.0	1.8	1	㎡	1.80	
3	구	내부	균열	0.2	1.2		1	m	1.20	
4	구	내부	균열	0.2	1.5		1	m	1.50	
5	구	배면	망상균열		1.5	1.5	1	㎡	2.25	
6	구	배면	균열	0.2	1.5		1	m	1.50	
7	신	내부	균열	0.2	1.2		1	m	1.20	
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP



범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	080

ＩＤ : 회야대교(부산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P17



손 상 물 량 표

격벽

P17

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	신	전면	균열	0.3	0.7		1	m	0.70	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP



범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조사일시	2022
책임기술자	박 윤 국
도면번호	081

I D : 회야대교(부산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P18

부 산



울 산



손 상 물 량 표

격벽

P18

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	전면	망상균열		1.0	1.0	1	㎡	1.00	
2	구	전면	망상균열		1.5	1.8	1	㎡	2.70	
3	구	내부	균열	0.2	1.2		1	m	1.20	
4	구	내부	균열	0.2	1.2		1	m	1.20	
5	구	배면	망상균열		1.0	1.8	1	㎡	1.80	
6	구	배면	망상균열		1.3	1.8	1	㎡	2.34	
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP



범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	082

ＩＤ : 회야대교(부산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P19



손 상 물 량 표

격벽

P19

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	전면	균열	0.2	2.0		1	m	2.00	
2	구	전면	균열	0.2	2.0		1	m	2.00	
3	구	배면	마감불량		1.5	1.5	1	㎡	2.25	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP



범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	083

I D : 회야대교(부산) - 주형 - S20(1)



손 상 물 량 표

주형

S20(1)

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP



범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	084

I D : 회야대교(부산) - 주형 - S20



손 상 물 량 표

주형

S20(2)

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP



범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	085

I D : 회야대교(부산) - 주형 - S21(1)



손 상 물 량 표

주형

S21(1)

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP



범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	086

I D : 회야대교(부산) - 주형 - S21(2)



손 상 물 량 표

주형

S21(2)

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP



범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	087

I D : 회야대교(부산) - 주형 - S22(1)



손 상 물 량 표

주형

S22(1)

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP



범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	088

ＩＤ : 회야대교(부산) - 주형 - S22(2)



손 상 물 량 표

주형

S22(2)

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP



범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	089

I D : 회야대교(부산) - 가로보 - S20



손 상 물 량 표

가로보

S20

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	신	G1-2	박락,들뜸		0.3	0.3	2	㎡	0.18	
2	신	G2-3	박락,들뜸		0.3	0.3	2	㎡	0.18	
3	신	G3-4	박락,들뜸		0.3	0.3	1	㎡	0.09	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP



범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	090

I D : 회야대교(부산) - 가로보 - S21



손 상 물 량 표

가로보

S21

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	G2-3	박락,들뜸		0.3	1.0	2	㎡	0.60	
2	구	G3-4	박락,들뜸		0.3	0.3	2	㎡	0.18	
3	구	G4-5	박락,들뜸		0.3	0.3	2	㎡	0.18	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP



범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	091

I D : 회야대교(부산) - 가로보 - S22



손 상 물 량 표

가로보

S22

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	G3-4	박락,들뜸		0.4	0.4	1	㎡	0.16	
2	구	G5-6	박락,들뜸		0.5	1.0	1	㎡	0.50	
3	신	G2-3	박락,들뜸		0.3	0.5	1	㎡	0.15	
4	신	G4-5	박락,들뜸		0.3	0.5	1	㎡	0.15	
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP



범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	092

I D : 회야대교(부산) - 교대 - A1

울 산



부 산

손 상 물 량 표

교대

A1

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	흉벽	균열	0.2	0.8		1	m	0.80	
2	구	흉벽	표면오염		0.6	2.5	1	㎡	1.50	
3	구	구체	표면오염		0.5	1.0	1	㎡	0.50	
4	신	흉벽	표면오염		1.0	2.5	1	㎡	2.50	
5	신	흉벽	파손(긁힘)		0.2	0.6	1	㎡	0.12	
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP



범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	093

ＩＤ : 회야대교(부산) - 교각 - P1



손 상 물 량 표

교각

P1

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	우측	균열	0.1.	4.0		4	m	16.00	
2	신	코핑	균열	0.1	0.7		1	m	0.70	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP



범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용역명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조사일시	2022
책임기술자	박 윤 국
도면번호	094

I D : 회야대교(부산) - 교각 - P2



손 상 물 량 표

교각

P2

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	기둥	표면오염		2.0	35.0	1	㎡	70.00	
2	신	교량받침	플레이트 부식				1	EA	1.00	
3	신	코핑	균열	0.1	0.4		1	m	0.40	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP



범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	095

I D : 회야대교(부산) - 교각 - P3



손 상 물 량 표

교각

P3

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	신	코핑	균열	0.1	0.6		1	m	0.60	
2	신	코핑	균열	0.1	0.6		1	m	0.60	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP



범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	096

ＩＤ : 회야대교(부산) - 교각 - P4



손 상 물 량 표

교각

P4

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	신	코핑	균열	0.1	0.6		1	m	0.60	
2	신	기둥	열화,박리		0.5	1.2	1	㎡	0.60	
3	신	기둥	열화,박리		0.4	3.0	1	㎡	1.20	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP



범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	097

I D : 회야대교(부산) - 교각 - P5



손 상 물 량 표

교각

P5

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	신	코핑	균열	0.2	0.7		1	m	0.70	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP



범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	098

ＩＤ : 회야대교(부산) - 교각 - P6



손 상 물 량 표

교각

P6

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	신	기둥	균열	0.1	1.5		1	m	1.50	
2	신	코핑	균열	0.1	0.7		1	m	0.70	
3	신	교량받침	플레이트 부식				1	EA	1.00	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP



범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	099

ＩＤ : 회야대교(부산) - 교각 - P7

부 산





울 산

손 상 물 량 표

교각

P7

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	기둥	균열	0.2	10.0		1	m	10.00	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP



범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조사일시	2022
책임기술자	박 윤 국
도면번호	100

ＩＤ : 회야대교(부산) - 교각 - P8



손 상 물 량 표

교각

P8

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	기둥	균열	0.1	5.0		2	m	10.00	
2	신	기둥	균열	0.2	5.0		3	m	15.00	
3	신	코핑	들뜸		0.3	1.2	1	㎡	0.36	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP



범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조사일시	2022
책임기술자	박 윤 국
도면번호	101

I D : 회야대교(부산) - 교각 - P9



손 상 물 량 표

교각

P9

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	기둥	균열	0.1	5.0		3	m	15.00	
2	구	기둥	백태		0.2	0.3	1	㎡	0.06	
3	구	기둥	백태		0.2	0.4	1	㎡	0.08	
4	구	기둥	백태		0.2	1.0	1	㎡	0.20	
5	신	코핑	균열	0.2	0.5		1	m	0.50	
6	신	코핑	균열	0.3	4.0		1	m	4.00	
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP



범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	102

I D : 회야대교(부산) - 교각 - P10



손 상 물 량 표

교각

P10

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	기둥	표면오염		0.7	30.0	1	㎡	21.00	
2	신	코핑	균열	0.2	1.5		1	m	1.50	
3	신	코핑	균열	0.2	1.0		1	m	1.00	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP



범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	103

ＩＤ : 회야대교(부산) - 교각 - P11



손 상 물 량 표

교각

P11

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	신	코핑	균열	0.1	0.8		2	m	1.60	
2	신	교량받침	도장박리		0.1	0.1	1	㎡	0.01	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP



범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	104

I D : 회야대교(부산) - 교각 - P12



손 상 물 량 표

교각

P12

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	신	기둥	균열	0.2	5.0		1	m	5.00	
2	신	기둥	균열	0.2	5.0		4	m	20.00	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP



범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	105

I D : 회야대교(부산) - 교각 - P13



손 상 물 량 표

교각

P13

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	신	교량받침	플레이트 부식				1	EA	1.00	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP



범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조사일시	2022
책임기술자	박 윤 국
도면번호	106

ＩＤ : 회야대교(부산) - 교각 - P14



손 상 물 량 표

교각

P14

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	기둥	균열	0.1	4.0		3	m	12.00	
2	구	코핑	균열	0.1	1.0		1	m	1.00	
3	신	코핑	균열	0.2	0.5		1	m	0.50	
4	신	기둥	균열	0.3	0.5		1	m	0.50	
5	신	기둥	망상균열		1.0	1.0	1	㎡	1.00	
6	신	기둥	박락		0.1	0.1	1	㎡	0.01	
7	신	교량받침	플레이트 부식				1	EA	1.00	
8	신	교량받침	받침콘크리트 균열	0.2	0.3		1	m	0.30	
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP



범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	107

I D : 회야대교(부산) - 교각 - P15



손 상 물 량 표

교각

P15

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	기둥	균열	0.2	5.0		5	m	25.00	
2	구	기둥	파손		0.1	0.1	1	㎡	0.01	
3	구	기둥	균열	0.2	8.0		1	m	8.00	
4	구	기둥	균열	0.1	2.0		7	m	14.00	
5	신	기둥	파손		0.1	0.1	1	㎡	0.01	
6	신	교량받침	플레이트 부식				1	EA	1.00	
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP



범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	108

ＩＤ : 회야대교(부산) - 교각 - P16



손 상 물 량 표

교각

P16

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	기둥	균열	0.2	0.5		1	m	0.50	
2	신	코핑	균열	0.2	0.6		1	m	0.60	
3	신	기둥	들뜸		0.5	0.5	1	㎡	0.25	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP



범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조사일시	2022
책임기술자	박 윤 국
도면번호	109

ＩＤ : 회야대교(부산) - 교각 - P17



손 상 물 량 표

교각

P17

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	기둥	표면오염		1.0	20.0	1	㎡	20.00	
2	구	기둥	망상균열		1.0	3.0	1	㎡	3.00	
3	신	코핑	균열	0.2	0.7		1	m	0.70	
4	신	코핑	균열	0.1	0.7		1	m	0.70	
5	신	기둥	균열	0.3	5.0		2	m	10.00	
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP



범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	110

ＩＤ : 회야대교(부산) - 교각 - P18



손 상 물 량 표

교각

P18

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	코핑	균열	0.1	1.0		1	m	1.00	
2	구	기둥	표면오염		1.5	15.0	1	㎡	22.50	
3	신	기둥	균열	0.2	4.0		1	m	4.00	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP



범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	111

ＩＤ : 회야대교(부산) - 교각 - P19



손 상 물 량 표

교각

P19

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	흉벽	균열	0.2	3.0		1	m	3.00	
2	구	구체	균열	0.1	1.0		1	m	1.00	
3	구	구체	표면오염		1.5	15.0	1	㎡	22.50	
4	구	구체	망상균열		3.0	4.0	1	㎡	12.00	
5	구	구체	표면오염		1.0	8.0	2	㎡	16.00	
6	구	구체	표면오염		2.5	8.0	2	㎡	40.00	
7	구	구체	망상균열		4.0	6.0	1	㎡	24.00	
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP



범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	112

I D : 회야대교(부산) - 교각 - P20



손 상 물 량 표

교각

P20

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	코핑	균열	0.1	1.0		1	m	1.00	
2	신	코핑	균열	0.2	0.7		1	m	0.70	
3	신	코핑	균열	0.2	0.4		1	m	0.40	
4	신	기둥	망상균열		1.0	2.0	1	㎡	2.00	
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP



범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	113

I D : 회야대교(부산) - 교각 - P21



손 상 물 량 표

교각

P21

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	코핑	균열	0.1	1.0		1	m	1.00	
2	구	코핑	균열	0.1	0.6		1	m	0.60	
3	구	코핑	균열	0.1	1.2		1	m	1.20	
4	신	기둥	망상균열		1.0	1.0	1	㎡	1.00	
5	신	교량받침	받침몰탈 균열	0.1	0.2		2	m	0.40	
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP



범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	114

I D : 회야대교(부산) - 교대 - A2

부 산



울 산

손 상 물 량 표

교대

A2

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	신	흉벽	백태		1.0	2.0	1	㎡	2.00	
2	신	흉벽	표면오염		0.3	3.0	1	㎡	0.90	
3	신	구체	표면오염		0.3	1.0	1	㎡	0.30	
4	신	구체	표면오염		0.3	1.0	1	㎡	0.30	
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP



범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	115