일광IC교(부산) 교면포장 S1



손 상 물 량 표

교면포장

S1

번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	방호벽	균열	0.2	1.5		1	m	1.50	
2	구	방호벽	균열	0.2	3.3		1	m	3.30	
3	구	방호벽	균열	0.1	0.4		1	m	0.40	
4	구	방호벽	균열	0.2	1.8		1	m	1.80	
5	구	방호벽	균열	0.1	0.3		1	m	0.30	
6	구	방호벽	균열	0.2	0.5		1	m	0.50	
7	구	방호벽	망상균열 및 백태		0.8	0.8	1	㎡	0.64	
8	구	방호벽	균열(0.3mm이상)	0.3	0.2		1	m	0.20	
9	구	방호벽	망상균열	0.2	0.4	0.6	1	㎡	0.24	
10	구	방호벽	균열	0.2	0.4		4	m	1.60	
11	구	방호벽	균열	0.2	1.0		1	m	1.00	
12	구	방호벽	균열	0.2	0.4		6	m	2.40	
13	구	방호벽	균열	0.2	0.4		1	m	0.40	
14	구	방호벽	균열	0.2	1		1	m	1.00	
15	구	방호벽	균열	0.2	1		4	m	4.00	
16	구	방호벽	균열	0.2	0.8		2	m	1.60	
17	구	방호벽	균열	0.2	1		1	m	1.00	
18	구	방호벽	균열	0.2	4		1	m	4.00	
19	구	방호벽	균열	0.2	0.4		2	m	0.80	
20	구	방호벽	균열	0.2	1.5		2	m	3.00	
21	구	방호벽	균열	0.2	1		1	m	1.00	
22	구	방호벽	균열	0.2	0.5		1	m	0.50	
23	구	방호벽	균열	0.2	1.2		1	m	1.20	
24	신	방호벽	균열(0.3mm이상)	0.3	1.2		1	m	1.20	
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY PLAN





용 역 명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범례	CW 0.2 균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
	균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적
	망상균열	누수,습윤	백 태	기 타
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 001

일광IC교(부산) 교면포장 S2



손 상 물 량 표

교면포장

S2

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	방호벽	망상균열	0.2	0.4	0.6	1	㎡	0.24	
2	구	방호벽	균열	0.2	0.8		1	m	0.80	
3	구	방호벽	균열	0.2	0.5		1	m	0.50	
4	구	방호벽	균열	0.2	0.5		1	m	0.50	
5	구	방호벽	보호덮개 파손				1	EA	1.00	
6	구	방호벽	균열(0.3mm이상)	0.3	1.0		1	m	1.00	
7	구	방호벽	균열	0.2	1.0		1	m	1.00	
8	구	방호벽	균열	0.2	0.5		1	m	0.50	
9	구	방호벽	균열	0.2	0.4		1	m	0.40	
10	구	방호벽	망상균열	0.3	0.4	0.6	3	㎡	0.72	
11	구	방호벽	균열	0.2	0.4		1	m	0.40	
12	구	방호벽	균열	0.2	0.4		2	m	0.80	
13	구	방호벽	균열	0.2	1.0		1	m	1.00	
14	구	방호벽	균열	0.2	2.5		1	m	2.50	
15	구	방호벽	균열	0.2	0.4		6	m	2.40	
16	구	방호벽	균열	0.2	12.0		1	m	12.00	
17	구	방호벽	균열	0.2	0.4		2	m	0.80	
18	구	방호벽	균열	0.1	1.2		1	m	1.20	
19	구	방호벽	균열	0.2	0.8		1	m	0.80	
20	신	방호벽	균열	0.3	0.7		1	m	0.70	
21	구	방호벽	망상균열	0.2	0.5	0.6	1	㎡	0.30	
22	구	방호벽	균열	0.2	1.5		1	m	1.50	
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY PLAN





용 역 명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범례	CW 0.2 균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
	균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적
	망상균열	누수,습윤	백 태	기 타
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 002

일광IC교(부산) 교면포장 S3



손 상 물 량 표

교면포장

S3

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	방호벽	지주받침부식		0.2	0.1	1	㎡	0.02	
2	구	방호벽	표면오염		0.1	1.0	1	㎡	0.10	
3	구	방호벽	균열	0.3	2.0		1	m	2.00	
4	구	방호벽	균열	0.2	5.0		1	m	5.00	
5	구	방호벽	균열	0.2	0.4		7	m	2.80	
6	구	방호벽	균열	0.2	3.0		1	m	3.00	
7	구	방호벽	균열	0.2	0.5		1	m	0.50	
8	구	방호벽	균열	0.2	5.0		1	m	5.00	
9	구	방호벽	균열	0.2	1.0		2	m	2.00	
10	신	방호벽	균열(0.3mm이상)	0.3	3.0		1	m	3.00	
11	구	방호벽	델리네이터나사탈락				1	EA	1.00	
12	구	방호벽	균열	0.2	1.0		1	m	1.00	
13	구	방호벽	균열	0.2	7.5		1	m	7.50	
14	구	방호벽	균열	0.1	0.4		3	m	1.20	
15	구	방호벽	균열	0.2	2.0		1	m	2.00	
16	구	방호벽	균열	0.2	1.0		1	m	1.00	
17	구	방호벽	균열	0.2	0.4		1	m	0.40	
18	구	방호벽	균열	0.2	0.4		1	m	0.40	
19	구	방호벽	균열	0.2	1.5		1	m	1.50	
20	구	방호벽	균열	0.2	1.0		1	m	1.00	
21	구	방호벽	망상균열	0.2	2.5	0.5	1	㎡	1.25	
22	신	방호벽	균열	0.2	1.0		1	m	1.00	
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY PLAN





용 역 명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범례	CW 0.2 균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
	균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적
	망상균열	누수,습윤	백 태	기 타
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 003

일광IC교(부산) 교면포장 S4



손 상 물 량 표

교면포장

S4

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	방호벽	균열	0.2	0.3		2	m	0.60	
2	구	방호벽	균열	0.1	3.0		1	m	3.00	
3	구	방호벽	균열	0.2	0.6		1	m	0.60	
4	구	방호벽	균열	0.2	1.0		1	m	1.00	
5	구	방호벽	균열	0.2	2.0		1	m	2.00	
6	구	방호벽	균열	0.2	1.0		1	m	1.00	
7	구	방호벽	균열	0.1	0.3		3	m	0.90	
8	구	방호벽	균열	0.2	1.5		1	m	1.50	
9	구	방호벽	균열	0.2	2.0		1	m	2.00	
10	구	방호벽	균열	0.2	0.6		1	m	0.60	
11	구	방호벽	균열	0.2	1.0		1	m	1.00	
12	구	방호벽	균열	0.2	2.0		1	m	2.00	
13	구	방호벽	균열	0.2	0.3		1	m	0.30	
14	구	방호벽	균열	0.2	1.5		1	m	1.50	
15	구	방호벽	균열	0.2	1.0		1	m	1.00	
16	구	방호벽	균열	0.1	0.4		2	m	0.80	
17	구	방호벽	균열	0.2	1.0		1	m	1.00	
18	구	방호벽	균열	0.2	0.5		2	m	1.00	
19	구	방호벽	균열	0.2	4.5		1	m	4.50	
20	구	방호벽	균열	0.2	0.5		1	m	0.50	
21	구	방호벽	균열	0.3	0.4		1	m	0.40	
22	구	방호벽	망상균열	0.1	0.5	1.0	1	㎡	0.50	
23	구	방호벽	박락		0.2	0.1	1	㎡	0.02	
24	구	방호벽	균열	0.2	0.4		1	m	0.40	
25	구	방호벽	균열	0.2	1.0		1	m	1.00	
26	구	방호벽	균열	0.2	0.4		2	m	0.80	
27	구	방호벽	고정대 변형		0.5		1	m	0.50	
28	구	방호벽	균열	0.1	1.0		2	m	2.00	
29	구	방호벽	백태		0.2	0.6	1	㎡	0.12	
30	구	방호벽	백태		0.1	0.3	1	㎡	0.03	
31	구	교	포장파손		0.1	0.2	1	㎡	0.02	
32										
33										
34										
35										

KEY PLAN





용 역 명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범례	CW 0.2 균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
	균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적
	망상균열	누수,습윤	백 태	기 타
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 004

일광IC교(부산) 교면포장 S5



손 상 물 량 표

교면포장

S5

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	방호벽	방음판 고정 불량		4.0	0.5	1	㎡	2.00	
2	구	방호벽	표면오염		0.1	0.6	1	㎡	0.06	
3	구	방호벽	지주볼트 변형				1	EA	1.00	
4	구	방호벽	균열	0.2	0.4		1	m	0.40	
5	구	방호벽	균열	0.2	1.0		2	m	2.00	
6	구	방호벽	균열	0.2	1.0		1	m	1.00	
7	구	방호벽	지주볼트 변형				1	EA	1.00	
8	구	교면포장	포장균열	0.2	2.5		1	m	2.50	
9	구	방호벽	망상균열		0.5	0.5	1	㎡	0.25	
10	구	교면포장	포장균열		1.0		1	m	1.00	
11	구	방호벽	망상균열		0.6	0.4	1	㎡	0.24	
12	구	방호벽	표면오염		0.1	0.1	1	㎡	0.01	
13	구	교면포장	포장균열		1.3		1	m	1.30	
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY PLAN





용 역 명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범례	균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
	균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적
	망상균열	누수,습윤	백 태	기 타
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 005

일광IC교(부산) 교면포장 S6



손 상 물 량 표

교면포장

S6

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	방호벽	고정대 파손		1.7		1	m	1.70	
2	구	방호벽	방음판 변형		0.3	0.5	1	㎡	0.15	
3	구	방호벽	파손		0.3	0.1	1	㎡	0.03	
4	구	방호벽	망상균열	0.1	0.4	0.6	2	㎡	0.48	
5	구	방호벽	균열	0.2	0.4		1	m	0.40	
6	구	방호벽	균열	0.2	5.0		1	m	5.00	
7	구	방호벽	균열	0.2	1.0		1	m	1.00	
8	구	방호벽	균열	0.2	1.0		1	m	1.00	
9	구	방호벽	균열	0.2	2.0		1	m	2.00	
10	구	방호벽	균열	0.2	0.6		1	m	0.60	
11	구	방호벽	균열	0.2	3.5		1	m	3.50	
12	구	방호벽	지주볼트 변형				1	EA	1.00	
13	구	방호벽	지주볼트 변형				2	EA	2.00	
14	구	방호벽	망상균열	0.1	0.2	1.0	1	㎡	0.20	
15	구	방호벽	균열	0.1	0.3		1	m	0.30	
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY PLAN





용 역 명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범례	균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
	균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적
	망상균열	누수,습윤	백 태	기 타
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 006

일광IC교(부산) 교면포장 S7



손 상 물 량 표

교면포장

S7

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	방호벽	고정대 파손		1.0		1	m	1.00	
2	구	방호벽	균열	0.2	1.5		1	m	1.50	
3	구	방호벽	균열	0.2	7.0		1	m	7.00	
4	구	방호벽	균열	0.1	0.3		3	m	0.90	
5	구	방호벽	균열	0.2	0.8		1	m	0.80	
6	구	방호벽	균열	0.2	1.0		2	m	2.00	
7	구	방호벽	균열	0.2	2.0		1	m	2.00	
8	구	방호벽	균열	0.2	3.8		1	m	3.80	
9	구	방호벽	균열	0.2	1.0		1	m	1.00	
10	구	방호벽	균열	0.2	3.0		1	m	3.00	
11	구	방호벽	균열	0.2	7.5		1	m	7.50	
12	구	방호벽	고정대 부식		0.1	1.0	2	㎡	0.20	
13	구	방호벽	표면오염		0.1	1.0	2	㎡	0.20	
14	구	방호벽	망상균열	0.2	2.0	0.5	1	㎡	1.00	
15	구	방호벽	균열	0.2	1.0		1	m	1.00	
16	구	방호벽	균열	0.2	0.5		1	m	0.50	
17	구	방호벽	균열	0.2	1.0		1	m	1.00	
18	구	방호벽	박락		0.5	0.7	1	㎡	0.35	
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY PLAN





용 역 명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범례	균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
	균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적
	망상균열	누수,습윤	백 태	기 타
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 007

일광IC교(부산) 교면포장 S8



손 상 물 량 표

교면포장

S8

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	방호벽	박락		0.5	0.7	1	㎡	0.35	
2	구	방호벽	지주볼트 변형				1	EA	1.00	
3	구	방호벽	망상균열	0.2	1.2	1.0	1	㎡	1.20	
4	구	방호벽	망상균열	0.1	0.2	1.0	1	㎡	0.20	
5	구	방호벽	균열	0.2	6.5		1	m	6.50	
6	구	방호벽	망상균열	0.1	0.3	1.0	1	㎡	0.30	
7	구	방호벽	균열	0.2	1.5		1	m	1.50	
8	구	방호벽	망상균열	0.1	1.0	1.0	2	㎡	2.00	
9	구	방호벽	균열	0.2	23.0		1	m	23.00	
10	구	방호벽	망상균열	0.1	0.8	1.0	1	㎡	0.80	
11	구	방호벽	망상균열	0.1	0.5	1.0	1	㎡	0.50	
12	구	방호벽	망상균열	0.1	1.0	1.0	1	㎡	1.00	
13	구	방호벽	망상균열	0.1	0.4	0.4	1	㎡	0.16	
14	구	방호벽	균열	0.1	0.6		2	m	1.20	
15	구	방호벽	균열	0.1	0.7		1	m	0.70	
16	구	방호벽	망상균열	0.1	1.0	1.0	1	㎡	1.00	
17	구	방호벽	지주볼트 변형				1	EA	1.00	
18	구	방호벽	망상균열	0.1	0.5	0.5	1	㎡	0.25	
19	구	방호벽	균열	0.2	1.0		1	m	1.00	
20	구	방호벽	망상균열	0.1	1.0	1.0	1	㎡	1.00	
21	구	방호벽	망상균열	0.2	0.4	0.6	1	㎡	0.24	
22	구	방호벽	파손		0.3	1.0	1	㎡	0.30	
23	구	방호벽	균열	0.3	1.0		1	m	1.00	
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY PLAN





용 역 명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범례	CW 0.2 균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
	균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적
	망상균열	누수,습윤	백 태	기 타
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 008

일광IC교(부산) 교면포장 S9



손 상 물 량 표

교면포장

S9

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	방호벽	망상균열	0.2	0.4	0.6	1	㎡	0.24	
2	구	방호벽	박락		0.1	0.1	1	㎡	0.01	
3	구	방호벽	균열	0.3	0.3		1	m	0.30	
4	구	방호벽	망상균열	0.1	1.0	1.0	1	㎡	1.00	
5	구	방호벽	균열	0.2	0.3		2	m	0.60	
6	구	방호벽	균열	0.1	1.5		2	m	3.00	
7	구	방호벽	망상균열	0.1	1.0	1.0	1	㎡	1.00	
8	구	방호벽	균열	0.1	1.5		1	m	1.50	
9	구	방호벽	망상균열	0.1	0.5	0.3	1	㎡	0.15	
10	구	방호벽	망상균열	0.1	1.0	1.0	1	㎡	1.00	
11	구	방호벽	균열	0.2	0.3		2	m	0.60	
12	구	방호벽	망상균열	0.1	0.3	1.0	1	㎡	0.30	
13	구	방호벽	균열	0.1	1.5		1	m	1.50	
14	구	방호벽	균열	0.1	0.3		1	m	0.30	
15	구	방호벽	균열	0.1	1.2		1	m	1.20	
16	구	방호벽	망상균열	0.1	0.4	0.4	1	㎡	0.16	
17	구	방호벽	망상균열	0.1	0.2	1.0	2	㎡	0.40	
18	구	방호벽	균열	0.1	1.0		1	m	1.00	
19	구	방호벽	고정대 파손		0.6		1	m	0.60	
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY PLAN





용 역 명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범례	CW 0.2 균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
	균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적
	망상균열	누수,습윤	백 태	기 타
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 009

일광IC교(부산) 신축이음 A1



상 면



하 면

손 상 물 량 표

신축이음

A1

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	신	신축이음	유간토사퇴적		14.0		1	m	14.00	
2	신	신축이음	후타재 균열	0.2	0.5		4	m	2.00	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY PLAN





용 역 명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범례	균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
	균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적
	망상균열	누수,습윤	백 태	기 타
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 010

일광IC교(부산) 신축이음 P2



상 면



하 면

손 상 물 량 표

신축이음

P2

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	신축이음	유간토사퇴적		3.0		1	m	3.00	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY PLAN





용 역 명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범례	균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
	균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적
	망상균열	누수,습윤	백 태	기 타
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 011

일광IC교(부산) 신축이음 P5



상 면



하 면

손 상 물 량 표

신축이음

P5

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	신축이음	차수판 볼트 체결불량				4	EA	4.00	
2	신	신축이음	유간토사퇴적		3.0		1	m	3.00	
3	구	신축이음	후타재 균열	0.2	0.4		35	m	14.00	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY PLAN





용 역 명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범례	CW 0.2 균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
	균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적
	망상균열	누수,습윤	백 태	기 타
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 012

일광IC교(부산) 신축이음 P7

상 면



하 면

손 상 물 량 표

신축이음

P7

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	신축이음	유간토사퇴적		16.0		1	m	16.00	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY PLAN





용 역 명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범례	CW 0.2 균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
	균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적
	망상균열	누수,습윤	백 태	기 타
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 013

일광IC교(부산) 신축이음 A2



상 면



하 면

손 상 물 량 표

신축이음

A2

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	신축이음	유간토사퇴적		2.8		1	m	2.80	
2	구	신축이음	고무재 열화		3.0		1	m	3.00	
3	신	신축이음	후타재 파손		0.1	0.3	1	㎡	0.03	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY PLAN





용 역 명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범례	균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
	균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적
	망상균열	누수,습윤	백 태	기 타
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 014

일광IC교(부산) 바닥판하면 S1



손 상 물 량 표

바닥판

S1

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	바닥판	망상균열	0.1	0.5	0.3	1	㎡	0.15	
2	신	바닥판	파손(협착)		0.5	0.5	1	㎡	0.25	
3	신	바닥판	파손(협착)		1.0	1.0	1	㎡	1.00	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY PLAN





용 역 명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범례	균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
	균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적
	망상균열	누수,습윤	백 태	기 타
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 015

일광IC교(부산) 바닥판하면 S2



손 상 물 량 표

바닥판

S2

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	바닥판	파손 및 철근노출		1.5	0.5	1	㎡	0.75	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY PLAN





용 역 명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범례	균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
	균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적
	망상균열	누수,습윤	백 태	기 타
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 016

일광IC교(부산) 바닥판하면 S3



손 상 물 량 표

바닥판

S3

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1			상대양호							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY PLAN





용 역 명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범례	균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
	균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적
	망상균열	누수,습윤	백 태	기 타
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 017

일광IC교(부산) 바닥판하면 S4



손 상 물 량 표

바닥판

S4

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1			상태양호							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY PLAN





용 역 명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범례	균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
	균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적
	망상균열	누수,습윤	백 태	기 타
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 018

일광IC교(부산) 바닥판하면 S5



손 상 물 량 표

바닥판

S5

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	배수시설	행거로이드 파손				1	EA	1.00	
2	구	바닥판	파손 및 철근노출		1.0	0.3	2	㎡	0.60	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY PLAN





용 역 명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범례	균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
	균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적
	망상균열	누수,습윤	백 태	기 타
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 019

일광IC교(부산) 바닥판하면 S6



손 상 물 량 표

바닥판

S6

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	배수시설	행거로이드 파손				1	EA	1.00	
2	구	바닥판	균열	0.1	5.0		1	m	5.00	
3	신	배수시설	행거로이드 파손				1	EA	1.00	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY PLAN





용 역 명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범례	CW0.2 균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
	균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적
	망상균열	누수,습윤	백 태	기 타
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 020

일광IC교(부산) 바닥판하면 S7



손 상 물 량 표

바닥판

S7

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1			상대양호							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY PLAN





용 역 명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범례	균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
	균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적
	망상균열	누수,습윤	백 태	기 타
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 021

일광IC교(부산) 바닥판하면 S8



* 미세 횡방향균열 국부적발생
cw=0.1mm

손 상 물 량 표

바닥판

S8

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	바닥판	균열	0.1	1.2		4	m	4.80	
2	구	바닥판	균열	0.2	1.2		2	m	2.40	
3	구	바닥판	망상균열	0.1	1.6	3.0	1	㎡	4.80	
4	구	바닥판	망상균열	0.1	1.6	3.0	1	㎡	4.80	
5	구	바닥판	균열	0.2	1.6		1	m	1.60	
6	구	바닥판	균열	0.1	1.6		1	m	1.60	
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY PLAN





용 역 명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범례	CW 0.2 균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
	균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적
	망상균열	누수,습윤	백 태	기 타
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 022

일광IC교(부산) 바닥판하면 S9



* 미세 횡방향균열 국부적발생
cw=0.1mm

손 상 물 량 표

바닥판

S9

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	바닥판	망상균열	0.1	1.6	2.0	1	㎡	3.20	
2	구	바닥판	망상균열	0.1	1.6	2.0	1	㎡	3.20	
3	신	바닥판	파손(협착)		1.0	1.0	1	㎡	1.00	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY PLAN





용 역 명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범례	CW 0.2 균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
	균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적
	망상균열	누수,습윤	백 태	기 타
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 023

일광IC교(부산) 거더 S1



손 상 물 량 표

거더

S1

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1			상태양호							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY PLAN





용 역 명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역		
범례	균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
	균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적
	망상균열	누수,습윤	백 태	기 타
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 024

일광IC교(부산) 거더 S2



손 상 물 량 표

거더

S2

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1			상태양호							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY PLAN





용 역 명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범례	균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
	균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적
	망상균열	누수,습윤	백 태	기 타
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 025

일광IC교(부산) 거더 S3



손 상 물 량 표

거더

S3

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1			상태양호							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY PLAN





용 역 명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범례	균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
	균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적
	망상균열	누수,습윤	백 태	기 타
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 026

일광IC교(부산) 거더 S4



손 상 물 량 표

거더

S4

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	거더	파손		0.1	0.1	1	㎡	0.01	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY PLAN





용 역 명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범례	균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
	균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적
	망상균열	누수,습윤	백 태	기 타
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 027

일광IC교(부산) 거더 S5



손 상 물 량 표

거더

S5

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	거더	파손		0.1	0.1	1	㎡	0.01	
2	구	거더	파손		0.2	0.2	1	㎡	0.04	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY PLAN





용 역 명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범례	균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
	균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적
	망상균열	누수,습윤	백 태	기 타
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 028

일광IC교(부산) 거더 S6



손 상 물 량 표

거더

S6

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	거더	파손		0.1	0.1	1	㎡	0.01	
2	구	거더	파손		0.1	0.1	1	㎡	0.01	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY PLAN





용 역 명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범례	균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
	균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적
	망상균열	누수,습윤	백 태	기 타
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 029

일광IC교(부산) 거더 S7



손 상 물 량 표

거더

S7

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	거더	파손		0.1	0.1	1	㎡	0.01	
2	구	거더	파손		0.2	0.2	1	㎡	0.04	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY PLAN





용 역 명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범례	균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
	균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적
	망상균열	누수,습윤	백 태	기 타
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 030

일광IC교(부산) 거더 S8



손 상 물 량 표

거더

S8

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	신	거더	파손		0.2	0.2	2	㎡	0.08	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY PLAN





용 역 명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범례	균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
	균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적
	망상균열	누수,습윤	백 태	기 타
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 031

일광IC교(부산) 거더 S9



손 상 물 량 표

거더

S9

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	신	거더	철근노출		0.2	1.0	1	㎡	0.20	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY PLAN





용 역 명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범례	균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
	균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적
	망상균열	누수,습윤	백 태	기 타
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 032

일광IC교(부산) 가로보 S1



손 상 물 량 표

가로보

S1

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1			상태양호							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY PLAN





용 역 명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범례	균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
	균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적
	망상균열	누수,습윤	백 태	기 타
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 033

일광IC교(부산) 가로보 S2



손 상 물 량 표

가로보

S2

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	가로보	박락		0.3	0.5	1	㎡	0.15	
2	신	가로보	보수부 들뜸		0.4	0.4	2	㎡	0.32	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY PLAN





용 역 명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범례	균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
	균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적
	망상균열	누수,습윤	백 태	기 타
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 034

일광IC교(부산) 가로보 S3



손 상 물 량 표

가로보

S3

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	신	가로보	보수부 들뜸		0.5	1.0	1	㎡	0.50	
2	신	가로보	보수부 들뜸		0.3	1.0	1	㎡	0.30	
3	신	가로보	보수부 들뜸		0.5	1.0	1	㎡	0.50	
4	신	가로보	들뜸, 박락		0.5	1.0	1	㎡	0.50	
5	신	가로보	들뜸, 박락		0.5	0.5	1	㎡	0.25	
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY PLAN





용 역 명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범례	균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
	균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적
	망상균열	누수,습윤	백 태	기 타
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 035

일광IC교(부산) 가로보 S4



손 상 물 량 표

가로보

S4

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	가로보	들뜸		0.4	0.4	1	㎡	0.16	
2	신	가로보	들뜸, 박락		0.5	0.5	1	㎡	0.25	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY PLAN





용 역 명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범례	균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
	균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적
	망상균열	누수,습윤	백 태	기 타
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 036

일광IC교(부산) 가로보 S5



손 상 물 량 표

가로보

S5

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	가로보	균열	0.2	0.3		1	m	0.30	
2	구	가로보	균열	0.2	0.3		2	m	0.60	
3	구	가로보	들뜸		0.2	0.5	1	㎡	0.10	
4	구	가로보	들뜸		0.5	0.8	1	㎡	0.40	
5	구	가로보	들뜸		0.5	0.5	1	㎡	0.25	
6	구	가로보	들뜸		0.5	0.5	1	㎡	0.25	
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY PLAN





용 역 명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범례	균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
	균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적
	망상균열	누수,습윤	백 태	기 타
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 037

일광IC교(부산) 가로보 S6



손 상 물 량 표

가로보

S6

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	신	가로보	들뜸		0.2	0.2	1	㎡	0.04	
2	신	가로보	들뜸		0.5	0.5	1	㎡	0.25	
3	신	가로보	들뜸		0.2	0.5	1	㎡	0.10	
4	신	가로보	들뜸		0.3	0.8	1	㎡	0.24	
5	신	가로보	들뜸		0.2	0.5	1	㎡	0.10	
6	신	가로보	들뜸		0.2	0.5	1	㎡	0.10	
7	신	가로보	들뜸		0.5	0.5	1	㎡	0.25	
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY PLAN





용 역 명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범례	CW 0.2 균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
	균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적
	망상균열	누수,습윤	백 태	기 타
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 038

일광IC교(부산) 가로보 S7



손 상 물 량 표

가로보

S7

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	신	가로보	들뜸		0.5	1.0	1	㎡	0.50	
2	신	가로보	들뜸		0.5	0.5	1	㎡	0.25	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY PLAN





용 역 명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역		
범례	균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
	균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적
	망상균열	누수,습윤	백 태	기 타
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 039

일광IC교(부산) 가로보 S8



손 상 물 량 표

가로보

S8

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1			상태양호							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY PLAN





용 역 명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범례	균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
	균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적
	망상균열	누수,습윤	백 태	기 타
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 040

일광IC교(부산) 가로보 S9



손 상 물 량 표

가로보

S9

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1			상태양호							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY PLAN





용 역 명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범례	균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
	균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적
	망상균열	누수,습윤	백 태	기 타
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 041

일광IC교(부산) 교대 A1





정 면 도



측 면

손 상 물 량 표

교대

A1

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	신	교대	표면오염		0.5	1.0	2	㎡	1.00	
2	구	교대	체수흔적		0.6	1.3	1	㎡	0.78	
3	신	교대	보수재 박리		1.5	2.0	1	㎡	3.00	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY PLAN





용 역 명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범례	CW 0.2 균 열	재료분리	오염, 변색	부 식	
	균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적	
	망상균열	누수,습윤	백 태	기 타	
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 042	

일광IC교(부산) 받침장치 A1

① 받침Plate부식 9EA
② 탄성패드 밀림 3EA

SH1



SH2



SH3



SH4



SH5



SH6



SH7



SH5



SH9



손 상 물 량 표

받침장치

A1

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	신	교량받침	플레이트 부식				9	EA	9.00	
2	신	교량받침	탄성패드 밀림				3	EA	3.00	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY PLAN





용 역 명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범례	균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
	균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적
	망상균열	누수,습윤	백 태	기 타
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 043

일광IC교(부산) 교각 P1





손 상 물 량 표

교각

P1

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	교각	균열	0.2	0.5		1	m	0.50	
2	구	교각	균열	0.2	0.4		1	m	0.40	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY PLAN





용 역 명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범례	균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
	균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적
	망상균열	누수,습윤	백 태	기 타
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 044

일광IC교(부산) 받침장치 P1

SH1(A1)



SH2(A1)



SH3(A1)



SH4(A1)



SH5(A1)



SH6(A1)



SH7(A1)



SH8(A1)



SH9(A1)



① 받침몰탈균열
0.1/0.2(9EA)

SH1(A2)



SH2(A2)



SH3(A2)



SH4(A2)



SH5(A2)



SH6(A2)



SH7(A2)



SH8(A2)



② 받침몰탈균열
0.1/0.2(4EA)

손 상 물 량 표

받침장치

P1

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	교량받침	받침몰탈 균열	0.1	0.2		9	m	1.80	
2	구	교량받침	받침몰탈 균열	0.1	0.2		4	m	0.80	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY PLAN





용 역 명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범례	CW 0.2 균 열	재료분리	오염, 변색	부 식	
	균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적	
	망상균열	누수,습윤	백 태	기 타	
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 045	

일광IC교(부산) 교각 P2





좌 측 면 A1 방향 우 측 면



A2 방향



손 상 물 량 표

교각

P2

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	교각	표면오염		1.0	1.5	1	㎡	1.50	
2	구	교각	균열	0.2	1.2		1	m	1.20	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY PLAN





용 역 명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범례	CW 0.2 균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
	균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적
	망상균열	누수,습윤	백 태	기 타
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 046

일광IC교(부산) 받침장치 P2



손 상 물 량 표

받침장치

P2

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	교량받침	받침몰탈 균열	0.1	0.2		1	m	0.20	
2	구	교량받침	받침몰탈 균열	0.1	0.2		3	m	0.60	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY PLAN





용 역 명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범 례	균 열	재료분리	오염, 변색	부 식	
	균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적	
	망상균열	누수,습윤	백 태	기 타	
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 047	

일광IC교(부산) 교각 P3



손 상 물 량 표

교각

P3

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	교각	균열	0.2	0.5		1	m	0.50	
2	구	교각	균열	0.2	0.6		1	m	0.60	
3	구	교각	망상균열	0.2	0.5	1.2	1	㎡	0.60	
4	구	교각	균열	0.1	1.6		1	m	1.60	
5	구	교각	균열	0.2	0.6		1	m	0.60	
6	구	교각	균열	0.2	0.4		1	m	0.40	
7	구	교각	망상균열	0.2	0.5	1.2	1	㎡	0.60	
8	구	교각	균열	0.2	1.4		1	m	1.40	
9	구	교각	균열	0.2	0.6		1	m	0.60	
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY PLAN





용 역 명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범례	CW 0.2 균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
	균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적
	망상균열	누수,습윤	백 태	기 타
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 048

일광IC교(부산) 받침장치 P3



손 상 물 량 표

받침장치

P3

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	교량받침	받침몰탈 균열	0.1	0.2		2	m	0.40	
2	구	교량받침	받침몰탈 균열	0.1	0.2		2	m	0.40	
3	구	교량받침	받침몰탈 균열	0.1	0.2		4	m	0.80	
4	구	교량받침	받침몰탈 균열	0.1	0.2		1	m	0.20	
5	구	교량받침	받침몰탈 균열	0.1	0.2		2	m	0.40	
6	구	교량받침	받침몰탈 균열	0.1	0.2		1	m	0.20	
7	구	교량받침	받침몰탈 균열	0.1	0.2		7	m	1.40	
8	구	교량받침	받침몰탈 균열	0.1	0.2		3	m	0.60	
9	신	교량받침	받침몰탈 균열	0.1	0.2		1	m	0.20	
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY PLAN





용 역 명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범례	균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
	균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적
	망상균열	누수,습윤	백 태	기 타
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 049

일광IC교(부산) 교각 P4



손 상 물 량 표

교각

P4

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	교각	망상균열	0.2	1.8	3.0	1	㎡	5.40	
2	구	교각	망상균열	0.2	1.0	2.0	1	㎡	2.00	
3	구	교각	균열	0.1	3.0		1	m	3.00	
4	구	교각	균열	0.2	0.5		1	m	0.50	
5	구	교각	균열	0.2	0.3		2	m	0.60	
6	구	교각	균열	0.2	1.0		1	m	1.00	
7	구	교각	망상균열	0.2	1.0	1.8	1	㎡	1.80	
8	구	교각	재수흔적		0.7	2.5	1	㎡	1.75	
9	구	교각	파손		0.2	0.2	1	㎡	0.04	
10	구	교각	망상균열		1.5	2.0	1	㎡	3.00	
11	구	교각	긁힘		0.1	0.4	1	㎡	0.04	
12	신	교각	표면오염		0.4	5.0	1	㎡	2.00	
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY PLAN





용 역 명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범례	CW 0.2 균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
	균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적
	망상균열	누수,습윤	백 태	기 타
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 050

일광IC교(부산) 받침장치 P4



손 상 물 량 표

받침장치

P4

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	교량받침	플레이트 부식				1	EA	1.00	
2	구	교량받침	받침몰탈 균열	0.1	0.2		1	m	0.20	
3	구	교량받침	받침몰탈 균열	0.1	0.2		4	m	0.80	
4	구	교량받침	받침몰탈 균열	0.1	0.2		2	m	0.40	
5	구	교량받침	받침몰탈 균열	0.1	0.2		2	m	0.40	
6	구	교량받침	받침몰탈 균열	0.1	0.2		2	m	0.40	
7	구	교량받침	받침몰탈 균열	0.1	0.2		3	m	0.60	
8	구	교량받침	받침몰탈 균열	0.1	0.2		1	m	0.20	
9	구	교량받침	받침몰탈 균열	0.1	0.2		1	m	0.20	
10	구	교량받침	스토퍼 밀착				1	EA	1.00	
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY PLAN





용 역 명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범례	균 열	재료분리	오염, 변색	부 식	
	균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적	
	망상균열	누수,습윤	백 태	기 타	
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 051	

일광IC교(부산) 교각 P5



손 상 물 량 표

교각

P5

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	교각	표면오염		2.0	3.0	1	㎡	6.00	
2	신	교각	균열	0.1	1.5		1	m	1.50	
3	구	교각	망상균열	0.2	2.0	2.4	1	㎡	4.80	
4	구	교각	균열	0.1	1.1		1	m	1.10	
5	신	교각	균열	0.1	2.5		1	m	2.50	
6	구	배수시설	배수관 부식				1	EA	1.00	
7	구	교각	표면오염		0.6	8.0	1	㎡	4.80	
8	구	교각	균열	0.1	1.0		1	m	1.00	
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY PLAN





용 역 명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범례	CW 0.2 균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
	균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적
	망상균열	누수,습윤	백 태	기 타
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 052

일광IC교(부산) 받침장치 P5



손 상 물 량 표

받침장치

P5

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	교량받침	받침몰탈 균열	0.1	0.1		2	m	0.20	
2	구	교량받침	받침몰탈 균열	0.1	0.2		2	m	0.40	
3	구	교량받침	받침몰탈 박리		0.1	0.1	3	㎡	0.03	
4	구	교량받침	받침몰탈 균열	0.1	0.2		7	m	1.40	
5	신	교량받침	탄성패드 밀림				2	EA	2.00	
6	신	교량받침	스토퍼 밀착				1	EA	1.00	
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY PLAN





용 역 명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범 례	균 열	재료분리	오염, 변색	부 식	
	균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적	
	망상균열	누수,습윤	백 태	기 타	
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 053	

일광IC교(부산) 교각 P6



손 상 물 량 표

교각

P6

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	교각	망상균열	0.2	1.2	2.0	1	㎡	2.40	
2	구	교각	균열	0.1	0.2		1	m	0.20	
3	구	교각	망상균열	0.2	1.2	2.0	1	㎡	2.40	
4	구	교각	망상균열	0.2	1.2	2.0	1	㎡	2.40	
5	구	교각	망상균열	0.2	1.2	2.0	1	㎡	2.40	
6	구	교각	균열	0.2	0.3		2	m	0.60	
7	구	교각	망상균열	0.2	1.2	2.0	1	㎡	2.40	
8	구	교각	망상균열	0.2	1.2	2.0	1	㎡	2.40	
9	구	교각	망상균열	0.2	1.2	2.0	1	㎡	2.40	
10	구	교각	망상균열	0.2	1.2	2.0	1	㎡	2.40	
11	구	배수시설	배수관 길이부족				1	EA	1.00	
12	구	교각	긁힘		0.1	0.3	1	㎡	0.03	
13	신	교각	긁힘		0.1	0.1	2	㎡	0.02	
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY PLAN





용 역 명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범례	균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
	균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적
	망상균열	누수,습윤	백 태	기 타
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 054

일광IC교(부산) 받침장치 P6



손 상 물 량 표

받침장치

P6

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	교량받침	받침몰탈 균열	0.1	0.2		3	m	0.60	
2	구	교량받침	받침몰탈 균열	0.1	0.2		4	m	0.80	
3	구	교량받침	받침몰탈 균열	0.1	0.2		1	m	0.20	
4	구	교량받침	받침몰탈 균열	0.1	0.2		2	m	0.40	
5	구	교량받침	받침몰탈 균열	0.1	0.2		2	m	0.40	
6	신	교량받침	받침몰탈 균열	0.1	0.2		1	m	0.20	
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY PLAN





용 역 명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범례	CW 0.2 균 열	재료분리	오염, 변색	부 식	
	균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적	
	망상균열	누수,습윤	백 태	기 타	
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 055	

일광IC교(부산) 교각 P7



손 상 물 량 표

교각

P7

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	교각	표면오염		2.0	3.0	1	㎡	6.00	
2	구	교각	명판 파손				1	EA	1.00	
3	구	교각	망상균열	0.1	0.8	0.8	1	㎡	0.64	
4	구	교각	균열	0.2	0.2		1	m	0.20	
5	구	교각	망상균열	0.2	1.2	2.0	1	㎡	2.40	
6	구	교각	망상균열	0.2	1.2	2.0	1	㎡	2.40	
7	구	교각	망상균열	0.2	1.2	2.0	1	㎡	2.40	
8	구	교각	균열	0.2	0.8		1	m	0.80	
9	구	교각	망상균열	0.2	1.2	2.0	1	㎡	2.40	
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY PLAN





용 역 명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범 례	균 열	재료분리	오염, 변색	부 식	
	균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적	
	망상균열	누수,습윤	백 태	기 타	
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 056	

일광IC교(부산) 받침장치 P7



손 상 물 량 표

받침장치

P7

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	교량받침	받침몰탈 균열	0.1	0.2		1	m	0.20	
2	구	교량받침	받침몰탈 균열	0.1	0.2		2	m	0.40	
3	구	교량받침	받침몰탈 균열	0.1	0.2		3	m	0.60	
4	구	교량받침	플레이트 부식				9	EA	9.00	
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY PLAN





용 역 명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범례	균 열	재료분리	오염, 변색	부 식	
	균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적	
	망상균열	누수,습윤	백 태	기 타	
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 057	

일광IC교(부산) 교각 P8



손 상 물 량 표

교각

P8

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	교각	표면오염		2.0	3.0	1	㎡	6.00	
2	구	교각	균열	0.2	15.0		1	m	15.00	
3	구	교각	균열	0.2	0.8		2	m	1.60	
4	구	교각	균열	0.2	1.0		1	m	1.00	
5	구	교각	균열	0.2	0.6		1	m	0.60	
6	구	교각	균열	0.2	0.5		1	m	0.50	
7	구	교각	망상균열	0.2	0.6	1.0	1	㎡	0.60	
8	구	교각	망상균열	0.2	1.2	2.0	1	㎡	2.40	
9	구	교각	철근노출		0.2	0.2	1	㎡	0.04	
10	구	교각	백태		0.3	0.4	1	㎡	0.12	
11	구	교각	망상균열	0.2	1.2	2.0	1	㎡	2.40	
12	구	교각	망상균열	0.2	1.2	2.0	1	㎡	2.40	
13	구	교각	망상균열	0.2	1.2	2.0	1	㎡	2.40	
14	구	교각	균열	0.2	0.6		1	m	0.60	
15	구	교각	파손		0.1	0.1	3	㎡	0.03	
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY PLAN





용 역 명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범례	균 열	재료분리	오염, 변색	부 식	
	균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적	
	망상균열	누수,습윤	백 태	기 타	
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 058	

일광IC교(부산) 받침장치 P8



손 상 물 량 표

받침장치

P8

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	교량받침	받침몰탈 균열	0.1	0.2		3	m	0.60	
2	구	교량받침	받침몰탈 균열	0.1	0.2		3	m	0.60	
3	구	교량받침	받침몰탈 균열	0.1	0.2		1	m	0.20	
4	구	교량받침	받침이격(들뜸)				1	EA	1.00	
5	신	교량받침	탄성패드 밀림				2	EA	2.00	
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY PLAN





용 역 명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범례	균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
	균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적
	망상균열	누수,습윤	백 태	기 타
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 059

일광IC교(부산) 교대 A2





좌 측 면



정 면 도

손 상 물 량 표

교대

A2

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	교대	파손		0.5	0.5	1	㎡	0.25	
2	구	교대	파손		0.4	0.4	1	㎡	0.16	
3	구	교대	균열	0.2	1.3		1	m	1.30	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY PLAN





용 역 명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범례	CW 0.2 균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
	균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적
	망상균열	누수,습윤	백 태	기 타
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 060

일광IC교(부산) 받침장치 A2

① 탄성패드 밀림
7EA

SH1



SH2



SH3



SH4



SH5



SH6



SH7



손 상 물 량 표

받침장치

A2

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	신	교량받침	탄성패드 밀림				7	EA	7.00	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY PLAN





용 역 명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역		
범례	균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
	균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적
	망상균열	누수,습윤	백 태	기 타
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 061