1 단계 : 부재(부위)별 손상상태 평가표

부위 / 개별부재	복합부재	개별시설	표 번 호
상부슬래브	배수지 1지	배수지	No.1- 1



조 사 결 과 표

번호	손상(결함)종류	손상(결함)내용	단위	손상물량(면적율)	평가등급
1	재료분리	-	㎡	0.10	-
2	백태	면적률이 5% 미만	㎡	0.15	b
3	탄산화 측정깊이	탄산화 잔여깊이 : 28.5mm	-	-	b
4					
5					
6					
7					
8					
9					

조사일자 : 2024. 10.	조사자 : 변건수

1 단계 : 부재(부위)별 손상상태 평가표

부위 / 개별부재	복합부재	개별시설	표 번 호
벽체	배수지 1지	배수지	No.1- 2



조 사 결 과 표

번호	손상(결함)종류	손상(결함)내용	단위	손상물량(면적율)	평가등급
1	균열	폭 0.1mm 이상 0.2mm 미만	m	6.3	a
2	도장박리	-	㎡	176.15	-
3	백태	면적률이 5% 미만	㎡	0.06	b
4	파손(모르타르)	-	㎡	0.01	-
5					
6					
7					
8					
9					

조사일자 : 2024. 10.	조사자 : 변건수

1 단계 : 부재(부위)별 손상상태 평가표

부위 / 개별부재	복합부재	개별시설	표 번 호
하부슬래브	배수지 1지	배수지	No.1- 3



조 사 결 과 표

번호	손상(결함)종류	손상(결함)내용	단위	손상물량(면적율)	평가등급
1	도장박리	-	㎡	107.50	-
2	망상균열	-	㎡	1.00	-
3	박리(방수모르타르)	-	㎡	77.76	-
4					
5					
6					
7					
8					
9					

조사일자 : 2024. 10.	조사자 : 변건수

1 단계 : 부재(부위)별 손상상태 평가표

부위 / 개별부재	복합부재	개별시설	표 번 호
기둥	배수지 1지	배수지	No.1- 4



조 사 결 과 표

번호	손상(결함)종류	손상(결함)내용	단위	손상물량(면적율)	평가등급
1	도장박리	-	㎡	19.20	-
2	녹	-	ea	4.00	-
3	백태	면적률이 5% 미만	㎡	0.01	b
4					
5					
6					
7					
8					
9					

조사일자 : 2024. 10.	조사자 : 변건수

1 단계 : 부재(부위)별 손상상태 평가표

부위 / 개별부재	복합부재	개별시설	표 번 호
상부슬래브	배수지 2지	배수지	No.1- 5





조 사 결 과 표

번호	손상(결함)종류	손상(결함)내용	단위	손상물량(면적율)	평가등급
1	백태	면적률이 5% 미만	㎡	0.01	b
2	탄산화 측정깊이	탄산화 잔여깊이 : 48.8mm	-	-	a
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

조사일자 : 2024. 10.	조사자 : 변건수

1 단계 : 부재(부위)별 손상상태 평가표

부위 / 개별부재	복합부재	개별시설	표 번 호
벽체	배수지 2지	배수지	No.1- 6



조 사 결 과 표

번호	손상(결함)종류	손상(결함)내용	단위	손상물량(면적율)	평가등급
1	균열	폭 0.1mm 이상 0.2mm 미만	m	12.10	-
2	도장박리	-	㎡	183.86	-
3	망상균열	-	㎡	15.89	-
4	파손	면적률 10% 미만	㎡	0.01	b
5					
6					
7					
8					
9					

조사일자 : 2024. 10.	조사자 : 변건수

1 단계 : 부재(부위)별 손상상태 평가표

부위 / 개별부재	복합부재	개별시설	표 번 호
하부슬래브	배수지 2지	배수지	No.1- 7



조 사 결 과 표

번호	손상(결함)종류	손상(결함)내용	단위	손상물량(면적율)	평가등급
1	망상균열	-	㎡	19.42	-
2	박리(방수모르타르)	-	㎡	0.01	-
3	도장박리	-	㎡	188.16	-
4					
5					
6					
7					
8					
9					

조사일자 : 2024. 10.	조사자 : 변건수

1 단계 : 부재(부위)별 손상상태 평가표

부위 / 개별부재	복합부재	개별시설	표 번 호
기둥	배수지 2지	배수지	No.1- 8



조 사 결 과 표

번호	손상(결함)종류	손상(결함)내용	단위	손상물량(면적율)	평가등급
1	도장박리	-	㎡	14.40	-
2	녹	-	㎡	3.00	-
3	도장박락	-	㎡	0.02	-
4					
5					
6					
7					
8					
9					

조사일자 : 2024. 10.	조사자 : 변건수

1 단계 : 부재(부위)별 손상상태 평가표

부위 / 개별부재	복합부재	개별시설	표 번 호
상부슬래브	계단실 내부	배수지	No.1- 9



상부슬래브



조 사 결 과 표

번호	손상(결함)종류	손상(결함)내용	단위	손상물량(면적율)	평가등급
1	상태양호	-	-	-	a
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

조사일자 : 2024. 10.	조사자 : 변건수

1 단계 : 부재(부위)별 손상상태 평가표

부위 / 개별부재	복합부재	개별시설	표 번 호
벽체	계단실 내부	배수지	No.1- 10



조 사 결 과 표

번호	손상(결함)종류	손상(결함)내용	단위	손상물량(면적율)	평가등급
1	균열	폭 0.1mm 이상 0.2mm 미만	m	0.40	a
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

조사일자 : 2024. 10.	조사자 : 변건수

1 단계 : 부재(부위)별 손상상태 평가표

부위 / 개별부재	복합부재	개별시설	표 번 호
하부슬래브	계단실 내부	배수지	No.1- 11



하부슬래브

조 사 결 과 표

번호	손상(결함)종류	손상(결함)내용	단위	손상물량(면적율)	평가등급
1	망상균열(모르타르)	-	㎡	1.28	-
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

조사일자 : 2024. 10.	조사자 : 변건수

1 단계 : 부재(부위)별 손상상태 평가표

부위 / 개별부재	복합부재	개별시설	표 번 호
상부슬래브	계단실 외부	배수지	No.1- 12



조 사 결 과 표

번호	손상(결함)종류	손상(결함)내용	단위	손상물량(면적율)	평가등급
1	배수구 설치불량	-	ea	1.00	-
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

조사일자 : 2024. 10.	조사자 : 변건수

1 단계 : 부재(부위)별 손상상태 평가표

부위 / 개별부재	복합부재	개별시설	표 번 호
벽체	계단실 외부	배수지	No.1- 13



조 사 결 과 표

번호	손상(결함)종류	손상(결함)내용	단위	손상물량(면적율)	평가등급
1	도장박락	-	㎡	0.24	-
2	도장박릭	-	㎡	0.30	-
3	망상균열(모르타르)	-	㎡	2.08	-
4					
5					
6					
7					
8					
9					

조사일자 : 2024. 10.	조사자 : 변건수

1 단계 : 부재(부위)별 손상상태 평가표

부위 / 개별부재	복합부재	개별시설	표 번 호
상부슬래브	1지 유입밸브실	밸브실	No.1- 14



조 사 결 과 표

번호	손상(결함)종류	손상(결함)내용	단위	손상물량(면적율)	평가등급
1	파손	면적률 10% 미만	㎡	0.02	b
2	백태	면적률 5% 미만	㎡	0.04	b
3	파손(모르타르)	-	㎡	0.24	-
4	탄산화 측정깊이	탄산화 잔여깊이 : 56.5mm	-	-	a
5					
6					
7					
8					
9					

조사일자 : 2024. 10.	조사자 : 변건수

1 단계 : 부재(부위)별 손상상태 평가표

부위 / 개별부재	복합부재	개별시설	표 번 호
벽체	1지 유입밸브실	밸브실	No.1- 15



조 사 결 과 표

번호	손상(결함)종류	손상(결함)내용	단위	손상물량(면적율)	평가등급
1	상태양호	-	-	-	-
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

조사일자 : 2024. 10.	조사자 : 변건수

1 단계 : 부재(부위)별 손상상태 평가표

부위 / 개별부재	복합부재	개별시설	표 번 호
하부슬래브	1지 유입밸브실	밸브실	No.1- 16



조 사 결 과 표

번호	손상(결함)종류	손상(결함)내용	단위	손상물량(면적율)	평가등급
1	체수	-	㎡	3.00	-
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

조사일자 : 2024. 10.	조사자 : 변건수

1 단계 : 부재(부위)별 손상상태 평가표

부위 / 개별부재	복합부재	개별시설	표 번 호
상부슬래브	1지 유출밸브실	밸브실	No.1- 17



조 사 결 과 표

번호	손상(결함)종류	손상(결함)내용	단위	손상물량(면적율)	평가등급
1	백태	면적률 5% 미만	㎡	0.04	b
2	균열(모르타르)	폭 0.1mm 이상 0.2mm 미만	m	3.50	-
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

조사일자 : 2024. 10.	조사자 : 변건수

1 단계 : 부재(부위)별 손상상태 평가표

부위 / 개별부재	복합부재	개별시설	표 번 호
벽체	1지 유출밸브실	밸브실	No.1- 18



조 사 결 과 표

번호	손상(결함)종류	손상(결함)내용	단위	손상물량(면적율)	평가등급
1	상태양호	-	-	-	-
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

조사일자 : 2024. 10.	조사자 : 변건수

1 단계 : 부재(부위)별 손상상태 평가표

부위 / 개별부재	복합부재	개별시설	표 번 호
하부슬래브	1지 유출밸브실	밸브실	No.1- 19



하부슬래브

조 사 결 과 표

번호	손상(결함)종류	손상(결함)내용	단위	손상물량(면적율)	평가등급
1	상태양호	-	-	-	-
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

조사일자 : 2024. 10.	조사자 : 변건수

1 단계 : 부재(부위)별 손상상태 평가표

부위 / 개별부재	복합부재	개별시설	표 번 호
상부슬래브	2지 유입밸브실	밸브실	No.1- 20



조 사 결 과 표

번호	손상(결함)종류	손상(결함)내용	단위	손상물량(면적율)	평가등급
1	백태	면적률이 5% 미만	㎡	0.04	b
2	파손(모르타르)	-	㎡	0.40	-
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

조사일자 : 2024. 10.	조사자 : 변건수

1 단계 : 부재(부위)별 손상상태 평가표

부위 / 개별부재	복합부재	개별시설	표 번 호
벽체	2지 유입밸브실	밸브실	No.1- 21



조 사 결 과 표

번호	손상(결함)종류	손상(결함)내용	단위	손상물량(면적율)	평가등급
1	상태양호	-	-	-	-
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

조사일자 : 2024. 10.	조사자 : 변건수

1 단계 : 부재(부위)별 손상상태 평가표

부위 / 개별부재	복합부재	개별시설	표 번 호
하부슬래브	2지 유입밸브실	밸브실	No.1- 22





조 사 결 과 표

번호	손상(결함)종류	손상(결함)내용	단위	손상물량(면적율)	평가등급
1	체수	-	㎡	3.00	-
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

조사일자 : 2024. 10.	조사자 : 변건수

1 단계 : 부재(부위)별 손상상태 평가표

부위 / 개별부재	복합부재	개별시설	표 번 호
상부슬래브	2지 유출밸브실	밸브실	No.1- 23



조 사 결 과 표

번호	손상(결함)종류	손상(결함)내용	단위	손상물량(면적율)	평가등급
1	균열(모르타르)	폭 0.1mm 이상 0.2mm 미만	m	1.00	-
2	파손(모르타르)	-	㎡	0.02	-
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

조사일자 : 2024. 10.	조사자 : 변건수

1 단계 : 부재(부위)별 손상상태 평가표

부위 / 개별부재	복합부재	개별시설	표 번 호
벽체	2지 유출밸브실	밸브실	No.1- 24



조 사 결 과 표

번호	손상(결함)종류	손상(결함)내용	단위	손상물량(면적율)	평가등급
1	백태	-	㎡	0.04	-
2	탄산화 측정깊이	탄산화 잔여깊이 : 47.7mm	-	-	a
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

조사일자 : 2024. 10.	조사자 : 변건수

1 단계 : 부재(부위)별 손상상태 평가표

부위 / 개별부재	복합부재	개별시설	표 번 호
하부슬래브	2지 유출밸브실	밸브실	No.1- 25



하부슬래브



조 사 결 과 표

번호	손상(결함)종류	손상(결함)내용	단위	손상물량(면적율)	평가등급
1	체수	-	㎡	3.00	-
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

조사일자 : 2024. 10.	조사자 : 변건수

1 단계 : 부재(부위)별 손상상태 평가표

부위 / 개별부재	복합부재	개별시설	표 번 호
상부슬래브	유입유량계실	밸브실	No.1- 26

상부슬래브





조 사 결 과 표

번호	손상(결함)종류	손상(결함)내용	단위	손상물량(면적율)	평가등급
1	상태양호	-	-	-	-
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

조사일자 : 2024. 10.	조사자 : 변건수

1 단계 : 부재(부위)별 손상상태 평가표

부위 / 개별부재	복합부재	개별시설	표 번 호
벽체	유입유량계실	밸브실	No.1- 27



조 사 결 과 표

번호	손상(결함)종류	손상(결함)내용	단위	손상물량(면적율)	평가등급
1	상태양호	-	-	-	-
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

조사일자 : 2024. 10.	조사자 : 변건수

1 단계 : 부재(부위)별 손상상태 평가표

부위 / 개별부재	복합부재	개별시설	표 번 호
하부슬래브	유입유량계실	밸브실	No.1- 28



조 사 결 과 표

번호	손상(결함)종류	손상(결함)내용	단위	손상물량(면적율)	평가등급
1	체수	-	㎡	8.84	-
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

조사일자 : 2024. 10.	조사자 : 변건수

1 단계 : 부재(부위)별 손상상태 평가표

부위 / 개별부재	복합부재	개별시설	표 번 호
상부슬래브	유출유량계실	밸브실	No.1- 29

상부슬래브





조 사 결 과 표

번호	손상(결함)종류	손상(결함)내용	단위	손상물량(면적율)	평가등급
1	박리	면적률 10% 미만	㎡	0.80	b
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

조사일자 : 2024. 10.	조사자 : 변건수

1 단계 : 부재(부위)별 손상상태 평가표

부위 / 개별부재	복합부재	개별시설	표 번 호
벽체	유출유량계실	밸브실	No.1- 30



조 사 결 과 표

번호	손상(결함)종류	손상(결함)내용	단위	손상물량(면적율)	평가등급
1	누수흔적	-	㎡	0.40	-
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

조사일자 : 2024. 10.	조사자 : 변건수

1 단계 : 부재(부위)별 손상상태 평가표

부위 / 개별부재	복합부재	개별시설	표 번 호
하부슬래브	유출유량계실	밸브실	No.1- 31



조 사 결 과 표

번호	손상(결함)종류	손상(결함)내용	단위	손상물량(면적율)	평가등급
1	체수	-	㎡	7.68	-
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

조사일자 : 2024. 10.	조사자 : 변건수

1 단계 : 부재(부위)별 손상상태 평가표

부위 / 개별부재	복합부재	개별시설	표 번 호
1지 유입배관	1지 배관설비	배관설비	No.1- 32



조 사 결 과 표

번호	손상(결함)종류	손상(결함)내용	단위	손상물량(면적율)	평가등급
1	관부식	경미한 관부식이 발생함	EA	2.00	b
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

조사일자 : 2024. 10.	조사자 : 변건수

1 단계 : 부재(부위)별 손상상태 평가표

부위 / 개별부재	복합부재	개별시설	표 번 호
1지 유출배관	1지 배관설비	배관설비	No.1- 33



조 사 결 과 표

번호	손상(결함)종류	손상(결함)내용	단위	손상물량(면적율)	평가등급
1	관부식	경미한 관부식이 발생함	EA	2.00	b
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

조사일자 : 2024. 10.	조사자 : 변건수

1 단계 : 부재(부위)별 손상상태 평가표

부위 / 개별부재	복합부재	개별시설	표 번 호
2지 유입배관	2지 배관설비	배관설비	No.1- 34



조 사 결 과 표

번호	손상(결함)종류	손상(결함)내용	단위	손상물량(면적율)	평가등급
1	관부식	경미한 관부식이 발생함	EA	2.00	b
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

조사일자 : 2024. 10.	조사자 : 변건수

1 단계 : 부재(부위)별 손상상태 평가표

부위 / 개별부재	복합부재	개별시설	표 번 호
2지 유출배관	2지 배관설비	배관설비	No.1- 35





조 사 결 과 표

번호	손상(결함)종류	손상(결함)내용	단위	손상물량(면적율)	평가등급
1	관부식	경미한 관부식이 발생함	EA	2.00	b
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

조사일자 : 2024. 10.	조사자 : 변건수

1 단계 : 부재(부위)별 손상상태 평가표

부위 / 개별부재	복합부재	개별시설	표 번 호
1지 유입배관	1지 유입배관설비	배관설비	No.1- 36



조 사 결 과 표

번호	손상(결함)종류	손상(결함)내용	단위	손상물량(면적율)	평가등급
1	관부식	경미한 관부식이 발생함	EA	1.00	b
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

조사일자 : 2024. 10.	조사자 : 변건수

1 단계 : 부재(부위)별 손상상태 평가표

부위 / 개별부재	복합부재	개별시설	표 번 호
2지 유입배관	2지 유입배관설비	배관설비	No.1- 37





조 사 결 과 표

번호	손상(결함)종류	손상(결함)내용	단위	손상물량(면적율)	평가등급
1	관부식	경미한 관부식이 발생함	EA	1.00	b
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

조사일자 : 2024. 10.	조사자 : 변건수

1 단계 : 부재(부위)별 손상상태 평가표

부위 / 개별부재	복합부재	개별시설	표 번 호
1지 유출배관	1지 유출배관설비	배관설비	No.1- 38





조 사 결 과 표

번호	손상(결함)종류	손상(결함)내용	단위	손상물량(면적율)	평가등급
1	관부식	경미한 관부식이 발생함	EA	3.00	b
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

조사일자 : 2024. 10.	조사자 : 변건수

1 단계 : 부재(부위)별 손상상태 평가표

부위 / 개별부재	복합부재	개별시설	표 번 호
2지 유출배관	2지 유출배관설비	배관설비	No.1- 39





조 사 결 과 표

번호	손상(결함)종류	손상(결함)내용	단위	손상물량(면적율)	평가등급
1	관부식	경미한 관부식이 발생함	EA	3.00	b
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

조사일자 : 2024. 10.	조사자 : 변건수

1 단계 : 부재(부위)별 손상상태 평가표

부위 / 개별부재	복합부재	개별시설	표 번 호
유입유량계배관	유입유량계 배관설비	배관설비	No.1- 40



조 사 결 과 표

번호	손상(결함)종류	손상(결함)내용	단위	손상물량(면적율)	평가등급
1	상태양호	-	-	-	-
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

조사일자 : 2024. 10.	조사자 : 변건수

1 단계 : 부재(부위)별 손상상태 평가표

부위 / 개별부재	복합부재	개별시설	표 번 호
유출유량계배관	유출유량계 배관설비	배관설비	No.1- 41



조 사 결 과 표

번호	손상(결함)종류	손상(결함)내용	단위	손상물량(면적율)	평가등급
1	관부식	-	EA	1.00	b
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

조사일자 : 2024. 10.	조사자 : 변건수

1 단계 : 부재(부위)별 손상상태 평가표

부위 / 개별부재	복합부재	개별시설	표 번 호
1지 유입밸브	1지 유입밸브설비	밸브설비	No.1- 42





조 사 결 과 표

번호	손상(결함)종류	손상(결함)내용	단위	손상물량(면적율)	평가등급
1	밸브의 손상정도	밸브의 작동이 원활하고 여타 손상이 전혀 없음	-	-	a
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

조사일자 : 2024. 10.	조사자 : 변건수

1 단계 : 부재(부위)별 손상상태 평가표

부위 / 개별부재	복합부재	개별시설	표 번 호
2지 유입밸브	2지 유입밸브설비	밸브설비	No.1- 43





조 사 결 과 표

번호	손상(결함)종류	손상(결함)내용	단위	손상물량(면적율)	평가등급
1	밸브의 손상정도	밸브의 작동이 원활하고 여타 손상이 전혀 없음	-	-	a
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

조사일자 : 2024. 10.	조사자 : 변건수

1 단계 : 부재(부위)별 손상상태 평가표

부위 / 개별부재	복합부재	개별시설	표 번 호
1지 유출밸브	1지 유출밸브설비	밸브설비	No.1- 44





조 사 결 과 표

번호	손상(결함)종류	손상(결함)내용	단위	손상물량(면적율)	평가등급
1	상태양호	-	-	-	-
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

조사일자 : 2024. 10.	조사자 : 변건수

1 단계 : 부재(부위)별 손상상태 평가표

부위 / 개별부재	복합부재	개별시설	표 번 호
2지 유출밸브	2지 유출밸브설비	밸브설비	No.1- 45





조 사 결 과 표

번호	손상(결함)종류	손상(결함)내용	단위	손상물량(면적율)	평가등급
1	밸브의 손상정도	밸브의 작동이 원활하고 여타 손상이 전혀 없음	-	-	a
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

조사일자 : 2024. 10.	조사자 : 변건수

1 단계 : 부재(부위)별 손상상태 평가표

부위 / 개별부재	복합부재	개별시설	표 번 호
유입유량계밸브	유입유량계밸브설비	밸브설비	No.1- 46





조 사 결 과 표

번호	손상(결함)종류	손상(결함)내용	단위	손상물량(면적율)	평가등급
1	밸브의 손상정도	밸브의 작동이 원활하고 여타 손상이 전혀 없음	-	-	a
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

조사일자 : 2024. 10.	조사자 : 변건수

1 단계 : 부재(부위)별 손상상태 평가표

부위 / 개별부재	복합부재	개별시설	표 번 호
유출유량계밸브	유출유량계밸브설비	밸브설비	No.1- 47





조 사 결 과 표

번호	손상(결함)종류	손상(결함)내용	단위	손상물량(면적율)	평가등급
1	밸브의 손상정도	밸브의 작동이 원활하고 여타 손상이 전혀 없음	-	-	a
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

조사일자 : 2024. 10.	조사자 : 변건수

1 단계 : 부재(부위)별 손상상태 평가표

부위 / 개별부재	복합부재	개별시설	표 번 호
기동반 및 제어반	전기설비	전기설비	No.1- 48





조 사 결 과 표

번호	손상(결함)종류	손상(결함)내용	단위	손상물량(면적율)	평가등급
1	상태양호	-	-	-	-
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

조사일자 : 2024. 10.	조사자 : 변건수

개별부재 상태평가표 : 2단계 평가표

개별부재명	상부슬래브		개별부재규모	A = 188.16㎡		표번호
복합부재명	배수지 1지		개별시설물명	배수지		2-1
근거(1단계)표번호	1-1					
평가항목	평가기준	평가유형	평가결과	평가점수 (M)	영향계수 (F)	평가지수 (Ec1 = M × F)
백태	세부지침 참조	일반손상	b	4.0	1.1	4.4
탄산화 잔여깊이	세부지침 참조	국부결함	b	4.0	1.1	4.4
평가의견						
상태평가결과	1. 개별부재 상태평가지수(Ec2) = 상태평가지수(Ec1) 중 최소값 =					**4.4**
	2. 개별부재(상부슬래브)의 상태평가결과 =					**b**

개별부재 상태평가표 : 2단계 평가표

개별부재명	벽체		개별부재규모	A = 268.64㎡		표번호
복합부재명	배수지 1지		개별시설물명	배수지		2-2
근거(1단계)표번호	1-2					
평가항목	평가기준	평가유형	평가결과	평가점수 (M)	영향계수 (F)	평가지수 (Ec1 = M × F)
균열	세부지침 참조	일반손상	a	5.0	1.0	5.0
백태	세부지침 참조	일반손상	b	4.0	1.1	4.4
평가의견						
상태평가결과	1. 개별부재 상태평가지수(Ec2) = 상태평가지수(Ec1) 중 최소값 =					**4.4**
	2. 개별부재(벽체)의 상태평가결과 =					**b**

개별부재 상태평가표 : 2단계 평가표

개별부재명	하부슬래브		개별부재규모	A = 188.16㎡		표번호
복합부재명	배수지 1지		개별시설물명	배수지		2-3
근거(1단계)표번호	1-3					
평가항목	평가기준	평가유형	평가결과	평가점수 (M)	영향계수 (F)	평가지수 (Ec1 = M × F)
상태양호	세부지침 참조	손상없음	a	5.0	1.0	5.0
평가의견						
상태평가결과	1. 개별부재 상태평가지수(Ec2) = 상태평가지수(Ec1) 중 최소값 =					**5.0**
	2. 개별부재(하부슬래브)의 상태평가결과 =					**a**

개별부재 상태평가표 : 2단계 평가표

개별부재명	기둥		개별부재규모	A = 22.08㎡		표번호
복합부재명	배수지 1지		개별시설물명	배수지		2-4
근거(1단계)표번호	1-4					
평가항목	평가기준	평가유형	평가결과	평가점수 (M)	영향계수 (F)	평가지수 (Ec1 = M × F)
백태	세부지침 참조	일반손상	b	4.0	1.1	4.4
평가의견						
상태평가결과	1. 개별부재 상태평가지수(Ec2) = 상태평가지수(Ec1) 중 최소값 =					**4.4**
	2. 개별부재(기둥)의 상태평가결과 =					**b**

개별부재 상태평가표 : 2단계 평가표

개별부재명	상부슬래브		개별부재규모	A = 188.16㎡		표번호
복합부재명	배수지 2지		개별시설물명	배수지		2-5
근거(1단계)표번호	1-5					
평가항목	평가기준	평가유형	평가결과	평가점수 (M)	영향계수 (F)	평가지수 (Ec1 = M × F)
백태	세부지침 참조	일반손상	b	4.0	1.1	4.4
탄산화 잔여깊이	세부지침 참조	국부결함	a	5.0	1.0	5.0
평가의견						
상태평가결과	1. 개별부재 상태평가지수(Ec2) = 상태평가지수(Ec1) 중 최소값 =					**4.4**
	2. 개별부재(상부슬래브)의 상태평가결과 =					**b**

개별부재 상태평가표 : 2단계 평가표

개별부재명	벽체		개별부재규모	A = 268.64㎡		표번호
복합부재명	배수지 2지		개별시설물명	배수지		2-6
근거(1단계)표번호	1-6					
평가항목	평가기준	평가유형	평가결과	평가점수 (M)	영향계수 (F)	평가지수 (Ec1 = M × F)
균열	세부지침 참조	일반손상	a	5.0	1.0	5.0
파손	세부지침 참조	일반손상	b	4.0	1.1	4.4
평가의견						
상태평가결과	1. 개별부재 상태평가지수(Ec2) = 상태평가지수(Ec1) 중 최소값 =					**4.4**
	2. 개별부재(벽체)의 상태평가결과 =					**b**

개별부재 상태평가표 : 2단계 평가표

개별부재명	하부슬래브		개별부재규모	A = 188.16㎡		표번호
복합부재명	배수지 2지		개별시설물명	배수지		2-7
근거(1단계)표번호	1-7					
평가항목	평가기준	평가유형	평가결과	평가점수 (M)	영향계수 (F)	평가지수 (Ec1 = M × F)
상태양호	세부지침 참조	손상없음	a	5.0	1.0	5.0
평가의견						
상태평가결과	1. 개별부재 상태평가지수(Ec2) = 상태평가지수(Ec1) 중 최소값 =					**5.0**
	2. 개별부재(하부슬래브)의 상태평가결과 =					**a**

개별부재 상태평가표 : 2단계 평가표

개별부재명	기둥		개별부재규모	A = 22.08㎡		표번호
복합부재명	배수지 2지		개별시설물명	배수지		2-8
근거(1단계)표번호	1-8					
평가항목	평가기준	평가유형	평가결과	평가점수 (M)	영향계수 (F)	평가지수 (Ec1 = M × F)
상태양호	세부지침 참조	손상없음	a	5.0	1.0	5.0
평가의견						
상태평가결과	1. 개별부재 상태평가지수(Ec2) = 상태평가지수(Ec1) 중 최소값 =					**5.0**
	2. 개별부재(기둥)의 상태평가결과 =					**a**

개별부재 상태평가표 : 2단계 평가표

개별부재명	상부슬래브		개별부재규모	A = 14㎡		표번호
복합부재명	계단실 내부		개별시설물명	배수지		2-9
근거(1단계)표번호	1-9					
평가항목	평가기준	평가유형	평가결과	평가점수 (M)	영향계수 (F)	평가지수 (Ec1 = M × F)
상태양호	세부지침 참조	손상없음	a	5.0	1.0	5.0
평가의견						
상태평가결과	1. 개별부재 상태평가지수(Ec2) = 상태평가지수(Ec1) 중 최소값 =					**5.0**
	2. 개별부재(상부슬래브)의 상태평가결과 =					**a**

개별부재 상태평가표 : 2단계 평가표

개별부재명	벽체		개별부재규모	A = 50.7㎡		표번호
복합부재명	계단실 내부		개별시설물명	배수지		2-10
근거(1단계)표번호	1-10					
평가항목	평가기준	평가유형	평가결과	평가점수 (M)	영향계수 (F)	평가지수 (Ec1 = M × F)
균열	세부지침 참조	일반손상	a	5.0	1.0	5.0
평가의견						
상태평가결과	1. 개별부재 상태평가지수(Ec2) = 상태평가지수(Ec1) 중 최소값 =					**5.0**
	2. 개별부재(벽체)의 상태평가결과 =					**a**

개별부재 상태평가표 : 2단계 평가표

개별부재명	하부슬래브		개별부재규모	A = 14㎡		표번호
복합부재명	계단실 내부		개별시설물명	배수지		2-11
근거(1단계)표번호	1-11					
평가항목	평가기준	평가유형	평가결과	평가점수 (M)	영향계수 (F)	평가지수 (Ec1 = M × F)
상태양호	세부지침 참조	손상없음	a	5.0	1.0	5.0
평가의견						
상태평가결과	1. 개별부재 상태평가지수(Ec2) = 상태평가지수(Ec1) 중 최소값 =					**5.0**
	2. 개별부재(하부슬래브)의 상태평가결과 =					**a**

개별부재 상태평가표 : 2단계 평가표

개별부재명	상부슬래브		개별부재규모	A = 14㎡		표번호
복합부재명	계단실 외부		개별시설물명	배수지		2-12
근거(1단계)표번호	1-12					
평가항목	평가기준	평가유형	평가결과	평가점수 (M)	영향계수 (F)	평가지수 (Ec1 = M × F)
상태양호	세부지침 참조	손상없음	a	5.0	1.0	5
평가의견						
상태평가결과	1. 개별부재 상태평가지수(Ec2) = 상태평가지수(Ec1) 중 최소값 =					**5**
	2. 개별부재(상부슬래브)의 상태평가결과 =					**a**

개별부재 상태평가표 : 2단계 평가표

개별부재명	벽체		개별부재규모	A = 50.7㎡		표번호
복합부재명	계단실 외부		개별시설물명	배수지		2-13
근거(1단계)표번호	1-13					
평가항목	평가기준	평가유형	평가결과	평가점수 (M)	영향계수 (F)	평가지수 (Ec1 = M × F)
상태양호	세부지침 참조	손상없음	a	5.0	1.0	5.0
평가의견						
상태평가결과	1. 개별부재 상태평가지수(Ec2) = 상태평가지수(Ec1) 중 최소값 =					**5.0**
	2. 개별부재(벽체)의 상태평가결과 =					**a**

개별부재 상태평가표 : 2단계 평가표

개별부재명	상부슬래브		개별부재규모	A = 3㎡		표번호
복합부재명	1지 유입밸브실		개별시설물명	밸브실		2-14
근거(1단계)표번호	1-14					
평가항목	평가기준	평가유형	평가결과	평가점수 (M)	영향계수 (F)	평가지수 (Ec1 = M × F)
파손	세부지침 참조	일반손상	b	4.0	1.1	4.4
백태	세부지침 참조	일반손상	b	4.0	1.1	4.4
탄산화 잔여깊이	세부지침 참조	국부결함	a	5.0	1.0	5.0
평가의견	- 파손은 보수방안을 고려하여 30㎜로 명기하였으나, 실측 깊이는 30㎜미만으로 조사되어 "c"로 적용함. - 철근노출은 면적율이 5%이상으로 "e"로 평가되었으나, 피복두께 부족 및 철근의 부식으로 인한 노출이 아닌 스핀들 설치를 위한 천공 시 발생한 손상이므로 중대한결함은 아닌것으로 판단됨.					
상태평가결과	1. 개별부재 상태평가지수(Ec2) = 상태평가지수(Ec1) 중 최소값 =					**4.4**
	2. 개별부재(상부슬래브)의 상태평가결과 =					**b**

개별부재 상태평가표 : 2단계 평가표

개별부재명	벽체		개별부재규모	A = 17.5㎡		표번호
복합부재명	1지 유입밸브실		개별시설물명	밸브실		2-15
근거(1단계)표번호	1-15					
평가항목	평가기준	평가유형	평가결과	평가점수 (M)	영향계수 (F)	평가지수 (Ec1 = M × F)
상태양호	세부지침 참조	손상없음	a	5.0	1.0	5.0
평가의견						
상태평가결과	1. 개별부재 상태평가지수(Ec2) = 상태평가지수(Ec1) 중 최소값 =					**5.0**
	2. 개별부재(벽체)의 상태평가결과 =					**a**

개별부재 상태평가표 : 2단계 평가표

개별부재명	하부슬래브		개별부재규모	A = 3㎡		표번호
복합부재명	1지 유입밸브실		개별시설물명	밸브실		2-16
근거(1단계)표번호	1-16					
평가항목	평가기준	평가유형	평가결과	평가점수 (M)	영향계수 (F)	평가지수 (Ec1 = M × F)
상태양호	세부지침 참조	손상없음	a	5.0	1.0	5.0
평가의견						
상태평가결과	1. 개별부재 상태평가지수(Ec2) = 상태평가지수(Ec1) 중 최소값 =					**5.0**
	2. 개별부재(하부슬래브)의 상태평가결과 =					**a**

개별부재 상태평가표 : 2단계 평가표

개별부재명	상부슬래브		개별부재규모	A = 3㎡		표번호
복합부재명	1지 유출밸브실		개별시설물명	밸브실		2-17
근거(1단계)표번호	1-17					
평가항목	평가기준	평가유형	평가결과	평가점수 (M)	영향계수 (F)	평가지수 (Ec1 = M × F)
백태	세부지침 참조	일반손상	b	4.0	1.1	4.4
평가의견						
상태평가결과	1. 개별부재 상태평가지수(Ec2) = 상태평가지수(Ec1) 중 최소값 =					**4.4**
	2. 개별부재(상부슬래브)의 상태평가결과 =					**b**

개별부재 상태평가표 : 2단계 평가표

개별부재명	벽체		개별부재규모	A = 42㎡		표번호
복합부재명	1지 유출밸브실		개별시설물명	밸브실		2-18
근거(1단계)표번호	1-18					
평가항목	평가기준	평가유형	평가결과	평가점수 (M)	영향계수 (F)	평가지수 (Ec1 = M × F)
상태양호	세부지침 참조	손상없음	a	5.0	1.0	5.0
평가의견						
상태평가결과	1. 개별부재 상태평가지수(Ec2) = 상태평가지수(Ec1) 중 최소값 =					**5.0**
	2. 개별부재(벽체)의 상태평가결과 =					**a**

개별부재 상태평가표 : 2단계 평가표

개별부재명	하부슬래브		개별부재규모	A = 3㎡		표번호
복합부재명	1지 유출밸브실		개별시설물명	밸브실		2-19
근거(1단계)표번호	1-19					
평가항목	평가기준	평가유형	평가결과	평가점수 (M)	영향계수 (F)	평가지수 (Ec1 = M × F)
상태양호	세부지침 참조	손상없음	a	5.0	1.0	5.0
평가의견						
상태평가결과	1. 개별부재 상태평가지수(Ec2) = 상태평가지수(Ec1) 중 최소값 =					**5.0**
	2. 개별부재(하부슬래브)의 상태평가결과 =					**a**

개별부재 상태평가표 : 2단계 평가표

개별부재명	상부슬래브		개별부재규모	A = 3㎡		표번호
복합부재명	2지 유입밸브실		개별시설물명	밸브실		2-20
근거(1단계)표번호	1-20					
평가항목	평가기준	평가유형	평가결과	평가점수 (M)	영향계수 (F)	평가지수 (Ec1 = M × F)
백태	세부지침 참조	일반손상	b	4.0	1.1	4.4
평가의견	박락은 보수방안을 고려하여 30㎜로 명기하였으나, 실측 깊이는 30㎜미만으로 조사되어 "c"로 적용함.					
상태평가결과	1. 개별부재 상태평가지수(Ec2) = 상태평가지수(Ec1) 중 최소값 =					**4.4**
	2. 개별부재(상부슬래브)의 상태평가결과 =					**b**

개별부재 상태평가표 : 2단계 평가표

개별부재명	벽체		개별부재규모	A = 17.5㎡		표번호
복합부재명	2지 유입밸브실		개별시설물명	밸브실		2-21
근거(1단계)표번호	1-21					
평가항목	평가기준	평가유형	평가결과	평가점수 (M)	영향계수 (F)	평가지수 (Ec1 = M × F)
상태양호	세부지침 참조	손상없음	a	5.0	1.0	5.0
평가의견						
상태평가결과	1. 개별부재 상태평가지수(Ec2) = 상태평가지수(Ec1) 중 최소값 =					**5.0**
	2. 개별부재(벽체)의 상태평가결과 =					**a**

개별부재 상태평가표 : 2단계 평가표

개별부재명	하부슬래브		개별부재규모	A = 3㎡		표번호
복합부재명	2지 유입밸브실		개별시설물명	밸브실		2-22
근거(1단계)표번호	1-22					
평가항목	평가기준	평가유형	평가결과	평가점수 (M)	영향계수 (F)	평가지수 (Ec1 = M × F)
상태양호	세부지침 참조	손상없음	a	5.0	1.0	5.0
평가의견						
상태평가결과	1. 개별부재 상태평가지수(Ec2) = 상태평가지수(Ec1) 중 최소값 =					**5.0**
	2. 개별부재(하부슬래브)의 상태평가결과 =					**a**

개별부재 상태평가표 : 2단계 평가표

개별부재명	상부슬래브		개별부재규모	A = 3㎡		표번호
복합부재명	2지 유출밸브실		개별시설물명	밸브실		2-23
근거(1단계)표번호	1-23					
평가항목	평가기준	평가유형	평가결과	평가점수 (M)	영향계수 (F)	평가지수 (Ec1 = M × F)
상태양호	세부지침 참조	손상없음	a	5.0	1.0	5.0
평가의견	박락은 보수방안을 고려하여 30㎜로 명기하였으나, 실측 깊이는 30㎜미만으로 조사되어 "c"로 적용함.					
상태평가결과	1. 개별부재 상태평가지수(Ec2) = 상태평가지수(Ec1) 중 최소값 =					**5.0**
	2. 개별부재(상부슬래브)의 상태평가결과 =					**a**

개별부재 상태평가표 : 2단계 평가표

개별부재명	벽체		개별부재규모	A = 42㎡		표번호
복합부재명	2지 유출밸브실		개별시설물명	밸브실		2-24
근거(1단계)표번호	1-24					
평가항목	평가기준	평가유형	평가결과	평가점수 (M)	영향계수 (F)	평가지수 (Ec1 = M × F)
백태	세부지침 참조	일반손상	b	4.0	1.1	4.4
탄산화 잔여깊이	세부지침 참조	국부결함	a	5.0	1.0	5.0
평가의견						
상태평가결과	1. 개별부재 상태평가지수(Ec2) = 상태평가지수(Ec1) 중 최소값 =					**4.4**
	2. 개별부재(벽체)의 상태평가결과 =					**b**

개별부재 상태평가표 : 2단계 평가표

개별부재명	하부슬래브		개별부재규모	A = 3㎡		표번호
복합부재명	2지 유출밸브실		개별시설물명	밸브실		2-25
근거(1단계)표번호	1-25					
평가항목	평가기준	평가유형	평가결과	평가점수 (M)	영향계수 (F)	평가지수 (Ec1 = M × F)
상태양호	세부지침 참조	손상없음	a	5.0	1.0	5.0
평가의견						
상태평가결과	1. 개별부재 상태평가지수(Ec2) = 상태평가지수(Ec1) 중 최소값 =					**5.0**
	2. 개별부재(하부슬래브)의 상태평가결과 =					**a**

개별부재 상태평가표 : 2단계 평가표

개별부재명	상부슬래브		개별부재규모	A = 8.84㎡		표번호
복합부재명	유입유량계실		개별시설물명	밸브실		2-26
근거(1단계)표번호	1-26					
평가항목	평가기준	평가유형	평가결과	평가점수 (M)	영향계수 (F)	평가지수 (Ec1 = M × F)
상태양호	세부지침 참조	손상없음	a	5.0	1.0	5.0
평가의견						
상태평가결과	1. 개별부재 상태평가지수(Ec2) = 상태평가지수(Ec1) 중 최소값 =					**5.0**
	2. 개별부재(상부슬래브)의 상태평가결과 =					**a**

개별부재 상태평가표 : 2단계 평가표

개별부재명	벽체		개별부재규모	A = 18㎡		표번호
복합부재명	유입유량계실		개별시설물명	밸브실		2-27
근거(1단계)표번호	1-27					
평가항목	평가기준	평가유형	평가결과	평가점수 (M)	영향계수 (F)	평가지수 (Ec1 = M × F)
상태양호	세부지침 참조	손상없음	a	5.0	1.0	5.0
평가의견						
상태평가결과	1. 개별부재 상태평가지수(Ec2) = 상태평가지수(Ec1) 중 최소값 =					**5.0**
	2. 개별부재(벽체)의 상태평가결과 =					**a**

개별부재 상태평가표 : 2단계 평가표

개별부재명	하부슬래브		개별부재규모	A = 8.84㎡		표번호
복합부재명	유입유량계실		개별시설물명	밸브실		2-28
근거(1단계)표번호	1-28					
평가항목	평가기준	평가유형	평가결과	평가점수 (M)	영향계수 (F)	평가지수 (Ec1 = M × F)
상태양호	세부지침 참조	손상없음	a	5.0	1.0	5.0
평가의견						
상태평가결과	1. 개별부재 상태평가지수(Ec2) = 상태평가지수(Ec1) 중 최소값 =					**5.0**
	2. 개별부재(하부슬래브)의 상태평가결과 =					**a**

개별부재 상태평가표 : 2단계 평가표

개별부재명	상부슬래브		개별부재규모	-		표번호
복합부재명	유출유량계실		개별시설물명	밸브실		2-29
근거(1단계)표번호	1-29					
평가항목	평가기준	평가유형	평가결과	평가점수 (M)	영향계수 (F)	평가지수 (Ec1 = M × F)
박리	세부지침 참조	일반손상	b	4.0	1.1	4.4
평가의견						
상태평가결과	1. 개별부재 상태평가지수(Ec2) = 상태평가지수(Ec1) 중 최소값 =					**4.4**
	2. 개별부재(상부슬래브)의 상태평가결과 =					**b**

개별부재 상태평가표 : 2단계 평가표

개별부재명	벽체		개별부재규모	-		표번호
복합부재명	유출유량계실		개별시설물명	밸브실		2-30
근거(1단계)표번호	1-30					
평가항목	평가기준	평가유형	평가결과	평가점수 (M)	영향계수 (F)	평가지수 (Ec1 = M × F)
상태양호	세부지침 참조	손상없음	a	5.0	1.0	5.0
평가의견						
상태평가결과	1. 개별부재 상태평가지수(Ec2) = 상태평가지수(Ec1) 중 최소값 =					**5.0**
	2. 개별부재(벽체)의 상태평가결과 =					**a**

개별부재 상태평가표 : 2단계 평가표

개별부재명	하부슬래브		개별부재규모	-		표번호
복합부재명	유출유량계실		개별시설물명	밸브실		2-31
근거(1단계)표번호	1-31					
평가항목	평가기준	평가유형	평가결과	평가점수 (M)	영향계수 (F)	평가지수 (Ec1 = M × F)
상태양호	세부지침 참조	손상없음	a	5.0	1.0	5.0
평가의견						
상태평가결과	1. 개별부재 상태평가지수(Ec2) = 상태평가지수(Ec1) 중 최소값 =					**5.0**
	2. 개별부재(하부슬래브)의 상태평가결과 =					**a**

개별부재 상태평가표 : 2단계 평가표

개별부재명	1지 유입배관		개별부재규모	-		표번호
복합부재명	1지 배관설비		개별시설물명	배관설비		2-32
근거(1단계)표번호	1-32					
평가항목	평가기준	평가유형	평가결과	평가점수 (M)	영향계수 (F)	평가지수 (Ec1 = M × F)
관부식	세부지침 참조	중요결함	b	4.0	1.0	4.0
평가의견						
상태평가결과	1. 개별부재 상태평가지수(Ec2) = 상태평가지수(Ec1) 중 최소값 =					**4.0**
	2. 개별부재(1지 유입배관)의 상태평가결과 =					**b**

개별부재 상태평가표 : 2단계 평가표

개별부재명	1지 유출배관		개별부재규모	1.0		표번호
복합부재명	1지 배관설비		개별시설물명	배관설비		2-33
근거(1단계)표번호	1-33					
평가항목	평가기준	평가유형	평가결과	평가점수 (M)	영향계수 (F)	평가지수 (Ec1 = M × F)
관부식	세부지침 참조	중요결함	b	4.0	1.0	4.0
평가의견						
상태평가결과	1. 개별부재 상태평가지수(Ec2) = 상태평가지수(Ec1) 중 최소값 =					**4.0**
	2. 개별부재(1지 유출배관)의 상태평가결과 =					**b**

개별부재 상태평가표 : 2단계 평가표

개별부재명	2지 유입배관		개별부재규모	1.0		표번호
복합부재명	2지 배관설비		개별시설물명	배관설비		2-34
근거(1단계)표번호	1-34					
평가항목	평가기준	평가유형	평가결과	평가점수 (M)	영향계수 (F)	평가지수 (Ec1 = M × F)
관부식	세부지침 참조	중요결함	b	4.0	1.0	4.0
평가의견						
상태평가결과	1. 개별부재 상태평가지수(Ec2) = 상태평가지수(Ec1) 중 최소값 =					**4.0**
	2. 개별부재(2지 유입배관)의 상태평가결과 =					**b**

개별부재 상태평가표 : 2단계 평가표

개별부재명	2지 유출배관		개별부재규모	1.0		표번호
복합부재명	2지 배관설비		개별시설물명	배관설비		2-35
근거(1단계)표번호	1-35					
평가항목	평가기준	평가유형	평가결과	평가점수 (M)	영향계수 (F)	평가지수 (Ec1 = M × F)
관부식	세부지침 참조	중요결함	b	4.0	1.0	4.0
평가의견						
상태평가결과	1. 개별부재 상태평가지수(Ec2) = 상태평가지수(Ec1) 중 최소값 =					**4.0**
	2. 개별부재(2지 유출배관)의 상태평가결과 =					**b**

개별부재 상태평가표 : 2단계 평가표

개별부재명	1지 유입배관		개별부재규모	1.0		표번호
복합부재명	1지 유입배관설비		개별시설물명	배관설비		2-36
근거(1단계)표번호	1-36					
평가항목	평가기준	평가유형	평가결과	평가점수 (M)	영향계수 (F)	평가지수 (Ec1 = M × F)
관부식	세부지침 참조	중요결함	b	4.0	1.0	4.0
평가의견						
상태평가결과	1. 개별부재 상태평가지수(Ec2) = 상태평가지수(Ec1) 중 최소값 =					**4.0**
	2. 개별부재(1지 유입배관)의 상태평가결과 =					**b**

개별부재 상태평가표 : 2단계 평가표

개별부재명	2지 유입배관		개별부재규모	1.0		표번호
복합부재명	2지 유입배관설비		개별시설물명	배관설비		2-37
근거(1단계)표번호	1-37					
평가항목	평가기준	평가유형	평가결과	평가점수 (M)	영향계수 (F)	평가지수 (Ec1 = M × F)
관부식	세부지침 참조	중요결함	b	4.0	1.0	4.0
평가의견						
상태평가결과	1. 개별부재 상태평가지수(Ec2) = 상태평가지수(Ec1) 중 최소값 =					**4.0**
	2. 개별부재(2지 유입배관)의 상태평가결과 =					**b**

개별부재 상태평가표 : 2단계 평가표

개별부재명	1지 유출배관		개별부재규모	1.0		표번호
복합부재명	1지 유출배관설비		개별시설물명	배관설비		2-38
근거(1단계)표번호	1-38					
평가항목	평가기준	평가유형	평가결과	평가점수 (M)	영향계수 (F)	평가지수 (Ec1 = M × F)
관부식	세부지침 참조	중요결함	b	4.0	1.0	4.0
평가의견						
상태평가결과	1. 개별부재 상태평가지수(Ec2) = 상태평가지수(Ec1) 중 최소값 =					**4.0**
	2. 개별부재(1지 유출배관)의 상태평가결과 =					**b**

복합부재 상태평가표 : 3단계 평가표

복합부재명	배수지 1지		개별시설물명	배수지		표번호
복합부재규모	667.04㎡					3-1
근거(2단계) 표번호	2-1~2-4					
개별부재구분	상태평가 결과	상태평가지수 (Ec2)	조정계수 (A)	중요도 (W, %)	조정값 (P=A×W)	계산값 (Ec2×P)
상부슬래브	b	4.40	2	12.50	25.00	110.00
벽체	b	4.40	2	31.25	62.50	275.00
하부슬래브	a	5.00	1	25.00	25.00	125.00
기둥	b	4.40	2	31.25	62.50	275.00
합계(∑)				100.00	175.00	785.00
평가의견						
1. 복합부재 평가지수(Ec3) = ∑ (Ec2×P) / ∑P = (785.0/175.0) =						**4.49**
2. 복합부재(배수지 1지)의 상태평가 결과 =						**b**

복합부재 상태평가표 : 3단계 평가표

복합부재명	배수지 2지		개별시설물명	배수지		표번호
복합부재규모	667.04㎡					3-2
근거(2단계) 표번호	2-5~2-8					
개별부재구분	상태평가 결과	상태평가지수 (Ec2)	조정계수 (A)	중요도 (W, %)	조정값 (P=A×W)	계산값 (Ec2×P)
상부슬래브	b	4.40	2	12.50	25.00	110.00
벽체	b	4.40	2	31.25	62.50	275.00
하부슬래브	a	5.00	1	25.00	25.00	125.00
기둥	a	5.00	1	31.25	31.25	156.25
합계(∑)				100.00	143.75	666.25
평가의견						
1. 복합부재 평가지수(Ec3) = ∑ (Ec2×P) / ∑P = (666.3/143.8) =						**4.63**
2. 복합부재(배수지 2지)의 상태평가 결과 =						**a**

복합부재 상태평가표 : 3단계 평가표

복합부재명	계단실 내부		개별시설물명	배수지		표번호
복합부재규모	78.7㎡					3-3
근거(2단계) 표번호	2-9~2-11					
개별부재구분	상태평가 결과	상태평가지수 (Ec2)	조정계수 (A)	중요도 (W, %)	조정값 (P=A×W)	계산값 (Ec2×P)
상부슬래브	a	5.00	1	18.18	18.18	90.90
벽체	a	5.00	1	45.46	45.46	227.30
하부슬래브	a	5.00	1	36.36	36.36	181.80
합계(∑)				100.00	100.00	500.00
평가의견						
1. 복합부재 평가지수(Ec3) = ∑ (Ec2×P) / ∑P = (500.0/100.0) =						**5.00**
2. 복합부재(계단실 내부)의 상태평가 결과 =						**a**

복합부재 상태평가표 : 3단계 평가표

복합부재명	계단실 외부		개별시설물명	배수지		표번호
복합부재규모	64.7㎡					3-4
근거(2단계) 표번호	2-12~2-13					
개별부재구분	상태평가 결과	상태평가지수 (Ec2)	조정계수 (A)	중요도 (W, %)	조정값 (P=A×W)	계산값 (Ec2×P)
상부슬래브	a	5.00	1	28.60	28.60	143.00
벽체	a	5.00	1	71.40	71.40	357.00
합계(∑)				100.00	100.00	500.00
평가의견						
1. 복합부재 평가지수(Ec3) = ∑ (Ec2×P) / ∑P = (500.0/100.0) =						**5.00**
2. 복합부재(계단실 외부)의 상태평가 결과 =						**a**

복합부재 상태평가표 : 3단계 평가표

복합부재명	1지 유입밸브실		개별시설물명	밸브실		표번호
복합부재규모	23.5㎡					3-5
근거(2단계) 표번호	2-14~2-16					
개별부재구분	상태평가 결과	상태평가지수 (Ec2)	조정계수 (A)	중요도 (W, %)	조정값 (P=A×W)	계산값 (Ec2×P)
상부슬래브	b	4.40	2	18.18	36.36	159.98
벽체	a	5.00	1	45.46	45.46	227.30
하부슬래브	a	5.00	1	36.36	36.36	181.80
합계(∑)				100.00	118.18	569.08
평가의견						
1. 복합부재 평가지수(Ec3) = ∑ (Ec2×P) / ∑P = (569.1/118.2) =						**4.82**
2. 복합부재(1지 유입밸브실)의 상태평가 결과 =						**a**

복합부재 상태평가표 : 3단계 평가표

복합부재명	1지 유출밸브실		개별시설물명	밸브실		표번호
복합부재규모	48㎡					3-6
근거(2단계) 표번호	2-17~2-19					
개별부재구분	상태평가 결과	상태평가지수 (Ec2)	조정계수 (A)	중요도 (W, %)	조정값 (P=A×W)	계산값 (Ec2×P)
상부슬래브	b	4.40	2	18.18	36.36	159.98
벽체	a	5.00	1	45.46	45.46	227.30
하부슬래브	a	5.00	1	36.36	36.36	181.80
합계(∑)				100.00	118.18	569.08
평가의견						
1. 복합부재 평가지수(Ec3) = ∑ (Ec2×P) / ∑P = (569.1/118.2) =						**4.82**
2. 복합부재(1지 유출밸브실)의 상태평가 결과 =						**a**

복합부재 상태평가표 : 3단계 평가표

복합부재명	2지 유입밸브실		개별시설물명	밸브실		표번호
복합부재규모	23.5㎡					3-7
근거(2단계) 표번호	2-20~2-22					
개별부재구분	상태평가 결과	상태평가지수 (Ec2)	조정계수 (A)	중요도 (W, %)	조정값 (P=A×W)	계산값 (Ec2×P)
상부슬래브	b	4.40	2	18.18	36.36	159.98
벽체	a	5.00	1	45.46	45.46	227.30
하부슬래브	a	5.00	1	36.36	36.36	181.80
합계(∑)				100.00	118.18	569.08
평가의견						
1. 복합부재 평가지수(Ec3) = ∑ (Ec2×P) / ∑P = (569.1/118.2) =						**4.82**
2. 복합부재(2지 유입밸브실)의 상태평가 결과 =						**a**

복합부재 상태평가표 : 3단계 평가표

복합부재명	2지 유출밸브실		개별시설물명	밸브실		표번호
복합부재규모	48㎡					3-8
근거(2단계) 표번호	2-23~2-25					
개별부재구분	상태평가 결과	상태평가지수 (Ec2)	조정계수 (A)	중요도 (W, %)	조정값 (P=A×W)	계산값 (Ec2×P)
상부슬래브	a	5.00	1	18.18	18.18	90.90
벽체	b	4.40	2	45.46	90.92	400.05
하부슬래브	a	5.00	1	36.36	36.36	181.80
합계(∑)				100.00	145.46	672.75
평가의견						
1. 복합부재 평가지수(Ec3) = ∑ (Ec2×P) / ∑P = (672.8/145.5) =						**4.62**
2. 복합부재(2지 유출밸브실)의 상태평가 결과 =						**a**

복합부재 상태평가표 : 3단계 평가표

복합부재명	유입유량계실		개별시설물명	밸브실		표번호
복합부재규모	35.68㎡					3-9
근거(2단계) 표번호	2-26~2-28					
개별부재구분	상태평가 결과	상태평가지수 (Ec2)	조정계수 (A)	중요도 (W, %)	조정값 (P=A×W)	계산값 (Ec2×P)
상부슬래브	a	5.00	1	18.18	18.18	90.90
벽체	a	5.00	1	45.46	45.46	227.30
하부슬래브	a	5.00	1	36.36	36.36	181.80
합계(∑)				100.00	100.00	500.00
평가의견						
1. 복합부재 평가지수(Ec3) = ∑ (Ec2×P) / ∑P = (500.0/100.0) =						**5.00**
2. 복합부재(유입유량계실)의 상태평가 결과 =						**a**

복합부재 상태평가표 : 3단계 평가표

복합부재명	유출유량계실		개별시설물명	배관설비		표번호
복합부재규모	1.0					3-10
근거(2단계) 표번호	2-29~2-31					
개별부재구분	상태평가 결과	상태평가지수 (Ec2)	조정계수 (A)	중요도 (W, %)	조정값 (P=A×W)	계산값 (Ec2×P)
상부슬래브	b	4.40	2	18.18	36.36	159.98
벽체	a	5.00	1	45.46	45.46	227.30
하부슬래브	a	5.00	1	36.36	36.36	181.80
합계(∑)				100.00	118.18	569.08
평가의견						
1. 복합부재 평가지수(Ec3) = ∑ (Ec2×P) / ∑P = (569.1/118.2) =						**4.82**
2. 복합부재(유출유량계실)의 상태평가 결과 =						**a**

복합부재 상태평가표 : 3단계 평가표

복합부재명	1지 배관설비		개별시설물명	배관설비		표번호
복합부재규모	1.0					3-11
근거(2단계) 표번호	2-32~2-33					
개별부재구분	상태평가 결과	상태평가지수 (Ec2)	조정계수 (A)	중요도 (W, %)	조정값 (P=A×W)	계산값 (Ec2×P)
1지 유입배관	b	4.00	2	50.00	100.00	400.00
1지 유출배관	b	4.00	2	50.00	100.00	400.00
합계(∑)				100.00	200.00	800.00
평가의견						
1. 복합부재 평가지수(Ec3) = ∑ (Ec2×P) / ∑P = (800.0/200.0) =						**4.00**
2. 복합부재(1지 배관설비)의 상태평가 결과 =						**b**

복합부재 상태평가표 : 3단계 평가표

복합부재명	2지 배관설비		개별시설물명	배관설비		표번호
복합부재규모	1.0					3-12
근거(2단계) 표번호	2-34~2-35					
개별부재구분	상태평가 결과	상태평가지수 (Ec2)	조정계수 (A)	중요도 (W, %)	조정값 (P=A×W)	계산값 (Ec2×P)
1지 유입배관	b	4.00	2	50.00	100.00	400.00
1지 유출배관	b	4.00	2	50.00	100.00	400.00
합계(∑)				100.00	200.00	800.00
평가의견						
1. 복합부재 평가지수(Ec3) = ∑ (Ec2×P) / ∑P = (800.0/200.0) =						**4.00**
2. 복합부재(2지 배관설비)의 상태평가 결과 =						**b**

복합부재 상태평가표 : 3단계 평가표

복합부재명	1지 유입배관설비		개별시설물명	배관설비		표번호
복합부재규모	1.0					3-13
근거(2단계) 표번호	2-36					
개별부재구분	상태평가 결과	상태평가지수 (Ec2)	조정계수 (A)	중요도 (W, %)	조정값 (P=A×W)	계산값 (Ec2×P)
1지 유입배관	b	4.00	2	100.00	200.00	800.00
합계(∑)				100.00	200.00	800.00
평가의견						
1. 복합부재 평가지수(Ec3) = ∑ (Ec2×P) / ∑P = (800.0/200.0) =						**4.00**
2. 복합부재(1지 유입배관설비)의 상태평가 결과 =						**b**

복합부재 상태평가표 : 3단계 평가표

복합부재명	2지 유입배관설비		개별시설물명	배관설비		표번호
복합부재규모	1.0					3-14
근거(2단계) 표번호	2-37					
개별부재구분	상태평가 결과	상태평가지수 (Ec2)	조정계수 (A)	중요도 (W, %)	조정값 (P=A×W)	계산값 (Ec2×P)
2지 유입배관	b	4.00	2	100.00	200.00	800.00
합계(∑)				100.00	200.00	800.00
평가의견						
1. 복합부재 평가지수(Ec3) = ∑ (Ec2×P) / ∑P = (800.0/200.0) =						**4.00**
2. 복합부재(2지 유입배관설비)의 상태평가 결과 =						**b**

복합부재 상태평가표 : 3단계 평가표

복합부재명	1지 유출배관설비		개별시설물명	배관설비		표번호
복합부재규모	1.0					3-15
근거(2단계) 표번호	2-38					
개별부재구분	상태평가 결과	상태평가지수 (Ec2)	조정계수 (A)	중요도 (W, %)	조정값 (P=A×W)	계산값 (Ec2×P)
1지 유출배관	b	4.00	2	100.00	200.00	800.00
합계(∑)				100.00	200.00	800.00
평가의견						
1. 복합부재 평가지수(Ec3) = ∑ (Ec2×P) / ∑P = (800.0/200.0) =						**4.00**
2. 복합부재(1지 유출배관설비)의 상태평가 결과 =						**b**

개별시설물 종합평가표 : 4단계 평가표

개별시설물명	배수지	개별시설물규모	철근콘크리트구조 (B9.6m×L19.6m×H4.5m×2지)	표번호
근거(3단계) 표번호	3-1~3-10			4-1
상 태 평 가				
복합부재구분	상태평가 결과	상태평가지수 (Ec3)	규 모 (S, ㎥)	계산값 (Ec3×S)
배수지 1지	b	4.49	667.04	2,995.01
배수지 2지	a	4.63	667.04	3,088.40
계단실 내부	a	5.00	78.70	393.50
계단실 외부	a	5.00	64.70	323.50
1지 유입밸브실	a	4.82	23.50	113.27
1지 유출밸브실	a	4.82	48.00	231.36
2지 유입밸브실	a	4.82	23.50	113.27
2지 유출밸브실	a	4.62	48.00	221.76
유입유량계실	a	5.00	35.68	178.40
유출유량계실	a	4.82	0.00	0.00
합계(∑)			1,656.16	7,658.46
평가의견				

1. 복합부재의 상태평가지수(Ec3) 중 최소값 (Min) =	4.49
2. 복합부재의 상태평가지수(Ec3) 중 최대값 (Max) =	5.00
3. V1 = 0.3 × (Max - Min) = 0.3 × (5.00 - 4.49)=	0.15
4. V2 = ∑(Ec3 × S) / (5 × ∑S) = 7658.46 / (5 × 1656.16) =	0.92
5. 개별시설물의 상태평가지수(Ec4)= Min + V1 × V2 = 4.49 + 0.15 × 0.92 =	**4.63**
6. 개별시설물(배수지)의 상태평가결과 =	**a**

개별시설물 종합평가표 : 4단계 평가표

개별시설물명	배관설비	개별시설물규모	1.0	표번호
근거(3단계) 표번호	3-11~3-19			4-2
상 태 평 가				
복합부재구분	상태평가 결과	상태평가지수 (Ec3)	규 모 (S, m)	계산값 (Ec3×S)
1지 배관설비	b	4.00	1.00	4.00
2지 배관설비	b	4.00	1.00	4.00
1지 유입배관설비	b	4.00	1.00	4.00
2지 유입배관설비	b	4.00	1.00	4.00
1지 유출배관설비	b	4.00	1.00	4.00
2지 유출배관설비	b	4.00	1.00	4.00
유입유량계 배관설	a	5.00	1.00	5.00
유출유량계 배관설	b	4.00	1.00	4.00
합계(∑)			8.00	33.00
평가의견				

1. 복합부재의 상태평가지수(Ec3) 중 최소값 (Min) =	4.00
2. 복합부재의 상태평가지수(Ec3) 중 최대값 (Max) =	5.00
3. V1 = 0.3 × (Max - Min) = 0.3 × (5.00 - 4.00)=	0.30
4. V2 = ∑(Ec3 × S) / (5 × ∑S) = 33 / (5 × 8) =	0.83
5. 개별시설물의 상태평가지수(Ec4)= Min + V1 × V2 = 4.00 + 0.30 × 0.83 =	**4.25**
6. 개별시설물(배관설비)의 상태평가결과 =	**b**

개별시설물 종합평가표 : 4단계 평가표

개별시설물명	밸브설비	개별시설물규모	1.0	표번호
근거(3단계) 표번호	3-20~3-24			4-3
상 태 평 가				
복합부재구분	상태평가 결과	상태평가지수 (Ec3)	규 모 (S, EA)	계산값 (Ec3×S)
1지 유입배관설비	b	4.00	1.00	4.00
2지 유입배관설비	b	4.00	1.00	4.00
1지 유출밸브설비	a	5.00	1.00	5.00
2지 유출밸브설비	a	5.00	1.00	5.00
유입유량계밸브설비	a	5.00	1.00	5.00
유출유량계밸브설비	a	5.00	1.00	5.00
합계(∑)			6.00	28.00
평가의견				
1. 복합부재의 상태평가지수(Ec3) 중 최소값 (Min) =				4.00
2. 복합부재의 상태평가지수(Ec3) 중 최대값 (Max) =				5.00
3. V1 = 0.3 × (Max - Min) = 0.3 × (5.00 - 4.00)=				0.30
4. V2 = ∑(Ec3 × S) / (5 × ∑S) = 28 / (5 × 6) =				0.93
5. 개별시설물의 상태평가지수(Ec4)= Min + V1 × V2 = 4.00 + 0.30 × 0.93 =				**4.28**
6. 개별시설물(밸브설비)의 상태평가결과 =				**b**

개별시설물 종합평가표 : 4단계 평가표

개별시설물명	전기설비	개별시설물규모	1.0	표번호
근거(3단계) 표번호	3-25			4-4
상 태 평 가				
복합부재구분	상태평가 결과	상태평가지수 (Ec3)	규 모 (S, EA)	계산값 (Ec3×S)
전기설비	a	5.00	1.00	5.00
합계(∑)			1.00	5.00
평가의견				
1. 복합부재의 상태평가지수(Ec3) 중 최소값 (Min) =				5.00
2. 복합부재의 상태평가지수(Ec3) 중 최대값 (Max) =				5.00
3. V1 = 0.3 × (Max - Min) = 0.3 × (5.00 - 5.00)=				0.00
4. V2 = ∑(Ec3 × S) / (5 × ∑S) = 5 / (5 × 1) =				1.00
5. 개별시설물의 상태평가지수(Ec4)= Min + V1 × V2 = 5.00 + 0.00 × 1.00 =				**5.00**
6. 개별시설물(전기설비)의 상태평가결과 =				**a**

복합시설물 종합평가표 : 5단계 평가표

복합시설물명	토목구조물		복합시설물규모	시설용량(Q) = 1,550㎥/일		표번호
근거(4단계)표번호	4-1					5-1
개별시설명	종합평가 결과	평가지수 (Et1)	조정계수 (A)	규 모 (S, ㎡)	조정값 (P=A×S)	계산값 (Et1×P)
배수지	a	4.63	1	1,656.16	1,656.16	7,664.71
합계(∑)				1,656.16	1,656.16	7,664.71
평가의견						
종합평가결과	1. 복합시설물(토목구조물)의 종합평가지수(Et2) = ∑ (Et1×P) / ∑ P = **4.63** 2. 복합시설물(토목구조물)의 종합평가 결과 = **a**					

복합시설물 종합평가표 : 5단계 평가표

복합시설물명	기전설비		복합시설물규모	**1.0**		표번호
근거(4단계)표번호	4-2~4-4					5-2
개별시설명	종합평가 결과	평가지수 (Et1)	조정계수 (A)	규 모 (S, EA)	조정값 (P=A×S)	계산값 (Et1×P)
배관설비	b	4.25	2	1.00	2.00	8.50
밸브설비	b	4.28	2	1.00	2.00	8.56
전기설비	a	5.00	1	1.00	1.00	5.00
합계(∑)				3.00	5.00	22.06
평가의견	- 배관, 밸브 설비는 세부지침에 중요도가 명시되어 있지 않음. - 배관, 밸브 설비는 어느 하나가 문제가 있을 경우, 전체적으로 문제가 발생할 수 있으므로 중요도를 동일하게 적용하여 평가함.					
종합평가결과	1. 복합시설물(기전설비)의 종합평가지수(Et2) = ∑ (Et1×P) / ∑ P = **4.41** 2. 복합시설물(기전설비)의 종합평가 결과 = **b**					

상태평가 결과표 : 6단계 평가표

통합시설물명	**토목구조물**		통합시설물규모	**시설용량(Q) = 1,550㎥/일**		표번호
근거(5단계)표번호	5-1					6-1
복합시설물 구분	종합평가 결과	종합평가지수 (Et2)	조정계수 (A)	규 모 (S, ㎥)	조정값 (P=A×S)	계산값 (Et2×P)
토목구조물	a	4.63	1	1,656.16	1,656.16	7,668.02
합계(∑)				1,656.16	1,656.16	7,668.02
평가의견						
종합평가결과	1. 통합시설물(토목구조물)의 종합평가지수(Et3) = ∑ (Et2×P) / ∑ P = **4.63** 2. 통합시설물(토목구조물)의 종합평가 결과 = **a**					

상태평가 결과표 : 6단계 평가표

통합시설물명	**기전설비**		통합시설물규모	**1**		표번호
근거(5단계)표번호	5-2					6-2
복합시설물 구분	종합평가 결과	종합평가지수 (Et2)	조정계수 (A)	규 모 (S, EA)	조정값 (P=A×S)	계산값 (Et2×P)
기전설비	b	4.41	2	1.00	2.00	8.82
합계(∑)				1.00	2.00	8.82
평가의견						
종합평가결과	1. 통합시설물(기전설비)의 종합평가지수(Et3) = ∑ (Et2×P) / ∑ P = **4.41** 2. 통합시설물(기전설비)의 종합평가 결과 = **b**					

종합시설물 종합평가표

종합시설물명	정남문학배수지	종합시설물규모	시설용량(Q) = 1,550㎥/일	표 번 호
6단계 표번호	각시설물 최종 단계			7-1

통합시설물구분	종합평가 결과	종합평가 지수 (Et3)	조정계수 (A)	중요도 (W)	조정값 (P=A×W)	계산값 (Et3×P)
토목구조물	a	4.63	1.00	66.67	66.67	308.68
기전설비	b	4.41	6.00	33.33	199.98	881.91
합계 (Σ)				100.00	266.65	1190.59

1. 종합시설물 종합평가지수(Et4) = Σ(Et3×P)/ΣP =	**4.47**
2. 종합시설물 종합평가등급 =	**b**