이산포 IC RAMP - G

구조물명	일산대교 [G-RAMP]	부재명	슬래브 상면 (S1)



손 상 물 량 표

번호	신/구	손상내용	손상규모						비고
			균열폭,폭	길이	깊이	수량	단위	개소	
1	구	균열(CW:0.3mm미만)		2.0		2.0	m	1	
2	구	균열(CW:0.3mm미만)		0.8		0.8	m	1	
3	구	균열(CW:0.3mm미만)		1.2		1.2	m	1	
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
33									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY PLAN





범례

Cw 0.2 균열	철근노출	들뜸, 층분리	부식,녹발생
망상균열	누수	백태	퇴적
재료분리	요철	세굴 및 침식	편칭 또는 공동
박리,파손	좌굴, 변형	라텀부 누수, 백태	기타

용 역 명	2020년 일산대교 정기안전점검용역 (상반기 정밀안전점검)
점 검 기 관	(주) 동 진 이 앤 씨
조 사 일 시	2020. 06
도 면 번 호	001

구조물명	일산대교 [G-RAMP]	부재명	슬래브 상면 (S2)



손 상 물 량 표

번호	신/구	손상내용	손상규모						비고
			균열폭,폭	길이	깊이	수량	단위	개소	
1	구	균열(CW:0.3mm미만)		1.2		1.2	m	1	
2	신	균열(CW:0.3mm미만)		0.5		0.5	m	1	
3	구	균열(CW:0.3mm미만)		0.8		0.8	m	1	
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
33									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY PLAN





범례

CW 0.2 균열	철근노출	들뜸, 층분리	부식,녹발생
망상균열	누수	백태	퇴적
재료분리	요철	세굴 및 침식	편칭 또는 공동
박리,파손	좌굴, 변형	라텀부 누수, 백태	기타

용 역 명	2020년 일산대교 정기안전점검용역 (상반기 정밀안전점검)
점 검 기 관	(주) 동 진 이 앤 씨
조 사 일 시	2020. 06
도 면 번 호	002

구조물명	일산대교 [G-RAMP]	부재명	슬래브 상면 (S3)



손 상 물 량 표

번호	신/구	손상내용	손상규모						비고
			균열폭,폭	길이	깊이	수량	단위	개소	
1	구	균열(CW:0.3mm미만)		0.5		0.5	m	1	
2	구	균열(CW:0.3mm미만)		0.6		0.6	m	1	
3	구	균열(CW:0.3mm미만)		0.8		0.8	m	1	
4	구	균열(CW:0.3mm미만)		1.0		1.0	m	1	
5	구	균열(CW:0.3mm미만)		2.0		2.0	m	1	
6	구	균열(CW:0.3mm미만)		1.2		1.2	m	1	
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
33									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY PLAN





범례

CW 0.2 균열	철근노출	들뜸, 층분리	부식,녹발생
망상균열	누수	백태	퇴적
재료분리	요철	세굴 및 침식	편칭 또는 공동
박리,파손	좌굴, 변형	라텀부 누수, 백태	기타

용 역 명	2020년 일산대교 정기안전점검용역 (상반기 정밀안전점검)
점 검 기 관	(주) 동 진 이 앤 씨
조 사 일 시	2020. 06
도 면 번 호	003

구조물명	일산대교 [G-RAMP]	부재명	슬래브 상면 (S4)



손 상 물 량 표

번호	신/구	손상내용	손상규모						비고
			균열폭, 폭	길이	깊이	수량	단위	개소	
1	구	균열(CW:0.3mm미만)		0.6		0.6	m	1	
2	구	균열(CW:0.3mm미만)		0.4		0.4	m	1	
3	신	균열(CW:0.3mm미만)		1.2		1.2	m	1	
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
33									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY PLAN





범례

CW 0.2 균열	철근노출	들뜸, 층분리	부식,녹발생
망상균열	누수	백태	퇴적
재료분리	요철	세굴 및 침식	편칭 또는 공동
박리,파손	좌굴, 변형	라텀부 누수, 백태	기타

용 역 명	2020년 일산대교 정기안전점검용역 (상반기 정밀안전점검)
점 검 기 관	(주) 동 진 이 앤 씨
조 사 일 시	2020. 06
도 면 번 호	004

구조물명	일산대교 [G-RAMP]	부재명	슬래브 상면 (S5)



손 상 물 량 표

번호	신/구	손상내용	손상규모						비고
			균열폭, 폭	길이	깊이	수량	단위	개소	
1	구	차량 긁힘	1.0	0.5		0.5	㎡	1	
2	구	균열(CW:0.3mm미만)		0.6		0.6	m	1	
3	구	균열(CW:0.3mm미만)		1.2		2.4	m	2	
4	구	균열(CW:0.3mm미만)		1.2		1.2	m	1	
5	구	후타재 균열		0.6		0.6	m	12	
6	구	유간토사퇴적		2.0		2.0	m	1	
7	구	유간토사퇴적		1.5		1.5	m	1	
8	구	후타재 파손	0.2	0.5		0.2	㎡	2	
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
33									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY PLAN





범례

Cw 0.2 균열	철근노출	들뜸, 층분리	부식, 녹발생
망상균열	누수	백태	퇴적
재료분리	요철	세굴 및 침식	편칭 또는 공동
박리, 파손	좌굴, 변형	라텀부 누수, 백태	기타

용 역 명	2020년 일산대교 정기안전점검용역 (상반기 정밀안전점검)
점 검 기 관	(주) 동 진 이 앤 씨
조 사 일 시	2020. 06
도 면 번 호	005

구조물명	일산대교 [G-RAMP]	부재명	슬래브 하면 (S1)



손 상 물 량 표

번호	신/구	손상내용	손상규모						비고
			균열폭,폭	길이	깊이	수량	단위	개소	
1	구	균열(CW:0.3mm미만)		0.5		2.0	m	4	
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
33									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY PLAN





범례

CW 0.2 균열	철근노출	들뜸, 층분리	부식,녹발생
망상균열	누수	백태	퇴적
재료분리	요철	세굴 및 침식	편칭 또는 공동
박리,파손	좌굴, 변형	라텀부 누수, 백태	기타

용 역 명	2020년 일산대교 정기안전점검용역 (상반기 정밀안전점검)
점 검 기 관	(주) 동 진 이 앤 씨
조 사 일 시	2020. 06
도 면 번 호	006

구조물명	일산대교 [G-RAMP]	부재명	슬래브 하면 (S2)



손 상 물 량 표

번호	신/구	손상내용	손상규모						비고
			균열폭,폭	길이	깊이	수량	단위	개소	
1	구	균열(CW:0.3mm미만)		0.7		1.4	m	2	
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
33									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY PLAN





범례

CW 0.2 균열	철근노출	들뜸, 층분리	부식,녹발생
망상균열	누수	백태	퇴적
재료분리	요철	세굴 및 침식	편칭 또는 공동
박리,파손	좌굴, 변형	라텀부 누수, 백태	기타

용 역 명	2020년 일산대교 정기안전점검용역 (상반기 정밀안전점검)
점 검 기 관	(주) 동 진 이 앤 씨
조 사 일 시	2020. 06
도 면 번 호	007

구조물명	일산대교 [G-RAMP]	부재명	슬래브 상면 (S3)



손 상 물 량 표

번호	신/구	손상내용	손상규모						비고
			균열폭, 폭	길이	깊이	수량	단위	개소	
1		상태양호							
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
33									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY PLAN





범례

0.2 균열	철근노출	들뜸, 층분리	부식,녹발생
망상균열	누수	백태	퇴적
재료분리	요철	세굴 및 침식	편칭 또는 공동
박리,파손	좌굴, 변형	라텀부 누수, 백태	기타

용 역 명	2020년 일산대교 정기안전점검용역 (상반기 정밀안전점검)
점 검 기 관	(주) 동 진 이 앤 씨
조 사 일 시	2020. 06
도 면 번 호	008

구조물명	일산대교 [G-RAMP]	부재명	슬래브 하면 (S4)



손 상 물 량 표

번호	신/구	손상내용	손상규모						비고
			균열폭, 폭	길이	깊이	수량	단위	개소	
1		상태양호							
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
33									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY PLAN





범례

Cw 0.2 균열	철근노출	들뜸, 층분리	부식, 녹발생
망상균열	누수	백태	퇴적
재료분리	요철	세굴 및 침식	편칭 또는 공동
박리, 파손	좌굴, 변형	리칭부 누수, 백태	기타

용 역 명	2020년 일산대교 정기안전점검용역 (상반기 정밀안전점검)
점 검 기 관	(주) 동 진 이 앤 씨
조 사 일 시	2020. 06
도 면 번 호	009

구조물명	일산대교 [G-RAMP]	부재명	슬래브 하면 (S5)



손 상 물 량 표

번호	신/구	손상내용	손상규모 균열폭, 폭	길이	깊이	수량	단위	개소	비고
1	구	배수관 파손				1.0	EA	1	
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
33									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY PLAN





범례

Cw 0.2 균열	철근노출	들뜸, 층분리	부식, 녹발생
망상균열	누수	백태	퇴적
재료분리	요철	세굴 및 침식	편칭 또는 공동
박리, 파손	좌굴, 변형	리벳부 누수, 백태	기타

용 역 명	2020년 일산대교 정기안전점검용역 (상반기 정밀안전점검)
점 검 기 관	(주) 동 진 이 앤 씨
조 사 일 시	2020. 06
도 면 번 호	010

구조물명	일산대교 [G-RAMP]	부재명	교각(GP1)



손 상 물 량 표

번호	신/구	손상내용	손상규모						비고
			균열폭, 폭	길이	깊이	수량	단위	개소	
1	구	균열(CW:0.3mm미만)		2.0		2.0	m	1	
2	구	균열(CW:0.3mm미만)		0.4		0.4	m	1	
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
33									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY PLAN





범례

CW 0.2 균열	철근노출	들뜸, 층분리	부식,녹발생
망상균열	누수	백태	퇴적
재료분리	요철	세굴 및 침식	편칭 또는 공동
박리,파손	좌굴, 변형	라텀부 누수, 백태	기타

용 역 명	2020년 일산대교 정기안전점검용역 (상반기 정밀안전점검)
점 검 기 관	(주) 동 진 이 앤 씨
조 사 일 시	2020. 06
도 면 번 호	011

구조물명	일산대교 [G-RAMP]	부재명	교각(GP2)



손 상 물 량 표

번호	신/구	손상내용	손상규모						비고
			균열폭,폭	길이	깊이	수량	단위	개소	
1	구	균열(CW:0.3mm미만)		0.3		0.6	m	2	
2	구	균열(CW:0.3mm미만)		0.4		0.4	m	1	
3	구	균열(CW:0.3mm미만)		0.8		0.8	m	1	
4	구	균열(CW:0.3mm미만)		0.8		0.8	m	1	
5	구	균열(CW:0.3mm미만)		0.5		0.5	m	1	
6	구	균열(CW:0.3mm미만)		0.4		0.4	m	1	
7	신	균열(CW:0.3mm미만)		0.3		0.3	m	1	
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
33									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY PLAN





범례

Cw 0.2 균열	철근노출	들뜸, 층분리	부식,녹발생
망상균열	누수	백태	탈락
재료분리	요철	세굴 및 침식	편칭 또는 공동
박리,파손	좌굴, 변형	리칭부 누수, 백태	기타

용 역 명	2020년 일산대교 정기안전점검용역 (상반기 정밀안전점검)
점 검 기 관	(주) 동 진 이 앤 씨
조 사 일 시	2020. 06
도 면 번 호	012

구조물명	일산대교 [G-RAMP]	부재명	교각(GP3)



손 상 물 량 표

번호	신/구	손 상 내 용	손 상 규 모						비 고
			균열폭, 폭	길이	깊이	수량	단위	개소	
1	구	균열(CW:0.3mm미만)		0.4		0.4	m	1	
2	구	균열(CW:0.3mm미만)		0.4		0.4	m	1	
3	신	망상균열	1.5	1.0		1.5	㎡	1	
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
33									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY PLAN





범례

CW 0.2 균열	철근노출	들뜸, 층분리	부식,녹발생
망상균열	누수	백태	퇴적
재료분리	요철	세굴 및 침식	편칭 또는 공동
박리,파손	좌굴, 변형	라텀부 누수, 백태	기타

용 역 명	2020년 일산대교 정기안전점검용역 (상반기 정밀안전점검)
점 검 기 관	(주) 동 진 이 앤 씨
조 사 일 시	2020. 06
도 면 번 호	013

구조물명	일산대교 [G-RAMP]	부재명	교각(GP4)



손 상 물 량 표

번호	신/구	손상내용	손상규모 균열폭,폭	길이	깊이	수량	단위	개소	비고
1	구	이동량측정자파손		1.0		1.0	m	1	
2	구	균열(CW:0.3mm미만)		0.5		0.5	m	1	
3	구	균열(CW:0.3mm미만)		1.0		1.0	m	1	
4	구	균열(CW:0.3mm미만)		1.0		1.0	m	1	
5	구	받침몰탈균열(CW:0.3mm미만)		0.1		0.2	m	2	
6	구	균열(CW:0.3mm미만)		0.5		0.5	m	1	
7	구	균열(CW:0.3mm미만)		3.0		3.0	m	1	
8	구	균열(CW:0.3mm미만)		1.5		1.5	m	1	
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
33									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY PLAN





범례

Cw 0.2 균열	철근노출	들뜸, 층분리	부식,녹발생
망상균열	누수	백태	퇴적
재료분리	요철	세굴 및 침식	편칭 또는 공동
박리,파손	좌굴, 변형	라텀부 누수, 백태	기타

용 역 명	2020년 일산대교 정기안전점검용역 (상반기 정밀안전점검)
점 검 기 관	(주) 동 진 이 앤 씨
조 사 일 시	2020. 06
도 면 번 호	014

구조물명	일산대교 [G-RAMP]	부재명	주형내부(S1-G1)



손 상 물 량 표

번호	신/구	손상내용	손상규모						비고
			균열폭,폭	길이	깊이	수량	단위	개소	
1	구	도장탈락	0.1	0.1		0.01	㎡	1	
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
33									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY PLAN





범례

Cw 0.2 균열	철근노출	들뜸, 층분리	부식,녹발생
망상균열	누수	백태	퇴적
재료분리	요철	세굴 및 침식	편칭 또는 공동
박리,파손	좌굴, 변형	라텀부 누수, 백태	기타

용 역 명	2020년 일산대교 정기안전점검용역 (상반기 정밀안전점검)
점 검 기 관	(주) 동 진 이 앤 씨
조 사 일 시	2020. 06
도 면 번 호	015

구조물명	일산대교 [G-RAMP]	부재명	주형내부(S2-G1)



손 상 물 량 표

번호	신/구	손상내용	손상규모						비고
			균열폭, 폭	길이	깊이	수량	단위	개소	
1		상태양호							
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
33									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY PLAN





범례

Cw 0.2 균열	철근노출	들뜸, 층분리	부식, 녹발생
망상균열	누수	백태	퇴적
재료분리	요철	세굴 및 침식	편칭 또는 공동
박리, 파손	좌굴, 변형	라텀부 누수, 백태	기타

용 역 명	2020년 일산대교 정기안전점검용역 (상반기 정밀안전점검)
점 검 기 관	(주) 동 진 이 앤 씨
조 사 일 시	2020. 06
도 면 번 호	016

구조물명	일산대교 [G-RAMP]	부재명	주형내부(S3-G1)



손 상 물 량 표

번호	신/구	손상내용	손상규모						비고
			균열폭, 폭	길이	깊이	수량	단위	개소	
1		상태양호							
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
33									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY PLAN





범례

Cw 0.2 균열	철근노출	들뜸, 층분리	부식, 녹발생
망상균열	누수	백태	퇴적
재료분리	요철	세굴 및 침식	편칭 또는 공동
박리, 파손	좌굴, 변형	라멘부 누수, 백태	기타

용 역 명	2020년 일산대교 정기안전점검용역 (상반기 정밀안전점검)
점 검 기 관	(주) 동 진 이 앤 씨
조 사 일 시	2020. 06
도 면 번 호	017

구조물명	일산대교 [G-RAMP]	부재명	주형내부(S4-G1)



손 상 물 량 표

번호	신/구	손상내용	손상규모						비고
			균열폭, 폭	길이	깊이	수량	단위	개소	
1		상태양호							
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
33									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY PLAN





범례

Cw 0.2 균열	철근노출	들뜸, 층분리	부식, 녹발생
망상균열	누수	백태	퇴적
재료분리	요철	세굴 및 침식	편칭 또는 공동
박리, 파손	좌굴, 변형	라텀부 누수, 백태	기타

용 역 명	2020년 일산대교 정기안전점검용역 (상반기 정밀안전점검)
점 검 기 관	(주) 동 진 이 앤 씨
조 사 일 시	2020. 06
도 면 번 호	018

구조물명	일산대교 [G-RAMP]	부재명	주형내부(S5-G1)



손 상 물 량 표

번호	신/구	손상내용	손상규모						비고
			균열폭, 폭	길이	깊이	수량	단위	개소	
1		상태양호							
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
33									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY PLAN





범례

Cw 0.2 균열	철근노출	들뜸, 층분리	부식, 녹발생
망상균열	누수	백태	퇴적
재료분리	요철	세굴 및 침식	편칭 또는 공동
박리, 파손	좌굴, 변형	라텀부 누수, 백태	기타

용 역 명	2020년 일산대교 정기안전점검용역 (상반기 정밀안전점검)
점 검 기 관	(주) 동 진 이 앤 씨
조 사 일 시	2020. 06
도 면 번 호	019

구조물명	일산대교 [G-RAMP]	부재명	주형외부(S1-G1)



손 상 물 량 표

번호	신/구	손상내용	손상규모						비고
			균열폭, 폭	길이	깊이	수량	단위	개소	
1		상태양호							
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
33									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY PLAN





범례

Cw 0.2 균열	철근노출	들뜸, 층분리	부식, 녹발생
망상균열	누수	백태	퇴적
재료분리	요철	세굴 및 침식	편칭 또는 공동
박리, 파손	좌굴, 변형	관련부 누수, 백태	기타

용 역 명	2020년 일산대교 정기안전점검용역 (상반기 정밀안전점검)
점 검 기 관	(주) 동 진 이 앤 씨
조 사 일 시	2020. 06
도 면 번 호	020

구조물명	일산대교 [G-RAMP]	부재명	주형외부(S2-G1)



손 상 물 량 표

번호	신/구	손상내용	손상규모						비고
			균열폭, 폭	길이	깊이	수량	단위	개소	
1		상태양호							
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
33									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY PLAN





범례

Cw 0.2 균열	철근노출	들뜸, 층분리	부식, 녹발생
망상균열	누수	백태	퇴적
재료분리	요철	세굴 및 침식	편칭 또는 공동
박리, 파손	좌굴, 변형	라텍스 누수, 백태	기타

용 역 명	2020년 일산대교 정기안전점검용역 (상반기 정밀안전점검)
점 검 기 관	(주) 동 진 이 앤 씨
조 사 일 시	2020. 06
도 면 번 호	021

구조물명	일산대교 [G-RAMP]	부재명	주형외부(S3-G1)



손 상 물 량 표

번호	신/구	손상내용	손상규모						비고
			균열폭, 폭	길이	깊이	수량	단위	개소	
1		상태양호							
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
33									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY PLAN





범례

Cw 0.2 균열	철근노출	들뜸, 층분리	부식, 녹발생
망상균열	누수	백태	퇴적
재료분리	요철	세굴 및 침식	편칭 또는 공동
박리, 파손	좌굴, 변형	리벳부 누수, 백태	기타

용 역 명	2020년 일산대교 정기안전점검용역 (상반기 정밀안전점검)
점 검 기 관	(주) 동 진 이 앤 씨
조 사 일 시	2020. 06
도 면 번 호	022

구조물명	일산대교 [G-RAMP]	부재명	주형외부(S4-G1)



손 상 물 량 표

번호	신/구	손상내용	손상규모						비고
			균열폭, 폭	길이	깊이	수량	단위	개소	
1		상태양호							
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
33									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY PLAN





범례

Cw 0.2 균열	철근노출	들뜸, 층분리	부식, 녹발생
망상균열	누수	백태	퇴적
재료분리	요철	세굴 및 침식	편칭 또는 공동
박리, 파손	좌굴, 변형	관련부 누수, 백태	기타

용 역 명	2020년 일산대교 정기안전점검용역 (상반기 정밀안전점검)
점 검 기 관	(주) 동 진 이 앤 씨
조 사 일 시	2020. 06
도 면 번 호	023

구조물명	일산대교 [G-RAMP]	부재명	주형외부(S5-G1)



손 상 물 량 표

번호	신/구	손상내용	손상규모 균열폭,폭	길이	깊이	수량	단위	개소	비고
1	구	도장긁힘	0.1	1.1		0.11	㎡	1	
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
33									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY PLAN





범례

0.2 균열	철근노출	들뜸, 층분리	부식,녹발생
망상균열	누수	백태	퇴적
재료분리	요철	세굴 및 침식	편칭 또는 공동
박리,파손	좌굴, 변형	라텀부 누수, 백태	기타

용 역 명	2020년 일산대교 정기안전점검용역 (상반기 정밀안전점검)
점 검 기 관	(주) 동 진 이 앤 씨
조 사 일 시	2020. 06
도 면 번 호	024