상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 용역
(2024년 상반기 정기안전점검)

# 외 관 조 사 망 도

## 낙동강대교

2024.06


(주)명성엔지니어링

# 상주·영천방향


ID : 낙동강대교 슬래브상면 S1

## 손 상 물 량 표


| 번호 | 구분 | 부재 | 손상내용 | 손상현황 | | | | | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 물량 | 단위 | 개소 | |
| 1 | 19하 | 신축이음 | 차수판 볼트탈락 | | | | 14.00 | EA | 14 | |
| 2 | 19하 | 중분대 | 중분대 접속부 균열 | 0.3 | 1.0 | | 1.00 | m | 1 | |
| 3 | 19하 | 교면포장 | 접속부 콘크리트 파손 | | 0.1 | 0.2 | 0.06 | ㎡ | 3 | |
| 4 | 19하 | 신축이음 | 차수판 볼트체결 불량 | | | | 4.00 | EA | 4 | |
| 5 | 19하 | 신축이음 | 후타재 망상균열 | | 0.5 | 2.0 | 2.00 | ㎡ | 2 | |
| 6 | 19하 | 중분대 | 중분대 재균열 | 0.2 | 1.0 | | 10.00 | m | 10 | |
| 7 | 21하 | 신축이음 | 후타재 균열 | 0.1 | 0.2 | | 0.80 | m | 4 | |
| 8 | 21하 | 신축이음 | 후타재 균열 | 0.1 | 0.2 | | 0.40 | m | 2 | |
| 9 | 21하 | 신축이음 | 후타재 박리 | | 1.5 | 0.2 | 0.30 | ㎡ | 1 | |
| 10 | 21하 | 중분대 | 중분대 접속부 균열 | 0.3 | 1.0 | | 1.00 | m | 1 | |
| 11 | 21하 | 신축이음 | 후타재 균열 | 0.2 | 0.2 | | 0.80 | m | 4 | |
| 12 | 21하 | 신축이음 | 후타재 균열 | 0.2 | 0.2 | | 0.60 | m | 3 | |
| 13 | 21하 | 배수시설 | 배수구 그레이팅 파손 | | | | 1.00 | EA | 1 | |
| 14 | 21하 | 방호벽 | 콘크리트 들뜸 | | 0.5 | 0.3 | 0.15 | ㎡ | 1 | |
| 15 | 23하 | 신축이음 | 후타재 균열 | 0.1 | 0.2 | | 0.40 | m | 2 | |
| 16 | 23하 | 신축이음 | 후타재 균열 | 0.1 | 0.2 | | 0.40 | m | 2 | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | |




KEYPLAN




SECTION




범례

| | | |
|---|---|---|
| 균 열 | 망상균열 | 재료분리 |
| 펀치, 공동 | 박리, 파손 | 열 화 |
| 누수, 체수 | 백 태 | 퇴적물 |
| 철근노출 | 침 하 | 그을음 |
| 부 식 | 좌굴, 변형 | 기 타 |

발 주 처 : 상주영천고속도로(주)

용 역 명 : 상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 용역 (2024년 상반기 정기안전점검)

점 검 기 관 : (주)명성엔지니어링

도 면 번 호 : 01


ID : 낙동강대교 슬래브상면 S2

## 손 상 물 량 표


| 번호 | 구분 | 부재 | 손상내용 | 손상현황 | | | | | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 물량 | 단위 | 개소 | |
| 1 | 19하 | 중분대 | 중분대 재균열 | 0.2 | 1.0 | | 10.00 | m | 10 | |
| 2 | 21하 | 배수시설 | 배수구 그레이팅 파손 | | | | 1.00 | EA | 1 | |
| 3 | 23하 | 배수시설 | 배수구 막힘 | | | | 1.00 | EA | 1 | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | |

상주 방향 ←


→ 영천 방향




KEYPLAN




SECTION




범례

| | | | |
|---|---|---|---|
| 균 열 | 망상균열 | 재료분리 | |
| 펀치, 공동 | 박리, 파손 | 열 화 | |
| 누수, 체수 | 백 태 | 퇴적물 | |
| 철근노출 | 침 하 | 그을음 | |
| 부 식 | 좌굴, 변형 | 기 타 | |

발 주 처 : 상주영천고속도로(주)

용 역 명 : 상주영천고속도로 2024-2025년 시설물 안전점검 용역 (2024년 상반기 정기안전점검)

점 검 기 관 : (주)명성엔지니어링

도 면 번 호 : 02


ID : 낙동강대교 슬래브상면 S3

## 손 상 물 량 표


| 번호 | 구분 | 부재 | 손상내용 | 손상현황 | | | | | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭 (㎜) | 길이 (m) | 너비 (m) | 물량 | 단위 | 개소 | |
| 1 | 19하 | 방호벽 | 난간파손 | | 3.5 | | 3.50 | m | 1 | |
| 2 | 19하 | 방호벽 | 콘크리트 파손 | | 2.0 | 0.2 | 0.40 | ㎡ | 1 | |
| 3 | 19하 | 중분대 | 중분대 재균열 | 0.2 | 1.0 | | 7.00 | m | 7 | |
| 4 | 23하 | 교면포장 | 배수구 주변 파손 | | 0.3 | 0.3 | 0.18 | ㎡ | 2 | |
| 5 | 23하 | 배수시설 | 배수구 막힘 | | | | 1.00 | EA | 1 | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | |

상주 방향


영천 방향




KEYPLAN




SECTION




범례

| | | |
|---|---|---|
| 균 열 | 망상균열 | 재료분리 |
| 펀치, 공동 | 박리, 파손 | 열 화 |
| 누수, 체수 | 백 태 | 퇴적물 |
| 철근노출 | 침 하 | 그을음 |
| 부 식 | 좌굴, 변형 | 기 타 |

발 주 처 : 상주영천고속도로(주)

용 역 명 : 상주영천고속도로 2024-2025년 시설물 안전점검 용역 (2024년 상반기 정기안전점검)

점 검 기 관 : (주)명성엔지니어링

도 면 번 호 : 03


ID : 낙동강대교 슬래브상면 S4

## 손 상 물 량 표

| 번호 | 구분 | 부재 | 손상내용 | 손상현황 | | | | | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 물량 | 단위 | 개소 | |
| 1 | 22상 | 점검시설 | 점검계단 파손 | | | | 1.00 | EA | 1 | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | |

상주 방향 ←

→ 영천 방향




P3


P4

① 점검계단파손 1EA

KEYPLAN




SECTION




범례

| | | | |
|---|---|---|---|
| 균 열 | 망상균열 | 재료분리 | |
| 편치, 공동 | 박리, 파손 | 열 화 | |
| 누수, 체수 | 백 태 | 퇴적물 | |
| 철근노출 | 침 하 | 그을음 | |
| 부 식 | 좌굴, 변형 | 기 타 | |

발 주 처 상주영천고속도로(주)

용 역 명 상주영천고속도로 2024-2025년 시설물 안전점검 용역 (2024년 상반기 정기안전점검)

점 검 기 관 (주)명성엔지니어링

도 면 번 호 04


ID : 낙동강대교 슬래브상면 S5

## 손 상 물 량 표

| 번호 | 구분 | 부재 | 손상내용 | 손상현황 | | | | | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 물량 | 단위 | 개소 | |
| 1 | 19하 | 중분대 | 중분대 재균열 | 0.2 | 1.0 | | 5.00 | m | 5 | |
| 2 | 21하 | 방호벽 | 콘크리트 파손 | | 3.0 | 0.3 | 0.90 | ㎡ | 1 | 24상 보수 |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | |


상주 방향 ←

→ 영천 방향





P4 P5

KEYPLAN




SECTION




범례

| | | |
|---|---|---|
| 균 열 | 망상균열 | 재료분리 |
| 편처, 공동 | 박리, 파손 | 열 화 |
| 누수, 체수 | 백 태 | 퇴적물 |
| 철근노출 | 침 하 | 그을음 |
| 부 식 | 좌굴, 변형 | 기 타 |

발 주 처 : 상주영천고속도로(주)

용 역 명 : 상주영천고속도로 2024-2025년 시설물 안전점검 용역 (2024년 상반기 정기안전점검)

점 검 기 관 : (주)명성엔지니어링

도 면 번 호 : 05


ID : 낙동강대교 슬래브상면 S6

## 손 상 물 량 표

| 번호 | 구분 | 부재 | 손상내용 | 손상현황 | | | | | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭 (㎜) | 길이 (m) | 너비 (m) | 물량 | 단위 | 개소 | |
| 1 | 19하 | 중분대 | 중분대 재균열 | 0.2 | 1.0 | | 2.00 | m | 2 | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | |


상주 방향 ←

→ 영천 방향





P5 P6

KEYPLAN




SECTION




범례

| | | |
|---|---|---|
| 균 열 | 망상균열 | 재료분리 |
| 편처, 공동 | 박리, 파손 | 열 화 |
| 누수, 체수 | 백 태 | 퇴적물 |
| 철근노출 | 침 하 | 그을음 |
| 부 식 | 좌굴, 변형 | 기 타 |

발 주 처 : 상주영천고속도로(주)

용 역 명 : 상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 용역 (2024년 상반기 정기안전점검)

점 검 기 관 : (주)명성엔지니어링


도 면 번 호 : 06

ID : 낙동강대교 슬래브상면 S7


## 손 상 물 량 표

| 번호 | 구분 | 부재 | 손상내용 | 손상현황 | | | | | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭 (㎜) | 길이 (m) | 너비 (m) | 물량 | 단위 | 개소 | |
| 1 | 19하 | 중분대 | 중분대 재균열 | 0.2 | 1.0 | | 3.00 | m | 3 | |
| 2 | 23하 | 배수시설 | 배수구 그레이팅 탈락 | | | | 1.00 | EA | 1 | |
| 3 | 23하 | 배수시설 | 배수구 막힘 | | | | 2.00 | EA | 2 | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | |


상주 방향 ← → 영천 방향




KEYPLAN




SECTION




범례

| | | |
|---|---|---|
| 균 열 | 망상균열 | 재료분리 |
| 편치, 공동 | 박리, 파손 | 열 화 |
| 누수, 체수 | 백 태 | 퇴적물 |
| 철근노출 | 침 하 | 그을음 |
| 부 식 | 좌굴, 변형 | 기 타 |

발 주 처 : 상주영천고속도로(주)

용 역 명 : 상주영천고속도로 2024-2025년 시설물 안전점검 용역 (2024년 상반기 정기안전점검)

점 검 기 관 : (주)명성엔지니어링

도 면 번 호 : 07


ID : 낙동강대교 슬래브상면 S8

## 손 상 물 량 표

| 번호 | 구분 | 부재 | 손상내용 | 손상현황 | | | | | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭 (㎜) | 길이 (m) | 너비 (m) | 물량 | 단위 | 개소 | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | |


상주 방향 ←

→ 영천 방향




P7 P8

KEYPLAN




SECTION




범례

| | | |
|---|---|---|
| 균 열 | 망상균열 | 재료분리 |
| 편치, 공동 | 박리, 파손 | 열 화 |
| 누수, 체수 | 백 태 | 퇴적물 |
| 철근노출 | 침 하 | 그을음 |
| 부 식 | 좌굴, 변형 | 기 타 |

발 주 처 : 상주영천고속도로(주)

용 역 명 : 상주영천고속도로 2024-2025년 시설물 안전점검 용역 (2024년 상반기 정기안전점검)

점 검 기 관 : (주)명성엔지니어링

도 면 번 호 : 08


ID : 낙동강대교 슬래브상면 S9

## 손 상 물 량 표


| 번호 | 구분 | 부재 | 손상내용 | 손상현황 | | | | | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 물량 | 단위 | 개소 | |
| 1 | 19하 | 중분대 | 중분대 재균열 | 0.2 | 1.0 | | 5.00 | m | 5 | |
| 2 | 23하 | 배수시설 | 배수구 막힘 | | | | 2.00 | EA | 2 | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | |

상주 방향


영천 방향




KEYPLAN




SECTION




범례

| | | |
|---|---|---|
| 균 열 | 망상균열 | 재료분리 |
| 편처, 공동 | 박리, 파손 | 열 화 |
| 누수, 체수 | 백 태 | 퇴적물 |
| 철근노출 | 침 하 | 그을음 |
| 부 식 | 좌굴, 변형 | 기 타 |

| | |
|---|---|
| 발 주 처 | 상주영천고속도로(주) |
| 용 역 명 | 상주영천고속도로 2024-2025년 시설물 안전점검 용역 (2024년 상반기 정기안전점검) |
| 점 검 기 관 | (주)명성엔지니어링 |
| 도 면 번 호 | 09 |


ID : 낙동강대교 슬래브상면 S10

## 손 상 물 량 표

| 번호 | 구분 | 부재 | 손상내용 | 손상현황 | | | | | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭 (㎜) | 길이 (m) | 너비 (m) | 물량 | 단위 | 개소 | |
| 1 | 19하 | 중분대 | 중분대 재균열 | 0.2 | 1.0 | | 7.00 | m | 7 | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | |


상주 방향 ←

→ 영천 방향





P9 P10

KEYPLAN




SECTION




범례

| | | |
|---|---|---|
| 균 열 | 망상균열 | 재료분리 |
| 펀치, 공동 | 박리, 파손 | 열 화 |
| 누수, 체수 | 백 태 | 퇴적물 |
| 철근노출 | 침 하 | 그을음 |
| 부 식 | 좌굴, 변형 | 기 타 |

| | |
|---|---|
| 발 주 처 | 상주영천고속도로(주) |
| 용 역 명 | 상주영천고속도로 2024-2025년 시설물 안전점검 용역 (2024년 상반기 정기안전점검) |
| 점 검 기 관 | (주)명성엔지니어링 |
| 도 면 번 호 | 10 |


ID : 낙동강대교 슬래브상면 S11

## 손 상 물 량 표


| 번호 | 구분 | 부재 | 손상내용 | 손상현황 | | | | | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭 (㎜) | 길이 (m) | 너비 (m) | 물량 | 단위 | 개소 | |
| 1 | 19하 | 중분대 | 중분대 재균열 | 0.2 | 1.0 | | 5.00 | m | 5 | |
| 2 | 23하 | 배수시설 | 배수구 막힘 | | | | 4.00 | EA | 4 | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | |

상주 방향 ←


→ 영천 방향




KEYPLAN




SECTION




범 례

| | | |
|---|---|---|
| 균 열 | 망상균열 | 재료분리 |
| 펀치, 공동 | 박리, 파손 | 열 화 |
| 누수, 체수 | 백 태 | 퇴적물 |
| 철근노출 | 침 하 | 그을음 |
| 부 식 | 좌굴, 변형 | 기 타 |

발 주 처 상주영천고속도로(주)

용 역 명 상주영천고속도로 2024-2025년 시설물 안전점검 용역 (2024년 상반기 정기안전점검)

점 검 기 관 (주)명성엔지니어링

도 면 번 호 11


ID : 낙동강대교 슬래브상면 S12

## 손 상 물 량 표


| 번호 | 구분 | 부재 | 손상내용 | 손상현황 | | | | | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭 (㎜) | 길이 (m) | 너비 (m) | 물량 | 단위 | 개소 | |
| 1 | 19하 | 신축이음 | 차수판 볼트체결 불량 | | | | 3.00 | EA | 3 | |
| 2 | 19하 | 신축이음 | 후타재 균열 | 0.3 | 0.3 | | 4.50 | m | 15 | |
| 3 | 19하 | 교면포장 | 후타재 접속부 이격 | | 9.0 | | 9.00 | m | 1 | (T=0.2㎝) |
| 4 | 19하 | 신축이음 | 차수판 볼트탈락 | | | | 5.00 | EA | 5 | |
| 5 | 19하 | 신축이음 | 차수판 볼트탈락 | | | | 5.00 | EA | 5 | |
| 6 | 19하 | 신축이음 | 후타재 재료분리 | | 0.5 | 1.0 | 0.50 | ㎡ | 1 | 22'상 보수 |
| 7 | 19하 | 교면포장 | 접속부 파손 | | 1.0 | 1.0 | 1.00 | ㎡ | 1 | 23'하 보수 |
| 8 | 19하 | 신축이음 | 후타재 균열 | 0.2 | 0.5 | | 2.50 | m | 5 | |
| 9 | 21하 | 신축이음 | 후타재 균열 | 0.2 | 0.5 | | 3.50 | m | 7 | 24'상 보수 |
| 10 | 23하 | 배수시설 | 배수구 막힘 | | | | 2.00 | EA | 2 | |
| 11 | 23하 | 배수시설 | 배수구 그레이팅 파손 | | | | 1.00 | EA | 1 | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | |

상주 방향 ←


→ 영천 방향




KEYPLAN




SECTION




범례

| | | |
|---|---|---|
| 균 열 | 망상균열 | 재료분리 |
| 펀치, 공동 | 박리, 파손 | 열 화 |
| 누수, 체수 | 백 태 | 퇴적물 |
| 철근노출 | 침 하 | 그을음 |
| 부 식 | 좌굴, 변형 | 기 타 |

| | |
|---|---|
| 발 주 처 | 상주영천고속도로(주) |
| 용 역 명 | 상주영천고속도로 2024-2025년 시설물 안전점검 용역 (2024년 상반기 정기안전점검) |
| 점 검 기 관 | (주)명성엔지니어링 |
| 도 면 번 호 | 12 |


ID : 낙동강대교 슬래브하면 S1

## 손 상 물 량 표

| 번호 | 구분 | 부재 | 손상내용 | 손상현황 | | | | | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 물량 | 단위 | 개소 | |
| 1 | 24상 | 배수시설 | 배수관 지지대 탈락 | | | | 1.00 | EA | 1 | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | |

상주 방향 ←

→ 영천 방향




① 배수관 지지대 탈락
1EA


A1

P1

KEY PLAN




SECTION




범례

| | | |
|---|---|---|
| 균 열 | 망상균열 | 재료분리 |
| 편치, 공동 | 박리, 파손 | 열 화 |
| 누수, 체수 | 백 태 | 퇴적물 |
| 철근노출 | 침 하 | 그을음 |
| 부 식 | 좌굴, 변형 | 기 타 |

발 주 처 : 상주영천고속도로(주)

용 역 명 : 상주영천고속도로 2024-2025년 시설물 안전점검 용역 (2024년 상반기 정기안전점검)

점 검 기 관 : (주)명성엔지니어링

도 면 번 호 : 13


ID : 낙동강대교 슬래브하면 S2

## 손 상 물 량 표

| 번호 | 구분 | 부재 | 손상내용 | 손상현황 | | | | | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭 (㎜) | 길이 (m) | 너비 (m) | 물량 | 단위 | 개소 | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | |

상주 방향


영천 방향




P1

P2

KEY PLAN




SECTION




범례

| | | | |
|---|---|---|---|
| 균 열 | 망상균열 | 재료분리 | |
| 펀치, 공동 | 박리, 파손 | 열 화 | |
| 누수, 체수 | 백 태 | 퇴적물 | |
| 철근노출 | 침 하 | 그을음 | |
| 부 식 | 좌굴, 변형 | 기 타 | |

발 주 처 : 상주영천고속도로(주)

용 역 명 : 상주영천고속도로 2024-2025년 시설물 안전점검 용역 (2024년 상반기 정기안전점검)

점 검 기 관 : (주)명성엔지니어링

도 면 번 호


ID : 낙동강대교 슬래브하면 S3

## 손 상 물 량 표

| 번호 | 구분 | 부재 | 손상내용 | 손상현황 | | | | | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 물량 | 단위 | 개소 | |
| 1 | 21하 | 바닥판 | 균열부백태 | | 0.1 | 1.0 | 0.10 | ㎡ | 1 | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | |

상주 방향

영천 방향




① 균열부백태
0.1X1.0


P2

P3

KEYPLAN




SECTION




범례

| | | |
|---|---|---|
| 균 열 | 망상균열 | 재료분리 |
| 펀치, 공동 | 박리, 파손 | 열 화 |
| 누수, 체수 | 백 태 | 퇴적물 |
| 철근노출 | 침 하 | 그을음 |
| 부 식 | 좌굴, 변형 | 기 타 |

발 주 처 : 상주영천고속도로(주)

용 역 명 : 상주영천고속도로 2024-2025년 시설물 안전점검 용역 (2024년 상반기 정기안전점검)

점 검 기 관 : (주)명성엔지니어링

도 면 번 호 : 15


ID : 낙동강대교 슬래브하면 S4

## 손 상 물 량 표

| 번호 | 구분 | 부재 | 손상내용 | 손상현황 | | | | | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 물량 | 단위 | 개소 | |
| 1 | 19하 | 배수시설 | 배수관 탈락 | | | | 1.00 | EA | 1 | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | |

상주 방향

영천 방향




① 배수관 탈락
1EA


P3

P4

KEYPLAN




SECTION




범례

| | | | |
|---|---|---|---|
| 균 열 | 망상균열 | 재료분리 | |
| 편치, 공동 | 박리, 파손 | 열 화 | |
| 누수, 체수 | 백 태 | 퇴적물 | |
| 철근노출 | 침 하 | 그을음 | |
| 부 식 | 좌굴, 변형 | 기 타 | |

발 주 처 : 상주영천고속도로(주)

용 역 명 : 상주영천고속도로 2024-2025년 시설물 안전점검 용역 (2024년 상반기 정기안전점검)

점 검 기 관 : (주)명성엔지니어링

도 면 번 호 : 16


ID : 낙동강대교 슬래브하면 S5

## 손 상 물 량 표


| 번호 | 구분 | 부재 | 손상내용 | 손상현황 | | | | | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭 (㎜) | 길이 (m) | 너비 (m) | 물량 | 단위 | 개소 | |
| 1 | 19하 | 바닥판 | 균열(0.3㎜이상) | 0.3 | 1.0 | | 2.00 | m | 2 | 21하 보수 |
| 2 | 21하 | 바닥판 | 균열부백태 | | 0.1 | 1.0 | 0.10 | ㎡ | 1 | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | |

상주 방향 ←


→ 영천 방향




KEYPLAN




SECTION




범례

| | | |
|---|---|---|
| 균 열 | 망상균열 | 재료분리 |
| 편처, 공동 | 박리, 파손 | 열 화 |
| 누수, 체수 | 백 태 | 퇴적물 |
| 철근노출 | 침 하 | 그을음 |
| 부 식 | 좌굴, 변형 | 기 타 |

발 주 처 : 상주영천고속도로(주)

용 역 명 : 상주영천고속도로 2024-2025년 시설물 안전점검 용역 (2024년 상반기 정기안전점검)

점 검 기 관 : (주)명성엔지니어링

도 면 번 호 : 17


ID : 낙동강대교 슬래브하면 S6

## 손 상 물 량 표


| 번호 | 구분 | 부재 | 손상내용 | 손상현황 | | | | | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭 (㎜) | 길이 (m) | 너비 (m) | 물량 | 단위 | 개소 | |
| 1 | 23상 | 배수시설 | 배수관 탈락 | | | | 1.00 | EA | 1 | |
| 2 | 23상 | 배수시설 | 배수관 지지대 탈락 | | | | 1.00 | EA | 1 | |
| 3 | 23하 | 바닥판 | 균열(0.3㎜미만) | 0.2 | 0.5 | | 1.50 | m | 3 | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | |

상주 방향


영천 방향




KEY PLAN




SECTION




범례

| | | |
|---|---|---|
| 균 열 | 망상균열 | 재료분리 |
| 편치, 공동 | 박리, 파손 | 열 화 |
| 누수, 체수 | 백 태 | 퇴적물 |
| 철근노출 | 침 하 | 그을음 |
| 부 식 | 좌굴, 변형 | 기 타 |

발 주 처 : 상주영천고속도로(주)

용 역 명 : 상주영천고속도로 2024-2025년 시설물 안전점검 용역 (2024년 상반기 정기안전점검)

점 검 기 관 : (주)명성엔지니어링

도 면 번 호 : 18


ID : 낙동강대교 슬래브하면 S7

## 손 상 물 량 표


| 번호 | 구분 | 부재 | 손상내용 | 손상현황 | | | | | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭 (㎜) | 길이 (m) | 너비 (m) | 물량 | 단위 | 개소 | |
| 1 | 19하 | 바닥판 | 백태 | | 0.2 | 0.5 | 0.10 | ㎡ | 1 | 22'상 보수 |
| 2 | 23상 | 배수시설 | 배수관 탈락 | | | | 1.00 | EA | 1 | |
| 3 | 23하 | 배수시설 | 배수관 탈락 | | | | 1.00 | EA | 1 | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | |

상주 방향


영천 방향




KEYPLAN




SECTION




범례

| | | |
|---|---|---|
| 균 열 | 망상균열 | 재료분리 |
| 편치, 공동 | 박리, 파손 | 열 화 |
| 누수, 체수 | 백 태 | 퇴적물 |
| 철근노출 | 침 하 | 그을음 |
| 부 식 | 좌굴, 변형 | 기 타 |

발 주 처 : 상주영천고속도로(주)

용 역 명 : 상주영천고속도로 2024-2025년 시설물 안전점검 용역 (2024년 상반기 정기안전점검)

점 검 기 관 : (주)명성엔지니어링

도 면 번 호


ID : 낙동강대교 슬래브하면 S8

## 손 상 물 량 표


| 번호 | 구분 | 부재 | 손상내용 | 손상현황 | | | | | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭 (㎜) | 길이 (m) | 너비 (m) | 물량 | 단위 | 개소 | |
| 1 | 19하 | 배수시설 | 배수관 지지대 탈락 | | | | 1.00 | EA | 1 | |
| 2 | 19하 | 배수시설 | 배수관 탈락 | | | | 1.00 | EA | 1 | |
| 3 | 19하 | 배수시설 | 배수관 연결고리 탈락 | | | | 3.00 | EA | 3 | |
| 4 | 19하 | 배수시설 | 배수관 지지대 탈락 | | | | 1.00 | EA | 1 | |
| 5 | 20상 | 배수시설 | 배수관 탈락 | | | | 1.00 | EA | 1 | |
| 6 | 21하 | 배수시설 | 배수관 지지대 탈락 | | | | 2.00 | EA | 2 | |
| 7 | 23하 | 배수시설 | 배수관 탈락 | | | | 1.00 | EA | 1 | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | |

상주 방향 ←


→ 영천 방향




KEYPLAN




SECTION




범례

| | | |
|---|---|---|
| 균 열 | 망상균열 | 재료분리 |
| 편치, 공동 | 박리, 파손 | 열 화 |
| 누수, 체수 | 백 태 | 퇴적물 |
| 철근노출 | 침 하 | 그을음 |
| 부 식 | 좌굴, 변형 | 기 타 |

| | |
|---|---|
| 발 주 처 | 상주영천고속도로(주) |
| 용 역 명 | 상주영천고속도로 2024-2025년 시설물 안전점검 용역 (2024년 상반기 정기안전점검) |
| 점 검 기 관 | (주)명성엔지니어링 |
| 도 면 번 호 | 20 |


ID : 낙동강대교 슬래브하면 S9

## 손 상 물 량 표

| 번호 | 구분 | 부재 | 손상내용 | 손상현황 | | | | | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭 (㎜) | 길이 (m) | 너비 (m) | 물량 | 단위 | 개소 | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | |

상주 방향


영천 방향




P8

P9

KEYPLAN




SECTION




범례

| | | |
|---|---|---|
| 균 열 | 망상균열 | 재료분리 |
| 편치, 공동 | 박리, 파손 | 열 화 |
| 누수, 체수 | 백 태 | 퇴적물 |
| 철근노출 | 침 하 | 그을음 |
| 부 식 | 좌굴, 변형 | 기 타 |

발 주 처 : 상주영천고속도로(주)

용 역 명 : 상주영천고속도로 2024-2025년 시설물 안전점검 용역 (2024년 상반기 정기안전점검)

점 검 기 관 : (주)명성엔지니어링

도 면 번 호


ID : 낙동강대교 슬래브하면 S10

## 손 상 물 량 표

| 번호 | 구분 | 부재 | 손상내용 | 손상현황 | | | | | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭 (㎜) | 길이 (m) | 너비 (m) | 물량 | 단위 | 개소 | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | |

상주 방향


영천 방향




P9

P10

KEYPLAN




SECTION




범례

| | | |
|---|---|---|
| 균 열 | 망상균열 | 재료분리 |
| 편처, 공동 | 박리, 파손 | 열 화 |
| 누수, 체수 | 백 태 | 퇴적물 |
| 철근노출 | 침 하 | 그을음 |
| 부 식 | 좌굴, 변형 | 기 타 |

| | |
|---|---|
| 발 주 처 | 상주영천고속도로(주) |
| 용 역 명 | 상주영천고속도로 2024-2025년 시설물 안전점검 용역 (2024년 상반기 정기안전점검) |
| 점 검 기 관 | (주)명성엔지니어링 |
| 도 면 번 호 | 22 |


ID : 낙동강대교 슬래브하면 S11

## 손 상 물 량 표

| 번호 | 구분 | 부재 | 손상내용 | 손상현황 | | | | | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 물량 | 단위 | 개소 | |
| 1 | 19하 | 배수시설 | 배수관 지지대 탈락 | | | | 1.00 | EA | 1 | |
| 2 | 21하 | 배수시설 | 배수관 지지대 탈락 | | | | 1.00 | EA | 1 | |
| 3 | 23상 | 배수시설 | 배수관 지지대 탈락 | | | | 1.00 | EA | 1 | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | |

상주 방향


영천 방향





P10

P11

KEYPLAN




SECTION




범례

| | | |
|---|---|---|
| 균 열 | 망상균열 | 재료분리 |
| 펀치, 공동 | 박리, 파손 | 열 화 |
| 누수, 체수 | 백 태 | 퇴적물 |
| 철근노출 | 침 하 | 그을음 |
| 부 식 | 좌굴, 변형 | 기 타 |

| | |
|---|---|
| 발 주 처 | 상주영천고속도로(주) |
| 용 역 명 | 상주영천고속도로 2024-2025년 시설물 안전점검 용역 (2024년 상반기 정기안전점검) |
| 점 검 기 관 | (주)명성엔지니어링 |
| 도 면 번 호 | 23 |


ID : 낙동강대교 슬래브하면 S12

## 손 상 물 량 표

| 번호 | 구분 | 부재 | 손상내용 | 손상현황 | | | | | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭 (㎜) | 길이 (m) | 너비 (m) | 물량 | 단위 | 개소 | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | |

상주 방향


영천 방향




P11

A2

KEYPLAN




SECTION




범례

| | | |
|---|---|---|
| 균 열 | 망상균열 | 재료분리 |
| 편치, 공동 | 박리, 파손 | 열 화 |
| 누수, 체수 | 백 태 | 퇴적물 |
| 철근노출 | 침 하 | 그을음 |
| 부 식 | 좌굴, 변형 | 기 타 |

발 주 처 : 상주영천고속도로(주)

용 역 명 : 상주영천고속도로 2024-2025년 시설물 안전점검 용역 (2024년 상반기 정기안전점검)

점 검 기 관 : (주)명성엔지니어링


도 면 번 호

ID : 낙동강대교 거더외부 S1-G1


## 손 상 물 량 표

| 번호 | 구분 | 부재 | 손상내용 | 손상현황 | | | | | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 물량 | 단위 | 개소 | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | |


좌측면





하면





우측면




KEYPLAN




SECTION




범례

| | | |
|---|---|---|
| 균 열 | 망상균열 | 재료분리 |
| 편처, 공동 | 박리, 파손 | 열 화 |
| 누수, 체수 | 백 태 | 퇴적물 |
| 철근노출 | 침 하 | 그을음 |
| 부 식 | 좌굴, 변형 | 기 타 |

발 주 처 : 상주영천고속도로(주)

용 역 명 : 상주영천고속도로 2024-2025년 시설물 안전점검 용역 (2024년 상반기 정기안전점검)

점 검 기 관 : (주)명성엔지니어링


도 면 번 호

ID : 낙동강대교 거더외부 S2-G1


## 손 상 물 량 표

| 번호 | 구분 | 부재 | 손상내용 | 손상현황 | | | | | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭 (㎜) | 길이 (m) | 너비 (m) | 물량 | 단위 | 개소 | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | |


좌측면





하면





우측면




KEYPLAN




SECTION




범례

| | | |
|---|---|---|
| 균 열 | 망상균열 | 재료분리 |
| 펀치, 공동 | 박리, 파손 | 열 화 |
| 누수, 체수 | 백 태 | 퇴적물 |
| 철근노출 | 침 하 | 그을음 |
| 부 식 | 좌굴, 변형 | 기 타 |

발 주 처 : 상주영천고속도로(주)

용 역 명 : 상주영천고속도로 2024-2025년 시설물 안전점검 용역 (2024년 상반기 정기안전점검)

점 검 기 관 : (주)명성엔지니어링


도 면 번 호

ID : 낙동강대교 거더외부 S3-G1


## 손 상 물 량 표

| 번호 | 구분 | 부재 | 손상내용 | 손상현황 | | | | | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 물량 | 단위 | 개소 | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | |


좌측면





하면





우측면




KEYPLAN




SECTION




범례

| | | |
|---|---|---|
| 균 열 | 망상균열 | 재료분리 |
| 펀치, 공동 | 박리, 파손 | 열 화 |
| 누수, 체수 | 백 태 | 퇴적물 |
| 철근노출 | 침 하 | 그을음 |
| 부 식 | 좌굴, 변형 | 기 타 |

발 주 처 : 상주영천고속도로(주)

용 역 명 : 상주영천고속도로 2024-2025년 시설물 안전점검 용역 (2024년 상반기 정기안전점검)

점 검 기 관 : (주)명성엔지니어링


도 면 번 호

ID : 낙동강대교 거더외부 S4-G1


## 손 상 물 량 표

| 번호 | 구분 | 부재 | 손상내용 | 손상현황 | | | | | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 물량 | 단위 | 개소 | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | |


좌측면





하면





우측면




KEYPLAN




SECTION




범례

| | | | |
|---|---|---|---|
| 균 열 | 망상균열 | 재료분리 | |
| 편치, 공동 | 박리, 파손 | 열 화 | |
| 누수, 체수 | 백 태 | 퇴적물 | |
| 철근노출 | 침 하 | 그을음 | |
| 부 식 | 좌굴, 변형 | 기 타 | |

발 주 처 : 상주영천고속도로(주)

용 역 명 : 상주영천고속도로 2024-2025년 시설물 안전점검 용역 (2024년 상반기 정기안전점검)

점 검 기 관 : (주)명성엔지니어링


도 면 번 호

ID : 낙동강대교 거더외부 S5-G1


## 손 상 물 량 표

| 번호 | 구분 | 부재 | 손상내용 | 손상현황 | | | | | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 물량 | 단위 | 개소 | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | |


좌측면





하면





우측면




KEYPLAN




SECTION




범례

| | | |
|---|---|---|
| 균 열 | 망상균열 | 재료분리 |
| 편처, 공동 | 박리, 파손 | 열 화 |
| 누수, 체수 | 백 태 | 퇴적물 |
| 철근노출 | 침 하 | 그을음 |
| 부 식 | 좌굴, 변형 | 기 타 |

발 주 처 : 상주영천고속도로(주)

용 역 명 : 상주영천고속도로 2024-2025년 시설물 안전점검 용역 (2024년 상반기 정기안전점검)

점 검 기 관 : (주)명성엔지니어링


도 면 번 호

ID : 낙동강대교 거더외부 S6-G1


## 손 상 물 량 표

| 번호 | 구분 | 부재 | 손상내용 | 손상현황 | | | | | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 물량 | 단위 | 개소 | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | |

좌측면





하면





우측면




KEYPLAN




SECTION




범례

| | | |
|---|---|---|
| 균 열 | 망상균열 | 재료분리 |
| 편치, 공동 | 박리, 파손 | 열 화 |
| 누수, 체수 | 백 태 | 퇴적물 |
| 철근노출 | 침 하 | 그을음 |
| 부 식 | 좌굴, 변형 | 기 타 |

발 주 처 : 상주영천고속도로(주)

용 역 명 : 상주영천고속도로 2024-2025년 시설물 안전점검 용역 (2024년 상반기 정기안전점검)

점 검 기 관 : (주)명성엔지니어링


도 면 번 호

ID : 낙동강대교 거더외부 S7-G1


## 손 상 물 량 표

| 번호 | 구분 | 부재 | 손상내용 | 손상현황 | | | | | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭 (㎜) | 길이 (m) | 너비 (m) | 물량 | 단위 | 개소 | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | |


좌측면





하면





우측면




KEYPLAN




SECTION




범례

| | | |
|---|---|---|
| 균 열 | 망상균열 | 재료분리 |
| 편처, 공동 | 박리, 파손 | 열 화 |
| 누수, 체수 | 백 태 | 퇴적물 |
| 철근노출 | 침 하 | 그을음 |
| 부 식 | 좌굴, 변형 | 기 타 |


| | |
|---|---|
| 발 주 처 | 상주영천고속도로(주) |
| 용 역 명 | 상주영천고속도로 2024-2025년 시설물 안전점검 용역 (2024년 상반기 정기안전점검) |
| 점 검 기 관 | (주)명성엔지니어링 |
| 도 면 번 호 | |

ID : 낙동강대교 거더외부 S8-G1


## 손 상 물 량 표

| 번호 | 구분 | 부재 | 손상내용 | 손상현황 | | | | | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭 (㎜) | 길이 (m) | 너비 (m) | 물량 | 단위 | 개소 | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | |


좌측면





하면





우측면




KEYPLAN




SECTION




범례

| | | |
|---|---|---|
| 균 열 | 망상균열 | 재료분리 |
| 편처, 공동 | 박리, 파손 | 열 화 |
| 누수, 체수 | 백 태 | 퇴적물 |
| 철근노출 | 침 하 | 그을음 |
| 부 식 | 좌굴, 변형 | 기 타 |

발 주 처 : 상주영천고속도로(주)

용 역 명 : 상주영천고속도로 2024-2025년 시설물 안전점검 용역 (2024년 상반기 정기안전점검)

점 검 기 관 : (주)명성엔지니어링


도 면 번 호

ID : 낙동강대교 거더외부 S9-G1


## 손 상 물 량 표

| 번호 | 구분 | 부재 | 손상내용 | 손상현황 | | | | | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭 (㎜) | 길이 (m) | 너비 (m) | 물량 | 단위 | 개소 | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | |


좌측면





하면





우측면




KEYPLAN




SECTION




범례

| | | |
|---|---|---|
| 균 열 | 망상균열 | 재료분리 |
| 편처, 공동 | 박리, 파손 | 열 화 |
| 누수, 체수 | 백 태 | 퇴적물 |
| 철근노출 | 침 하 | 그을음 |
| 부 식 | 좌굴, 변형 | 기 타 |


| | |
|---|---|
| 발 주 처 | 상주영천고속도로(주) |
| 용 역 명 | 상주영천고속도로 2024-2025년 시설물 안전점검 용역 (2024년 상반기 정기안전점검) |
| 점 검 기 관 | (주)명성엔지니어링 |
| 도 면 번 호 | |

ID : 낙동강대교 거더외부 S10-G1


## 손 상 물 량 표

| 번호 | 구분 | 부재 | 손상내용 | 손상현황 | | | | | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭 (㎜) | 길이 (m) | 너비 (m) | 물량 | 단위 | 개소 | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | |


좌측면





하면





우측면




KEYPLAN




SECTION




범례

| | | |
|---|---|---|
| 균 열 | 망상균열 | 재료분리 |
| 편처, 공동 | 박리, 파손 | 열 화 |
| 누수, 체수 | 백 태 | 퇴적물 |
| 철근노출 | 침 하 | 그을음 |
| 부 식 | 좌굴, 변형 | 기 타 |

발 주 처 : 상주영천고속도로(주)

용 역 명 : 상주영천고속도로 2024-2025년 시설물 안전점검 용역 (2024년 상반기 정기안전점검)

점 검 기 관 : (주)명성엔지니어링


도 면 번 호

ID : 낙동강대교 거더외부 S11-G1


## 손 상 물 량 표

| 번호 | 구분 | 부재 | 손상내용 | 손상현황 | | | | | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 물량 | 단위 | 개소 | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | |


좌측면





하면





우측면




KEYPLAN




SECTION




범례

| | | |
|---|---|---|
| 균 열 | 망상균열 | 재료분리 |
| 펀치, 공동 | 박리, 파손 | 열 화 |
| 누수, 체수 | 백 태 | 퇴적물 |
| 철근노출 | 침 하 | 그을음 |
| 부 식 | 좌굴, 변형 | 기 타 |


| | |
|---|---|
| 발 주 처 | 상주영천고속도로(주) |
| 용 역 명 | 상주영천고속도로 2024-2025년 시설물 안전점검 용역 (2024년 상반기 정기안전점검) |
| 점 검 기 관 | (주)명성엔지니어링 |
| 도 면 번 호 | |

ID : 낙동강대교 거더외부 S12-G1


## 손 상 물 량 표

| 번호 | 구분 | 부재 | 손상내용 | 손상현황 | | | | | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 물량 | 단위 | 개소 | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | |


좌측면





하면





우측면




KEYPLAN




SECTION




범례

| | | |
|---|---|---|
| 균 열 | 망상균열 | 재료분리 |
| 펀치, 공동 | 박리, 파손 | 열 화 |
| 누수, 체수 | 백 태 | 퇴적물 |
| 철근노출 | 침 하 | 그을음 |
| 부 식 | 좌굴, 변형 | 기 타 |

발 주 처 : 상주영천고속도로(주)

용 역 명 : 상주영천고속도로 2024-2025년 시설물 안전점검 용역 (2024년 상반기 정기안전점검)

점 검 기 관 : (주)명성엔지니어링


도 면 번 호

ID : 낙동강대교 거더외부 S1-G2


## 손 상 물 량 표

| 번호 | 구분 | 부재 | 손상내용 | 손상현황 | | | | | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 물량 | 단위 | 개소 | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | |


좌측면





하면





우측면




KEYPLAN




SECTION




범례

| | | |
|---|---|---|
| 균 열 | 망상균열 | 재료분리 |
| 편처, 공동 | 박리, 파손 | 열 화 |
| 누수, 체수 | 백 태 | 퇴적물 |
| 철근노출 | 침 하 | 그을음 |
| 부 식 | 좌굴, 변형 | 기 타 |


| | |
|---|---|
| 발 주 처 | 상주영천고속도로(주) |
| 용 역 명 | 상주영천고속도로 2024-2025년 시설물 안전점검 용역 (2024년 상반기 정기안전점검) |
| 점 검 기 관 | (주)명성엔지니어링 |
| 도 면 번 호 | |

ID : 낙동강대교 거더외부 S2-G2


## 손 상 물 량 표

| 번호 | 구분 | 부재 | 손상내용 | 손상현황 | | | | | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 물량 | 단위 | 개소 | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | |


좌측면





하면





우측면




KEYPLAN




SECTION




범례

| | | |
|---|---|---|
| 균 열 | 망상균열 | 재료분리 |
| 펀치, 공동 | 박리, 파손 | 열 화 |
| 누수, 체수 | 백 태 | 퇴적물 |
| 철근노출 | 침 하 | 그을음 |
| 부 식 | 좌굴, 변형 | 기 타 |

발 주 처 : 상주영천고속도로(주)

용 역 명 : 상주영천고속도로 2024-2025년 시설물 안전점검 용역 (2024년 상반기 정기안전점검)

점 검 기 관 : (주)명성엔지니어링


도 면 번 호

ID : 낙동강대교 거더외부 S3-G2


## 손 상 물 량 표

| 번호 | 구분 | 부재 | 손상내용 | 손상현황 | | | | | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 물량 | 단위 | 개소 | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | |


좌측면





하면





우측면




KEYPLAN




SECTION




범례

| | | |
|---|---|---|
| 균 열 | 망상균열 | 재료분리 |
| 펀치, 공동 | 박리, 파손 | 열 화 |
| 누수, 체수 | 백 태 | 퇴적물 |
| 철근노출 | 침 하 | 그을음 |
| 부 식 | 좌굴, 변형 | 기 타 |

발 주 처 : 상주영천고속도로(주)

용 역 명 : 상주영천고속도로 2024-2025년 시설물 안전점검 용역 (2024년 상반기 정기안전점검)

점 검 기 관 : (주)명성엔지니어링

도 면 번 호

ID : 낙동강대교 거더외부 S4-G2


## 손 상 물 량 표

| 번호 | 구분 | 부재 | 손상내용 | 손상현황 | | | | | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 물량 | 단위 | 개소 | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | |


좌측면





하면





우측면




KEYPLAN




SECTION




범례

| | | | |
|---|---|---|---|
| 균 열 | 망상균열 | 재료분리 | |
| 편치, 공동 | 박리, 파손 | 열 화 | |
| 누수, 체수 | 백 태 | 퇴적물 | |
| 철근노출 | 침 하 | 그을음 | |
| 부 식 | 좌굴, 변형 | 기 타 | |

발 주 처 : 상주영천고속도로(주)

용 역 명 : 상주영천고속도로 2024-2025년 시설물 안전점검 용역 (2024년 상반기 정기안전점검)

점 검 기 관 : (주)명성엔지니어링


도 면 번 호

ID : 낙동강대교 거더외부 S5-G2


## 손 상 물 량 표

| 번호 | 구분 | 부재 | 손상내용 | 손상현황 | | | | | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 물량 | 단위 | 개소 | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | |


좌측면





하면





우측면




KEYPLAN




SECTION




범례

| | | |
|---|---|---|
| 균 열 | 망상균열 | 재료분리 |
| 편처, 공동 | 박리, 파손 | 열 화 |
| 누수, 체수 | 백 태 | 퇴적물 |
| 철근노출 | 침 하 | 그을음 |
| 부 식 | 좌굴, 변형 | 기 타 |

발 주 처 : 상주영천고속도로(주)

용 역 명 : 상주영천고속도로 2024-2025년 시설물 안전점검 용역 (2024년 상반기 정기안전점검)

점 검 기 관 : (주)명성엔지니어링


도 면 번 호

ID : 낙동강대교 거더외부 S6-G2


## 손 상 물 량 표

| 번호 | 구분 | 부재 | 손상내용 | 손상현황 | | | | | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 물량 | 단위 | 개소 | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | |


좌측면





하면





우측면




KEYPLAN




SECTION




범례

| | | |
|---|---|---|
| 균 열 | 망상균열 | 재료분리 |
| 편처, 공동 | 박리, 파손 | 열 화 |
| 누수, 체수 | 백 태 | 퇴적물 |
| 철근노출 | 침 하 | 그을음 |
| 부 식 | 좌굴, 변형 | 기 타 |

발 주 처 상주영천고속도로(주)

용 역 명 상주영천고속도로 2024-2025년 시설물 안전점검 용역 (2024년 상반기 정기안전점검)

점 검 기 관 (주)명성엔지니어링


도 면 번 호

ID : 낙동강대교 거더외부 S7-G2


## 손 상 물 량 표

| 번호 | 구분 | 부재 | 손상내용 | 손상현황 | | | | | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭 (㎜) | 길이 (m) | 너비 (m) | 물량 | 단위 | 개소 | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | |


좌측면





하면





우측면




KEYPLAN




SECTION




범례

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 균 열 | | 망상균열 | | 재료분리 | |
| 편처, 공동 | | 박리, 파손 | | 열 화 | |
| 누수, 체수 | | 백 태 | | 퇴적물 | |
| 철근노출 | | 침 하 | | 그을음 | |
| 부 식 | | 좌굴, 변형 | | 기 타 | |


| | |
|---|---|
| 발 주 처 | 상주영천고속도로(주) |
| 용 역 명 | 상주영천고속도로 2024-2025년 시설물 안전점검 용역 (2024년 상반기 정기안전점검) |
| 점 검 기 관 | (주)명성엔지니어링 |
| 도 면 번 호 | |

ID : 낙동강대교 거더외부 S8-G2


## 손 상 물 량 표

| 번호 | 구분 | 부재 | 손상내용 | 손상현황 | | | | | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭 (㎜) | 길이 (m) | 너비 (m) | 물량 | 단위 | 개소 | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | |

좌측면





하면





우측면




KEYPLAN




SECTION




범례

| | | | |
|---|---|---|---|
| 균 열 | 망상균열 | 재료분리 | |
| 편처, 공동 | 박리, 파손 | 열 화 | |
| 누수, 체수 | 백 태 | 퇴적물 | |
| 철근노출 | 침 하 | 그을음 | |
| 부 식 | 좌굴, 변형 | 기 타 | |

발 주 처 : 상주영천고속도로(주)

용 역 명 : 상주영천고속도로 2024-2025년 시설물 안전점검 용역 (2024년 상반기 정기안전점검)

점 검 기 관 : (주)명성엔지니어링


도 면 번 호

ID : 낙동강대교 거더외부 S9-G2


## 손 상 물 량 표

| 번호 | 구분 | 부재 | 손상내용 | 손상현황 | | | | | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭 (㎜) | 길이 (m) | 너비 (m) | 물량 | 단위 | 개소 | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | |


좌측면





하면





우측면




KEYPLAN




SECTION




범례

| | | |
|---|---|---|
| 균 열 | 망상균열 | 재료분리 |
| 편처, 공동 | 박리, 파손 | 열 화 |
| 누수, 체수 | 백 태 | 퇴적물 |
| 철근노출 | 침 하 | 그을음 |
| 부 식 | 좌굴, 변형 | 기 타 |

| | |
|---|---|
| 발 주 처 | 상주영천고속도로(주) |
| 용 역 명 | 상주영천고속도로 2024-2025년 시설물 안전점검 용역 (2024년 상반기 정기안전점검) |
| 점 검 기 관 | (주)명성엔지니어링 |
| 도 면 번 호 | |

ID : 낙동강대교 거더외부 S10-G2


## 손 상 물 량 표

| 번호 | 구분 | 부재 | 손상내용 | 손상현황 | | | | | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭 (㎜) | 길이 (m) | 너비 (m) | 물량 | 단위 | 개소 | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | |


좌측면





하면





우측면




KEYPLAN




SECTION




범례

| | | |
|---|---|---|
| 균 열 | 망상균열 | 재료분리 |
| 편처, 공동 | 박리, 파손 | 열 화 |
| 누수, 체수 | 백 태 | 퇴적물 |
| 철근노출 | 침 하 | 그을음 |
| 부 식 | 좌굴, 변형 | 기 타 |


| | |
|---|---|
| 발 주 처 | 상주영천고속도로(주) |
| 용 역 명 | 상주영천고속도로 2024-2025년 시설물 안전점검 용역 (2024년 상반기 정기안전점검) |
| 점 검 기 관 | (주)명성엔지니어링 |
| 도 면 번 호 | |

ID : 낙동강대교 거더외부 S11-G2


## 손 상 물 량 표

| 번호 | 구분 | 부재 | 손상내용 | 손상현황 | | | | | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 물량 | 단위 | 개소 | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | |


좌측면





하면





우측면




KEYPLAN




SECTION




범례

| | | |
|---|---|---|
| 균 열 | 망상균열 | 재료분리 |
| 펀치, 공동 | 박리, 파손 | 열 화 |
| 누수, 체수 | 백 태 | 퇴적물 |
| 철근노출 | 침 하 | 그을음 |
| 부 식 | 좌굴, 변형 | 기 타 |

발 주 처 상주영천고속도로(주)

용 역 명 상주영천고속도로 2024-2025년 시설물 안전점검 용역 (2024년 상반기 정기안전점검)

점 검 기 관 (주)명성엔지니어링


도 면 번 호

ID : 낙동강대교 거더외부 S12-G2


## 손 상 물 량 표

| 번호 | 구분 | 부재 | 손상내용 | 손상현황 | | | | | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭 (㎜) | 길이 (m) | 너비 (m) | 물량 | 단위 | 개소 | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | |


좌측면





하면





우측면




KEYPLAN




SECTION




범례

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 균 열 | | 망상균열 | | 재료분리 | |
| 편치, 공동 | | 박리, 파손 | | 열 화 | |
| 누수, 체수 | | 백 태 | | 퇴적물 | |
| 철근노출 | | 침 하 | | 그을음 | |
| 부 식 | | 좌굴, 변형 | | 기 타 | |


| | |
|---|---|
| 발 주 처 | 상주영천고속도로(주) |
| 용 역 명 | 상주영천고속도로 2024-2025년 시설물 안전점검 용역 (2024년 상반기 정기안전점검) |
| 점 검 기 관 | (주)명성엔지니어링 |
| 도 면 번 호 | |

ID : 낙동강대교 거더외부 S1-G3


## 손 상 물 량 표

| 번호 | 구분 | 부재 | 손상내용 | 손상현황 | | | | | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 물량 | 단위 | 개소 | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | |


좌측면





하면





우측면




KEYPLAN




SECTION




범례

| | | |
|---|---|---|
| 균 열 | 망상균열 | 재료분리 |
| 편치, 공동 | 박리, 파손 | 열 화 |
| 누수, 체수 | 백 태 | 퇴적물 |
| 철근노출 | 침 하 | 그을음 |
| 부 식 | 좌굴, 변형 | 기 타 |

발 주 처 : 상주영천고속도로(주)

용 역 명 : 상주영천고속도로 2024-2025년 시설물 안전점검 용역 (2024년 상반기 정기안전점검)

점 검 기 관 : (주)명성엔지니어링


도 면 번 호

ID : 낙동강대교 거더외부 S2-G3


## 손 상 물 량 표

| 번호 | 구분 | 부재 | 손상내용 | 손상현황 | | | | | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 물량 | 단위 | 개소 | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | |


좌측면





하면





우측면




KEYPLAN




SECTION




범례

| | | |
|---|---|---|
| 균 열 | 망상균열 | 재료분리 |
| 편치, 공동 | 박리, 파손 | 열 화 |
| 누수, 체수 | 백 태 | 퇴적물 |
| 철근노출 | 침 하 | 그을음 |
| 부 식 | 좌굴, 변형 | 기 타 |


| | |
|---|---|
| 발 주 처 | 상주영천고속도로(주) |
| 용 역 명 | 상주영천고속도로 2024-2025년 시설물 안전점검 용역 (2024년 상반기 정기안전점검) |
| 점 검 기 관 | (주)명성엔지니어링 |
| 도 면 번 호 | |

ID : 낙동강대교 거더외부 S3-G3


## 손 상 물 량 표

| 번호 | 구분 | 부재 | 손상내용 | 손상현황 | | | | | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭 (㎜) | 길이 (m) | 너비 (m) | 물량 | 단위 | 개소 | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | |


좌측면





하면





우측면




KEYPLAN




SECTION




범례

| | | |
|---|---|---|
| 균 열 | 망상균열 | 재료분리 |
| 펀치, 공동 | 박리, 파손 | 열 화 |
| 누수, 체수 | 백 태 | 퇴적물 |
| 철근노출 | 침 하 | 그을음 |
| 부 식 | 좌굴, 변형 | 기 타 |

발 주 처 : 상주영천고속도로(주)

용 역 명 : 상주영천고속도로 2024-2025년 시설물 안전점검 용역 (2024년 상반기 정기안전점검)

점 검 기 관 : (주)명성엔지니어링


도 면 번 호

ID : 낙동강대교 거더외부 S4-G3

## 손 상 물 량 표

| 번호 | 구분 | 부재 | 손상내용 | 손상현황 | | | | | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 물량 | 단위 | 개소 | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | |


좌측면





하면





우측면




KEYPLAN




SECTION




범례

| | | | |
|---|---|---|---|
| 균 열 | 망상균열 | 재료분리 | |
| 편치, 공동 | 박리, 파손 | 열 화 | |
| 누수, 체수 | 백 태 | 퇴적물 | |
| 철근노출 | 침 하 | 그을음 | |
| 부 식 | 좌굴, 변형 | 기 타 | |

발 주 처 : 상주영천고속도로(주)

용 역 명 : 상주영천고속도로 2024-2025년 시설물 안전점검 용역 (2024년 상반기 정기안전점검)

점 검 기 관 : (주)명성엔지니어링


도 면 번 호

ID : 낙동강대교 거더외부 S5-G3


## 손 상 물 량 표

| 번호 | 구분 | 부재 | 손상내용 | 손상현황 | | | | | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭 (㎜) | 길이 (m) | 너비 (m) | 물량 | 단위 | 개소 | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | |

좌측면





하면





우측면




KEYPLAN




SECTION




범례

| | | |
|---|---|---|
| 균 열 | 망상균열 | 재료분리 |
| 편처, 공동 | 박리, 파손 | 열 화 |
| 누수, 체수 | 백 태 | 퇴적물 |
| 철근노출 | 침 하 | 그을음 |
| 부 식 | 좌굴, 변형 | 기 타 |

발 주 처 : 상주영천고속도로(주)

용 역 명 : 상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 용역 (2024년 상반기 정기안전점검)

점 검 기 관 : (주)명성엔지니어링


도 면 번 호

ID : 낙동강대교 거더외부 S6-G3


## 손 상 물 량 표

| 번호 | 구분 | 부재 | 손상내용 | 손상현황 | | | | | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 물량 | 단위 | 개소 | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | |


좌측면





하면





우측면




KEYPLAN




SECTION




범례

| | | |
|---|---|---|
| 균 열 | 망상균열 | 재료분리 |
| 편치, 공동 | 박리, 파손 | 열 화 |
| 누수, 체수 | 백 태 | 퇴적물 |
| 철근노출 | 침 하 | 그을음 |
| 부 식 | 좌굴, 변형 | 기 타 |

발 주 처 : 상주영천고속도로(주)

용 역 명 : 상주영천고속도로 2024-2025년 시설물 안전점검 용역 (2024년 상반기 정기안전점검)

점 검 기 관 : (주)명성엔지니어링


도 면 번 호

ID : 낙동강대교 거더외부 S7-G3


## 손 상 물 량 표

| 번호 | 구분 | 부재 | 손상내용 | 손상현황 | | | | | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 물량 | 단위 | 개소 | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | |


좌측면





하면





우측면




KEYPLAN




SECTION




범례

| | | |
|---|---|---|
| 균 열 | 망상균열 | 재료분리 |
| 편처, 공동 | 박리, 파손 | 열 화 |
| 누수, 체수 | 백 태 | 퇴적물 |
| 철근노출 | 침 하 | 그을음 |
| 부 식 | 좌굴, 변형 | 기 타 |


| | |
|---|---|
| 발 주 처 | 상주영천고속도로(주) |
| 용 역 명 | 상주영천고속도로 2024-2025년 시설물 안전점검 용역 (2024년 상반기 정기안전점검) |
| 점 검 기 관 | (주)명성엔지니어링 |
| 도 면 번 호 | |

ID : 낙동강대교 거더외부 S8-G3


## 손 상 물 량 표

| 번호 | 구분 | 부재 | 손상내용 | 손상현황 | | | | | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭 (㎜) | 길이 (m) | 너비 (m) | 물량 | 단위 | 개소 | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | |


좌측면





하면





우측면




KEYPLAN




SECTION




범례

| | | |
|---|---|---|
| 균 열 | 망상균열 | 재료분리 |
| 편치, 공동 | 박리, 파손 | 열 화 |
| 누수, 체수 | 백 태 | 퇴적물 |
| 철근노출 | 침 하 | 그을음 |
| 부 식 | 좌굴, 변형 | 기 타 |

발 주 처 : 상주영천고속도로(주)

용 역 명 : 상주영천고속도로 2024-2025년 시설물 안전점검 용역 (2024년 상반기 정기안전점검)

점 검 기 관 : (주)명성엔지니어링


도 면 번 호

ID : 낙동강대교 거더외부 S9-G3


## 손 상 물 량 표

| 번호 | 구분 | 부재 | 손상내용 | 손상현황 | | | | | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭 (㎜) | 길이 (m) | 너비 (m) | 물량 | 단위 | 개소 | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | |


좌측면





하면





우측면




KEYPLAN




SECTION




범례

| | | |
|---|---|---|
| 균 열 | 망상균열 | 재료분리 |
| 편처, 공동 | 박리, 파손 | 열 화 |
| 누수, 체수 | 백 태 | 퇴적물 |
| 철근노출 | 침 하 | 그을음 |
| 부 식 | 좌굴, 변형 | 기 타 |

발 주 처 : 상주영천고속도로(주)

용 역 명 : 상주영천고속도로 2024-2025년 시설물 안전점검 용역 (2024년 상반기 정기안전점검)

점 검 기 관 : (주)명성엔지니어링


도 면 번 호

ID : 낙동강대교 거더외부 S10-G3


## 손 상 물 량 표

| 번호 | 구분 | 부재 | 손상내용 | 손상현황 | | | | | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭 (㎜) | 길이 (m) | 너비 (m) | 물량 | 단위 | 개소 | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | |


좌측면





하면





우측면




KEYPLAN




SECTION




범례

| | | |
|---|---|---|
| 균 열 | 망상균열 | 재료분리 |
| 편처, 공동 | 박리, 파손 | 열 화 |
| 누수, 체수 | 백 태 | 퇴적물 |
| 철근노출 | 침 하 | 그을음 |
| 부 식 | 좌굴, 변형 | 기 타 |


| | |
|---|---|
| 발 주 처 | 상주영천고속도로(주) |
| 용 역 명 | 상주영천고속도로 2024-2025년 시설물 안전점검 용역 (2024년 상반기 정기안전점검) |
| 점 검 기 관 | (주)명성엔지니어링 |
| 도 면 번 호 | |

ID : 낙동강대교 거더외부 S11-G3


## 손 상 물 량 표

| 번호 | 구분 | 부재 | 손상내용 | 손상현황 | | | | | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 물량 | 단위 | 개소 | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | |


좌측면





하면





우측면




KEYPLAN




SECTION




범례

| | | |
|---|---|---|
| 균 열 | 망상균열 | 재료분리 |
| 펀치, 공동 | 박리, 파손 | 열 화 |
| 누수, 체수 | 백 태 | 퇴적물 |
| 철근노출 | 침 하 | 그을음 |
| 부 식 | 좌굴, 변형 | 기 타 |


| | |
|---|---|
| 발 주 처 | 상주영천고속도로(주) |
| 용 역 명 | 상주영천고속도로 2024-2025년 시설물 안전점검 용역 (2024년 상반기 정기안전점검) |
| 점 검 기 관 | (주)명성엔지니어링 |
| 도 면 번 호 | |

ID : 낙동강대교 거더외부 S12-G3


## 손 상 물 량 표

| 번호 | 구분 | 부재 | 손상내용 | 손상현황 | | | | | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭 (㎜) | 길이 (m) | 너비 (m) | 물량 | 단위 | 개소 | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | |


좌측면





하면





우측면




KEYPLAN




SECTION




범례

| | | |
|---|---|---|
| 균 열 | 망상균열 | 재료분리 |
| 편치, 공동 | 박리, 파손 | 열 화 |
| 누수, 체수 | 백 태 | 퇴적물 |
| 철근노출 | 침 하 | 그을음 |
| 부 식 | 좌굴, 변형 | 기 타 |

발 주 처 : 상주영천고속도로(주)

용 역 명 : 상주영천고속도로 2024-2025년 시설물 안전점검 용역 (2024년 상반기 정기안전점검)

점 검 기 관 : (주)명성엔지니어링


도 면 번 호

ID : 낙동강대교 거더내부 S1-G1


## 손 상 물 량 표

| 번호 | 구분 | 부재 | 손상내용 | 손상현황 | | | | | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 물량 | 단위 | 개소 | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | |

상면





좌측면





하면





우측면




KEYPLAN




SECTION




범례

| | | |
|---|---|---|
| 균 열 | 망상균열 | 재료분리 |
| 편처, 공동 | 박리, 파손 | 열 화 |
| 누수, 체수 | 백 태 | 퇴적물 |
| 철근노출 | 침 하 | 그을음 |
| 부 식 | 좌굴, 변형 | 기 타 |


| | |
|---|---|
| 발 주 처 | 상주영천고속도로(주) |
| 용 역 명 | 상주영천고속도로 2024-2025년 시설물 안전점검 용역 (2024년 상반기 정기안전점검) |
| 점 검 기 관 | (주)명성엔지니어링 |
| 도 면 번 호 | |

ID : 낙동강대교 거더내부 S2-G1


## 손 상 물 량 표

| 번호 | 구분 | 부재 | 손상내용 | 손상현황 | | | | | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 물량 | 단위 | 개소 | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | |

상면





좌측면





하면





우측면




KEYPLAN




SECTION




범례

| | | |
|---|---|---|
| 균 열 | 망상균열 | 재료분리 |
| 펀치, 공동 | 박리, 파손 | 열 화 |
| 누수, 체수 | 백 태 | 퇴적물 |
| 철근노출 | 침 하 | 그을음 |
| 부 식 | 좌굴, 변형 | 기 타 |

발 주 처 : 상주영천고속도로(주)

용 역 명 : 상주영천고속도로 2024-2025년 시설물 안전점검 용역 (2024년 상반기 정기안전점검)

점 검 기 관 : (주)명성엔지니어링

도 면 번 호

ID : 낙동강대교 거더내부 S3-G1


## 손 상 물 량 표

| 번호 | 구분 | 부재 | 손상내용 | 손상현황 | | | | | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭 (㎜) | 길이 (m) | 너비 (m) | 물량 | 단위 | 개소 | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | |

상면





좌측면





하면





우측면




KEYPLAN




SECTION




범례

| | | |
|---|---|---|
| 균 열 | 망상균열 | 재료분리 |
| 펀치, 공동 | 박리, 파손 | 열 화 |
| 누수, 체수 | 백 태 | 퇴적물 |
| 철근노출 | 침 하 | 그을음 |
| 부 식 | 좌굴, 변형 | 기 타 |

발 주 처 : 상주영천고속도로(주)

용 역 명 : 상주영천고속도로 2024-2025년 시설물 안전점검 용역 (2024년 상반기 정기안전점검)

점 검 기 관 : (주)명성엔지니어링


도 면 번 호

ID : 낙동강대교 거더내부 S4-G1


## 손 상 물 량 표

| 번호 | 구분 | 부재 | 손상내용 | 손상현황 | | | | | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭 (㎜) | 길이 (m) | 너비 (m) | 물량 | 단위 | 개소 | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | |

상면





좌측면





하면





우측면




KEYPLAN




SECTION




범례

| | | | |
|---|---|---|---|
| 균 열 | 망상균열 | 재료분리 | |
| 편치, 공동 | 박리, 파손 | 열 화 | |
| 누수, 체수 | 백 태 | 퇴적물 | |
| 철근노출 | 침 하 | 그을음 | |
| 부 식 | 좌굴, 변형 | 기 타 | |

발 주 처 : 상주영천고속도로(주)

용 역 명 : 상주영천고속도로 2024-2025년 시설물 안전점검 용역 (2024년 상반기 정기안전점검)

점 검 기 관 : (주)명성엔지니어링

도 면 번 호

ID : 낙동강대교 거더내부 S5-G1


## 손 상 물 량 표

| 번호 | 구분 | 부재 | 손상내용 | 손상현황 | | | | | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭 (㎜) | 길이 (m) | 너비 (m) | 물량 | 단위 | 개소 | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | |


상면





좌측면





하면





우측면




KEYPLAN




SECTION




범례

| | | |
|---|---|---|
| 균 열 | 망상균열 | 재료분리 |
| 편처, 공동 | 박리, 파손 | 열 화 |
| 누수, 체수 | 백 태 | 퇴적물 |
| 철근노출 | 침 하 | 그을음 |
| 부 식 | 좌굴, 변형 | 기 타 |

발 주 처 : 상주영천고속도로(주)

용 역 명 : 상주영천고속도로 2024-2025년 시설물 안전점검 용역 (2024년 상반기 정기안전점검)

점 검 기 관 : (주)명성엔지니어링

도 면 번 호

ID : 낙동강대교 거더내부 S6-G1


## 손 상 물 량 표

| 번호 | 구분 | 부재 | 손상내용 | 손상현황 | | | | | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 물량 | 단위 | 개소 | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | |

상면





좌측면





하면





우측면




KEYPLAN




SECTION




범례

| | | |
|---|---|---|
| 균 열 | 망상균열 | 재료분리 |
| 펀치, 공동 | 박리, 파손 | 열 화 |
| 누수, 체수 | 백 태 | 퇴적물 |
| 철근노출 | 침 하 | 그을음 |
| 부 식 | 좌굴, 변형 | 기 타 |

발 주 처 : 상주영천고속도로(주)

용 역 명 : 상주영천고속도로 2024-2025년 시설물 안전점검 용역 (2024년 상반기 정기안전점검)

점 검 기 관 : (주)명성엔지니어링


도 면 번 호

ID : 낙동강대교 거더내부 S7-G1


## 손 상 물 량 표

| 번호 | 구분 | 부재 | 손상내용 | 손상현황 | | | | | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭 (㎜) | 길이 (m) | 너비 (m) | 물량 | 단위 | 개소 | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | |

상면





좌측면





하면





우측면




KEYPLAN




SECTION




범례

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 균 열 | | 망상균열 | | 재료분리 | |
| 펀치, 공동 | | 박리, 파손 | | 열 화 | |
| 누수, 체수 | | 백 태 | | 퇴적물 | |
| 철근노출 | | 침 하 | | 그을음 | |
| 부 식 | | 좌굴, 변형 | | 기 타 | |

| | |
|---|---|
| 발 주 처 | 상주영천고속도로(주) |
| 용 역 명 | 상주영천고속도로 2024-2025년 시설물 안전점검 용역 (2024년 상반기 정기안전점검) |
| 점 검 기 관 | (주)명성엔지니어링 |
| 도 면 번 호 | |

ID : 낙동강대교 거더내부 S8-G1


## 손 상 물 량 표

| 번호 | 구분 | 부재 | 손상내용 | 손상현황 | | | | | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭 (㎜) | 길이 (m) | 너비 (m) | 물량 | 단위 | 개소 | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | |

상면





좌측면





하면





우측면




KEYPLAN




SECTION




범례

| | | |
|---|---|---|
| 균 열 | 망상균열 | 재료분리 |
| 펀치, 공동 | 박리, 파손 | 열 화 |
| 누수, 체수 | 백 태 | 퇴적물 |
| 철근노출 | 침 하 | 그을음 |
| 부 식 | 좌굴, 변형 | 기 타 |

발 주 처 : 상주영천고속도로(주)

용 역 명 : 상주영천고속도로 2024-2025년 시설물 안전점검 용역 (2024년 상반기 정기안전점검)

점 검 기 관 : (주)명성엔지니어링


도 면 번 호

ID : 낙동강대교 거더내부 S9-G1


## 손 상 물 량 표

| 번호 | 구분 | 부재 | 손상내용 | 손상현황 | | | | | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭 (㎜) | 길이 (m) | 너비 (m) | 물량 | 단위 | 개소 | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | |


상면





좌측면





하면





우측면




KEYPLAN




SECTION




범례

| | | | |
|---|---|---|---|
| 균 열 | 망상균열 | 재료분리 | |
| 편처, 공동 | 박리, 파손 | 열 화 | |
| 누수, 체수 | 백 태 | 퇴적물 | |
| 철근노출 | 침 하 | 그을음 | |
| 부 식 | 좌굴, 변형 | 기 타 | |

발 주 처 : 상주영천고속도로(주)

용 역 명 : 상주영천고속도로 2024-2025년 시설물 안전점검 용역 (2024년 상반기 정기안전점검)

점 검 기 관 : (주)명성엔지니어링

도 면 번 호

ID : 낙동강대교 거더내부 S10-G1


## 손 상 물 량 표

| 번호 | 구분 | 부재 | 손상내용 | 손상현황 | | | | | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 물량 | 단위 | 개소 | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | |

상면





좌측면





하면





우측면




KEYPLAN




SECTION




범례

| | | |
|---|---|---|
| 균 열 | 망상균열 | 재료분리 |
| 펀치, 공동 | 박리, 파손 | 열 화 |
| 누수, 체수 | 백 태 | 퇴적물 |
| 철근노출 | 침 하 | 그을음 |
| 부 식 | 좌굴, 변형 | 기 타 |

발 주 처 : 상주영천고속도로(주)

용 역 명 : 상주영천고속도로 2024-2025년 시설물 안전점검 용역 (2024년 상반기 정기안전점검)

점 검 기 관 : (주)명성엔지니어링


도 면 번 호

ID : 낙동강대교 거더내부 S11-G1


## 손 상 물 량 표

| 번호 | 구분 | 부재 | 손상내용 | 손상현황 | | | | | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 물량 | 단위 | 개소 | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | |

상면





좌측면





하면





우측면




KEYPLAN




SECTION




범례

| | | |
|---|---|---|
| 균 열 | 망상균열 | 재료분리 |
| 펀치, 공동 | 박리, 파손 | 열 화 |
| 누수, 체수 | 백 태 | 퇴적물 |
| 철근노출 | 침 하 | 그을음 |
| 부 식 | 좌굴, 변형 | 기 타 |

발 주 처 상주영천고속도로(주)

용 역 명 상주영천고속도로 2024-2025년 시설물 안전점검 용역 (2024년 상반기 정기안전점검)

점 검 기 관 (주)명성엔지니어링


도 면 번 호

ID : 낙동강대교 거더내부 S12-G1


## 손 상 물 량 표

| 번호 | 구분 | 부재 | 손상내용 | 손상현황 | | | | | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭 (㎜) | 길이 (m) | 너비 (m) | 물량 | 단위 | 개소 | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | |


상면





좌측면





하면





우측면




KEYPLAN




SECTION




범례

| | | |
|---|---|---|
| 균 열 | 망상균열 | 재료분리 |
| 펀치, 공동 | 박리, 파손 | 열 화 |
| 누수, 체수 | 백 태 | 퇴적물 |
| 철근노출 | 침 하 | 그을음 |
| 부 식 | 좌굴, 변형 | 기 타 |

발 주 처 : 상주영천고속도로(주)

용 역 명 : 상주영천고속도로 2024-2025년 시설물 안전점검 용역 (2024년 상반기 정기안전점검)

점 검 기 관 : (주)명성엔지니어링


도 면 번 호

ID : 낙동강대교 거더내부 S1-G1


## 손 상 물 량 표

| 번호 | 구분 | 부재 | 손상내용 | 손상현황 | | | | | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 물량 | 단위 | 개소 | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | |


상면





좌측면





하면





우측면




KEYPLAN




SECTION




범례

| | | |
|---|---|---|
| 균 열 | 망상균열 | 재료분리 |
| 편처, 공동 | 박리, 파손 | 열 화 |
| 누수, 체수 | 백 태 | 퇴적물 |
| 철근노출 | 침 하 | 그을음 |
| 부 식 | 좌굴, 변형 | 기 타 |

발 주 처 : 상주영천고속도로(주)

용 역 명 : 상주영천고속도로 2024-2025년 시설물 안전점검 용역 (2024년 상반기 정기안전점검)

점 검 기 관 : (주)명성엔지니어링


도 면 번 호

ID : 낙동강대교 거더내부 S2-G2


## 손 상 물 량 표

| 번호 | 구분 | 부재 | 손상내용 | 손상현황 | | | | | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 물량 | 단위 | 개소 | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | |

상면





좌측면





하면





우측면




KEYPLAN




SECTION




범례

| | | |
|---|---|---|
| 균 열 | 망상균열 | 재료분리 |
| 펀치, 공동 | 박리, 파손 | 열 화 |
| 누수, 체수 | 백 태 | 퇴적물 |
| 철근노출 | 침 하 | 그을음 |
| 부 식 | 좌굴, 변형 | 기 타 |

발 주 처 : 상주영천고속도로(주)

용 역 명 : 상주영천고속도로 2024-2025년 시설물 안전점검 용역 (2024년 상반기 정기안전점검)

점 검 기 관 : (주)명성엔지니어링

도 면 번 호

ID : 낙동강대교 거더내부 S3-G2


## 손 상 물 량 표

| 번호 | 구분 | 부재 | 손상내용 | 손상현황 | | | | | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭 (㎜) | 길이 (m) | 너비 (m) | 물량 | 단위 | 개소 | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | |

상면





좌측면





하면





우측면




KEYPLAN




SECTION




범례

| | | |
|---|---|---|
| 균 열 | 망상균열 | 재료분리 |
| 펀치, 공동 | 박리, 파손 | 열 화 |
| 누수, 체수 | 백 태 | 퇴적물 |
| 철근노출 | 침 하 | 그을음 |
| 부 식 | 좌굴, 변형 | 기 타 |

발 주 처 : 상주영천고속도로(주)

용 역 명 : 상주영천고속도로 2024-2025년 시설물 안전점검 용역 (2024년 상반기 정기안전점검)

점 검 기 관 : (주)명성엔지니어링


도 면 번 호

ID : 낙동강대교 거더내부 S4-G2


## 손 상 물 량 표

| 번호 | 구분 | 부재 | 손상내용 | 손상현황 | | | | | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭 (㎜) | 길이 (m) | 너비 (m) | 물량 | 단위 | 개소 | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | |

상면





좌측면





하면





우측면




KEYPLAN




SECTION




범례

| | | | |
|---|---|---|---|
| 균 열 | 망상균열 | 재료분리 | |
| 편치, 공동 | 박리, 파손 | 열 화 | |
| 누수, 체수 | 백 태 | 퇴적물 | |
| 철근노출 | 침 하 | 그을음 | |
| 부 식 | 좌굴, 변형 | 기 타 | |

발 주 처 : 상주영천고속도로(주)

용 역 명 : 상주영천고속도로 2024-2025년 시설물 안전점검 용역 (2024년 상반기 정기안전점검)

점 검 기 관 : (주)명성엔지니어링

도 면 번 호

ID : 낙동강대교 거더내부 S5-G2


## 손 상 물 량 표

| 번호 | 구분 | 부재 | 손상내용 | 손상현황 | | | | | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭 (㎜) | 길이 (m) | 너비 (m) | 물량 | 단위 | 개소 | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | |

상면





좌측면





하면





우측면




KEYPLAN




SECTION




범례

| | | |
|---|---|---|
| 균 열 | 망상균열 | 재료분리 |
| 편처, 공동 | 박리, 파손 | 열 화 |
| 누수, 체수 | 백 태 | 퇴적물 |
| 철근노출 | 침 하 | 그을음 |
| 부 식 | 좌굴, 변형 | 기 타 |

발 주 처 : 상주영천고속도로(주)

용 역 명 : 상주영천고속도로 2024-2025년 시설물 안전점검 용역 (2024년 상반기 정기안전점검)

점 검 기 관 : (주)명성엔지니어링

도 면 번 호

ID : 낙동강대교 거더내부 S6-G2


## 손 상 물 량 표

| 번호 | 구분 | 부재 | 손상내용 | 손상현황 | | | | | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 물량 | 단위 | 개소 | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | |

상면





좌측면





하면





우측면




KEYPLAN




SECTION




범례

| | | | |
|---|---|---|---|
| 균 열 | 망상균열 | 재료분리 | |
| 편치, 공동 | 박리, 파손 | 열 화 | |
| 누수, 체수 | 백 태 | 퇴적물 | |
| 철근노출 | 침 하 | 그을음 | |
| 부 식 | 좌굴, 변형 | 기 타 | |

발 주 처 : 상주영천고속도로(주)

용 역 명 : 상주영천고속도로 2024-2025년 시설물 안전점검 용역 (2024년 상반기 정기안전점검)

점 검 기 관 : (주)명성엔지니어링


도 면 번 호

ID : 낙동강대교 거더내부 S7-G2


## 손 상 물 량 표

| 번호 | 구분 | 부재 | 손상내용 | 손상현황 | | | | | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭 (㎜) | 길이 (m) | 너비 (m) | 물량 | 단위 | 개소 | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | |

상면





좌측면





하면





우측면




KEYPLAN




SECTION




범례

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 균 열 | | 망상균열 | | 재료분리 | |
| 편처, 공동 | | 박리, 파손 | | 열 화 | |
| 누수, 체수 | | 백 태 | | 퇴적물 | |
| 철근노출 | | 침 하 | | 그을음 | |
| 부 식 | | 좌굴, 변형 | | 기 타 | |

| | |
|---|---|
| 발 주 처 | 상주영천고속도로(주) |
| 용 역 명 | 상주영천고속도로 2024-2025년 시설물 안전점검 용역 (2024년 상반기 정기안전점검) |
| 점 검 기 관 | (주)명성엔지니어링 |
| 도 면 번 호 | |

ID : 낙동강대교 거더내부 S8-G2


## 손 상 물 량 표

| 번호 | 구분 | 부재 | 손상내용 | 손상현황 | | | | | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭 (㎜) | 길이 (m) | 너비 (m) | 물량 | 단위 | 개소 | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | |

상면





좌측면





하면





우측면




KEYPLAN




SECTION




범례

| | | | |
|---|---|---|---|
| 균 열 | 망상균열 | 재료분리 | |
| 편치, 공동 | 박리, 파손 | 열 화 | |
| 누수, 체수 | 백 태 | 퇴적물 | |
| 철근노출 | 침 하 | 그을음 | |
| 부 식 | 좌굴, 변형 | 기 타 | |

발 주 처 : 상주영천고속도로(주)

용 역 명 : 상주영천고속도로 2024-2025년 시설물 안전점검 용역 (2024년 상반기 정기안전점검)

점 검 기 관 : (주)명성엔지니어링


도 면 번 호

ID : 낙동강대교 거더내부 S9-G2


## 손 상 물 량 표

| 번호 | 구분 | 부재 | 손상내용 | 손상현황 | | | | | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 물량 | 단위 | 개소 | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | |

상면





좌측면





하면





우측면




KEYPLAN




SECTION




범례

| | | |
|---|---|---|
| 균 열 | 망상균열 | 재료분리 |
| 펀치, 공동 | 박리, 파손 | 열 화 |
| 누수, 체수 | 백 태 | 퇴적물 |
| 철근노출 | 침 하 | 그을음 |
| 부 식 | 좌굴, 변형 | 기 타 |

발 주 처 : 상주영천고속도로(주)

용 역 명 : 상주영천고속도로 2024-2025년 시설물 안전점검 용역 (2024년 상반기 정기안전점검)

점 검 기 관 : (주)명성엔지니어링

도 면 번 호

ID : 낙동강대교 거더내부 S10-G2


## 손 상 물 량 표

| 번호 | 구분 | 부재 | 손상내용 | 손상현황 | | | | | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 물량 | 단위 | 개소 | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | |

상면





좌측면





하면





우측면




KEYPLAN




SECTION




범례

| | | |
|---|---|---|
| 균 열 | 망상균열 | 재료분리 |
| 펀치, 공동 | 박리, 파손 | 열 화 |
| 누수, 체수 | 백 태 | 퇴적물 |
| 철근노출 | 침 하 | 그을음 |
| 부 식 | 좌굴, 변형 | 기 타 |


| | |
|---|---|
| 발 주 처 | 상주영천고속도로(주) |
| 용 역 명 | 상주영천고속도로 2024-2025년 시설물 안전점검 용역 (2024년 상반기 정기안전점검) |
| 점 검 기 관 | (주)명성엔지니어링 |
| 도 면 번 호 | |

ID : 낙동강대교 거더내부 S11-G2


## 손 상 물 량 표

| 번호 | 구분 | 부재 | 손상내용 | 손상현황 | | | | | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 물량 | 단위 | 개소 | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | |

상면





좌측면





하면





우측면




KEYPLAN




SECTION




범례

| | | |
|---|---|---|
| 균 열 | 망상균열 | 재료분리 |
| 펀치, 공동 | 박리, 파손 | 열 화 |
| 누수, 체수 | 백 태 | 퇴적물 |
| 철근노출 | 침 하 | 그을음 |
| 부 식 | 좌굴, 변형 | 기 타 |


| | |
|---|---|
| 발 주 처 | 상주영천고속도로(주) |
| 용 역 명 | 상주영천고속도로 2024-2025년 시설물 안전점검 용역 (2024년 상반기 정기안전점검) |
| 점 검 기 관 | (주)명성엔지니어링 |
| 도 면 번 호 | |

ID : 낙동강대교 거더내부 S12-G2


## 손 상 물 량 표

| 번호 | 구분 | 부재 | 손상내용 | 손상현황 | | | | | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭 (㎜) | 길이 (m) | 너비 (m) | 물량 | 단위 | 개소 | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | |


상면





좌측면





하면





우측면




KEYPLAN




SECTION




범례

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 균 열 | | 망상균열 | | 재료분리 | |
| 편치, 공동 | | 박리, 파손 | | 열 화 | |
| 누수, 체수 | | 백 태 | | 퇴적물 | |
| 철근노출 | | 침 하 | | 그을음 | |
| 부 식 | | 좌굴, 변형 | | 기 타 | |


| | |
|---|---|
| 발 주 처 | 상주영천고속도로(주) |
| 용 역 명 | 상주영천고속도로 2024-2025년 시설물 안전점검 용역 (2024년 상반기 정기안전점검) |
| 점 검 기 관 | (주)명성엔지니어링 |
| 도 면 번 호 | |

ID : 낙동강대교 거더내부 S1-G1


## 손 상 물 량 표

| 번호 | 구분 | 부재 | 손상내용 | 손상현황 | | | | | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 물량 | 단위 | 개소 | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | |


상면





좌측면





하면





우측면




KEYPLAN




SECTION




범례

| | | |
|---|---|---|
| 균 열 | 망상균열 | 재료분리 |
| 편처, 공동 | 박리, 파손 | 열 화 |
| 누수, 체수 | 백 태 | 퇴적물 |
| 철근노출 | 침 하 | 그을음 |
| 부 식 | 좌굴, 변형 | 기 타 |

발 주 처 : 상주영천고속도로(주)

용 역 명 : 상주영천고속도로 2024-2025년 시설물 안전점검 용역 (2024년 상반기 정기안전점검)

점 검 기 관 : (주)명성엔지니어링


도 면 번 호

ID : 낙동강대교 거더내부 S2-G3


## 손 상 물 량 표

| 번호 | 구분 | 부재 | 손상내용 | 손상현황 | | | | | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭 (㎜) | 길이 (m) | 너비 (m) | 물량 | 단위 | 개소 | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | |

상면





좌측면





하면





우측면




KEYPLAN




SECTION




범례

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 균 열 | | 망상균열 | | 재료분리 | |
| 펀치, 공동 | | 박리, 파손 | | 열 화 | |
| 누수, 체수 | | 백 태 | | 퇴적물 | |
| 철근노출 | | 침 하 | | 그을음 | |
| 부 식 | | 좌굴, 변형 | | 기 타 | |

발 주 처 : 상주영천고속도로(주)

용 역 명 : 상주영천고속도로 2024-2025년 시설물 안전점검 용역 (2024년 상반기 정기안전점검)

점 검 기 관 : (주)명성엔지니어링

도 면 번 호 :

ID : 낙동강대교 거더내부 S3-G3


## 손 상 물 량 표

| 번호 | 구분 | 부재 | 손상내용 | 손상현황 | | | | | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭 (㎜) | 길이 (m) | 너비 (m) | 물량 | 단위 | 개소 | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | |

상면





좌측면





하면





우측면




KEYPLAN




SECTION




범례

| | | |
|---|---|---|
| 균 열 | 망상균열 | 재료분리 |
| 펀치, 공동 | 박리, 파손 | 열 화 |
| 누수, 체수 | 백 태 | 퇴적물 |
| 철근노출 | 침 하 | 그을음 |
| 부 식 | 좌굴, 변형 | 기 타 |


| | |
|---|---|
| 발 주 처 | 상주영천고속도로(주) |
| 용 역 명 | 상주영천고속도로 2024-2025년 시설물 안전점검 용역 (2024년 상반기 정기안전점검) |
| 점 검 기 관 | (주)명성엔지니어링 |
| 도 면 번 호 | |

ID : 낙동강대교 거더내부 S4-G3


## 손 상 물 량 표

| 번호 | 구분 | 부재 | 손상내용 | 손상현황 | | | | | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭 (㎜) | 길이 (m) | 너비 (m) | 물량 | 단위 | 개소 | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | |


상면





좌측면





하면





우측면




KEYPLAN




SECTION




범례

| | | | |
|---|---|---|---|
| 균 열 | 망상균열 | 재료분리 | |
| 편치, 공동 | 박리, 파손 | 열 화 | |
| 누수, 체수 | 백 태 | 퇴적물 | |
| 철근노출 | 침 하 | 그을음 | |
| 부 식 | 좌굴, 변형 | 기 타 | |

발 주 처 : 상주영천고속도로(주)

용 역 명 : 상주영천고속도로 2024-2025년 시설물 안전점검 용역 (2024년 상반기 정기안전점검)

점 검 기 관 : (주)명성엔지니어링

도 면 번 호

ID : 낙동강대교 거더내부 S5-G3


## 손 상 물 량 표

| 번호 | 구분 | 부재 | 손상내용 | 손상현황 | | | | | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭 (㎜) | 길이 (m) | 너비 (m) | 물량 | 단위 | 개소 | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | |


상면





좌측면





하면





우측면




KEY PLAN




SECTION




범례

| | | | |
|---|---|---|---|
| 균 열 | 망상균열 | 재료분리 | |
| 편처, 공동 | 박리, 파손 | 열 화 | |
| 누수, 체수 | 백 태 | 퇴적물 | |
| 철근노출 | 침 하 | 그을음 | |
| 부 식 | 좌굴, 변형 | 기 타 | |

발 주 처 : 상주영천고속도로(주)

용 역 명 : 상주영천고속도로 2024-2025년 시설물 안전점검 용역 (2024년 상반기 정기안전점검)

점 검 기 관 : (주)명성엔지니어링

도 면 번 호

ID : 낙동강대교 거더내부 S6-G3


## 손 상 물 량 표

| 번호 | 구분 | 부재 | 손상내용 | 손상현황 | | | | | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 물량 | 단위 | 개소 | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | |


상면





좌측면





하면





우측면




KEY PLAN




SECTION




범례

| | | |
|---|---|---|
| 균 열 | 망상균열 | 재료분리 |
| 편치, 공동 | 박리, 파손 | 열 화 |
| 누수, 체수 | 백 태 | 퇴적물 |
| 철근노출 | 침 하 | 그을음 |
| 부 식 | 좌굴, 변형 | 기 타 |

발 주 처 : 상주영천고속도로(주)

용 역 명 : 상주영천고속도로 2024-2025년 시설물 안전점검 용역 (2024년 상반기 정기안전점검)

점 검 기 관 : (주)명성엔지니어링

도 면 번 호

ID : 낙동강대교 거더내부 S7-G3


## 손 상 물 량 표

| 번호 | 구분 | 부재 | 손상내용 | 손상현황 | | | | | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭 (㎜) | 길이 (m) | 너비 (m) | 물량 | 단위 | 개소 | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | |


상면





좌측면





하면





우측면




KEYPLAN




SECTION




범례

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 균 열 | | 망상균열 | | 재료분리 | |
| 편처, 공동 | | 박리, 파손 | | 열 화 | |
| 누수, 체수 | | 백 태 | | 퇴적물 | |
| 철근노출 | | 침 하 | | 그을음 | |
| 부 식 | | 좌굴, 변형 | | 기 타 | |

발 주 처 : 상주영천고속도로(주)

용 역 명 : 상주영천고속도로 2024-2025년 시설물 안전점검 용역 (2024년 상반기 정기안전점검)

점 검 기 관 : (주)명성엔지니어링

도 면 번 호

ID : 낙동강대교 거더내부 S8-G3


## 손 상 물 량 표

| 번호 | 구분 | 부재 | 손상내용 | 손상현황 | | | | | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭 (㎜) | 길이 (m) | 너비 (m) | 물량 | 단위 | 개소 | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | |


상면





좌측면





하면





우측면




KEYPLAN




SECTION




범례

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 균 열 | | 망상균열 | | 재료분리 | |
| 편치, 공동 | | 박리, 파손 | | 열 화 | |
| 누수, 체수 | | 백 태 | | 퇴적물 | |
| 철근노출 | | 침 하 | | 그을음 | |
| 부 식 | | 좌굴, 변형 | | 기 타 | |

| | |
|---|---|
| 발 주 처 | 상주영천고속도로(주) |
| 용 역 명 | 상주영천고속도로 2024-2025년 시설물 안전점검 용역 (2024년 상반기 정기안전점검) |
| 점 검 기 관 | (주)명성엔지니어링 |
| 도 면 번 호 | |

ID : 낙동강대교 거더내부 S8-G3


## 손 상 물 량 표

| 번호 | 구분 | 부재 | 손상내용 | 손상현황 | | | | | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭 (㎜) | 길이 (m) | 너비 (m) | 물량 | 단위 | 개소 | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | |


상면





좌측면





하면





우측면




KEYPLAN




SECTION




범례

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 균 열 | | 망상균열 | | 재료분리 | |
| 편치, 공동 | | 박리, 파손 | | 열 화 | |
| 누수, 체수 | | 백 태 | | 퇴적물 | |
| 철근노출 | | 침 하 | | 그을음 | |
| 부 식 | | 좌굴, 변형 | | 기 타 | |

| | |
|---|---|
| 발 주 처 | 상주영천고속도로(주) |
| 용 역 명 | 상주영천고속도로 2024-2025년 시설물 안전점검 용역 (2024년 상반기 정기안전점검) |
| 점 검 기 관 | (주)명성엔지니어링 |
| 도 면 번 호 | |

ID : 낙동강대교 거더내부 S9-G3


## 손 상 물 량 표

| 번호 | 구분 | 부재 | 손상내용 | 손상현황 | | | | | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 물량 | 단위 | 개소 | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | |

상면





좌측면





하면





우측면




KEYPLAN




SECTION




범례

| | | | |
|---|---|---|---|
| 균 열 | 망상균열 | 재료분리 | |
| 편치, 공동 | 박리, 파손 | 열 화 | |
| 누수, 체수 | 백 태 | 퇴적물 | |
| 철근노출 | 침 하 | 그을음 | |
| 부 식 | 좌굴, 변형 | 기 타 | |

| | |
|---|---|
| 발 주 처 | 상주영천고속도로(주) |
| 용 역 명 | 상주영천고속도로 2024-2025년 시설물 안전점검 용역 (2024년 상반기 정기안전점검) |
| 점 검 기 관 | (주)명성엔지니어링 |
| 도 면 번 호 | |

ID : 낙동강대교 거더내부 S10-G3


## 손 상 물 량 표

| 번호 | 구분 | 부재 | 손상내용 | 손상현황 | | | | | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 물량 | 단위 | 개소 | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | |

상면





좌측면





하면





우측면




KEYPLAN




SECTION




범례

| | | |
|---|---|---|
| 균 열 | 망상균열 | 재료분리 |
| 펀칭, 공동 | 박리, 파손 | 열 화 |
| 누수, 체수 | 백 태 | 퇴적물 |
| 철근노출 | 침 하 | 그을음 |
| 부 식 | 좌굴, 변형 | 기 타 |

| | |
|---|---|
| 발 주 처 | 상주영천고속도로(주) |
| 용 역 명 | 상주영천고속도로 2024-2025년 시설물 안전점검 용역 (2024년 상반기 정기안전점검) |
| 점 검 기 관 | (주)명성엔지니어링 |
| 도 면 번 호 | |

ID : 낙동강대교 거더내부 S11-G3


## 손 상 물 량 표

| 번호 | 구분 | 부재 | 손상내용 | 손상현황 | | | | | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 물량 | 단위 | 개소 | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | |

상면





좌측면





하면





우측면




KEYPLAN




SECTION




범례

| | | |
|---|---|---|
| 균 열 | 망상균열 | 재료분리 |
| 펀치, 공동 | 박리, 파손 | 열 화 |
| 누수, 체수 | 백 태 | 퇴적물 |
| 철근노출 | 침 하 | 그을음 |
| 부 식 | 좌굴, 변형 | 기 타 |

발 주 처 상주영천고속도로(주)

용 역 명 상주영천고속도로 2024-2025년 시설물 안전점검 용역 (2024년 상반기 정기안전점검)

점 검 기 관 (주)명성엔지니어링


도 면 번 호

ID : 낙동강대교 거더내부 S12-G3


## 손 상 물 량 표

| 번호 | 구분 | 부재 | 손상내용 | 손상현황 | | | | | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 물량 | 단위 | 개소 | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | |


상면





좌측면





하면





우측면




KEYPLAN




SECTION




범례

| | | | |
|---|---|---|---|
| 균 열 | 망상균열 | 재료분리 | |
| 편치, 공동 | 박리, 파손 | 열 화 | |
| 누수, 체수 | 백 태 | 퇴적물 | |
| 철근노출 | 침 하 | 그을음 | |
| 부 식 | 좌굴, 변형 | 기 타 | |

발 주 처 : 상주영천고속도로(주)

용 역 명 : 상주영천고속도로 2024-2025년 시설물 안전점검 용역 (2024년 상반기 정기안전점검)


점 검 기 관 : (주)명성엔지니어링

도 면 번 호


ID : 낙동강대교 교대 A1

## 손 상 물 량 표

| 번호 | 구분 | 부재 | 손상내용 | 손상현황 | | | | | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 물량 | 단위 | 개소 | |
| 1 | 19하 | 신축이음 | 차수판 볼트탈락 | | | | 3.00 | EA | 3 | |
| 2 | 19하 | 교대 | 누수흔적 | | 5.0 | 4.5 | 22.50 | ㎡ | 1 | |
| 3 | 22하 | 교대 | 누수흔적 | | 1.5 | 4.5 | 6.75 | ㎡ | 1 | |
| 4 | 23하 | 교대 | 균열(0.3㎜이상) | 0.3 | 2.5 | | 7.50 | m | 3 | |
| 5 | 23하 | 교대 | 철근부식 | | 0.1 | 0.2 | 0.02 | ㎡ | 1 | |
| 6 | 23하 | 교량받침 | 미끄럼방지판 이탈 | | | | 1.00 | EA | 1 | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | |





평면도





날개벽 정 면 날개벽

KEYPLAN




SECTION



범례


| | | |
|---|---|---|
| 균 열 | 망상균열 | 재료분리 |
| 펀치, 공동 | 박리, 파손 | 열 화 |
| 누수, 체수 | 백 태 | 퇴적물 |
| 철근노출 | 침 하 | 그을음 |
| 부 식 | 좌굴, 변형 | 기 타 |

| | |
|---|---|
| 발 주 처 | 상주영천고속도로(주) |
| 용 역 명 | 상주영천고속도로 2024-2025년 시설물 안전점검 용역 (2024년 상반기 정기안전점검) |
| 점 검 기 관 | (주)명성엔지니어링 |
| 도 면 번 호 | 97 |


ID : 낙동강대교 교대 A2

## 손 상 물 량 표


| 번호 | 구분 | 부재 | 손상내용 | 손상현황 | | | | | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭 (㎜) | 길이 (m) | 너비 (m) | 물량 | 단위 | 개소 | |
| 1 | 19하 | 신축이음 | 차수판 볼트탈락 | | | | 3.00 | EA | 3 | |
| 2 | 19하 | 교대 | 균열(0.3㎜미만) | 0.2 | 2.0 | | 2.00 | m | 1 | 22'상 보수 |
| 3 | 21하 | 교량받침 | plate 부식 | | | | 1.00 | EA | 1 | |
| 4 | 21하 | 교대 | 누수흔적 | | 1.0 | 4.0 | 4.00 | ㎡ | 1 | |
| 5 | 22하 | 교량받침 | 받침콘크리트 균열 | 0.3 | 2.0 | | 2.00 | m | 1 | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | |





평면도



날개벽





정 면




날개벽

KEYPLAN




SECTION



범례

| | | | |
|---|---|---|---|
| 균 열 | 망상균열 | 재료분리 | |
| 펀치, 공동 | 박리, 파손 | 열 화 | |
| 누수, 체수 | 백 태 | 퇴적물 | |
| 철근노출 | 침 하 | 그을음 | |
| 부 식 | 좌굴, 변형 | 기 타 | |


발 주 처 : 상주영천고속도로(주)

용 역 명 : 상주영천고속도로 2024-2025년 시설물 안전점검 용역 (2024년 상반기 정기안전점검)


점 검 기 관 : (주)명성엔지니어링

도 면 번 호


ID : 낙동강대교 교각 P1



정 면




평면도





좌측면 배 면 우측면


## 손 상 물 량 표

| 번호 | 구분 | 부재 | 손상내용 | 손상현황 | | | | | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭 (㎜) | 길이 (m) | 너비 (m) | 물량 | 단위 | 개소 | |
| 1 | 23하 | 교량받침 | 이동량 눈금자 탈락 | | | | 1.00 | EA | 1 | |
| 2 | 23하 | 교각 | 균열(0.3㎜미만) | 0.1 | 1.0 | | 2.00 | m | 2 | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | |

KEYPLAN




SECTION



범례

| | | |
|---|---|---|
| 균 열 | 망상균열 | 재료분리 |
| 펀치, 공동 | 박리, 파손 | 열 화 |
| 누수, 체수 | 백 태 | 퇴적물 |
| 철근노출 | 침 하 | 그을음 |
| 부 식 | 좌굴, 변형 | 기 타 |


발 주 처 상주영천고속도로(주)

용 역 명 상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 용역 (2024년 상반기 정기안전점검)

점 검 기 관 (주)명성엔지니어링

도 면 번 호 99


ID : 낙동강대교 교각 P2




정 면




평면도





좌측면 배 면 우측면


## 손 상 물 량 표

| 번호 | 구분 | 부재 | 손상내용 | 손상현황 | | | | | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭 (㎜) | 길이 (m) | 너비 (m) | 물량 | 단위 | 개소 | |
| 1 | 19하 | 교량받침 | 무수축몰탈 박리 | | 0.1 | 0.1 | 0.01 | ㎡ | 1 | 21'상 보수 |
| 2 | 19하 | 교량받침 | 이동량 눈금자 탈락 | | | | 1.00 | EA | 1 | |
| 3 | 19하 | 교각 | 균열(0.3㎜이만) | 0.2 | 0.5 | | 0.50 | m | 1 | 21'하 보수 |
| 4 | 19하 | 교각 | 균열(0.3㎜이만) | 0.2 | 0.5 | | 0.50 | m | 1 | 21'하 보수 |
| 5 | 21하 | 교각 | 망상균열 | | 12.0 | 2.0 | 24.00 | ㎡ | 1 | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | |

KEYPLAN




SECTION



범례


| | | |
|---|---|---|
| 균 열 | 망상균열 | 재료분리 |
| 편치, 공동 | 박리, 파손 | 열 화 |
| 누수, 체수 | 백 태 | 퇴적물 |
| 철근노출 | 침 하 | 그을음 |
| 부 식 | 좌굴, 변형 | 기 타 |

| | |
|---|---|
| 발 주 처 | 상주영천고속도로(주) |
| 용 역 명 | 상주영천고속도로 2024-2025년 시설물 안전점검 용역 (2024년 상반기 정기안전점검) |
| 점 검 기 관 | (주)명성엔지니어링 |
| 도 면 번 호 | 100 |


ID : 낙동강대교 교각 P3

## 손 상 물 량 표

| 번호 | 구분 | 부재 | 손상내용 | 손상현황 | | | | | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭 (㎜) | 길이 (m) | 너비 (m) | 물량 | 단위 | 개소 | |
| 1 | 19하 | 교량받침 | 이동량 눈금자 도색손상 | | | | 1.00 | EA | 1 | |
| 2 | 19하 | 교량받침 | 무수축몰탈 박리 | | 0.1 | 0.1 | 0.02 | ㎡ | 2 | 20상 보수 |
| 3 | 19하 | 교량받침 | 무수축몰탈 박리 | | 0.1 | 0.5 | 0.10 | ㎡ | 2 | 20상 보수 |
| 4 | 19하 | 교량받침 | 무수축몰탈 균열 | 0.2 | 0.4 | | 0.40 | m | 1 | 20상 보수 |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | |




정 면




평면도



좌측면




배 면




우측면

KEYPLAN




SECTION



범 례

| | | |
|---|---|---|
| 균 열 | 망상균열 | 재료분리 |
| 펀치, 공동 | 박리, 파손 | 열 화 |
| 누수, 체수 | 백 태 | 퇴적물 |
| 철근노출 | 침 하 | 그을음 |
| 부 식 | 좌굴, 변형 | 기 타 |

발 주 처 : 상주영천고속도로(주)

용 역 명 : 상주영천고속도로 2024-2025년 시설물 안전점검 용역 (2024년 상반기 정기안전점검)


점 검 기 관 : (주)명성엔지니어링

도 면 번 호 : 101


ID : 낙동강대교 교각 P4

## 손 상 물 량 표


| 번호 | 구분 | 부재 | 손상내용 | 손상현황 | | | | | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭 (㎜) | 길이 (m) | 너비 (m) | 물량 | 단위 | 개소 | |
| 1 | 19하 | 교량받침 | 이동량 눈금자 탈락및파손 | | | | 1.00 | EA | 1 | |
| 2 | 21하 | 교각 | 균열(0.3㎜미만) | 0.2 | 8.0 | | 8.00 | m | 1 | |
| 3 | 23하 | 교각 | 망상균열 | | 1.0 | 10.0 | 10.00 | ㎡ | 1 | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | |




정 면





평면도





좌측면 배 면 우측면

KEYPLAN




SECTION



범례

| | | |
|---|---|---|
| 균 열 | 망상균열 | 재료분리 |
| 편치, 공동 | 박리, 파손 | 열 화 |
| 누수, 체수 | 백 태 | 퇴적물 |
| 철근노출 | 침 하 | 그을음 |
| 부 식 | 좌굴, 변형 | 기 타 |


발 주 처 상주영천고속도로(주)

용 역 명 상주영천고속도로 2024-2025년 시설물 안전점검 용역 (2024년 상반기 정기안전점검)


점 검 기 관 (주)명성엔지니어링

도 면 번 호


ID : 낙동강대교 교각 P5




정 면




평면도




좌측면 배 면 우측면


## 손 상 물 량 표

| 번호 | 구분 | 부재 | 손상내용 | 손상현황 | | | | | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭 (㎜) | 길이 (m) | 너비 (m) | 물량 | 단위 | 개소 | |
| 1 | 19하 | 교량받침 | 무수축몰탈 박리 | | 0.1 | 2.0 | 0.20 | ㎡ | 1 | 21'상 보수 |
| 2 | 19하 | 교량받침 | 이동량 눈금자 탈락 | | | | 1.00 | EA | 1 | |
| 3 | 19하 | 교량받침 | 무수축몰탈 박리 | | 0.1 | 1.5 | 0.15 | ㎡ | 1 | 21'상 보수 |
| 4 | 21하 | 교각 | 균열(0.3㎜미만) | 0.2 | 14.0 | | 14.00 | m | 1 | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | |

KEYPLAN




SECTION



범 례


| | | |
|---|---|---|
| 균 열 | 망상균열 | 재료분리 |
| 편처, 공동 | 박리, 파손 | 열 화 |
| 누수, 체수 | 백 태 | 퇴적물 |
| 철근노출 | 침 하 | 그을음 |
| 부 식 | 좌굴, 변형 | 기 타 |

| | |
|---|---|
| 발 주 처 | 상주영천고속도로(주) |
| 용 역 명 | 상주영천고속도로 2024-2025년 시설물 안전점검 용역 (2024년 상반기 정기안전점검) |
| 점 검 기 관 | (주)명성엔지니어링 |
| 도 면 번 호 | 103 |


ID : 낙동강대교 교각 P6

## 손 상 물 량 표


| 번호 | 구분 | 부재 | 손상내용 | 손상현황 | | | | | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭 (㎜) | 길이 (m) | 너비 (m) | 물량 | 단위 | 개소 | |
| 1 | 19하 | 교량받침 | 받침콘크리트 균열 | 0.1 | 0.3 | | 0.90 | m | 3 | |
| 2 | 19하 | 교량받침 | 무수축몰탈 균열 | 0.1 | 0.2 | | 0.20 | m | 1 | 21'상 보수 |
| 3 | 19하 | 교량받침 | 이동량 눈금자 미설치 | | | | 1.00 | EA | 1 | |
| 4 | 19하 | 교량받침 | 무수축몰탈 박락 | | 0.1 | 0.2 | 0.02 | ㎡ | 1 | 21'상 보수 |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | |



정 면





평면도




좌측면 배 면 우측면

KEYPLAN




SECTION



범례

| | | | |
|---|---|---|---|
| 균 열 | 망상균열 | 재료분리 | |
| 편치, 공동 | 박리, 파손 | 열 화 | |
| 누수, 체수 | 백 태 | 퇴적물 | |
| 철근노출 | 침 하 | 그을음 | |
| 부 식 | 좌굴, 변형 | 기 타 | |

발 주 처 : 상주영천고속도로(주)

용 역 명 : 상주영천고속도로 2024-2025년 시설물 안전점검 용역 (2024년 상반기 정기안전점검)


점 검 기 관 : (주)명성엔지니어링

도 면 번 호


ID : 낙동강대교 교각 P7

## 손 상 물 량 표


| 번호 | 구분 | 부재 | 손상내용 | 손상현황 | | | | | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭 (㎜) | 길이 (m) | 너비 (m) | 물량 | 단위 | 개소 | |
| 1 | 19하 | 교량받침 | 무수축몰탈 재료분리 | | 0.1 | 0.5 | 0.10 | ㎡ | 2 | 21'상 보수 |
| 2 | 19하 | 교량받침 | 이동량 눈금자 탈락 | | | | 1.00 | EA | 1 | |
| 3 | 19하 | 교량받침 | 받침콘크리트 균열 | 0.1 | 2.0 | | 2.00 | m | 1 | 21'상 보수 |
| 4 | 19하 | 교량받침 | 무수축몰탈 균열 | 0.1 | 0.2 | | 0.40 | m | 2 | 21'상 보수 |
| 5 | 19하 | 교량받침 | 받침콘크리트 재료분리 | | 0.3 | 0.1 | 0.03 | ㎡ | 1 | |
| 6 | 23하 | 교량받침 | 받침콘크리트 재료분리 | | 0.5 | 0.1 | 0.05 | ㎡ | 1 | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | |



정 면





평면도




좌측면 배 면 우측면

KEYPLAN




SECTION



범 례

| | | |
|---|---|---|
| 균 열 | 망상균열 | 재료분리 |
| 편치, 공동 | 박리, 파손 | 열 화 |
| 누수, 체수 | 백 태 | 퇴적물 |
| 철근노출 | 침 하 | 그을음 |
| 부 식 | 좌굴, 변형 | 기 타 |

발 주 처 : 상주영천고속도로(주)

용 역 명 : 상주영천고속도로 2024-2025년 시설물 안전점검 용역 (2024년 상반기 정기안전점검)


점 검 기 관 : (주)명성엔지니어링

도 면 번 호


ID : 낙동강대교 교각 P8

## 손 상 물 량 표


| 번호 | 구분 | 부재 | 손상내용 | 손상현황 | | | | | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭 (㎜) | 길이 (m) | 너비 (m) | 물량 | 단위 | 개소 | |
| 1 | 19하 | 교량받침 | 무수축몰탈 박락 | | 0.1 | 0.2 | 0.02 | ㎡ | 1 | |
| 2 | 19하 | 교량받침 | 무수축몰탈 균열 | 0.1 | 0.3 | | 0.30 | m | 1 | |
| 3 | 19하 | 교량받침 | 무수축몰탈 박락 | | 0.1 | 0.2 | 0.02 | ㎡ | 1 | |
| 4 | 19하 | 교량받침 | 이동량 눈금자 탈락 | | | | 1.00 | EA | 1 | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | |



정 면





평면도




좌측면 배 면 우측면

KEYPLAN




SECTION



범례

| | | |
|---|---|---|
| 균 열 | 망상균열 | 재료분리 |
| 편치, 공동 | 박리, 파손 | 열 화 |
| 누수, 체수 | 백 태 | 퇴적물 |
| 철근노출 | 침 하 | 그을음 |
| 부 식 | 좌굴, 변형 | 기 타 |

발 주 처 상주영천고속도로(주)

용 역 명 상주영천고속도로 2024-2025년 시설물 안전점검 용역 (2024년 상반기 정기안전점검)


점 검 기 관 (주)명성엔지니어링

도 면 번 호


ID : 낙동강대교 교각 P9

## 손 상 물 량 표


| 번호 | 구분 | 부재 | 손상내용 | 손상현황 | | | | | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 물량 | 단위 | 개소 | |
| 1 | 19하 | 교량받침 | 이동량 눈금자 탈락 | | | | 1.00 | EA | 1 | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | |



정 면





평면도




좌측면 배 면 우측면

KEYPLAN




SECTION



범례

| | | | |
|---|---|---|---|
| 균 열 | 망상균열 | 재료분리 | |
| 편처, 공동 | 박리, 파손 | 열 화 | |
| 누수, 체수 | 백 태 | 퇴적물 | |
| 철근노출 | 침 하 | 그을음 | |
| 부 식 | 좌굴, 변형 | 기 타 | |

발 주 처 상주영천고속도로(주)

용 역 명 상주영천고속도로 2024-2025년 시설물 안전점검 용역 (2024년 상반기 정기안전점검)


점 검 기 관 (주)명성엔지니어링

도 면 번 호


ID : 낙동강대교 교각 P10

## 손 상 물 량 표


| 번호 | 구분 | 부재 | 손상내용 | 손상현황 | | | | | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 물량 | 단위 | 개소 | |
| 1 | 19하 | 교량받침 | 이동량 눈금자 탈락 | | | | 1.00 | EA | 1 | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | |



정 면





평면도




좌측면 배 면 우측면

KEYPLAN




SECTION



범례

| | | |
|---|---|---|
| 균 열 | 망상균열 | 재료분리 |
| 편처, 공동 | 박리, 파손 | 열 화 |
| 누수, 체수 | 백 태 | 퇴적물 |
| 철근노출 | 침 하 | 그을음 |
| 부 식 | 좌굴, 변형 | 기 타 |

발 주 처 상주영천고속도로(주)

용 역 명 상주영천고속도로 2024-2025년 시설물 안전점검 용역 (2024년 상반기 정기안전점검)


점 검 기 관 (주)명성엔지니어링

도 면 번 호


ID : 낙동강대교 교각 P11

## 손 상 물 량 표


| 번호 | 구분 | 부재 | 손상내용 | 손상현황 | | | | | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 물량 | 단위 | 개소 | |
| 1 | 19하 | 교량받침 | 이동량 눈금자 탈락 | | | | 1.00 | EA | 1 | 20'상 보수 |
| 2 | 19하 | 교량받침 | 무수축몰탈 균열 | 0.1 | 0.1 | | 0.10 | m | 1 | 20'상 보수 |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | |



정 면





평면도




좌측면 배 면 우측면

KEYPLAN




SECTION



범례

| | | |
|---|---|---|
| 균 열 | 망상균열 | 재료분리 |
| 펀치, 공동 | 박리, 파손 | 열 화 |
| 누수, 체수 | 백 태 | 퇴적물 |
| 철근노출 | 침 하 | 그을음 |
| 부 식 | 좌굴, 변형 | 기 타 |

발 주 처 상주영천고속도로(주)

용 역 명 상주영천고속도로 2024-2025년 시설물 안전점검 용역 (2024년 상반기 정기안전점검)

점 검 기 관 (주)명성엔지니어링

도 면 번 호